

NOTAT

OPPDRAG	Eg sykehusområde - Uavhengig 3. partskontroll av geoteknikk	DOKUMENTKODE	313493-RIG-NOT-004_rev00
EMNE	Uavhengig kontroll av rev 02 av utredningsrapport	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Kristiansand kommune	OPPDRAGSLEDER	Jostein Aasen
KONTAKTPERSON	Gro K. Solås	SAKSBEH	Jostein Aasen
KOPI		ANSVARLIG ENHET	2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning

SAMMENDRAG

Multiconsult er av Kristiansand kommune engasjert til å utføre uavhengig 3. partskontroll av geotekniske beregninger og vurderinger foretatt av Rambøll Norge AS mht. områdestabiliteten for sykehusområdet på Eg like nord for Kristiansand.

Foreliggende notatet omhandler kontrollen foretatt av rev02 av utredningsrapporten utarbeidet av Rambøll.

Multiconsult er i all hovedsak enig i vurderingene foretatt av Rambøll, men har enkelte kommentarer til innholdet i rapporten. Dette vil imidlertid ikke få praktisk betydning for konklusjonene.

1 Innledning

Kristiansand kommune ønsker å utarbeide ny reguleringsplan for å tilrettelegge for ny bebyggelse på sykehusområdet på Eg like nord for Kristiansand sentrum.

Det foreligger et relativt omfattende arkiv mht. geotekniske grunnundersøkelser og tilhørende beregninger og vurderinger i forbindelse med tidligere planer og utbygginger på området.

Tidligere utførte geotekniske grunnundersøkelser viser at store deler av sykehusområdet består av kvikkleire/sprøbruddsmateriale.

Retningslinjer vedr. "Flaum- og skredfare i arealplanar" samt tilhørende teknisk veileder vedr. "Sikkerhet mot kvikkleireskred" utarbeidet av NVE (/1) de senere årene stiller krav til geotekniske undersøkelser og beregninger/vurderinger. Rambøll Norge AS (Rambøll) er derfor engasjert av kommunen til å bistå med å utføre supplerende grunnundersøkelser og tilhørende beregninger og vurdering av områdestabiliteten.

Multiconsult AS er av Kristiansand kommune engasjert til å utføre uavhengig 3. partskontroll av de geotekniske arbeidene foretatt av Rambøll.

Det er tidligere foretatt kontroll av følgende dokumenter:

- Parameterrapport utarbeidet av Rambøll (/2). Resultatene av kontrollen er presentert i Multiconsult notat 313493-RIG-NOT-001_rev00 (/3).
- Foreløpig utredningsrapport utarbeidet av Rambøll (/4). Resultatene av kontrollen er presentert i Multiconsult notat 313493-RIG-NOT-002_rev00 (/5).

00	18.12.15	Opprinnelig utgave	JAA	KNUF
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

Uavhengig kontroll av rev 02 av utredningsrapport

Det er nylig avholdt møte mellom Rambøll, Kristiansand kommune og NVE for å diskutere Tek10 §7-3 med bakgrunn i de forskjellige funksjonene til sykehuset og omliggende infrastruktur. Basert på resultatene av dette møtet har Rambøll utarbeidet en revidert utredningsrapport, rapport nr. 1350005219-003-Rev02 datert 02.12.15 (/6/). Sammenlignet med den opprinnelige utgaven av utredningsrapporten er det nå foretatt en nyansering av faresonene med tilhørende ROS-analyse (klassifisering av faresone, skadekonsekvens og risiko). Det er også foretatt nye drenerte stabilitetsanalyser (a ϕ -analyse) med noe justerte parametere, samt at det er foretatt stabilitetsberegninger og tilhørende -vurderinger av et alternativt stabiliserende tiltak.

Foreliggende notat presenterer resultatene av uavhengig 3. partskontroll av revisjon 02 av utredningsrapporten.

Som tidligere, så påpekes det at det ikke er foretatt egne beregninger, kun kontroll av fremlagt rapport.

2 Kontroll - sammendrag

Kontrollen av utredningsrapporten er hovedsakelig knyttet til det tekniske innholdet, men det er også enkelte anmerkninger mht. det grammatiske. Kontrollen fremgår av vedlegg A.

Resultatene av kontrollen av det tekniske innholdet kan kort sammenfattes som følger:

- Stabilitetsberegningene er foretatt kun ved å benytte sirkulære glideflater. Det anbefales derfor, som en ekstra kontroll, å foreta nye beregninger med sammensatte glideflater for Profil B, som er det mest kritiske profilet mht. sikkerhetsfaktor beregnet så langt. Hvis det viser seg at disse glideflatene gir en lavere beregnet sikkerhetsfaktor sammenlignet med sirkulære glideflater, bør det vurderes å foreta nye beregninger for enkelte av de andre profilene også.
- I forbindelse med ROS-analysen for Sonene C og D er det hensyntatt hhv. profil S2 og A11. Ifølge situasjonsplanen påført profilenes beliggenhet ligger profil A11 i Sone C, mens profil S2 ligger i Sone D. Det kan dermed se ut til at disse profilene er byttet om i ROS-analysen. Det bør derfor tas en ekstra kontroll av dette, og evt. justere ROS-analysene for disse to sonene.
- Vedrørende Sone E, så fremgår det av ROS analysen at denne sonen ligger i Risikoklasse 3 (som synes å være korrekt), mens det i rapportens tekst er skrevet Risikoklasse 2. Det bør derfor tas en ekstra kontroll av dette.

Det nevnes at det i forbindelse med ROS-analysene av Faresonene B tom. E er foretatt en faregradsklassifiseringen ved å hensynta konsekvensen av planlagt utbygging (dvs. "etter utbygging"). Det nevnes imidlertid at det er faregrad "før utbygging" som skal hensyntas i forbindelse med vurderingen stabilitetsanalyse, jfr. NVE veileder 7/2014 (/1/). Dette har imidlertid ingen praktisk betydning for resultatene av utredningen.

3 Konklusjon - Sluttbemerkning

I kontrollen utført av Multiconsult er det anmerkninger både mht. det tekniske og det grammatiske innholdet i vurderingsrapporten (/4/).

Rambøll sin vurdering av sykehusets forskjellige funksjoner iht. Tek10 §7-3 er basert på møte mellom Rambøll, Kristiansand kommune og NVE, og tas til etterretning.

Multiconsult er dermed i all hovedsak enig i vurderingene foretatt av Rambøll, men har enkelte kommentarer til innholdet i rapporten.

Vedlegg


- A Kontroll av utredningsrapport rev02 - Anmerkninger påført av Multiconsult

Referanser

- /1/ NVE retningslinjer 2/2011 - "Flaum- og skredfare i arealplaner" og tilhørende tekniske veileder "Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper" (NVE veileder 7/2014)
- /2/ Rapport nr. 1350005219-002 vedr. "Kristiansand kommune; Områdestabilitet Eg sykehusområde; Parameterrapport" datert 02.03.15 og utarbeidet av Rambøll Norge AS
- /3/ Notat nr. 313493-RIG-NOT-001_rev00 vedr. "Eg sykehusområde - Uavhengig 3. partskontroll av geoteknikk; Uavhengig kontroll av parameterrapport" datert 23.02.15 og utarbeidet av Multiconsult AS
- /4/ Rapport nr. 1350005219-003 vedr. "Kristiansand kommune; Områdestabilitet Eg sykehusområde; Kvikkleireutredning - Eg sykehusområde" datert 13.03.15 og utarbeidet av Rambøll Norge AS - stemplet "Foreløpig"
- /5/ Notat nr. 313493-RIG-NOT-002_rev00 vedr. "Eg sykehusområde - Uavhengig 3. partskontroll av geoteknikk; Uavhengig kontroll av utredningsrapport" datert 09.04.15 og utarbeidet av Multiconsult AS
- /6/ Rapport nr. 1350005219-003-Rev02 vedr. "Kristiansand kommune; Områdestabilitet Eg sykehusområde; Kvikkleireutredning - Eg sykehusområde" datert 02.12.15 og utarbeidet av Rambøll Norge AS"

VEDLEGG A

Kontroll av utredningsrapport rev02 - Anmerkninger påført av Multiconsult



Kvikkleireutredning -Eg sykehusområde

17.12.15 KS offert
Tost Aas

Kristiansand kommune
Områdestabilitet Eg sykehusområde
Oppdrag nr: 1350005219
Rapport nr. 003-Rev02

Dato: 02.12.2015

17.12.15 *US c Hart*
Foto AAC

Fylke Vest Agder	Kommune Kristiansand	Sted Eg	UTM-sone 32V 04400 64474
Byggherre			
Oppdragsgiver Kristiansand kommune			
Oppdrag formidlet av Gro Solås			
Oppdragsreferanse Oppdragsbekreftelse av 24.10.2014			
Antall sider 14	Tegn.nr 301 - 341	Antall bilag -	Antall vedlegg <i>2</i> <i>05?</i>

Prosjekt-tittel

Områdestabilitet Eg sykehusområde

Rapport-tittel

Kvikkleireutredning

Oppdrag nr: 1350005219	Rapportnr 003	Rev: 02	Dato: 02.12.2015	Kontr: ERPY/RAD				
Oppdragsleder: Morten Tveit	Utarbeidet av: Morten Tveit							
SAMMENDRAG								
Kristiansand kommune ønsker å utarbeide ny reguleringsplan for sykehusområdet på Eg. Rambøll Norge AS har fått i oppdrag å utføre en kvikkleireutredning i henhold til NVE sin veileder 7/2014. Området er i dag ikke markert som en kvikkleiresone. Utredningen fokuserer på etablering av nye bygninger tilknyttet eksisterende sykehus.								
Sonderinger utført i nordlige del av området antyder en mektighet av kvikk-/sensitiv leire på over 20 meter. Sør i området antyder sonderingene en mektighet av sensitiv leire på ca. to meter. Leira og kvikkleira er relativt fast i uomrørt tilstand og det er lave poretrykksforhold i området.								
Det er foreslått å etablere fem nye kvikkleiresoner på større deler av området. Det bemerkes at det er områder utenfor anbefalt soneavgrensning hvor det er påvist sprøbruddsmateriale. Disse områdene er ikke markert som faresone på grunn av topografiske forhold. Utførte stabilitetsberegninger viser generelt god sikkerhet mot kvikkleireskred. Det er ikke observert nevneverdig erosjon.								
Tiltak som kommer inn under TEK10 § 7-3 første ledd, slik som beredskapsfunksjoner, helikopterlandingsplass og beredskapsveg, kan ikke plasseres innenfor faresonene. Resterende funksjoner kan plasseres innenfor faresonene så lenge disse oppfyller kravet til sikkerhet som angitt i NVEs retningslinjer 7/2014 og § 7-3 annet ledd. <i>veileder</i>								
For utbygging i sone A anbefales en minste sikkerhetsfaktor på 1,4 for områdeskred. Det er behov for noen stabiliserende tiltak for å oppnå dette.								

INNHOLD

1	INNLEDNING.....	- 5 -
1.1	OPPDAG.....	- 5 -
1.2	INNHOLD.....	- 5 -
1.3	REVISION	- 5 -
2	GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN	- 5 -
3	SONEAVGRENSNING OG ROS-ANALYSE.....	- 6 -
3.1	SONE A.....	- 6 -
3.2	SONE B.....	- 6 -
3.3	SONE C.....	- 7 -
3.4	SONE D.....	- 7 -
3.5	SONE E	- 7 -
4	STABILITETSANALYSER.....	- 8 -
4.1	TIDLIGERE STABILITETSANALYSER.....	- 8 -
4.2	SUPPLERENDE STABILITETSANALYSER.....	- 8 -
4.2.1	<i>AFI-analyse (drenert).....</i>	- 8 -
4.2.2	<i>ADP-analyse (udrenert).....</i>	- 9 -
5	VURDERING AV § 7-3 TEK10 (SIKKERHET MOT SKRED).....	- 10 -
6	GEOTEKNISKE VURDERINGER.....	- 11 -
6.1	SONE A (STABILITETSBEREGNING A, B OG S1).....	- 11 -
6.1.1	<i>Skråningsstabilitet.....</i>	- 11 -
6.1.2	<i>Stabiliserende tiltak</i>	- 11 -
6.2	SONE B (STABILITETSBEREGNING 510 OG 515).....	- 11 -
6.2.1	<i>Skråningsstabilitet.....</i>	- 11 -
6.2.2	<i>Stabiliserende tiltak</i>	- 11 -
6.3	SONE C (STABILITETSBEREGNING 511, 512 OG 515)	- 12 -
6.3.1	<i>Skråningsstabilitet.....</i>	- 12 -
6.3.2	<i>Stabiliserende tiltak</i>	- 12 -
6.4	SONE D (STABILITETSBEREGNING S2)	- 12 -
6.4.1	<i>Skråningsstabilitet.....</i>	- 12 -
6.4.2	<i>Stabiliserende tiltak</i>	- 12 -
6.5	SONE E (STABILITETSBEREGNING 513 OG 514)	- 13 -
6.5.1	<i>Skråningsstabilitet.....</i>	- 13 -
6.5.2	<i>Stabiliserende tiltak</i>	- 13 -
6.6	POTENSIELLE UTLØSNINGS- OG SKREDMEKANISMER	- 13 -
7	VIDERE ARBEID.....	- 13 -
8	KONLUSJON.....	- 14 -
9	REFERANSER.....	- 14 -

TEGNINGER

Tegn. nr.	Tittel	Målestokk
301	Oversiktskart	1:50 000
302	Situasjonsplan – Anbefalte avgrensinger til faresoner	1:3000
303	Situasjonsplan – Anbefalte stabiliserende tiltak - Alternativ 1	1:3000
304	Situasjonsplan – Anbefalte stabiliserende tiltak - Alternativ 2	1:3000
305	Situasjonsplan – Profil med avgrensning av faresone	1:3000
310	Profil B – AFI-analyse – Dagens situasjon	1:400
311	Profil B – ADP-analyse – Dagens situasjon	1:400
312	Profil B – AFI-analyse – Alternativ 1, med motfylling og avlastning	1:400
313	Profil B – ADP-analyse – Alternativ 1, med motfylling og avlastning	1:400
314	Profil B – AFI-analyse – Alternativ 2, med avlastning	1:400
315	Profil B – ADP-analyse – Alternativ 2, med avlastning	1:400
320	Profil S1 – AFI-analyse – Dagens situasjon	1:400
321	Profil S1 – ADP-analyse – Dagens situasjon	1:400
330	Profil S2 – AFI-analyse – Dagens situasjon	1:400
331	Profil S2 – ADP-analyse – Dagens situasjon	1:400
340	Profil 514 – AFI-analyse – Dagens situasjon	1:400
341	Profil 514 – ADP-analyse – Dagens situasjon	1:400
350	Profil A0 til A3 – Utstrekning av kvikkleireskred (1:15)	1:2000
+ 51	351 Profil A4 til A6 – Utstrekning av kvikkleireskred (1:15)	1:2000
	352 Profil A7 til A10 – Utstrekning av kvikkleireskred (1:15)	1:2000
	353 Profil A11 til A14 – Utstrekning av kvikkleireskred (1:15)	1:2000
	354 Profil A15 til A16 – Utstrekning av kvikkleireskred (1:15)	1:2000

VEDLEGG

- 1 ROS-analyse – Sone A
- 2 ROS-analyse – Sone B
- 3 ROS-analyse – Sone C
- 4 ROS-analyse – Sone D
- 5 ROS-analyse – Sone E



1 INNLEDNING

1.1 Oppdrag

Rambøll Norge AS, avd. Geo og Miljø har fått i oppdrag å utføre supplerende grunnundersøkelser og kvikkleireutredning for Eg sykehusområde.

Områdestabilitet skal utredes i henhold til NVEs veileder 7/2014: Flaum- og skredfare i arealplaner – *Veileder for vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med sprøbruddegenskaper.*^[1]

1.2 Innhold

Rapporten inneholder stabilitetsvurderinger, ROS-analyse, anbefaling av avgrensninger for kvikkleiresonen og stabiliserende tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet i forbindelse med ny utbygning.

1.3 Revisjon

Denne rapporten er revidert etter møte mellom Rambøll, Kristiansand kommune og NVE Region Sør i Tønsberg den 29.10.2015.

Det ble en enighet om tolkning av TEK10 §7-3 – første ledd med hensyn på beredskapsfunksjoner. Tidligere foreslått faresone er delt opp i mindre soner. Kriteriet som legges til grunn for soneinndelingen er hvor gjennomsnittlig terrenghelling er slakere enn 1:15 eller dersom det ikke er påvist sprøbruddsmateriale.

2 GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN

Det vises til tidligere utarbeidet parameterrapport, G-rap-002 1350005219, for beskrivelse av topografi, grunnforhold og grunnvann.



3 SONEAVGRENSNING OG ROS-ANALYSE

Det er foreslått å opprette fem faresoner for kvikkleireskred ved Eg sykehusområde.

Det påpekes at det er kvikkleire i områder som er utenfor anbefalt soneavgrensning. For mer detaljert oversikt over områder hvor det sannsynligvis er sprøbruddsmateriale (kvikkleire) henvises det til Multiconsults oversiktskart.^[5]

Faresoner for kvikkleireskred avgrenses av berg i dagen, ravine-/bekkedaler, ikke-sensitivt materiale eller dersom området har en gjennomsnittlig helning på 1:15 eller slakere.

3.1 Sone A

Basert på utførte grunnundersøkelser og befaringer er det gjort en ROS-analyse for sykehusområdet på Eg langs Otra. Det er valgt å ta utgangspunktet i høyeste poengsum for vurdering av boligheter og næringsbygg da området er bebygd av samfunnsviktige institusjoner.

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil B. Evalueringen er gitt i vedlegg 1.

Beregnet skadekonsekvensklasse: **Meget alvorlig** ✓

Beregnet faregradsklasse: **Middels** ✓

Beregnet risikoklasse: **4** ✓

Faresonen avgrenses i øst av Otra. I nord er det berg i dagen. I vest er ikke påvist sprøbruddsmateriale i området under Bygg 4, Bygg 5 og deler av Bygg 47. Det er valgt å benytte dette til avgrensning av faresonen. Området ved Bygg 10 vil ikke inkluderes i faresonen da dette faller utenfor 1:15-kravet. Det bemerkes at det er påvist kvikkleire ved Bygg 10.

Søndre rand følger en ravinedal. Denne ravinedalen er delvis oppfylt. Potensielt utløpsområde er mot Otra.

3.2 Sone B

Sone B ligger på toppen av skråningen, sør for bygg 10. Det er valgt å ta utgangspunktet i høyeste poengsum for vurdering av boligheter og næringsbygg da området planlegges for samfunnsviktige institusjoner (ikke beredskapsfunksjoner).

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil A8. Evalueringen er gitt i vedlegg 2.

Beregnet skadekonsekvensklasse: **Meget alvorlig** ✓

Beregnet faregradsklasse: **Middels** ✓

Beregnet risikoklasse: **4** ✓

Faresonen avgrenses i sørøst av det som antas å være en tidligere skredgrop. I nord var det en ravine som har blitt fylt igjen og det ligger i dag en parkeringsplass her. Ettersom denne skråningen har en beskjeden høyde (maksimal 5 til 6 meter), og det har blitt fylt ca. 5 meter over opprinnelig ravine, vurderes dette ikke å være et utløpsområde. Nordøstre avgrensning følger en ravine/bekkedal. Utløpsområdet er i hovedsak mot nord og øst. I sørvest avgrenses faresonen hvor gjennomsnittlig terrenghelling fra nordøstre ravine er mindre enn 1:15.

Det er utført få geotekniske grunnundersøkelser i sonen. Basert på undersøkelser i den tidligere ravinebunnen og dybden på de enkle sonderingene som er utført på skråningstoppen til henholdsvis 23,2 og 26 meters dybde, antas det å være mektig kvikkleire i sone B.

3.3 Sone C

Sone C ligger sør for sone B. Det er valgt å ta utgangspunktet i høyeste poengsum for vurdering av boligheter og næringsbygg da området planlegges for samfunnsviktige institusjoner (ikke beredskapsfunksjoner).

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil A11. Evalueringen er gitt i vedlegg 3.

Beregnet skadekonsekvensklasse: **Meget alvorlig** ✓

A11 ?
+ evt. korrekjon av
ROS-analyse

Beregnet faregradsklasse: **Middels** ✓

Beregnet risikoklasse: **4** ✓

Faresonen avgrenses i nord og sør av det som antas å være tidligere skredgrop. På grunn av beskjeden høyde mot nord og sør, vurderes nordøst som eneste potensielle utløpsområde. Nordøstre avgrensning følger en ravine/bekkedal. I sørvest avgrenses faresonen hvor det ikke er påvist sprøbruddsmateriale.

Det er tidligere utført en del sonderinger og prøvetakninger i sonen i forbindelse med prosjektering av sentralsykehus i 1978. Det ligger i dag ingen bygninger i sonen.

3.4 Sone D

Sone D ligger langs Otra, sør for sone A og strekker seg vestover inn mot Baneheia. Det er valgt å ta utgangspunktet i høyeste poengsum for vurdering av boligheter og næringsbygg da området planlegges for samfunnsviktige institusjoner (ikke beredskapsfunksjoner).

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil A11. Evalueringen er gitt i vedlegg 4.

Beregnet skadekonsekvensklasse: **Meget alvorlig** ✓

A11 ?
+ evt. korrekjon av
ROS-analyse

Beregnet faregradsklasse: **Middels** ✓

Beregnet risikoklasse: **4** ✓

Faresonen avgrenses i øst av Otra. Langs nordre- og nordvestre rand avgrenses sonen av en ravine mot sone A og en tidligere skredgrop mot sone C. Langs sørøstre rand er det påvist berg i dagen og ikke sensitivt materiale. Sonen avgrenses i sørvest av antatt ikke-sensitivt materiale.

Potensielt utløpsområde er mot Otra.

3.5 Sone E

Sone E ligger i sørøstlige del av sykehusområdet i det som antas å være en eldre skredgrop. I sørlig del av foreslått faresone er det ikke utført geotekniske undersøkelser. Foreslått soneavgrensning dermed begrenset av observert berg i dagen. Ved Trollhaugen barnehage er det utført geotekniske undersøkelser hvor det ikke er påvist kvikkleire.^[7]

For vurdering av faregradklassen er det tatt utgangspunkt i profil 514. Evalueringen er gitt i Vedlegg 5.

Beregnet skadekonsekvensklasse: **Alvorlig** ✓

Beregnet faregradsklasse: **Lav** ✓

Beregnet risikoklasse: **2** ✓ ?

Potensielt utløpsområde er mot Otra.

4 STABILITETSANALYSER

For vurdering av valg av profiler, materialfaktorer, materialparametere, lagdeling og poretrykksfordeling henvises det til Rambølls G-rap-002.^[4]

4.1 Tidligere stabilitetsanalyser

For oversikt over tidligere stabilitetsanalyser henvises det til tegning 302 og Rambølls G-rap-001.^[3]

4.2 Supplerende stabilitetsanalyser

For oversikt over beregnede profiler henvises det til tegning 302. Det er utført stabilitetsberegninger for både langtids- (drenert) og korttidstilstanden (udrenert).

4.2.1 AFI-analyse (drenert)

I profil 514 er det påvist lavere sikkerhet enn 1,4 ned mot Otra. Denne bruddsirkelen går kun igjennom ikke-sensitive masser, og tas dermed ikke med i forbindelse med kvikkleireutredningen.

Tabell 4.1 Resultater fra stabilitetsberegnninger (drenert analyse)

Dagens situasjon				Utbedret situasjon			
Tegnings-nummer	Profil	Sikkerhets-faktor, F	Krav til F	Tegnings-nummer	Profil	Sikkerhets-faktor, F	Kommentar
310	B	1,41 ✓	1,4 ✓	312	B (alt.1)	2,14 ✓	Motfylling og avlastning
320	S1	2,31 ✓	1,4 ✓	314	B (alt.2)	1,41 ✓	Avlastning ✗
330	S2	1,58 ✓	1,4 ✓	-	S1	-	Ingen utbedring trengs ✓
340	514	1,58 ✓	1,4 ✓	-	S2	-	Ingen utbedring trengs ✓
				-	514	-	Ingen utbedring trengs ✓

* Alt. 2 har ingen effekt på den mest kritiske glideflaten, men på en mer omfattende/global glideflate (for drenert analyse)

* Anbefaler ekstra øyelek på samme østlige glideflate



4.2.2 ADP-analyse (udrenert)

Ved beregning av forbedringstiltak alternativ 1 er det valgt ikke å ta hensyn til en eventuell styrkeøkning i leira på grunn av pålasting i forbindelse med etablering av motfyllingen og ingen styrkereduksjon på grunn av svelling i forbindelse med avlastning av terrenget.

Ved beregning av forbedringstiltak alternativ 2 er det valgt å benytte skjærstyrkeprofil fra punkt R101 under avlastet terregn for å ta hensyn til svelling i leirmassene.

Tabell 4.2 Resultater fra stabilitetsberegninger (udrenert analyse)

Dagens situasjon				Utbedret situasjon			
Tegnings-nummer	Profil	Sikkerhets-faktor, F	Krav til F	Tegnings-nummer	Profil	Sikkerhets-faktor, F	Kommentar
311	B	1,29 ✓	1,4 ✓	313	B (alt.1)	1,4 ✓	Motfylling og avlastning
321	S1	1,45 ✓	1,4 ✓	315	B (alt.2)	1,4 ✓	Avlastning
331	S2	1,73 ✓	1,4 ✓	-	S1	-	Ingen utbedring ✓ trengs
341	514	1,73 ✓	1,4 ✓	-	S2	-	Ingen utbedring ✓ trengs
				-	514	-	Ingen utbedring ✓ trengs

* Avbøler etasja øjde av samensatt glideflate

✓

5 VURDERING AV § 7-3 TEK10 (SIKKERHET MOT SKRED)

TEK10 § 7-3 første ledd sier at «Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område». Kravet gjelder for eksempel bygninger som har nasjonal eller regional betydning for beredskap og krisehåndtering.

I henhold til dagens regelverk foreligger det ikke noen definisjon for nødvendig beregningsmessig sikkerhetsfaktor for å definere et område som ikke-skredfarlig.

Basert på dette har funksjonene til sykehuset blitt vurdert og Rambøll foreslår følgende funksjoner skal vurderes etter henholdsvis §7-3 første og annet ledd:^[11]

TEK 10 § 7-3 første ledd	TEK 10 § 7-3 annet ledd
<ul style="list-style-type: none">- Sykehus (beredskapsfunksjoner)- Helikopterlandingsplass- Beredskapsvei til sykehuset	<ul style="list-style-type: none">- Sykehus (ikke beredskapsfunksjoner)- Helseinstitusjoner- Lege, tannlege, fysioterapi, kiropraktor, sykehjem- Forskning, utvikling og konsulentvirksomhet.- Undervisning (skole, høyskole og universitet)- Støttefunksjoner til sykehuset, så som barnehage, forsamlingslokaler, treningscenter, servering og bevertning, forretning/kiosk, hotell- Utearealer/grønnstruktur- Samferdsel, slik som veier, parkeringshus

Funksjoner er hentet fra forslag til reguleringsbestemmelser for Områderegulering Eg sykehusområde datert 14.04.2015

Funksjonene som kommer under TEK10 §7-3 først ledd skal ikke plasseres innenfor en faresone for kvikkkleireskred. Funksjonene som kommer under annet ledd kan plasseres innenfor en faresone så lenge disse prosjekteres etter gjeldende regelverk for K1- til K4-tiltak.

Ettersom sone A omfatter eksisterende sykehusbebyggelse anbefales det å benytte sikkerhetsfaktor, $F > 1,4$ som minstekrav for områdestabiliteten.



6 GEOTEKNISKE VURDERINGER

6.1 Sone A (Stabilitetsberegning A, B og S1)

6.1.1 Skråningsstabilitet

Det er tidligere utført terregnforbedringer i form av motfylling i bunnen av skråningen. Stabilitetsberegningen i profil B med skissert motfylling vurderes som representativ for profil A.

Øvre deler av profil B består av tre til fem meter sand, silt og tørrskorpe over leire og kvikkleire. Ned mot elva ligger leira nært terrenget. Kvikkleiremektigheten er opptil 20 meter i selve skråningen og avtar under Otra og innover platået.

Dagens situasjon tilfredsstiller ikke stabiliteten i profil B kravet som trengs for ny utbygning i sonen.

Profil S1 har relativt like grunnforhold som profil B, men ettersom profilet har en slakere helling er sikkerheten mot utglidning bedre og vurderes som tilfredsstillende.

6.1.2 Stabiliserende tiltak

Beregninger i profil B viser at stabiliteten i dag ikke tilfredsstiller sikkerhetskravet som kreves for området ($F_c > 1,4$) i forbindelse med nye utbygninger. Det er utarbeidet to ulike forslag til stabiliserende tiltak.

Anbefalt tiltak (alternativ 1) er å fortsette den tidligere utlagte motfyllingen ved profil A sørover samtidig som øvre del av skråningen ved bygg 1 avlastes noe for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet. Denne avlastningen kan antageligvis tilpasses eksisterende infrastruktur som ligger øst for bygg 1. Anbefalt motfylling er en forlengelse av eksisterende motfylling/erosjonssikring som ble etablert i 1997/1998. Etter dette har det vært utført kontroller på fyllingen flere ganger. Det ble utført en regelmessig 5 års kontroll av denne av Multiconsult senest i 2014. Det er i geoteknisk notat beskrevet at «motfyllingen synes å være intakt» og det har ikke vært behov for utbedringer på fyllingen.^[8,9] Se tegning 303, 312 og 313 for forslag til motfylling og avlastning.

Alternativt er det mulig å oppnå tilfredsstillende sikkerhet ved ekstra avlastning i toppen av skråningen (alternativ 2). Det vil da ikke være behov for motfylling for å oppnå tilfredsstillende stabilitet. Denne avlastningen vil medføre at all eksisterende infrastruktur ved skråningstoppen må flyttes. I tillegg kan det være nødvendig å utføre noen stabiliserende tiltak i forbindelse til fundamentene til Bygg 1 ettersom det blir behov for graving inn mot disse. Basert på tidligere dokumenter antas dette bygget fundamentert på trepeler. Se tegning 304, 314 og 315 for forslag til avlastning.

6.2 Sone B (Stabilitetsberegning 510 og 515)

6.2.1 Skråningsstabilitet

I profil 510 er dagens terregng noe forandret enn det geometrien i beregningen fra 1978 viser. Det er etablert en motfylling i ravinen for å stabilisere daværende situasjon. Det er påvist et mektig lag med kvikkleire ca. sju meter under terregng.

Basert på tidligere utførte beregninger vurderes stabiliteten til profil 510 som **tilfredsstillende** ($>1,4$).

6.2.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er større enn 1,4 vil det ikke være behov for stabiliserende tiltak før området kan utbygges.



6.3 Sone C (Stabilitetsberegning 511, 512 og 515)

6.3.1 Skråningsstabilitet

Beregningene er gjort for å vurdere stabiliteten ved planlagt sykehusutbygging (1978). Geometrien av terrenget i tidligere profil 511 er i stor grad lik dagens terrenget. Det er påvist et mektig lag med kvikkleire ca. fire meter under terrenget.

Basert på tidligere utførte beregninger vurderes stabiliteten til profil 511 som **tilfredsstillende** ($>1,4$).

Geometrien av terrenget i profil 512 er i stor grad lik dagens terrenget. Det er påvist et mektig lag med kvikkleire under ca. kote +17 i øvre deler og kote +12 i nedre deler av profilet. Dette tilsvarer henholdsvis ca. åtte og fire meter under terrenget.

Basert på tidligere utførte beregninger vurderes stabiliteten til profil 512 som **tilfredsstillende** ($>1,4$).

I profil 515 er dagens terrenget forandret i forhold til situasjonen i 1978. Det er lagt en motfylling i erosjonsdalen for å stabilisere daværende situasjon. Det er påvist et mektig lag med kvikkleire under ca. kote +15 i østre deler og kote +8 i vestre deler av profilet. Dette tilsvarer henholdsvis ca. én og åtte meter under terrenget.

Basert på tidligere utførte beregninger vurderes stabiliteten til profil 515 som **tilfredsstillende** ($>1,4$).

6.3.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er større enn 1,4 vil det ikke være behov for stabiliserende tiltak før området kan utbygges.

6.4 Sone D (Stabilitetsberegning S2)

6.4.1 Skråningsstabilitet

Tidligere er det utført bekkelukking og lagt en motfylling i bunnen av profil S2. Det er påvist et kvikkleirelag med mektighet mellom tre og tretten meter. I øvre deler av profilet er kvikkleira påvist fra ca. kote +16,5, mens ved Otra er det kvikkleira fra ca. kote -1,0.

Basert på utførte beregninger vurderes stabiliteten til profil S2 som **tilfredsstillende** ($>1,4$).

6.4.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er større enn 1,4 vil det ikke være behov for stabiliserende tiltak før området kan utbygges.



6.5 Sone E (Stabilitetsberegning 513 og 514)

6.5.1 Skråningsstabilitet

Geometrien av terrenget i tidligere beregning 513 er i stor grad lik dagens terren. Øverste del av skråningen er mulig noe slakere i dagens situasjon. Supplerende stabilitetsberegninger er utført for et revidert profil 514, som antas å representere begge situasjoner.

Tidligere stabilitetsberegninger antydet at det var noe lav sikkerhet mot brudd i profil 514. På grunnlag av de supplerende undersøkelsene er det dokumentert en høyere skjærstyrke i leira. Dette, i tillegg til mer nøyaktige beregningsmetoder, viser supplerende beregninger at områdestabiliteten er **tilfredsstillende** ($>1,4$) slik som området ligger i dag. Det er påvist et tynt kvikkleirelag som ligger nært terren i nedre deler av profilet. Antageligvis ligger profil 514 i en eldre skreddrop. En kan derfor anta at mye av de sensitive løsmassene allerede har glidd ut i Otra.

6.5.2 Stabiliserende tiltak

Ettersom beregnet sikkerhet er større enn 1,4 vil det ikke være behov for stabiliserende tiltak før området kan utbygges.

6.6 Potensielle utløsnings- og skredmekanismer

Ettersom det ikke er registrert erosjon av betydning langs Otra i nyere tid, antas det som mest sannsynlig at eventuelle skred vil bli utløst av anleggsvirksomhet. Potensielle utløsningsmekanismer kan være oppfyllinger på topp av skråninger, utgravinger ved skråningsfot eller endringer i grunnvannsstrømmene. Inspeksjon av erosjon langs elvebunn er ikke utført.

7 VIDERE ARBEID

I forbindelse med byggesak i sone A må det utføres en detaljprosjektering av de anbefalte stabiliserende tiltakene. Tiltakene forutsettes utført slik at disse kan betraktes som «endelig terren». Det kan være behov for noen supplerende grunnundersøkelses ved foreslått motfylling og avlastning. I forbindelse med prosjektering av avlastningen må fundamenteringen til bygg 1 vurderes.

I sone B og E er det utført få grunnundersøkelses. Soneavgrensningene er derfor utelukkende basert på topografiske forhold (gjennomsnittlig terrenghelling $> 1:15$). Det anbefales derfor å utføre supplerende undersøkelses for å få en mer korrekt avgrensning. Dette vil antageligvis føre til mindre soner enn det som er foreslått.

✓

8 KONLUSJON

Rambøll har utført en kvikkleireutredning for sykehusområdet på Eg i Kristiansand etter § 7-3 i TEK 10 og NVEs kvikkleireveileder 7/2014.^[1] Det er avholdt et møte mellom Rambøll, Kristiansand kommune og NVE for vurdering av sikkerhetsnivå for videre utbygning på eksisterende sykehusområde.^{[6], [12]}

Sonderinger utført i nordlige del av området antyder over 20 meter mektighet av kvikk-/sensitiv leire. Sør i området antyder sonderingene en mektighet av sensitiv leire på ca. to meter. Leira og kvikkleira er relativt fast i uomrørt tilstand og det er målt lave poretrykksforhold i området.

Det er foreslått å etablere fem nye kvikkleiresoner for større deler av området. Det bemerkes at det er områder utenfor anbefalt soneavgrensning hvor det er påvist sprøbruddsmateriale. Disse områdene er ikke markert som faresoner på grunn av topografiske forhold.

Tiltak som kommer inn under TEK10 § 7-3 første ledd, slik som beredskapsfunksjoner, helikopterlandingsplass og beredskapsveg, kan ikke plasseres innenfor faresonene. Resterende funksjoner kan plasseres innenfor faresonene så lenge disse oppfyller kravet til sikkerhet som angitt i NVEs retningslinjer^{7/2014} og § 7-3 annet ledd.

~~Veileder~~ Utførte stabilitetsberegninger viser generelt tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred og det er ikke observert nevneverdig erosjon.


For utbygging i sone A anbefales en minste sikkerhetsfaktor på 1,4 for områdeskred. Det er behov for noen stabiliseringstiltak for å oppnå dette. Foreslått tiltak er å videreføre eksisterende motfylling langs Otra, samt å avlaste terrenget øst for bygg 1. Alternativt er det mulig å oppnå tilfredsstillende sikkerhet uten motfylling dersom omfanget av avlastningen økes, men dette kan komme i konflikt med fundamenteringen til bygg 1.

I sone B og E er det utført få grunnundersøkelser, og avgrensningene baserer seg kun på topografiske forhold. Supplerende undersøkelser kan dokumentere at det ikke er sprøbruddsmateriale og dermed redusere utstrekningen av sonene.

9 REFERANSER

1. NVE. Veileder: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Datert april 2014.
2. NGI. Rapport 20001008-2, Program for økt sikkerhet mot leirskred: Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire. Revisjon 3. Datert 08.oktober 2008.
3. Rambøll. Oppdragsnummer 1350005219. Områdestabilitet Eg sykehusområde. Rapport nr. 001. Innledende arbeid. Datert 15.09.2014.
4. Rambøll. Oppdragsnummer 1350005219. Områdestabilitet Eg sykehusområde. Rapport nr. 002 – Rev01. Parameterrapport. Datert 02.15.2015
5. Multiconsult, kart: Orienterende kvikkleirekart sørøvre område med utvalg av foreliggende grunnboringer-Eg, Kristiansand og Orienterende kvikkleirekart nordre område med utvalg av foreliggende grunnboringer-Eg, Kristiansand, datert 22.1.2013.
6. Møte med Kristiansand kommune, NVE og Rambøll. 28.10.2014
7. Multiconsult. Oppdragsnummer 312233. Supplerende geotekniske vurderinger. Datert 03.02.2011.
8. Multiconsult. Oppdragsnummer 313394. Stabilitet av skråning mot Otra. Datert 28.11.2014.
9. Multiconsult. Oppdragsnummer 313493. RIG-NOT-003. Opplysninger om eksisterende fylling langs skråningsfot mot Otra. UTKAST. Datert 30.04.2015.
10. NVE. Veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein. 4/2009. Datert november 2014
11. Rambøll. Oppdragsnummer 1350005219. Områdestabilitet Eg sykehusområde. Notat – Fordeling funksjoner SSHF. Revisjon 01. Datert 09.10.2015
12. Møte med Kristiansand kommune, NVE og Rambøll. 29.10.2015





Tegnforklaring/anmerkninger:

Supplererende stabilitetsberegninger:
Profil B, S1, S2 og 514


Tidligere utførte stabilitetsberegninger:

Profil A-A og B-B: Multiconsult, Oppdrags/rapportnr: 345212/1, 20.10.1996

Profil 510 til 515: Noteby, Oppdragsnr: 15046, 14.09.1978

OBS! Det forekommer sprøbruddsmateriale og kvikkleire også utenfor områder som er skravert.
Kart av Multiconsult, datert 22.1.2014, viser hvor det påvist sensitiv leire ($S_t > 30$) eller kvikkleire ved prøvetaking og vingebor, samt områder hvor utførte sonderinger antyder meget sensitiv leire og kvikkleire.

				OPPDAG				INNHOLD				OPPDAG NR.				MÅLESTOKK		BLAD NR.		AV		
				Områdestabilitet Eg sykehusområde				Situasjonsplan				1350005219				1:3000		-		-		
				OPPDAGSGIVER				Kvikkleirefaregrad:														
01	19.11.2015	Justert faresoneavgrensning	MTV	ERPY	MTV	TEGN	KONTR	GODKJ	Kristiansand kommune													
REV.	DATO	ENDRING																				
TEGNINGSSTATUS																						



01	19.11.2015	Justert faresoneavgrensning	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					


RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDAG
Områdestabilitet Eg sykehusområde
OPPDAGSGIVER
Kristiansand kommune

INNHOLD
Situasjonsplan
Forslag til stabiliserende tiltak - Alt. 1
■ Motfylling (skisse)
■ Avlastning av terregn (skisse)

OPPDAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350005219	1:3000	-	-
TEGNING NR.			REV.
303			01



01	19.11.2015	Justert faresoneavgrensning	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR	GODKJ
TEGNINGSSTATUS					

RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRA

Områdestabilitet Eg sykehusområde

OPPDRA

Kristiansand kommune

INNHOLD
Situasjonsplan

Forslag til stabiliserende tiltak - Alt. 2

Avlastning av terrenget (skisse)

OPPDRA NR.
1350005219

MÅLESTOKK
1:3000

BLAD NR.
-

AV
-


TEGNING NR.

REV.


304

01

V




Aarbefolker ekstra sjeld m/ samme utgående



Ny beregning utført


00 22.04.2015 REV. 1 DATO ENDING	HTV ERPV HTV TEGN KODER GOOD	RAMBOLL Ramboll AS - Region Midt-Norge P. b. 9420 Skjærsjøen N-4943 Trondheim Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 www.ramboll.no	OPPDRAG Områdestabilitet Eg sykehusområde OPPDRAGSGIVER Kristiansand kommune	INNHOLD Stabilitetsberegning - Profil B Dagens situasjon AFI-analyse	OPPDRAG NR. 1350005219 MÅlestokk 1:400 (A3L) BLAD NR. TEGNING NR. 310 AV REV. 0
-------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---

Anbefales ekstra vjekk av sammenvatt glideflak




OPPDRAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350005219	1:400 (A3L)		
TEGNING NR.	REV.		

"gmb." beregning




Ny begining effect

Ambefor ekstra sjell av samansatt glideflate



"Gamal" beregning


Anbefaler ekstra sjødekk med sammensatt glideflate



Ny beregning utført


✓

Aubefalser ekstra sjekk m/ sammensatt glideflate




00 22.04.2015	REV. 1	NTV	ERPY	HTV	OPDRAG	Områdestabilitet Eg sykehuseområde	INNHOUD	Oppdrag nr.	Målestokk	Blad nr.	Av
DATA	ENGANG	TEGN	KONTR	GODJ	OPDRAGSGIVER	Ramboll AS - Region Hordaland P.O. 9420 Sluppen Postboks 1493 Trondheim Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 www.ramboll.no	Stabilitetsberegnung - Profil B Utbedret situasjon - Alternativ 2 ADP-analyse Avlastning av terreng	1350005219	1:400 (A3L)	TEGNING NR.	REV.
					Kristiansand kommune				315	0	

Ny beregning utarbeidet




Ny beregning opprett






"Gamal" beregning




DD	22.04.2015	HTV	EPY	MTV	OPPDAG	Områdestabilitet Eg sykehusområde	INNHOLD	Oppdrag nummer	OPPDAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV	
KREV.	DATO	ENDRING	TEGN	MONTR	GODKJ	OPPDAGSGIVER	Stabilitetsberegning - Profil S2	1350005219	1:400 (A3L)	TEGNING NR.	REV.		
						Kristiansand kommune	Dagens situasjon					330	0




"Gammel" beregning

00 02.03.2015	REV. DATO	ENDRING	HTV	ERPY	HTV	RAMBÖLL	OPPDRA格 Områdestabilitet Eg sykehusområde	INNHOLD Stabilitetsberegnung - Profil S2	OPPDRA格 NR. 1350005219	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR. REV.
TEGNINGSSITUASJON	Dagens situasjon	Dagens situasjon	Oppdragsgiver	Kristiansand kommune					TEGNING NR. 331		0



00 22.04.2015	HTV	ERPY	HTV	RAMBOLL	Områdestabilitet Eg sykehusområde	OPPDRAG NR.	1350005219	MÅlestokk	BLAD NR.	AV
REV. DATO	ENDRINGS	TEGN	KONTROL	Ramboll AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Skjæppen Hellonolla 79, N-7493 Trondheim Tlf.: 73 84 10 60 - FAX: 73 84 10 60 www.ramboll.no	OPPDRAGSGIVER	Oppdragsgiver	Dagens situasjon	TEGNING NR.	REV.	
TEGNINGSSITUASJON	Kristiansand kommune	Oppdragsgiver	AFI-analyse				340			0


Ny beregning utført
✓




"Gammel" beregning ✓

00	02.03.2015	HTV	ERPV	HTV	OPPDRAG	Områdestabilitet Eg sykehusområde	INNHOLD	Stabilitetsberegnung - Profil 514	OPPDRAG NR.	1350005219	MÅlestokk	BLAD NR.	AV
REV.	DATO	ENDRING	TECN	KONTAKT	OPPDRAGSGIVER	Dagens situasjon	INNHOLD	Dagens situasjon	TEGNING NR.	341	TEGNING NR.	REV.	
			GOOK		Kristiansand kommune	ADP-analyse							


Profil A0




Profil A1



Profil A2



Profil A3



TEGNINGSSTATUS	REV.	DATO	ENDRING	MTV	ERPY	MTV	TEGN	KONTR	GODKJ
12.11.2015									



RAMBOLL
Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - Fax: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAg
Områdestabilitet Eg sykehusområde
OPPDRAgSGIVER
Kristiansand kommune


INNHOLD
Situasjonsplan og profiler
Vurdering av utstrekning av kvikkleire-skred med helning 1:15

OPPDRAg NR. 1350005219 MÅLESTOKK 1:2000 (A3) BLAD NR. - AV -
TEGNING NR. REV.
350 00







Profil A5




Profil S1




Profil A6







Profil A8



Profil A9



Profil A10



	12.11.2015		MTV	ERPY
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSTATUS				



Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAg
Områdestabilitet Eg sykehusområd
OPPDRAgSGIVER
Kristiansand kommune





INNHOLD

Situasjonsplan og profiler

Vurdering av utstrekning av kvikkleire-skred med helning 1:15

OPPDAG NR. MÅLEST.
1350005219 1:20

	BLAD NR. -	AV -
3)	TEGNING NR.	REV.
	352	00



	12.11.2015		MTV	ERPY
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
TEGNINGSSTATUS				



Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 66
www.ramboll.no

OPPDRA�

Områdestabilitet Eg sykkelusområdet

OPPDRAFGIVER

INNHOLD
Situasjonsplan og profiler

Vurdering av utstrekning av kvikkleire-skred med helning 1:15


DPPDRAG NR. MÅLESTO
1350005219 1:200

BLAD NR.	AV
-	-


TEGNING NR. REV.

353 | 00

Profil A15



Profil A16



			MTV	ERPY MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR GODKJ
TEGNINGSSTATUS				



Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.rambøll.no

OPPDAG
Områdestabilitet Eg sykehusområde
OPPDAGSGIVER
Kristiansand kommune

INNHOLD
Situasjonsplan og profiler
Vurdering av utstrekning av kvikkleire-skred med helning 1:15

OPPDAG NR. 1350005219 MÅlestokk 1:2000 (A3) BLAD NR. - AV -
TEGNING NR. REV.
354 00

✓



ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirkred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 1

Oppdrag: Områdestabilitet Eg sykehusområde
Oppdragnummer: 1350005219
Saksbehandler: Morten Tveit
Profil: B
Område: Sone A
Dato: 24.04.2015
Kontrollert: Ernst Pytten

Skadekonsekvens

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Boligenheter	4	3	Sykehus
Næringsbygg, personer	3	3	Sykehus
Annен Bebyggelse, verdi	1	0	
Vei	2	2	Tilkomstveg til sykehus
Toglinje	2	0	
Kraftnett	1	0	
Oppdemming/flom	2	0	

Poeng (score x vekttall): 25

Faktor	Vekttall	Konsekvens, score			
		3	2	1	0
Boligenheter, antall	4	Tett>5	Spredd >5	Spredd <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen

Beregnet skadekonsekvensklasse:

Meget Alvorlig

Skadekonken

0,56

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	2	Antatt utfra terregngroper
Skråningshøyde	2	2	24m Profil B-B
Tidligere/nåværende terregnivå	2	2	OCR=1,27 i 34512.PR1
Poretrykk, overtrykk	3	0	
Poretrykk, undertrykk	-3	1	Gjennomsnittlig noe poreundertrykk =3*H/4 (Profil B-B)
Kvikkleiremektighet	2	3	Prøveserie 34512-1
Sensitivitet	1	3	Ikke tegn til erosjon
Erosjon	3	0	
Inngrep, forverring	3	2	Eksisterende oppfylling ved skråningstopp
Inngrep, forbedring	-3	0	

Poeng (score x vekttall): 22

Faktor	Vekttall	Faregrad, score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terregnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>50	-(20-50)	-(0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen

Beregnet faregradskasse:

Middels

Faregrad

0,43

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)

2397

Risikoklasse:

4

✓

✓: Tidligere ha hatt

✓



ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirkred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 2

Oppdrag: Områdestabilitet Eg sykehusområde

Oppdragnummer: 1350005219

Område: Sone B

Saksbehandler: Morten Tveit

Dato: 13.11.2015

Profil: A8

Kontrollert: Ernst Pytten

Skadekonsekvens

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Boligenheter	4	3	Sykehus
Næringsbygg, personer	3	3	Sykehus
Annен Bebyggelse, verdi	1	0	
Vei	2	2	Tilkomstveg til sykehus
Toglinje	2	0	
Kraftnett	1	0	
Oppdemming/flom	2	0	

Poeng (score x vekttall): 25

✓

Faktor	Vekttall	Konsekvens, score			
		3	2	1	0
Boligenheter, antall	4	Tett>5	Spredt >5	Spredt <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen

Beregnet skadekonsekvensklasse:

Meget Alvorlig

Skadekonsekven

0,56

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	2	Antatt utfra terregngroper
Skråningshøyde	2	0	10m Profil A8
Tidligere/nåværende terregnivå	2	2	OCR=1,27 i 34512.PR1
Poretrykk, overtrykk	3	0	Antatt hydrostatisk. Ingen målinger
Poretrykk, undertrykk	-3	0	
Kvikkleiremektighet	2	3	Antatt utfra tidligere sonderinger i ravine
Sensitivitet	1	3	Prøveserie 34512-1
Erosjon	3	0	Ikke tegn til erosjon
Inngrep, forverring	3	2	0 ✓ Planlagt større utbygging
Inngrep, forbedring	-3	1	Igjenfylling av raviner

Poeng (score x vekttall):

etter 18 12 ✓ For utleggning, 2 dagers faregrad
utleggning Middels 1 av ✓

Beregnet faregradskasse:

Faregrad

0,35

Faktor	Vekttall	Faregrad, score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terregnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>-50	-(20-50)	-(0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)

1961

Risikoklasse:

4

✓

✓



ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirkred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 3

Oppdrag: Områdestabilitet Eg sykehusområde
Oppdragnummer: 1350005219
Område: Sone C
Saksbehandler: Morten Tveit
Dato: 13.11.2015
Profil: S2
Kontrollert: Ernst Pytten

A? ✓
X?

Skadekonsekvens

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Boligenheter	4	3	Sykehus
Næringsbygg, personer	3	3	Sykehus
Annен Bebyggelse, verdi	1	0	
Vei	2	2	Tilkomstveg til sykehus
Toglinje	2	0	
Kraftnett	1	0	
Oppdemming/flom	2	0	

Poeng (score x vekttall): 25

Faktor	Vekttall	Konsekvens, score			
		3	2	1	0
Boligenheter, antall	4	Tett>5	Spredt >5	Spredt <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen

Beregnet skadekonsekvenskasse:

Meget Alvorlig ✓

Skadekonsekven

0,56

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	2	Antatt utfra terrenggrøper
Skråningshøyde	2	2	(25m) må evt. kompenses
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	0	OCR=3,2 i R106
Poretrykk, overtrykk	3	0	Antatt hydrostatisk i gjennomsnitt
Poretrykk, undertrykk	-3	0	
Kvikkleiremektighet	2	3	H/2
Sensitivitet	1	3	Prøveserie R106
Erosjon	3	0	Ikke tegn til erosjon
Inngrep, forverring	3	2	0
Inngrep, forbedring	-3	1	Planlagt større utbygging Igjenfylling av raviner

Poeng (score x vekttall):

Eller 18/12 Far
utbygning Middels ikke utbygging

Beregnet faregradskasse:

Faregrad

0,35

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)

1961

Risikoklasse:

4

Faktor	Vekttall	Faregrad, score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>50	(20-50)	(0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen

✓

✓



ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 4

Oppdrag: Områdestabilitet Eg sykehusområde
Oppdragnummer: 1350005219
Saksbehandler: Morten Tveit
Profil: A11

Område: Sone D
Dato: 13.11.2015
Kontrollert: Ernst Pytten

A? 52?

Skadekonsekvens

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Boligenheter	4	3	Sykehus
Næringsbygg, personer	3	3	Sykehus
Annен Bebyggelse, verdi	1	0	
Vei	2	2	Tilkomstveg til sykehus
Toglinje	2	0	
Kraftnett	1	0	
Oppdemming/flom	2	0	

Poeng (score x vekttall): 25

Faktor	Vekttall	Konsekvens, score		
		3	2	1
Boligenheter, antall	4	Tett>5	Spredt >5	Spredt <5
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten

Beregnet skadekonsekvensklasse:

Meget Alvorlig ✓

Skadekonsekven

0,56

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	2	Antatt utfra terrenngroper
Skråningshøyde	2	2	15m ✓ → målt evnt. korrigeres
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	0	OCR=3,2 i R106
Poretrykk, overtrykk	3	0	Antatt hydrostatisk i gjennomsnitt
Poretrykk, undertrykk	-3	0	
Kvikkleiremektighet	2	3	Antatt H/2
Sensitivitet	1	3	Prøveserie R106
Erosjon	3	0	Ikke tegn til erosjon
Inngrep, forvring	3	2	Planlagt større utbygging
Inngrep, forbedring	-3	1	Ilgjenfylling av raviner

Poeng (score x vekttall):

Eller 18 ✓ Forutgående
eller 10 Middels Lav

Beregnet faregradskasse:

Faregrad

0,35

Faktor	Vekttall	Faregrad, score		
		3	2	1
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>-50	-(-20-50)	-(-20)
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite
Inngrep, forvring	3	Stor	Noe	Liten
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)

1961

Risikkoklasse:

4

✓



ROS-ANALYSE

ref: "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire"
20001008-2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Vedlegg 5

Oppdrag: Områdestabilitet Eg sykehusområde
Oppdragnummer: 1350005219
Område: Sone E
Saksbehandler: Morten Tveit
Dato: 13.11.2015
Profil: 514
Kontrollert: Ernst Pytten

Skadekonsekvens

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Boligenheter	4	3	
Næringsbygg, personer	3	0	
Annен Bebyggelse, verdi	1	0	
Vei	2	2	Tilkomstveg til sykehus
Toglinje	2	0	
Kraftnett	1	0	
Oppdemming/flom	2	0	

Poeng (score x vekttall): 16

Beregnet skadekonsekvensklass: Alvorlig

✓

Skadekonsekven

0,36

Faktor	Vekttall	Konsekvens, score			
		3	2	1	0
Boligenheter, antall	4	Tett>5	Sprett >5	Sprett <5	Ingen
Næringsbygg, personer	3	>50	10-50	<10	Ingen
Annен Bebyggelse, verdi	1	Stor	Betydelig	Begrenset	Ingen
Vei, ÅDT	2	>5000	1001-5000	100-1000	<100
Toglinje, baneprioritet	2	1-2	3-4	5	Ingen
Kraftnett	1	Sentral	Regional	Distribusjon	Lokal
Oppdemming/flom	2	Alvorlig	Middels	Liten	Ingen

Faregradsklasser (sannsynlighet)

Forklaring

Vurdering:			
Faktor	Vekttall	Analyse Rambøll 2015	Kommentar
Tidligere skredaktivitet	1	2	Antatt utfra terrenggrøper
Skråningshøyde	2	2	25m Profil 514
Tidligere/nåværende terrengnivå	2	0	OCR=2,0 (CPTU R106)/OCR=4,5 (CPTU R108)
Poretrykk, overtrykk	3	0	
Poretrykk, undertrykk	-3	1	Gjennomsnittlig noe poreundertrykk
Kvikkleiremektighet	2	0	Tynt lag
Sensitivitet	1	1	St=20 (R108)
Erosjon	3	0	Ikke tegn til erosjon
Inngrep, forverring	3	2	Planlagt større utbygging
Inngrep, forbedring	-3	0	

Poeng (score x vekttall): 10

etter utbygging ↗ ↘ for utbygging ↗ ↘

Beregnet faregradsklass: Lav

Faregrad

0,20 ↗ ↘ 0,3

Risiko (skadekonsekvens x faregrad)

697 ✓

Risikoklasse:

3

Faktor	Vekttall	Faregrad, score			
		3	2	1	0
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen
Skråningshøyde, m	2	>30	20-30	15-20	<15
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0-1,2	1,2-1,5	1,5-2,0	>2,0
Poretrykk, overtrykk (kPa)	3	>+30	10-30	0-10	Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk (kPa)	-3	>-50	-(20-50)	-(0-20)	Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet	2	>H/2	H/2-H/4	<H/4	Tynt lag
Sensitivitet	1	>100	30-100	20-30	<20
Erosjon	3	Aktiv/Glidning	Noe	Lite	Ingen
Inngrep, forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
Inngrep, forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	Ingen

OK ✓

✓