

Oppdragsgiver: **Nesset kommune**
Oppdragsnr.: **5191972** Dokumentnr.: **RIG01**

Til:
Fra: ToDos
Dato 2019-08-27

► Helsehus i Eidsvåg; Faregradsvurdering av kvikkleiresone

Bakgrunn

Nesset kommune planlegg eit helsehus i Eidsvåg sentrum. I samanheng med dette er det lagt fram ei mindre endring av reguleringsplanen for Eidsvåg sentrum. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremja motsegn til denne endringa på bakgrunn av manglande faregradsvurdering av kartlagt kvikkleiresone.

I samband med det opphavlege reguleringsplanarbeidet har Norconsult (tidlegare Geovest-Haugland AS) i 2011 til 2013 gjennomført ei omfattande kartlegging av kvikkleiresoner i Eidsvåg-området, sjå Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3 og Ref. 4.

Seinare (2016-2017) har Norconsult også utført grunnundersøking for prosjektet Nytt omsorgssenter på den aktuelle tomta for helsehuset Ref. 6, og ei grunnundersøking i kanten av den kartlagte kvikkleiresona i Eidsvåg sentrum, sjå Ref. 7, der ein har påvist overgang frå kvikkleiresone til område utan kvikkleire.

Vidare har Norges Geotekniske Institutt (NGI) i perioden 2013-2014 gjennomført ei regional kvikkleirekartlegging, sjå Ref. 5.

I ei tilbakemelding om motsega har NVE gitt følgjande uttale:

Norconsult sin rapport frå oktober 2013 er utarbeida før gjeldande rettleiar [7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»](#) var lansert, og manglar etter det vi kan sjå fastsetjing av faregrad.

Rapporten er også utarbeidd før den regionale kvikkleirkartlegginga vart gjennomført i 2013-2014 (NGI), og avgrensinga av kvikkleiresona i Norconsult sin rapport er større enn i [NGI sin rapport](#) som er tilgjengeleg på NVE Atlas.


NVE meiner med bakgrunn i dette at det er trond for å avklare fare for områdeskred av kvikkleire i høve til tryggleikskrava i byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. Det kan gjerast med at fagkyndig innan geoteknikk utarbeider notat som fastset faregrad. Dersom utgreiingane som er gjort i området blir vurdert som tilstrekkeleg til å fastsetje faregrad og avgrense sona kan dei leggast til grunn.

Oppdraget

Frå Nesset kommune har Norconsult fått i oppdrag å utarbeide vurdering av faregrad for kvikkleiresona som omfattar det området der det planlagte helsehuset skal ligge.

Eit kartutsnitt med planlagt plassering av helsehuset er vist i Figur 1.

Oppdragsgiver: Nesset kommune
Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: RIG-01



Figur 1. Lokalisering av helsehuset vist med oransje farge.

Kvikkleiresone

Figur 2 viser kvikkleiresonene Eidsvåg og Eidsvåg Østre slik dei er presenterte i rapport frå NGI (Ref. 5).




Figur 2. Kvikkleiresoner fra NGI si kartlegging (Ref. 5)

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: RIG-01

Figur 3 viser den samanhengande kvikkleiresona frå Norconsult si utgreiing (Ref. 3 og Ref. 4)



Figur 3. Samanhengande kvikkleiresone Eidsvåg-Holtan-Stubø frå Norconsult si utgreiing i 2013.

Ved samanlikning av Figur 2 og Figur 3 ser ein at Norconsult si kartlegging definerer ei større utstrekning av sona både i vest og aust.

Forholda ved Helsehuset

Figur 4 og Figur 5 viser detaljert kartutsnitt av området omkring planlagt helsehus, der den aktuelle kvikkleiresona er markert.





Figur 5. Kvikkleiresone ved Eidsvåg sentrum etter Ref. 4

I Figur 5 er kvart einskilt borepunkt vist med fargekode. Raudbrun farge viser punkt med dokumentert kvikkleire, medan fiolett farge viser antatt kvikkleire eller sprøbruddsmaterial. Grøn farge viser dokumentert fråver av kvikkleire, medan turkis farge viser antatt fråver av kvikkleire.

På bakgrunn av klassifisering av kvart einskilt borepunkt er grensa for kvikkleiresona lagt inn med raudbrun linje for omrisset og raudbrun skravur.

Faregrad og tiltakskategori


Vurdering av faregrad er gjort i samsvar med Ref. 8 for 5 utvalde profil innanfor den samla kvikkleiresona. Resultata er presenterte i Vedlegg 1.

Som det framgår av vedlegget, gir 4 av dei 5 profila faregrad middels, medan det femte profilet viser låg faregrad. Dette betyr at **sona må få faregrad middels**.

Sidan det planlagte tiltaket med Helsehus medfører tilflytting/persononophold tilsvarende meir enn to bueiningar, vil tiltakskategoriene bli **K4**. Difor blir kravet, både med låg og middels faregrad, at det må gjennomførast stabilitetsanalyser som dokumenterer sikkerhetsfaktor $F \geq 1,4$ eller forbetring dersom $F < 1,4$.

Stabilitet

Kravet ($F \geq 1,4$) er alt tilfredsstilt og dokumentert i Ref. 4, sjå nedre del av Teikning 306, der det er vist at lågaste sikkerhetsfaktor i området for det aktuelle prosjektet er 1,76. Utsnitt av den aktuelle teikninga er vist i Figur 6. I Norconsult sin rapport frå grunnundersøking for nytt omsorgssenter (Ref. 6) er det gitt tilråding om at nybygget bør fundamentert på pelar. Vi legg til grunn at denne tilrådinga blir fulgt. Difor er det her ikkje lagt inn terrenghast ut mot sjøkanten.



Figur 6. Utsnitt fra Teikning 306 i Ref. 4

Lausne- og utlaupsområde for kvikkleireskred.

I vedlegg 1, Tabell V-1 er det presentert ei samanstilling av resultat for områdestabilitet for situasjonen før stabiliseringa av dei ulike profila er vist på vedlagte Teikning V100.

Som det går fram av vedlegget, er dei lågaste sikkerhetsfaktorane påviste i profil C-C, D-D, E-E og F-F som alle ligg aust for Nesset fleirbruksbygning. I samband med prosjektet Nesset fleirbruksbygning ble det gjennomført stabiliseringa av 9 områder aust for fleirbruksbygningen og eitt område nedstraums for Stubø bru. Desse områda er vist på vedlagte teikning nr. 400 med oppdragsnummer 5123694. Tiltaka var iverksette ut frå ei vurdering av utlaupsdistanse som indikerte at skredmassar frå eventuelle skred eller sekundæreffekta av skred (oppdemming av elva) kunne påverke fleirbruksbygningen.

Med dei gjennomførte sikringstiltaka har NVE godkjent reguleringsplanen for Holtan og Stubø øst, der fleirbruksbygningen inngår i planområdet. Ut frå dette er det naturleg å rekne med at Helsehuset, som ligg vel 300 m nedstraums for fleirbruksbygningen, har tilfredsstillende tryggleik mot skred frå områda aust for fleirbruksbygningen.

Ein analyse av profil K-K som ligg like vest for fleirbruksbygningen og om lag 150 m aust for planlagt helsehus viser at utlaupsdistanse ikkje er stor nok til å påverke helsehuset. Analysen er utført etter metode som er presentert i Ref. 12. Detaljane i denne vurderinga er viste i Vedlegg 1.

Det må også nemnast at det er gjennomført stabiliseringa i området omkring nedre del av dette profilet, slik at sikkerhetsfaktoren no er over kravet på 1,4.

I dei siste åra har det gått fleire kvikkleireskred som har utvikla seg horisontalt langs strandlinja. Vi har ikkje tilstrekkeleg kjennskap til detaljane omkring desse skreda, men til dømes ved skredet i Leksvik i 2018 forstår vi det slik at det var ein annan topografi enn den vi har i Eidsvåg, og kvikkleireforekomsten strekte seg ikkje inn over land mot stigande terrengr. Vidare var det fritt, åpent utlaupsområde med markert fall mot djupare vatn for skredmassane i heile skredområdet. I Eidsvåg har vi dels ei tydeleg «innspenningssone» i form av eit trøngt elvelau og dels ei svært langgrunn evje slik at skredmassane vil møte stigande eller flatt terrengr i eit eventuelt utlaupsområde. Ut frå dette meiner vi det ikkje er stor fare for ei skredutvikling vestover langs strandlinja omkring planlagt helsehus.

Erosjonssikring

I rapporten om Flomvurdering og erosjonssikring for nytt helsehus (Ref. 9) er det gitt tilråding om erosjonssikring av eit parti sør og søraust for planlagt helsehus. Dette arbeidet vil medføre noko graving og fylling i kanten av utfylt område som ligg over ei mektig kvikkleireavsetning.

Grunnundersøkingane som er utførte i dette området (Ref. 6 og Ref. 11) viser eit topplag av fyllmassar lengst i nord og naturlege sediment av silt og siltig sand. Silt- og sandlaget held fram ute på fjøra. Under desse toppmassane følgjer eit samanhengande lag av kvikkleire til stor djupne.

I samband med flomvurderinga blei det utført ei detaljert kartlegging av fjøra, og basert på desse målingane har vi framstilt eit terrengprofil som vist på Teikning V101. Her er også lagdelinga i grunnen vist.

Den foreslårte utforminga av erosjonssikringa som vist i Figur 13 i Ref. 9 er basert på at ekstra steinmassar lagt i ranke over fyllingståa skal sige ned i botnen dersom det oppstår erosjon ved ekstreme flaumsituasjonar i Eidsvågelva.

Som det går fram av profilet i Teikning V101 er det teikn til moderat erosjon som truleg i hovudsak har utvikla seg i perioden etter at fyllmassane blei plasserte slik dei ligg i dag. Ved å sjå på historiske flyfoto kan vi fastslå at størsteparten av fyllinga må vere lagt ut mellom 1960 og 1974, medan den ytre delen av fyllinga må vere lagt ut ein gong mellom 1974 og 2006.

Vi ser det ikkje som sannsynleg at framtidig erosjon vil grave så djupt at det vil føre til blottlegging av kvikkleira i dette området.

Plastringa må prosjekterast av geoteknisk sakkyndig før arbeidet blir sett i gang, mellom anna for å finne fram til stabil skråningshellting både for mellombels graveskråningar og for ferdig plastra skrånning. Under denne føresetnaden vil den foreslårte utforminga av plastringa med steinranke over fyllingsfot sikre at skrånninga i seg sjølv ikkje blir brattare enn tilrådeleg, sjølv etter eventuell erosjonsskade ved plastringsfot.

Men det må presiserast at forekomsten av kvikkleire under topplaga betyr at ein må vise ekstra varsemd under arbeidet og unngå alt som kan gi overbelastning av grunnen under fyllmassane. Dette kan vere bratte, mellombels graveskråningar eller mellomlagring av gravemassar eller plastringsstein på kanten av fyllinga.

Ved planlegging av byggearbeidet for helsehuset må det takast omsyn til lokal stabilitet ved den erosjonssikra skrånninga, til dømes ved å unngå å sette tunge bygningskranaar nær kanten på fyllinga.

Dersom plastringsarbeidet blir utført som seksjonsvis graving og fylling, og elles i samsvar med tilrådingane ovanfor, skulle ikkje erosjonssikringa medføre inngrep av eit slikt omfang at det vil føre til uakzeptabel forverring av stabiliteten.

Notat

Oppdragsgiver: Nesset kommune
Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: RIG-01

Referansar

- Ref. 1. Geovest-Haugland AS (2011): Geotekniske vurderinger med hensyn på forekomst av kvikkleire. Rapport nr. 2011035-1 datert 2011-11-17
- Ref. 2. Norconsult (2013): Eidsvåg – Kvikkleireutredning. Grunnundersøkelser - Datarapport nr. 5123694-2 datert 2013-02-06.
- Ref. 3. Norconsult (2013): Eidsvåg – Kvikkleireutredning. Holtanområdet og Stubø øst Vurderingsrapport nr. 5123694-3 datert 2013-05-28.
- Ref. 4. Norconsult (2013): Eidsvåg – Kvikkleireutredning. Sentrumsområdet og Eidsvåg badeplass.. Vurderingsrapport nr. 5123694-3 datert 2013-10-01.
- Ref. 5. NGI (2013): Kvikkleirekartlegging kartbladene Tingvoll & Eide. Risiko for kvikkleireskred. Rapport 20120088-01-R datert 2013-09-09, revidert 2014-02-05.
- Ref. 6. Norconsult (2016): Nytt omsorgssenter Nesset kommune. Geoteknisk datarapport nr. 5165086 RIG-01 datert 2016-09-14.
- Ref. 7. Norconsult (2017): Tremannsbolig i Eidsvåg. Geoteknisk rapport nr. 5175028 RIG-01 datert 2017-11-11.
- Ref. 8 Norges vassdrags- og energidirektorat (2014): Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Veileder 7/2014.
- Ref. 9 Norconsult (2019): Flomvurdering og erosjonssikring for nytt helsehus i Eidsvåg. Rapport 5191700 FV01, datert 2019-04-10.
- Ref. 10 Norconsult (2019): Faregradsvurdering Holtan omsorgsboliger. Notat nr. 5193650-RIG01, datert 2019-05-28.
- Ref. 11 Statens vegvesen Møre og Romsdal (1987): Eidsvåg – omkjøringsveg på Eidsvågleira. Oppdrag 86.035 Rv 62 Hp 09, datert 1987-03-02.
- Ref. 12 Norges vassdrags- og energidirektorat (2016): Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred. Rapport 14-2016.

Vedlegg:

Stabilitet, faregrad, skredomfang og erosjonssikring Vedlegg 1

Teikningar:

Eidsvåg kvikkleireutredning. Utforming av tiltak.(Oppdrag 5123694) Teikning 400

Helsehus Eidsvåg. Faregradsvurdering av kvikkleiresone. Profiloversikt Teikning V100

Helsehus Eidsvåg. Faregradsvurdering av kvikkleiresone. Terrengprofil m grunnforhold. Teikning V101

J04	2019-08-27	Revidert etter 2. x tredjepartskontroll	ToDos	RoGje	IngSim
J03	2019-07-05	Revidert etter innspel fra NVE	ToDos/MaBal	RoGje	IngSim
J02	2019-04-29	Revidert etter tredjepartskontroll	ToDos	RoGje	IngSim
J01	2019-03-24	Til bruk	ToDos	RoGje	IngSim
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.

Vedlegg 1

Oppdragsgiver: Nesset kommune
Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: RIG01

► Helsehus i Eidsvåg; Faregradsvurdering av kvikkleiresone Stabilitet, faregrad, skredomfang og erosjonssikring

Stabilitet

Teikning V100 viser oversikt over heile området som er dekt av utgreiinga i Ref. 2 til Ref. 4 med markering av dei profila som er analyserte.

Områdestabilitet før tiltak er analysert og resultata er oppsummert i følgjande tabell

Tabell V- 1 Resultat frå stabilitetsanalyser av situasjonen før tiltak.

Profil	Beregnet materialfaktor (γ_M)						Tegn. nr.	
	Venstre side			Høyre side				
	UTSA sirkulær	UTSA sammensatt	DESA sirkulær	UTSA sirkulær	UTSA sammensatt	DESA sirkulær		
A-A	1,09	1,34	1,50	1,40	3,64	3,51	204	
B-B	1,46	3,23	1,65	1,29	1,70	1,69	207	
C-C	1,00	2,19	1,45	1,00	1,93	1,66	211	
D-D	1,53	1,76	1,90	0,85	1,56	1,15	213	
E-E	1,45	3,39	1,55	1,14	2,08	2,22	216	
F-F	1,01	0,98	1,00	1,01	0,98	1,22	218	
G-G	1,87	2,85	1,94	1,25	1,22	1,53	220	
H-H	1,57	3,23	1,77	1,24	1,73	1,35	222	
I-I	2,75	3,54	2,45	3,66	8,08	5,08	305	
J-J	1,95	2,36	1,68	1,76	2,29	4,03	306	
K-K	1,69	1,61	2,49	1,18	1,23	1,18	307A	

Forkortinger:

UTSA: Udrenerert totalspenningsanalyse

DESA: Drenert effektivspenningsanalyse

Verdier som er under kravet, er markerte med raud skrift

Notat

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: Vedlegg til RIG-01

Faregrad

Tabell V- 2 Ved Helsehuset i Eidsvåg, nær profil J:

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Score
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	1
Skråningshøyde, meter	2	> 30	20 - 30	15 - 20	< 15	2
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0 - 1,2	1,2 - 1,5	1,5 - 2,0	> 2,0	2
Poretrykk	Overtrykk	3	> +30	10 - 30	0 - 10	Hydro-statisk
	Undertrykk	-3	> -50	-(20 - 50)	-(0 - 20)	
Kvikkleiremektighet	2	> H/2	H/2 - H/4	< H/4	Tynt lag	6
Sensitivitet	1	> 100	30 - 100	20 - 30	< 20	3
Erosjon	3	Aktiv/glid	Noe	Lite	Ingen	3
Inngrep	Forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen ¹⁾
	Forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	
Sum		51	34	17	0	20
% av maksimal sum		100 %	67 %	33 %	0 %	39%

¹⁾ I Norconsult sin rapport fra grunnundersøking for nytt omsorgssenter (Ref. 6) er det gitt tilråding om at nybygget bør fundamenteras på pelar. Dette vil ikke gi tilleggsplaster på terrenget, og vår vurdering av faregrad bygger på ein føresetnad om at dette rådet blir fulgt.

Samla poengsum blir 20, som betyr at sona blir kategorisert til middels faregrad

Tabell V- 3 Ved Holtan omsorgsboliger: (Ref. 10):

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Score
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	1
Skråningshøyde, meter	2	> 30	20 - 30	15 - 20	< 15	0
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0 - 1,2	1,2 - 1,5	1,5 - 2,0	> 2,0	0
Poretrykk	Overtrykk	3	> +30	10 - 30	0 - 10?	Hydro-statisk
	Undertrykk	-3	> -50	-(20 - 50)	-(0 - 20)	
Kvikkleiremektighet	2	> H/2	H/2 - H/4	< H/4	Tynt lag	6
Sensitivitet	1	> 100	30 - 100	20 - 30	< 20	3
Erosjon	3	Aktiv/glid	Noe	Lite	Ingen	9
Inngrep	Forverring	3	Stor	Noe	Liten	Ingen
	Forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	
Sum		51	34	17	0	25
% av maksimal sum		100 %	67 %	33 %	0 %	49 %

Samla poengsum blir 25, som betyr at sona blir kategorisert til middels faregrad.

Notat

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: Vedlegg til RIG-01

Tabell V- 4 Profil C-C:

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Score
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	1
Skråningshøyde, meter	2	> 30	20 - 30	15 - 20	< 15	6
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0 - 1,2	1,2 - 1,5	1,5 - 2,0	> 2,0	0
Poretrykk	Overtrykk	> +30	10 - 30	0 - 10	Hydro-statisk	3
	Undertrykk	> -50	-(20 - 50)	-(0 - 20)		
Kvikkleiremektighet	2	> H/2	H/2 - H/4	< H/4	Tynt lag	6
Sensitivitet	1	> 100	30 - 100	20 - 30	< 20	3
Erosjon	3	Aktiv/glid	Noe	Lite	Ingen	3
Inngrep	Forverring	Stor	Noe	Liten	Ingen	0
	Forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	
Sum		51	34	17	0	22
% av maksimal sum		100 %	67 %	33 %	0 %	27,5 %

Størst skråning på høyre side av elva (22)

Kvikkleire ned til 19 meter

Samla poengsum blir 22, som betyr at sona blir kategorisert til middels faregrad.

Tabell V- 5 Profil F-F:

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Score
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	1
Skråningshøyde, meter	2	> 30	20 - 30	15 - 20	< 15	6
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0 - 1,2	1,2 - 1,5	1,5 - 2,0	> 2,0	0
Poretrykk	Overtrykk	> +30	10 - 30	0 - 10	Hydro-statisk	3
	Undertrykk	> -50	-(20 - 50)	-(0 - 20)		
Kvikkleiremektighet	2	> H/2	H/2 - H/4	< H/4	Tynt lag	4
Sensitivitet	1	> 100	30 - 100	20 - 30	< 20	3
Erosjon	3	Aktiv/glid	Noe	Lite	Ingen	3
Inngrep	Forverring	Stor	Noe	Liten	Ingen	0
	Forbedring	-3	Stor	Noe	Liten	
Sum		51	34	17	0	20
% av maksimal sum		100 %	67 %	33 %	0 %	27,5 %

Størst skråning på venstre side av elva (27)

Kvikkleire ned til 10,2 meter.

Samla poengsum blir 20, som betyr at sona blir kategorisert til middels faregrad.

Notat

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: Vedlegg til RIG-01

Tabell V- 6 Profil H-H:

Faktorer	Vekttall	Faregrad, score				Score
		3	2	1	0	
Tidligere skredaktivitet	1	Høy	Noe	Lav	Ingen	1
Skråningshøyde, meter	2	> 30	20 - 30	15 - 20	< 15	6
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	2	1,0 - 1,2	1,2 - 1,5	1,5 - 2,0	> 2,0	0
Poretrykk	Overtrykk	3	> +30	10 - 30	0 - 10	Hydro-statisk
	Undertrykk	-3	> -50	-(20 - 50)	-(0 - 20)	
Kvikkleiremektighet	2	> H/2	H/2 - H/4	< H/4	Tynt lag	4
Sensitivitet	1	> 100	30 - 100	20 - 30	< 20	3
Erosjon	3	Aktiv/glid	Noe	Lite	Ingen	3
Inngrep	Forverring	3	Stor	Noe	Ingen	0
	Forbedring	-3	Stor	Noe		
Sum		51	34	17	0	14
% av maksimal sum		100 %	67 %	33 %	0 %	27,5 %

Samla poengsum blir 14, som betyr at sona blir kategorisert til låg faregrad.

Oppdragsgiver: Nesset kommune


Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: Vedlegg til RIG-01

Lausne- og utlaupsområde for kvikkleireskred.


Profil K-K er vurdert etter metoden som er skildra i Ref. 12.

Lausneområde

Utsnitt av stabilitetsanalysen:



Nøkkelskisse fra Figur 2 i vedlegg til Ref. 12.:



Resultat for aktuelt profil:

H_1	L_1	b_1	D_1	b_2	D_2	S_u	γ	$S_u/\gamma D$	
2,95	13,9	0,6	2,8	0,15	2,5	15	18	0,3	

Tabell V- 7 Avgrensning av løsneområde «L/H-Tabellen». Profil K-K

Indikator	Vekttall	Stor L/H	Middels L/H	Lav L/H	Null
		3	2	1	0
b/D ved L1	1	>0,5	0,25-0,5	Opp til 0,25	1
b/D ved 3L1	2	>0,5	0,25-0,5	Opp til 0,25	2
Avstand fra skråningsfot til kvikkleirelomma	1	X ₁ <L ₁	X ₁ ~L ₁	X ₁ >L ₁	3
Forhold ved skredporten	2	Stor elv eller dal	Bekkedal/ravine med bredde av samme størrelse som skredporten	Flere hindringer og/eller veldig trang ravine	4
Tidligere skredhendelser	1	L/H > 10	5 < L/H > 10	L/H ≤ 5	2
S _u / γ * D	1	S _u / γ * D < 0,1	0,1 ≤ S _u / γ * D ≤ 0,25	S _u / γ * D > 0,25	1
SUM	-	24	16	8	13

Tidligere skredhendingar – valt ein middels verdi ettersom vi ikkje kjenner til om det er registrert tidligare skredhendingar i studieområdet.

Samla poengsum blir 13, som betyr at profilet får middels L/H-forhold, det vil seie **L/H=10**


På profilteikninga er ein representativ H målt til 6,4 m. Dette gir ei lengd på **64 m for lausneområdet**.

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: Vedlegg til RIG-01

Skredtype og utløpsdistanse

Figur frå Ref. 12:



Figur 6.1 Mektighet av sprøbruddsmaterialer mot dybde til glideflate for områdeskred.

Målt på profilteikning: $b/D = 1,67/3,68 = 0,45 = 45\%$. Dette gir sannsynleg skredtype = **Retrogressivt skred**.


Utløpsdistansen vil vere $1,5 \times 64 = 96\text{m}$ eller $3,0 \times 64 = 192\text{m}$ avhengig av om vi definerer utløpsområdet som åpent eller kanalisert. Rasmassane vil renne ut i Eidsvågelva som er å oppfatte som ein kanal i denne samanhengen. Men retninga på kanalen er nær vinkelrett på skredretninga, så det er vanskeleg å vite korleis straumbildet vil vere ved eit eventuelt ras. Om rasmassane renn så langt som om lag 75 m, når dei fram til det området der elvelaupet utvidar seg kraftig og går over til å få ein åpen karakter. **Difor vurderer vi det slik at utlaups lengda truleg vil vere i storleiksordenen 100 m eller mindre.**

Oppdragsgiver: Nesset kommune

Oppdragsnr.: 5191972 Dokumentnr.: Vedlegg til RIG-01

Erosjonssikring

Prinsippskisse, Figur 13 frå Flomvurderingsrapporten (Ref. 9) kombinert med faktisk terrengprofil som vist på Teikning V101, med tilpassa skråningshelning for plastringa.



Djupna frå eksisterande elvebotn/sjøbotn til kvikkleirelaget er om lag 1,5 m.

Djupna på eterodert elveløp i forhold til omkringliggende fjære er maksimalt om lag 0,5 m. (Dette er lettast å sjå på Teikning V101.) Erosjonen har utvikla seg over ein periode på minst 13 år, kanskje meir, sannsynleg 20-30 år.


Oppdragsgiver: **Nesset kommune**

Oppdragsnr.: **5191972** Dokumentnr.: **Vedlegg til RIG-01**


Referansar

- Ref. 1. Geovest-Haugland AS (2011): Geotekniske vurderinger med hensyn på forekomst av kvikkleire. Rapport nr. 2011035-1 datert 2011-11-17
- Ref. 2. Norconsult (2013): Eidsvåg – Kvikkleireutrdening. Grunnundersøkelser - Datarapport nr. 5123694-2 datert 2013-02-06.
- Ref. 3. Norconsult (2013): Eidsvåg – Kvikkleireutrdening. Holtanområdet og Stubø øst Vurderingsrapport nr. 5123694-3 datert 2013-05-28.
- Ref. 4. Norconsult (2013): Eidsvåg – Kvikkleireutrdening. Sentrumsområdet og Eidsvåg badeplass.. Vurderingsrapport nr. 5123694-3 datert 2013-10-01.
- Ref. 5. NGI (2013): Kvikkleirekartlegging kartbladene Tingvoll & Eide. Risiko for kvikkleireskred. Rapport 20120088-01-R datert 2013-09-09, revidert 2014-02-05.
- Ref. 6. Norconsult (2016): Nytt omsorgssenter Nesset kommune. Geoteknisk datarapport nr. 5165086 RIG-01 datert 2016-09-14.
- Ref. 7. Norconsult (2017): Tremannsbolig i Eidsvåg. Geoteknisk rapport nr. 5175028 RIG-01 datert 2017-11-11.
- Ref. 8 Norges vassdrags- og energidirektorat (2014): Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Veileder 7/2014.
- Ref. 9 Norconsult (2019): Flomvurdering og erosjonssikring for nytt helsehus i Eidsvåg. Rapport 5191700 FV01, datert 2019-04-10.
- Ref. 10 Norconsult (2019): Faregradsvurdering Holtan omsorgsboliger. Notat nr. 5193650-RIG01, datert 2019-05-28.
- Ref. 11 Statens vegvesen Møre og Romsdal (1987): Eidsvåg – omkjøringsveg på Eidsvågleira. Oppdrag 86.035 Rv 62 Hp 09, datert 1987-03-02.
- Ref. 12 Norges vassdrags- og energidirektorat (2016): Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred. Rapport 14-2016.

Holtanområdet og Stubø øst




Sentrumsområdet



Generelt

- Skjæring
- Fylling

Tiltakstypen (fylling/skjæring) er spesifisert med farge. Mengder er oppsummert for hvert delområde på tegning. Tiltakets utforming er vist med 10 cm høydekurver, for avsluttende skrånninger mot terrenn blir disse tette i benyttet målestokk. Benyttet skråningshelning er oppsummert i tabell på tegning. 3D modell/ høydekurver for tiltakene kan leveres digitalt på DWG format etter behov.



A	2015-06-24	Kr	Lon	To	Dos	Si	Mva
-	2014-09-11	Til	bruks				

Revision Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdraget tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsv.

Målestokk (gelder for A3 format)


Nesset kommune 1:2000 (A3)

Eidsvåg kvikkleireutredning

Utforming av tiltak

Områder 1-10
Oversiktskart

Norconsult ♦ Oppdragsnummer 5123694 Tegningsnummer 400 Revisjon A



"X:\norconsult\oppdrag\Moduler\2512365\123694\DAK\Grunnbeidet\Arbeidstegninger\A3\11VA.dwg - SIOU - Plotter: 2015-06-17, 21:58:3 - LAYOUT = 500 - XREF = T-Kart-Sentrums"



A	2015-06-05	Arbeidstegninger	SIOU	ToDos	SiMV
B	2015-04-21	Arbeidstegninger	SIOU	ToZal	SiMV
<small>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdragsholderen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragstilstanden beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilslutt.</small>					
<small>Utasheidef. Fagkontroll. Godkjent.</small>					
Mengde					
Helling	Steinstørrelse	Area	Tykkelse	Mengde	Mengde
		[m ²]	[m]	stein m ³	skøring [m ³]
1:3	D50 under vann	195	0,7	137	852
	D50f under vann	195	0,35	68	
	D50 over vann	407	0,7	285	
	D50f over vann	407	0,35	142	
1:10	D50	318	0,45	143	388
	D50f	318	0,24	76	
				Total mengde som skal graves bort [m ³]	1240


Nesset kommune


Eidsvågelva
Plastering
Plantegning


Norconsult  Oppdragsnummer 5123694 Tegningsnummer 500 Revision A



Detalj tegning av plastring vises på tegning 502











































Profil merket med rødt: Profiler fra rapport 5193650_RIG01 - Faregradsvurdering
Holtan omsorgsboliger

Profiler merket med blått: Profiler fra rapport 5191972_RIG01_J03 - Helsehuse i Eidsvåg; Faregradsvurdering av knikkleiresona

Profiler merket med grønnt: Profiler fra rapport 5123694 - Eidsvåg Kvikkleireutredning

JØ1	2019-07-05	For bruk		MaBal	ToDos	ToDos
Rev.	Dato	Beskrivelse		Utarbeider	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppdravsetten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilser.						
						Målestokk (gjelder A3)
Nesset kommune						1:5000
Helsehuset i Eidsvå:						
Faregradsvurdering av kvikkleiresone						
Profiloversikt						
JØ3						
Norconsult 		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon		
		5191972	V100	-		



J01	2019-07-05	For bruk	MaBal	ToDos	ToDos
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilskir.

Nesset kommune 1:300

Helsehuset i Eidsvåg:

Faregradsvurdering av kvikkleiresona Terrengprofil B-B med grunnforhold J03