


Vedlegg 6 - Bilder av Dørja ved flom og ved normalsituasjon

Oversiktskart



Oversiktskart som viser omtrent plassering fra der bildene er tatt, pilene viser bilderetning.

Vedlegg 6 - Bilder av Dørja ved flom og ved normalsituasjon

Ved flom, juni 2011



Figur 1. Bilde av nedre del av Dørja den 10. juni 2011



Figur 2. Bilde av Helleberg sag, inkludert Dørja og Jøra. Her har Dørja brutt ut av sitt løp gjennom industriområdet.

Vedlegg 6 - Bilder av Dørja ved flom og ved normalsituasjon



Figur 3. Bilde av lagerbygning ved Helleberg Sag. Dørja flommer gjennom i bakgrunnen.

Vedlegg 6 - Bilder av Dørja ved flom og ved normalsituasjon

Ved normalsituasjon, juni 2020



Figur 4. Bilde av Dørja, der det skal bygges en bunnlastsperre.



Figur 5. Bilde av Dørja like oppstrøms området der bunnlastsperren skal bygges.

Vedlegg 6 - Bilder av Dørja ved flom og ved normalsituasjon



Figur 6. Nedre del av Dørja ved Helleberg, der elva er kanalisert og erosjonssikret.



Figur 7. Dørja nedstrøms samløp med Gryta, der elva er delvis erosjonssikret på vestsiden.