

Vedlegg 4 – Fotografier av berørte områder og tekniske inngrep



Figur 1: Dam Skredderdalen. Omløpskanal ses til høyre, og den mye brukte turstien til venstre for damanlegget.



Figur 2: Damanlegget sett ovenfra.



Figur 3: Dagens murdam, magasin og omløpskanal.



Figur 4: Dam Skredderdalen med Bergen by i bakgrunnen.



Figur 5: Boligfeltet Breistølen ses øverst til venstre i bildet. På nedsiden av demningen er Mulelven kanalisert, før den går i rør ned til utløpet i fjorden.




Figur 6: Omløpskanal som går rundt sørsiden av magasinet.



Figur 7: Tursti på nordsiden av magasinet.



Figur 8: Deler av turstien nedenfor demningen er sterkt preget av erosjon. 'Eseltrappen' skal istandsettes som en del av prosjektet.





Figur 11: Visualisering av alternativ med nedlegging av dam Skredderdalen, sett fra oppstrøms side.



Figur 12: Visualisering av alternativ med nedlegging av dam Skredderdalen, sett fra nedstrøms side.