

Bildevedlegg Gryta









Tørrlagt hovedbekkeløp rett
ovenfor rv. 70



Skifte av kulvert i øvre løp. Her
får fisken vanskeligheter med å
forsere, men behovet er
heldigvis ikke tilstede?

Øvre løp oppstrøms rv. 70.
Bekken blir fort for liten for fisk





Hoved
bekkeløp

Øvre løp

To nedre bekkeløp. Disse er
for små for fisk