


Klassifisering av betongdam Grytevatnet



Utløpsoet i Grytevatn, strøm langs østside, noe sedimenter i form av sand langs vestsiden. Hovedsakelig steinbunn mot stemmen.

Hurtigstrømmende med godt fall. Berg og steingrunn.

Hurtigstrømmende, stort sett steingrunn.

Bru Fylkesveg 681

Roligstrømmende vann, elvebunnen domineres av grus og sand på leire.

Hurtigstrømmende med godt fall. Stein og berggrunn.

Hurtigstrømmende over stein og grusbunn.

Roligstrømmende vann, elvebunnen domineres av grus og sand på leire.

Bru / tilkomst til Vatlandsvåg

Hurtigstrømmende med godt fall over stein og berg. Ender i sjøen.

Figur 1: Karakteristikk av Saelva, totalt 680 m



Figur 2: Eksisterande betongterskel, det ligg lausmasser på begge sider av terskel. Terskel er planlagt bytta ut med ny betong dam.



Figur 3:Eksisterande betongterskel



Figur 4: Bro over utløpsos, sett fra austre side og innover Grytevatnet



Figur 5: Bro over utløpsos, sett fra vestre side



Figur 6: Bru fylkesveg, Lysopning på bru er ca 1-1,5m og breidda av bru er ca 7 m. Bildet er tatt dag med relativ høg vassføring




Figur 7: Bru fylkesveg, bildet er tatt ved relativ høg vassføring



Figur 8: Fylkesveg med bru



Figur 9: Fylkesveg bru og bolighus, sett frå nedstrømsside. Høgde frå elvekant til grunnmur er mellom 0,5 og 1m.



Figur 10: Utløpet til sjø, tatt frå bru på tilkomstvegen (kommunal veg) til Vatlandsvåg.