


VEDLEGG – ØKSENELVANE NY KRAFTSTASJON

Fotodokumentasjon av berørte område



Dam Øksendalsvatn. Dammen vil verte rehabilitert sumaren 2013.




Plassering nytt inntak/utslag i Øksendalsvatnet, sjå raude piler. På bileta er magasinet på nivå LRV. Betongarbeid i sjølve inntakskonstruksjonen er tenkt gjennomført med tilkomst via driftstunnel.



Aktuell stad for påhogg tverrslag til driftstunnel. Massar frå tunneldringa er tenkt nytta nyttast til å bygge opp vegkropp samt arrondering i tilstøytande terreng. Eventuelle overskotsmassar er tenkt deponerte i Øksendalsvatnet med topp deponi på nivå under HRV, sjå bilete under.



Biletet viser aktuell stad for deponering av massar frå tunneldring kraftstasjon (deponering i Gjengalunden med etablering av tilplanta friområde).



Alternative påhogg for tilkomsttunnel til kraftstasjon. Biletet til venstre viser aktuell stad for påhogg i fyrste sving på veg mot fjellet (ca. kote 45), medan bilete 2 viser alternativt påhogg ved gamal kai i Gjegalunden (ca. kote 5). Avløpstunnelen vil også munne ut i dette området. Eventuelle overskotsmassar frå driving av tilkomst- og avløpstunnel er tenkt deponert i fjorden her.



Biletet viser daganlegget ved eksisterande Øksenelvane kraftstasjon. Sjølve kraftstasjonen ligg i fjell.