

Bilder av vannføringer i Hollaelva

Bildene viser vannføring ved normal lavvannføring slik den gjerne er i sommerhalvåret og ved flom. Det presiseres at alle bildene er tatt på datoer der tappeluker i inntaksdammer i Hammarkleiva har vært i normal lukket posisjon.

Kartet viser hele den anadrome strekningen i Hollaelva. Bildeposisjonene er nummerert i kartet og samme posisjonsnummer finnes på bildene nedenfor.



Bildeposisjon 1 Oppstrøms

Lavvannføring 01.10.2017



Bildeposisjon 1 Oppstrøms

Flom 28.10.2017




Bildeposisjon 1 Nedstrøms

Lavvannføring 01.10.2017



Bildeposisjon 1 Oppstrøms

Flom 28.10.2017



Bildeposisjon 1 Oppstrøms

Lavvannføring 16.06.2018



Bildeposisjon 1 Nedstrøms

Lavvannføring 16.06.2018



Bildeposisjon 2 Oppstrøms

Lavvannføring 01.10.2017



Bildeposisjon 2 Oppstrøms

Flom 28.10.2017



Bildeposisjon 2 Nedstrøm

Ved utløp til sjø – lavvannføring 01.10.2017



Bildeposisjon 2 Nedstrøms

Ved utløp til sjø – flom 28.10.2017



Bildeposisjon 3 Oppstrøms

Lavvannføring 17.06.2018



Bildeposisjon 3 Nedstrøms

Lavvannføring 17.06.2018

