

LI KRAFT


BILDER



Bilde 1: Eksisterende dam sett fra bro. Inntak gammelt kraftverk til venstre. Her blir også nytt inntak. Dammen skal kun rehabiliteres – inntak renses for vegetasjon og for en del bunnslam.



Bilde 2: Gammelt inntak. Her blir også det nye inntaket. Kanal lages mot vannkraftskrue.



Bilde 3: *Gammel inntakskanal. Her kommer også ny inntakskanal*



Bilde 4: *Dam sett nedenfra. Dammen beholdes men restaureres. Inntaket renskes.*



Bilde 5: *Gammel utløpskanal. Denne renses og restaureres*



Bilde 6: *Rester etter kraftverk nedlagt på 1950 tallet. Dagens kraftverk vil plasseres omtrent på samme sted, benytte samme inløpskanal og samme utløpskanal.*

Skisse av kraftverk

