

Vedlegg 4b Fotografier av berørt område og tekniske inngrep



Foto 1. Hoveddam med egentlig overløp. Liten vannføring (Erath, mai 2017).



Foto 2. Hoveddam skimtes nedenfor hogstfelt (Kjærås, mai 2017).



Foto 3. Hoveddam fungerer som ferdselsåre. Tømmerstokker er lagt ut for å nå frem til kort klatresti med tau som fører videre langs sti på sørenden av vannet (Erath, mai 2017).



Foto 4. Overløp hoveddam (Amland, mai 2017).



Foto 5. Hoveddam har lekkasjer (Kjærås, mai 2017).



Foto 6. Hoveddam (Kjærås, mai 2017).



Foto 7. Hoveddam (Kjærås, mai 2017).



Foto 8. Hoveddam (Kjærås, mai 2017)..



Foto 9. Hoveddam (Kjærås, mai 2017)..



Foto 10. Hogstfelt like ved dam (Kjærås, mai 2017).



Foto 11. Sti og hogstfelt nær hoveddammen (Erath, mai 2017).



Foto 12. Granplanting ved hoveddammen (Erath, mai 2017).



Foto 13. Deponert tømmer og flis. Ferskt hogstfelt (Erath, mai 2017).



Foto 14. Deponert tømmer og flis langs vei ved siden av hoveddam (Kjærås, mai 2017).



Foto 15. Sti med bro ved sperredam. Jernsviller og målestav ligger like under vannoverflaten på ellers dypt vann (Erath, mai 2017).



Foto 16. Sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 17. Sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 18. Mulig tørrlagt bekkedal. Sperredam. Stor lekkasje. Uten sikring. Mange meter ned i kløft (Erath, mai 2017).



Foto 19. Mulig tørrlagt bekkedal bak sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 20. Inni sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 21. Sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 22. Siden av sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 23. Siden av sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 24. Mulig tørrlagt bekkedal bak sperredam (Erath, mai 2017).



Foto 25. Mulig tørrlagt bekkedal nedstrøms sperredam (Erath, mai 2017).



Foto 26. Mulig tørrlagt bekkedal med skrot nedstrøms sperredam, ved Huldrekolonien (Erath, mai 2017).



Foto 27. Bro sett fra stien (Kjærås, mai 2017).



Foto 28. Bro sett fra sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 29. Jernsviller og målestav på ellers dypt vann (Erath, mai 2017).



Foto 30. Piggtråd like ovenfor sperredam, vestsida av kløft (Erath, mai 2017).



Foto 31. Nyoppdaget, ukjent dam. Har lekkasje (Erath, mai 2017).



Foto 32. Nyoppdaget, ukjent dam. Har lekkasje (Kjærås, mai 2017).



Foto 33. Lekkasje (Erath, mai 2017).



Foto 34. Lekkasje (Amland, mai 2017).



Foto 35. Bekk, ur, lekk ny dam (Erath, mai 2017).



Foto 36. Ur i bekke drag ved lekkasje (Erath, mai 2017).



Foto 37. Vannside, nyoppdaget sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 38. Nyoppdaget sperredam, sett fra Huldreheim (Erath, mai 2017).



Foto 39. Ventilammer (Kjærås, mai 2017).



Foto 40. Ventilammer (Kjærås, mai 2017).



Foto 41. Kum ved ventilkammer (Kjærås, mai 2017).



Foto 42. Kum ved ventilkammer (Kjærås, mai 2017).



Foto 43. Speiderhytteanlegget Huldrekolonien (Kjærås, mai 2017).



Foto 44. Speiderhytteanlegget Huldrekolonien (Kjærås, mai 2017).



Foto 45. Speiderhytteanlegget Huldrekolonien (Kjærås, mai 2017).



Foto 46. Sti ved sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 47. Veikryss nedenfor sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 48. Vei nedenfor sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 49. Vei ved sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 50. Bekkedal nedstrøms hoveddam (Erath, mai 2017).



Foto 51. Turvei og løypeskilt nedenfor hoveddam (Erath, mai 2017).



Foto 52. Veiskilt nedenfor hoveddam (Kjærås, mai 2017).



Foto 53. Traktorvei og mulig adkomst fra Losby (Erath, mai 2017).



Foto 54. Adkomstvei fra Losbysiden (Erath, mai 2017).



Foto 55. Mulig anleggsvei fra Losby (Kjærås, mai 2017).



Foto 56. Mulig anleggsvei fra Losby (Kjærås, mai 2017).



Foto 57. Mulig anleggsvei fra Losby (Kjærås, mai 2017).



Foto 58. Tidligere beverdam (Erath, mai 2017).



Foto 59. Tidligere beverdam nedstrøms hoveddam (Erath, mai 2017).



Foto 60. Vei som tidligere ble oversvømmet av beverdam (Erath, mai 2017).



Foto 61. Åpnet beverdam (Erath, mai 2017).



Foto 62. Skogsdrift i nærområdet nedstrøms hoveddam (Erath, mai 2017).