

Vedlegg 5 – Fotografi av påverka område



Figur 1 Fossar og stryk, frå øvre del av elva (Foto: Nordplan).



Figur 2 Øvre del av elva mot Berstadvatnet (Foto: Nordplan).



Figur 3 Skog langs vestsida av elva i midtre del (Foto: Nordplan).



Figur 4 Beitemark og tett lauvskog langs planlagt tilkomstveg til vassbehandlingsanlegget (Foto: Nordplan).



Figur 5 Frå anadrom strekning i nedre del av elva, elektrofiskestasjon (Foto: Rådgivende Biologer AS).



Figur 6 Kraftlinje og restar av gamal steingard ovanfor aktuell tomt for vassbehandlingsanlegg (Foto: Nordplan).



Figur 7 Kvernhuset som ligg nedanfor fylkesvegen, like ovanfor anadrom sone (Foto: Rådgivende Biologer AS).



Figur 8 Utløpsosen frå Berstadvatnet (Foto: Nordplan).



Figur 9 Steinmur og steinbru ved utløpet til Berstadelva (Foto: Rådgivende Biologer AS).



Figur 10 Ved steinbrua, opning i steinmuren der treluka var monterert (Foto: Nordplan).




Figur 11 Området der Pilegrimsvegen kryssar elva (Foto: Nordplan).




Figur 12 Pilegrimsvegen, frå elvekryssinga (Foto: Nordplan).



Figur 13 Absolutt vandringshinder for anadrom fisk i Storelva (Foto: Rådgivende Biologer AS).



Figur 14 Absolutt vandringshinder i utløpsbekken fra Berstadvatnet (Foto: Rådgivende Biologer AS).



Figur 15 Oversiktsbilder av bløtbunnsområde ved lavvann. **A:** Spredt vegetasjon av tang etterfulgt av ålegraseng. **B:** Grovt substrat i øvre del av grus og stein. **C:** Nærbilde av ålegras og rester av flatøsters. **D:** Ålegraseng. **E:** Spor av fjæremakk. **F:** Diverse skjell-restar (Foto: Rådgivende Biologer AS).