



Bilde 1: Brekke kraftstasjon slik den ser ut i dag. Det er noen år siden denne stoppet.



Bilde 2 Viser Brekkefossen som er et naturlig vandringshinder for fiske. Registrert elveperlemusling populasjon er funnet 30m-40m nedstrøms fossen. Bilde viser også planlagt avløpsplassering i fra kraftstasjon i fra bygning til høyre i bilde. Blå pil indikerer avløp i fra krafstasjon.



Bilde 3: Viser berørte elvestrekning, i fra dam til avløp rett i nedkant av bilde, elvestrekning ca. 40m. Gul strek viser rørgateplasing.



Bilde 4 Tatt i fra fylkesveien ved inntaksdam og ned over vassdraget for berørte elvestrekning. Hvor er en av de få stedene forbipasserende kan se hele berørte del av elvestrekning. Gule streker viser rørgate



Bilde 5 Viser rester etter rørfundamenter mellom inntaksdam og Brekke kraftverk, ny vannvei vil benytte samme trase som er brukt tidligere, fram til bygninger. Gule streker viser rørgate.



Bilde 6: Eksisterende dam er ca. 2,0-2,5m høy, sett fra inntaksmagasin med to luker.



Bilde 7: Viser dam fra venstre vederlag med deler inntak med inntaksrør ved Brekke Mølle. Eksisterende damanlegg er relativt godt begrodd. Bilde viser området hvor ny inntakskonstruksjon etableres. Gule streker indikerer rørgate og grå oppgradering av inntak med ny betong.



Bilde 8 Tatt i fra fylkesveien. Viser hvor tett inn på vassdraget vei og bygningsmasse ligger. Bilde viser også hele damanlegget i full lengde med unntak av 1m av høyre damvederlag som er skjult av veibanen.



Bilde 9 tatt nedstrøms tiltaksområde, opp mot Brekke Mølle i fra område med påvist populasjon av elveperlemusling.