

SKADERAPPORT

Prosjekt:	Hytte Stokkhaugen Gnr. 244 Bnr. 11 i Orkdal Kommune.	Prosjekt nr:	Dato:	Sign:
Oppdragsgiver:	Tore Mørch E.C.Dahl'sgt 12A, 7012 Trondheim	Egen hytte.	10.04.12	Tore Mørch

Oppdragsdefinisjon:

Dokumentere skade på naust på eiendommen Stokkhaugen Gnr. 244 Bnr. 11 i Orkdal Kommune

Tilgjengelig materiale:

Befaring og egne bilder tatt ifm befaringen.

Beskrivelse:

Hytta ble besøkt 23 - 25.03.12. Det var meget høy vannstand og åpent vann langs land. Isen på Gangåsvannet var i ferd med å gå opp. Naustet stod i normal posisjon og ingen ting unormalt ble registrert bortsett fra unormal høy vannstand. Høyde på vannstand ble markert med spiker i naustveggen.

Hytta ble besøkt i påsken 2012.

Det ble da registrert at isgangen på Gangåsvannet hadde flyttet naust og platting innover på land.

Det vises til vedlagte billedserie med kommentarer.

Konklusjon:

Naustet på eiendom Stokkhaugen Gnr. 244 Bnr. 11 i Orkdal Kommune har vært utsatt for sterk isgang. Dette har påført naustet og platting vesentlig skade. Naust og plattinger er flyttet inn på land, sammenbyggingen er ødelagt og naust og platting har endret posisjon og høyde.

Vedlegg:

Billedserie.

Tore Mørch
Rådgivende Ingeniør,MRIF

BILDER tatt 04.04.12 og 09.04.12.

Nr	Kommentarer	Bilder
01	Oversiktsbilde naust mot Gangåsvannet.	
02	Oversiktsbilde naust mot Gangåsvannet.	
03	Oversiktsbilde naust mot Gangåsvannet.	

04	Bildet viser naustet ute av stilling.	
05	Bildet viser merker etter der isen har skuret på panelet.	
06	Bildet viser at naustet er skjøvet innpå land ift sin opprinnelige plassering. Vannstand 24.03.12. Markert med spiker på naustveggen. Reguleringshøyde høyeste vannstand.	

07	Bildet viser at nauset har fått en hard medfart av isgangen. Vannstand 24.03.12. Markert med spiker på naustveggen. Reguleringshøyde høyeste vannstand.	
----	--	---

10	Bilder viser at naust og platting er ute av stilling.	
11	Bildet viser at naust er skjøvet inn i terrenget.	

12	Bildet viser at naust er presset innover og at dør til naust ikke lar seg åpne i full stiling. Dør kunne åpnes i hel åpning før isgangen.	
13	Bildet viser at isgangen har revet med et bord av panelet på naustet.	

14	Bildet viser at isgangen har herjet med naustet og platting.	
----	---	---

15	Bildet viser detalj av sammenbygningen av naust og platting. Isen har her vridd og ødelagt konstruksjonen.	
----	---	---

16

Bildet er tatt 09.04.12.
Vannstanden har sunket og
snø og is har tint.
Bildet viser at naustet er
presset innover på land.



17	Bildet er tatt 09.04.12. Bildet viser at hele nauset er flyttet innover på land. Steiner viser opprinnelig plassering av naust. Skinnegang fra gammelt båtoppdrag lå tidligere under golv inne i naust.	
----	--	---

18	Bildet er tatt 09.04.12. Bildet viser at hele nauset er flyttet innover på land. Steiner viser opprinnelig plassering av naust.	