

"MOSSA - INNSPILL"

Jeg føler på bekymring for utviklinga som er i ferd med å skje ved Mossas utløp til fjorden.

Sanddynen på østre elvebredd vokser stadig og tvinger elveløpet mot vest og medfører at elveløpet senkes og vasker ut vestre elvebredd. Her er det kun leirgrunn og om dette fortsetter vil elva snart nå inn til svært bløte leirmasser som jeg frykter kan gli ut. Derfra er det ikke mer enn ca 30 meter opp til vei og bebyggelse.

Situasjonen mener jeg skyldes følgende:

Ved høyvann (storflo) og lite vannføring i elva samt sterk vind fra øst, vaskes sand og rullestein sammen og bygger sandbanken på østre elvebredd stadig lenger vestover. Elveløpet tvinges av den grunn over mot vestre bredd og i perioder med stor vannføring (flom) øker utvaskinga betydelig.

For å bøte på dette ber jeg innstendig om at det vurderes tiltak som retter ut elveløpet igjen.

Eventuell befaring vil jeg anbefale bør foregå ved maks lavvann (storfjæra) og helst ved stor vannføring i elva. Da ser en best hva som er i ferd med å skje. Om mulig blir jeg gjerne med på dette.

Vedlegger bilde i epost som viser elveløpet med områdene markert.

Vi har ytret bekymring om denne problematikken tidligere. NVE foretok en befaring (ca 2011) og utarbeidet forslag til tiltak, men dette er ikke tatt til følge.

Mvh
Carl Ivar von Køppen
Mosvikstranda 56
7690 Mosvik
Tel: 911 82 704