

NOTAT RIG 001

OPPDRA�	Riverside (Finerfabrikken)	DOKUMENTKODE	10229355-01-RIG-NOT-001
EMNE	Områdestabilitet	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRA�SGIVER	Frysjaparken Finer AS	OPPDRA�SLEDER	Baltzar Linde
KONTAKTPERSON	Nikolai Olsen	SAKSBEHANDLER	Baltzar Linde
KOPI		ANSVARLIG ENHET	10101020 Geoteknikk Bygg og Eiendom

SAMMENDRAG

Multiconsult Norge AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RIG) av Frysjaparken Finer AS i forbindelse med utredning av områdestabilitet for Riverside (Finerfabrikken) i Oslo. Vurderingene er gjort i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019.

Utførte grunnundersøkelser har påvist sprøbruddmateriale og kvikkleire, både ved og utenfor den aktuelle tomtten.

Terrenget faller med delvis brattere helning enn 1:15 i sørøstlig retning, fra ca. kote +152 ved Frysjaveien og ned til ca. kote +138 ved Akerselva. Videre er det i forbindelse med befaring registrert aktiv erosjon i elva. Det er også registrert sprøbruddmateriale/kvikkleire i området ved Akerselva.

Utførte stabilitetsberegninger viser tilfredsstillende sikkerhet med utgangspunkt i dagens situasjon, med unntak for profil E-E som går gjennom den aktuelle tomtten samt profil F-F som går gjennom Frysjaveien 35 i nordøst. Det må i senere fase utføres beregninger for å dokumentere om utgraving for kjeller vil medføre tilstrekkelig avlastning for å oppnå krav til sikkerhetsfaktor i fremtidig situasjon for profil E-E. Tilstrekkelig sikkerhet i anleggsfasen må også dokumenteres i forbindelse med detaljprosjektering når tiltaket og anleggsgjennomføring er bedre kjent. Videre antas det å bli nødvendig å slake ut terrenget ned mot elva i profil F-F, i tillegg til erosjonssikring, for å oppnå tilstrekkelig stabilitet.

Med bakgrunn i terrenanalyser og grunnundersøkelser er det tegnet opp potensielt løsne- og utløpsområde for et eventuelt områdeskred. Faresonen har høy faregrad, meget alvorlig skadekonsekvens og risikoklasse 5. Den aktuelle tomtten ligger delvis innenfor faresonen.

Siden det er registrert aktiv erosjon i Akerselva stilles det krav til at det skal erosjonssikres langs elva innenfor kartlagt løsneområde, uavhengig av beregnet sikkerhetsfaktor. Erosjonssikring må være utført før oppstart grunnarbeider i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019. Erosjonssikringen må prosjekteres av personell med rett kompetanse.

Det presiseres at foreliggende rapport ikke tar for seg lokalstabilitet for planlagt tiltak. I detalj- og utførelsesfasen vil det være nødvendig å vurdere lokalstabilitet i sammenheng med eventuelle utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for maskiner. Lokalstabilitet for tiltaket må ivaretas i senere prosjektering.

00	25.05.2022	Utarbeidet	Baltzar Linde	Tor Georg Jensen
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

Innhold

1	Innledning	4
2	Om prosjektet og området	4
3	Topografi og grunnforhold	6
3.1	Topografi.....	6
3.2	Kvantærgeologisk kart.....	7
3.3	Grunnundersøkelser	7
3.4	Løsmasser	8
3.5	Dybder til berg	8
3.6	Grunnvannstand og poretrykk.....	9
4	Prosedyre for utredning av områdestabilitet	9
4.1	Eksisterende faresoner	10
4.2	Områder med mulig marin leire	11
4.3	Områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred	11
4.4	Bestem tiltakskategori	13
4.5	Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområder	13
4.6	Befaring.....	13
4.7	Gjennomfør grunnundersøkelser	13
4.8	Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder	14
4.8.1	Aktuell skredmekanisme	14
4.8.2	Avgrensning av løsneområde	14
4.8.3	Avgrensning av utløpsområde	16
4.9	Klassifisering av faresoner	16
4.10	Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet	17
4.10.1	Sikkerhetskrav og nivå på kvalitetssikring	17
4.10.2	Laster	17
4.10.3	Grunnvannstand og poretrykksforhold	17
4.10.4	Laginndeling.....	17
4.10.5	Jordparametere	18
4.11	Resultat fra stabilitetsberegningene	19
5	Nødvendige tiltak	20
5.1	Erosjonssikring	20
6	Viktige momenter	20
7	Referanser	21
7.1	Veiledninger og regelverk.....	21
7.2	Rapporter/notater	21


VEDLEGG

- A *Samlet borplan med kritiske snitt og faresone*
- B *Oversikt løsne- og utløpsområde*
- C *Poretrykksmålinger*
- D *Tolkning treaksialforsøk*
- E *C-profiler*
- F *Stabilitetsberegninger*
- G *Evaluering av faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse*
- H *Kartlegging av erosjons langs Akerselva*

1 Innledning

Frysjaparken Finer AS ønsker å regulere Frysjaveien 29 i Oslo som en naturlig forlengelse av Frysjaparken. I den forbindelse er Multiconsult engasjert som geoteknisk rådgiver (RIG).

Forliggende notat omhandler vurdering av områdestabilitet i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019 *Sikkerhet mot kvikkleireskred* [1], og tilfredsstiller dermed Byggeteknisk forskrift (TEK17 §7-3) [2].



Figur 1-1: Oversiktskart. Eiendommen er markert med rødt.

Kravene til erfaring for fagansvarlig for foreliggende utredning er i henhold til NVE-veilederen. Utført internkontroll er utført etter Multiconsults prosedyrer. I henhold til NVEs veileder nr. 1/2019 skal rapporten kontrolleres av en uavhengig tredjepart.


2 Om prosjektet og området

Eiendommen har et areal på ca. 9 300 m², og består i dag av ett 4 etasjes lagerbygg på omkring 7 000 BTA. I vest grenser planområdet til Frysjaveien, med Frysjaparken på den andre siden av veien. I nord/nordøst er det kontorbygg (Møller Mobility Group) med tilhørende parkeringsareal, og i sørvest er det leilighetsbygg. Øst/sørøst for eiendommen er det et vernet grøntområde som strekker seg ned mot Akerselva.


Eksisterende lagerbygg på tomten skal rives. Mottatte foreløpige snittegninger fra ARK viser at det planlegges nye leilighetsbygg på tomten med oppimot 7 etasjer over terren, se Figur 2-1 og Figur 2-2. På grunn av stigende terren mot Frysjaveien, vil det variere mellom 1 til 2 kjelleretasjer i bygningene. OK gulv på nederste plan er planlagt til kote +145,6. Med hensyn til tykkelse av bunnplaten og isolasjon, er det antatt graveplanum til ca. kote +144,6. Dette innebærer oppimot ca. 8 m gravedybde, med størst gravedybde mot Frysjaveien i vest.

Det forutsettes at de nye byggene vil bli fundamentert på peler.

Områdestabilitet



Figur 2-1: Utklipp fra foreløpig snittegning A42_2_0_01 datert 12.05.2022 (Kilde: Grape Architects AS).



Figur 2-2: Utklipp fra foreløpig snittegning A42_2_0_02 datert 12.05.2022 (Kilde: Grape Architects AS).

3 Topografi og grunnforhold

3.1 Topografi

Terrenget faller i sørøstlig retning, fra ca. kote +152 ved Frysjaveien og ned til ca. kote +138 ved Akerselva. Figur 3-1 viser bratthetskart over området.


Basert på observasjoner under befaring er det antatt at elvebunn ligger ca. 1,0 m under vannspeilet i Akerselva, tilsvarende ca. kote +137.



Figur 3-1: Bratthetskart (utklipp fra NVE Atlas). Eiendommen er markert med rødt.

3.2 Kvartærgeologisk kart

Figur 3-2 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart for det aktuelle området. Kartet indikerer at løsmassene i området hovedsakelig består av tykk havavsetning. For områder med tykk havavsetning kan det forventes silt- og leirholdige løsmasser. Nord og sørvest for planområdet viser kartet morene, og i vest er det registrert berg i dagen. Hele prosjektområdet ligger under marin grense.



Figur 3-2: Kvartærgeologisk kart over området med rødmarkert planområde (utklipp fra ngu.no).


Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til www.ngu.no.

3.3 Grunnundersøkelser

Multiconsult (tidligere NOTEBY) og andre firmaer har tidligere utført geotekniske grunnundersøkelser i området. I tillegg er det utført supplerende grunnundersøkelser på tomten av Multiconsult i 2022 i forbindelse med den aktuelle utredningen. Figur 3-3 viser området og oppdragsnummer for grunnundersøkelsene. Henvisning til rapportene finnes i referanselista.

Tegning RIG-TEG-001 i vedlegg A viser samlet omfang grunnundersøkelser. Det er imidlertid valgt å ikke ta med borpunkter fra NOTEBY-rapport 4626 og 50772 på tegningen på grunn av allerede god dekning av grunnundersøkelser i disse områdene.

Områdestabilitet



Figur 3-3. Grunnundersøkelser. Eiendommen er markert med rødt.

3.4 Løsmasser

Oppatte prøveserier på tomten viser fyllmasser i toppen med mektighet ca. 2 – 5 m. Derunder er det generelt siltig, sandig og grusig leire. Leiren er registrert som fast til bløt, og lite til meget sensitiv. Videre er leiren påvist å være sprø/kvikk i flere av prøveseriene som er tatt opp på tomten. Dybde til der leiren går over til å være sprø, varierer mellom ca. 3 og 12 m under terreng, tilsvarende koter mellom ca. +144,6 og +131,8. Mektighet på laget med sprøbruddmateriale varierer mellom ca. 1 - 12 m. Videre viser flere av totalsonderingene delvis konstant/avtagende sonderingsmotstand, noe som er en indikasjon på at massene kan være sprøbruddmateriale. Totalsonderingene viser også et fastere lag over berg (antatt morene) med mektighet ca. 0 - 18 m.

Det er også registrert sprøbruddmateriale vest, nord og sør for den aktuelle eiendommen. Grunnundersøkelser nede langs Akerselva viser et ca. 2 m tykt lag med organisk materiale i toppen. Derunder er det siltig leire med innslag av sand og grus. Den siltige leiren er påvist å være sprø fra ca. 3 m dybde, og kvikk fra ca. 5 m dybde under terreng. Grunnundersøkelser utført på nabotomten i sørøst (Frysjaveien 31) viser generelt tilsvarende løsmassesammensetning som ved den aktuelle tomten. Laget med sprøbruddmateriale strekker seg helt bort til Frysjaveien 35 i nordøst. Ved nabotomten i vest (Frysjaveien 40) er det generelt beskjedne dybder til berg og faste løsmasser, men det er påvist/antatt sprøbruddmateriale ved enkelte borpunkter i nærheten av Frysjaveien.

3.5 Dybder til berg

Dybde til antatt berg ved utførte totalsonderinger på tomten varierer mellom ca. 4,6 m til 43,5 m, tilsvarende bergoverflate mellom ca. kote +146,4 og +100,3. Størst dybde til berg er registrert i nordøstre delen av eiendommen. Sonderingene indikerer skråfjell.

3.6 Grunnvannstand og poretrykk

Utførte poretrykksmålinger viser at grunnvannstanden ligger ca. 2,5 - 4 m under terrenget på tomten.

Nede langs Akerselva viser poretrykksmålinger at grunnvannstanden ligger i ca. nivå med terrenget. Videre er det registrert poreovertrykk på ca. 10 kPa i ca. 10 m dybde under terrenget i dette området.

For poretrykksregistreringer, se vedlegg C.

4 Prosedyre for utredning av områdestabilitet

Det er gjort utredning av områdestabilitet i henhold til NVEs kvikkleireveileder 1/2019 [1].


Veilederen angir prosedyre på elleve steg for å utrede og dokumentere områdeskredfare for områder med mulig (eller påvist) sprøbruddsmateriale (f.eks. kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper). I Tabell 4-1 er prosedyren presentert og oppsummert. Stegene er nærmere beskrevet og dokumentert i kap. 4.1 t.o.m. 4.10.

Tabell 4-1 Oppsummering av prosedyre i NVEs veileder nr. 1/2019.

Pkt.	Oppgave	Kommentar
1.	Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner i området)	Utført. Planlagt tiltak ligger delvis innenfor en allerede identifisert faresone, men det er uvisst om denne er meldt inn til NVE, se kap. 4.1.
2.	Avgrens områder med mulig marin leire	Utført. Området ligger under marin grense, se 4.2.
3.	Avgrens områder med terregn som kan være utsatt for områdeskred	Utført. Potensielt løsneområde basert på skråningshøyden x 20 er vist på Figur 4-4. Det vurderes som lite sannsynlig at den aktuelle tomten ligger i et utløpsområde.
4.	Bestem tiltakskategori	Utført. Tiltakskategori er satt til K4, se kap. 4.4.
5.	Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområder	Utført. Potensielt løsneområde basert på skråningshøyden x 15 er vist på Figur 4-6. Sideveis utbredelse er nærmere vurdert i kap. 4.8.2.
6.	Befaring	Utført. Det er gjennomført befaring av geotekniker, se kap. 4.6 og vedlegg H.
7.	Gjennomfør grunnundersøkelser	Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser, se kap. 4.7.
8.	Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder	Utført. Enkelte profiler indikerer at flakskred kan være aktuell bruddmekanisme, men at det ikke kan utelukkes en retrogressiv bruddmekanisme, se kap. 4.8. Avgrensning av løsne- og utløpsområde kan ses på vedlegg A og B.
9.	Klassifiser faresoner	Utført. Faregrad = Høy Konsekvensklasse = Meget alvorlig Risikoklasse = 5 Se kap. 4.9 og vedlegg G.
10.	Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet	Utført. Se kap. 4.10 og vedlegg F.
11.	Meld inn faresoner og grunnundersøkelser	Utføres etter uavhengig kvalitetssikring.


4.1 Eksisterende faresoner

Det er registrert en faresone for kvikkleireskred med middels faregrad i området på NVE Atlas, ca. 100 m nordøst for den aktuelle tomten (på andre siden av Akerselva), se Figur 4-1.



Figur 4-1: Utklipp fra NVEs kvikkleirekart som viser eksisterende aktsomhetsområder for kvikkleire. Eiendommen er markert med rødt.


Med bakgrunn i de tidligere grunnundersøkelsene på nabotomten i nord, har COWI tegnet opp mulig løsne- og utløpsområde ved et eventuelt områdeskred, se utklipp i Figur 4-2 [15]. Det er uvisst om faresonen er meldt inn til NVE.



Figur 4-2: Vurdert løsne- og utløpsområde av COWI 2019 (utklipp fra tegning V003) [15].

4.2 Områder med mulig marin leire

Det aktuelle området ligger under marin grense, se Figur 4-3.



Figur 4-3: Utklipp fra NVEs kvikkleirekart som viser marin grense. Eiendommen er markert med rødt.

4.3 Områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred

I henhold til NVEs veileder 1/2019 skal det utføres en terrengeanalyse med konservative kriterier for å begrense aktsomhetsområdene til områder der topografiens gir mulighet for områdeskred. Kriteriene som benyttes for å tegne opp aktsomhetsområder for områdeskred kan deles inn i terrenget som kan inngå i løsneområdet for et skred og terrenget som kan inngå i utløpsområdet for et skred:

Terrenget som kan inngå i løsneområdet for et skred:

- Jevnt hellende terrenget brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 m
- I platåterrenget: Høydeforskjeller på 5 m og mer
- Aktsomhetsområdet som ligger innenfor 20 x skråningshøyden målt fra bunn av skrånning (ravinebunn, bunn av elv eller marbakke i sjø (inntil 25 m.u.h.))

Terrenget som kan inngå i utløpsområdet for et skred:

- 3 x lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone eller et aktsomhetsområde
- Utløpssone som allerede er kartlagt


Figur 3-1 viser at terrenget i området delvis har brattere helning enn 1:20 (ca. 3 grader). Dermed er det vurdert at den aktuelle eiendommen kan inngå i løsneområdet for et eventuelt områdeskred. For å avgrense aktsomhetsområdet er skrånningstopp vurdert til å ligge ved Frysjaveien. Total skråningshøyde er dermed vurdert til ca. 15 m fra antatt elvebunn (fra ca. kote +137 til +152). Dette tilsvarer et løsneområde på ca. 300 m. Ca. utstrekning av løsneområdet er vist i Figur 4-4.

Områdestabilitet



Figur 4-4: Mulig aktionsområde basert på 20 x skråningshøyden.

Bratthetskart fra NVE Atlas viser at terrenget fortsetter å stige i nordvestlig retning på vestsiden av Frysjaveien, se Figur 3-1. Med bakgrunn i utførte grunnundersøkelser i dette området, løsmassekart fra NGU (se Figur 3-2), samt at det på underoslo.no er registrert en del berg i dagen i dette området (se Figur 4-5), er det imidlertid vurdert at dette området ikke utgjør et potensielt løsneområde. Dermed er det også vurdert at den aktuelle tomten ikke ligger i et utløpsområde ved et eventuelt områdeskred.




Figur 4-5: Utklipp fra underoslo.no. Eiendommen er markert med rødt.

4.4 Bestem tiltakskategori

Det aktuelle tiltaket vurderes til tiltaksklasse K4 i henhold til Tabell 3.2 i NVEs veileder nr. 1/2019 [1]. Tiltaksklasse K4 innefatter bl.a. tiltak som medfører større forflytting/personopphold. Kvalitetssikring må derfor gjennomføres av uavhengig foretak.

4.5 Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområder

I henhold til NVEs veileder nr. 1/2019 må det i utgangspunktet forutsettes at det vil kunne gå et stort retrogressivt skred hvor avgrensning av maksimalt løsneområde for et retrogressivt skred er 15 x skråningshøyden, se Figur 4-6. Sideveis utbredelse er nærmere vurdert i kapittel 4.8.2.



Figur 4-6: Mulig løsneområde basert på 15 x skråningshøyden.

4.6 Befaring

Det er gjennomført befaring 13. mai 2022 for å se etter berg i dagen og vurdere eventuell pågående erosjon i Akerselva. Det ble observert lite, men likevel aktiv erosjon langs elva, se vedlegg H. Det ble ikke observert berg i dagen som vil ha betydning for denne utredningen.


4.7 Gjennomfør grunnundersøkelser

Det er utført supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med foreliggende utredning [16]. Plassering og omfang av undersøkelsene ble gjort i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019, med hensyn til eksisterende grunnundersøkelser og planlagte tiltak.

4.8 Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder

4.8.1 Aktuell skredmekanisme

Å identifisere en reell skredmekanisme er avgjørende for størrelsen på løsne- og utløpsområdet, og gjøres iht. NVEs veileder nr. 1/2019, kapittel 4.5. Utklipp av flytskjema gitt i veilederen for vurdering av aktuell skredmekanisme er vist i Figur 4-7.



Figur 4.3 Flytskjema for vurdering av aktuell skredmekanisme

Figur 4-7: Flytskjema fra NVEs veileder nr. 1/2019 for vurdering av aktuell skredmekanisme [1].

Det er påvist sprøbruuddmateriale med $c_{ur} < 0,69 \text{ kPa}$.

Utførte grunnundersøkelser indikerer at det i området ved Akerselva kan være et tynt lag i leirlaget som har lavere fasthetsegenskaper enn øvrig leire. I tillegg har laget med sprøbruuddmateriale i store deler av det undersøkte området omtrent samme helning som terrenget over. Dette medfører at det ikke kan utelukkes at aktuell skredmekanisme kan være flakskred. Flakskred kan gå i svært flatt terrenget, og ha stor utbredelse. En avgrensning av en slik sone må utføres med geoteknisk skjønn.

Ettersom b/D -forholdet (ref. Figur 4-7) er større enn 40 % i noen av profilene, kan det heller ikke utelukkes et retrogressivt skred med utgangspunkt i et rotasjonsskred ned mot elven. Oppriss av profiler kan ses i vedlegg F.

Det må derfor tas høyde for at aktuell skredmekanisme kan være et flakskred eller et retrogressivt skred i videre soneavgrensning.

4.8.2 Avgrensning av løsneområde

Avgrensningen av sonen er basert på en helhetsvurdering med utgangspunkt i opptegnede snitt med antatt lagdeling, samt tolkning av grunnundersøkelser i hele området. For vurdering av utbredelse på løsneområdet ved et eventuelt retrogressivt skred, er det brukt NGI-metoden.

Opptegning av 1:15-linjen tar konservativt hensyn til skråningshøyden fra antatt elvebunn helt opp til Frysjaveien, til tross for det delvis flate partiet i terrenget i nærheten til Akerselva.

En skjematiske oppsummering av vurderingene er presentert i Tabell 4-2.

Tabell 4-2: Vurderinger per profil.

Profil	Kommentar
A-A	Laget med sprøbruddmateriale ligger nært antatt elvebunn, noe som indikerer at rotasjonsskred med påfølgende retrogressivt skred kan være potensielle skredmekanismer. Det vurderes imidlertid å være liten sannsynlighet for at et retrogressivt skred som starter i dette profilet vil forplante seg helt til den aktuelle tomtten. Flakskred i nærhet til Akerselva vurderes som lite sannsynlig med tanke på dybde til sprøbruddmaterialet i borpunkt 8. Nordover for borpunkt 8 kan flakskred imidlertid ikke utelukkes med hensyn til at laget med antatt sprøbruddmateriale ligger omtrent parallelt med terrenget.
B-B	Laget med sprøbruddmateriale ligger nært antatt elvebunn, noe som indikerer at rotasjonsskred med påfølgende retrogressivt skred kan være potensielle skredmekanismer. Lite sannsynlig at et retrogressivt skred som starter i dette profilet vil forplante seg helt til den aktuelle tomtten. Det kan imidlertid ikke utelukkes at et flakskred kan initieres ved et eventuelt rotasjonsskred ved Akerselva.
C-C	Samme begrunnelse som for profil B-B.
D-D	Laget med sprøbruddmateriale ligger nært antatt elvebunn, noe som indikerer at rotasjonsskred kan være aktuell skredmekanisme, men på grunn av liten mektighet på sprøbruddlaget vurderes det ikke å være risiko for retrogressivt skred. Det kan imidlertid ikke utelukkes at et flakskred kan initieres ved et eventuelt rotasjonsskred ved Akerselva.
E-E	Både flakskred og retrogressivt skred kan være potensielle skredmekanismer. Liten forskjell på utbredelsen av sonen om det er retrogressivt skred eller flakskred som vil være mest aktuell skredmekanisme.
F-F	Samme begrunnelse som for profil E-E.

I henhold til NVEs veileder nr. 1/2019 er løsneområdet trukket helt ned til bunnen av skråningen. Sonen er avgrenset med utgangspunkt i skredmekanismen som vil gi størst utbredelse av sonen. Det er tatt hensyn til at et eventuelt retrogressivt skred i profil E-E og/eller F-F vil kunne resultere i sideveis utbredelse inn i profil A-A t.o.m. D-D, selv om dette er antatt konservativt.

I nordøst baseres avgrensningen på registrerte bergdybder samt mektighet og dybde til laget med antatt sprøbruddmateriale. Det er valgt å inkludere Kjelsåsveien i løsneområdet med bakgrunn i en 1:3-linje som trekkes fra laget med antatt sprøbruddmateriale.


Avgrensing i sør baseres på at det ikke er påvist sprøbruddmateriale på sørvestre delen av den aktuelle tomtten, samt at terrenget vest/nord for Akerselva ligger forholdsvis flatt i dette området.

I vest og nord er sonen avgrenset til grunnundersøkelsene med antatt ikke eller påvist ikke sprøbruddmateriale. Det er imidlertid blitt bygget nye leilighetsbygg ved Frysjaveien 44 etter at grunnundersøkelsene ble utført i dette området. Avgrensinga tar ikke hensyn til om eventuelt sprøbruddmateriale i dette området ble fjernet/skiftet ut i forbindelse med etablering av byggene.

Opptegning av løsne- og utløpsområde er vist i vedlegg A og B.

4.8.3 Avgrensning av utløpsområde

Kapittel 4.6 i NVEs veileder nr. 1/2019 gir sammenhenger mellom utløpsdistanse for skredmassene og størrelsen på løsneområdet for ulike skredmekanismer, og for ulike terrengtyper. Skredmasser fra det aktuelle løsneområdet vil, dersom de renner ut, bevege seg nedover Akerselva i kanalisert tereng. Lengden på utløpsområdet vil være avhengig av skredmekanisme.



Figur 4-8: Illustrasjon av lengden på utløpsområde i kanalisert tereng. Hentet fra NVEs veileder nr. 1/2019 [1].

Det er tatt utgangspunkt i en retrogressiv skredmekanisme over hele området ved estimering av utløpsområde. Dette på grunn av at det ikke kan utelukkes sideveis utbredelse inn i profil A-A t.o.m. D-D hvis grunnen på siden av profilet hadde sklidd ut (profil E-E og/eller profil F-F), selv om dette er antatt konservativt. Lengden av utløpsområdet er da $3 \times$ lengden av løsneområdet når det gjelder retrogressivt skred. Det gir et utløpsområde som vist på vedlegg B.

4.9 Klassifisering av faresoner

Kapittel 4 i NVE ekstern rapport nr. 9/2020 gir føringer for klassifisering av faresoner for kvikkleireskred [4]. Evalueringen skal inneholde en evaluering av faregrad-, konsekvens- og risikoklasse med dagens situasjon som utgangspunkt.

Faregraden skal bestemmes for antatt kritiske snitt i hver enkel sone. Betegnelse kritisk snitt gjelder her for det snittet som gir høyest poengscore etter Tabell 1 i NVE ekstern rapport nr. 9/2020, og ikke nødvendigvis snittet der den beregningsmessige sikkerheten er lavest.

Evaluering av skadekonsekvensklasse gjøres med utgangspunkt i Tabell 2 i NVE ekstern rapport nr. 9/2020. Evaluering av skadekonsekvens gjøres for hele faresonen, det vil si en samlet vurdering for løsne- og utløpsområdet.

Vurdering av risikoklasse gjøres med utgangspunkt i kapittel 4.3 i NVE ekstern rapport nr. 9/2020. Risiko er her beregnet som faregradsscore i prosent av maksimal score multiplisert med skadekonsekvensscore i prosent av maksimal score.

Tabell 4-3 presenterer resultatene fra evaluering av faregrads-, skadekonsekvens- og risikoklasse. Detaljerte vurderinger er vist i vedlegg G.

Tabell 4-3: Resulterende faregrad-, konsekvens- og risikoklasse.

Faregrad			Skadekonsekvens			Risiko	
Score	% av max	Klasse	Score	% av max	Klasse	Score	Klasse
28	55	Høy	31	69	Meget alvorlig	3782	5

Det presiseres i kapittel 4 i NVE ekstern rapport nr. 9/2020 at det ved planlegging av sikringstiltak også bør utføres en klassifisering for situasjonen etter utbygging. Sikringstiltakene bør fortrinnsvis planlegges slik at fremtidig faregrad blir «Lav». Dette er ikke gjort i denne fasen.

4.10 Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet

Oversikt over utførte grunnundersøkelser og kritiske snitt er vist på tegning RIG-TEG-001 i vedlegg A. Det presiseres at det kun er utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon. Stabilitet for anleggsfasen og permanent situasjon må vurderes i senere fase når tiltaket er bedre kjent.

4.10.1 Sikkerhetskrav og nivå på kvalitetssikring

Tiltaket er plassert i tiltakskategori K4. For tiltak som forverrer stabiliteten, stilles det krav til en absolutt sikkerhetsfaktor på $F_{cu} \geq 1,40 * f_s$ (ved bruk av beregningsmetoder som ikke tar hensyn til «strain softening») i udrenert tilstand og $F_{c\phi} \geq 1,25$ i drenert tilstand. Her er $f_s = 1,15$ og representerer sprøhetsforholdet som korrigerer for sprøbruddeffekten i udrenerte beregninger. Absolutt sikkerhetsfaktor for udrenert tilstand blir da $F_{cu} \geq 1,61$.

For tiltak som ikke forverrer stabiliteten er kravet til sikkerhet på $F_{cu} \geq 1,40$ i udrenert tilstand og $F_{c\phi} \geq 1,25$ i drenert tilstand. Dersom beregnet sikkerhet er lavere, kreves det prosentvis økning basert på faregrad og beregnet sikkerhet.

Siden det er forutsatt at de nye byggene vil bli fundamentert på peler, som kan forstyrre kvikkleira, er det lagt til grunn at tiltaket vil innebære en forverring.

For skråninger i faresonen som ligger utenfor influensområdet til tiltaket, gjelder krav til sikkerhet $F_{c\phi} \geq 1,25$ i drenert tilstand, samt krav til robusthet $F_{cu} \geq 1,20$ i udrenert tilstand. Ved lavere sikkerhet og/eller robusthet skal $F_{c\phi}$ og F_{cu} økes prosentvis i henhold til Tabell 3.3 og Figur 3.3 i NVEs veileder nr. 1/2019.

I henhold til veilederen, kapittel 3.4.3, skal erosjon som kan utløse skred som kan ramme tiltaket forebygges.

4.10.2 Laster

Det er ikke tatt hensyn til last fra eksisterende bygg oppå terrenget siden det er antatt at laster fra disse føres ned til berg. Denne antagelsen er basert på innhente dokumenter fra Plan- og Bygningsetaten samt anbefalinger funnet i tidligere geotekniske rapporter.

4.10.3 Grunnvannstand og poretrykksforhold

Grunnvannstanden i beregningene er basert på utføre poretrykksmålinger i området. I området ved Akerselva er det tatt hensyn til et poreovertrykk på 6 kPa i ca. 6 m dybde og 10 kPa i ca. 10 m dybde. Videre oppover i skråningen er det antatt hydrostatisk poretrykksfordeling.

4.10.4 Laginndeling

Laginndelingen som er valgt/tolket er generelt lik for samtlige profiler;

1. Topplag av tørrskorpe/fyllmasser
2. Siltig leire
3. Sprøbruddmateriale/kvikkleire
4. Morene

I deler av området ved Akerselva er det tatt hensyn til et topplag av matjord/torv. Videre er det i dette området lagt inn et tynt lag benevnt «sprøbruddmateriale redusert» (med unntak for profil F-F) med bakgrunn i utførte CPTUer og laboratorieforsøk, se vedlegg E.

4.10.5 Jordparametere

Skjærfasthet

Generelt skal et karakteristisk skjærstyrkeprofil (s_{UA}) velges ut ifra følgende rangering:

1. Treaksialforsøk av god kvalitet (kvalitetsklasse 1)
2. CPTU (anvendelsesklasse 1)
3. Erfaringsverdier (s_{UA}/p_0' , SHANSEP)
4. Konus/enaksialforsøk/vingebor

Det er utført totalt 3 stk. treaksialforsøk av Multiconsult; 2 stk. i borpunkt 8 og 1 stk. i borpunkt 9 [16]. Prøvekvaliteten på treaksialforsøk i borpunkt 8 i 6,6 m dybde kan klassifiseres som et akseptabelt forsøk med en god til bra prøvekvalitet, mens forsøket i 14,6 m dybde kan klassifiseres som et akseptabelt forsøk med dårlig prøvekvalitet. Treaksialforsøk ved borpunkt 9 i 4,8 m dybde kan klassifiseres som et godt forsøk med meget god prøvekvalitet. Videre er det utført 5 stk. treaksialforsøk i regi av COWI i området; 2 stk. i borpunkt C-P2, 1 stk. i borpunkt C-P3, 1 stk. i borpunkt C-P6 og 1 stk. i borpunkt C-S1 [12]. Multiconsult har ikke kjennskap til forsøks- og prøvekvalitet for disse treaksialforsøkene.

Det er utført 5 stk. trykksondinger (CPTU) av Multiconsult, hvorav samtlige har anvendelsesklasse 1 [16]. Det er også utført trykksondinger av COWI, men Multiconsult har ikke hatt tilgang til rådata fra disse i forbindelse med foreliggende utredning.

Erfaringsverdier beskrevet i NIFS rapport nr. 77/2014 [5], viser at karakteristisk aktiv skjærstyrkeprofil ikke bør ligge under $0,25 \times p_0'$.

Enaksiale trykkforsøk, utført av Multiconsult, viser lite til mye bruddtøyning (mellom 2 - 15 %), hovedsakelig rundt 7 %, noe som indikerer middels god prøvekvalitet [16]. Enaksiale trykkforsøk på prøveseriene som ble tatt opp av COWI viser imidlertid noe lavere bruddtøyning, generelt under 5 % [12].

Ved tolkning av dimensjonerende skjærstyrkeprofil er treaksialforsøk, samt konus- og enaksialforsøk plottet mot dybden på CPTU-plott. Konus og enaksialforsøk er justert med anisotropifaktorer. Erfaringsverdi $0,25 * p_0'$ er også lagt inn i samme plott. Skjærstyrken er lest av ved 1 % bruddtøyning for samtlige treaksialforsøk. Tolkete skjærstyrkeprofiler er vist i vedlegg E.

Ved tolkning av dimensjonerende skjærstyrkeprofil for nabotomten (Frysjaveien 31) er det tatt hensyn til et noe svakere lag i området ved Akerselva. I øvrig er det generelt brukt tilsvarende styrkeprofil i dette området som ved den aktuelle tomtten. Dette baseres på en sammenligning av utførte laboratorieforsøk, utført i regi av COWI [12], og tolkede styrkeprofiler fra grunnundersøkelser ved den aktuelle tomtten, se tegning 10229355-01-RIG-TEG-506 i vedlegg E.

Ved tolkning av dimensjonerende skjærstyrkeprofiler i profil F-F (Frysjaveien 35) er det tatt utgangspunkt i tidligere laboratorieforsøk på prøveserier ved borpunkt N2-2, N2-19, N2-31 og N4-2 [19][21], se tegning 10229355-01-RIG-TEG-507 i vedlegg E.

Anisotropifaktorer

Det er kun utført aktive treaksialforsøk, og korrelasjonene beskrevet i NIFS rapport nr. 14/2014 Tabell 1 [6], legges derfor til grunn for vurdering av anisotropifaktorer. Disse ADP-faktorene er gjengitt i Tabell 4-4.

Tabell 4-4: Omforent anbefaling av anisotropifaktorer (ADP-faktorer) gjengitt fra Tabell 1 i NIFS rapport nr. 14/2014 [6]. I_p i prosent i formlene.

I_p	C_{uD}/C_{uA}	C_{uP}/C_{uA}
$I_p \leq 10\%$	0,63	0,35
$I_p > 10\%$	$0,63 + 0,00425 * (I_p - 10)$	$0,35 + 0,00375 * (I_p - 10)$

Materialparametere for drenerte analyser

Friksjonsvinkel i leiren er tolket fra utførte treaksialforsøk, se vedlegg D. På grunn av varierende og delvis usikker kvalitet på treaksialforsøkene er det valgt en antatt konservativ friksjonsvinkel lik 26 grader i den siltige leiren, og 20 grader i sprøbruddmassene. For topplaget av fyllmasser/tørrskorpe og matjord/turv er det brukt en antatt konservativ friksjonsvinkel på henholdsvis 30 og 20 grader. Videre er det brukt attraksjon 0,1 kPa for alle lag.

4.11 Resultat fra stabilitetsberegningene

Det er utført både drenert og udrenert analyse av samtlige profiler.

Stabilitetsberegningene kan ses i vedlegg F. Laveste beregnede sikkerhetsfaktor for de 6 antatt kritiske profilene er oppsummert i Tabell 4-5.

Geometri av elvekanter er basert på antagelse om helning 1:2. Siden det er lagt inn et topplag med friksjonsvinkel 20 grader i noen av profilene, i nærhet til Akerselva, finner beregningsprogrammet grunne glideflater med sikkerhet $F_{cp} < 1,25$. Det er valgt å ikke ta med disse i resultattabellen på grunn av at terrenget ellers ligger forholdsvis flatt i området og disse kun avhenger av geometri på elvekant. Slike mindre utglidninger vil uansett bli motvirket ved hjelp av erosjonssikring, ref. kapittel 5.1.

*Tabell 4-5: Beregnet sikkerhet for dagens situasjon. *Dette profilet ligger utenfor influensområdet til tiltaket og således gjelder krav til robusthet $F_{cu} \geq 1,20$.*

Profil	Sikkerhet for dagens situasjon	
	Udrenert analyse, F_c	Drenert analyse, F_{cp}
A-A	1,69	2,58
B-B	1,77	1,66
C-C	1,41*	2,17
D-D	1,84	1,72
E-E	1,45	1,96
F-F	1,43*	0,95

Beregningene viser at stabiliteten er tilfredsstillende i profil A-A t.o.m. D-D med hensyn til dagens situasjon.

Områdestabilitet

Det er antatt at det aktuelle tiltaket ikke vil innebære belastning av terrenget i fremtidig situasjon, og dermed antas det at profiler med sikkerhetsfaktor $F_{c\phi} > 1,25$ og $F_{cu} > 1,61$ (i dagens situasjon) vil ha tilsvarende eller bedre sikkerhet i fremtidig situasjon. Dette innebærer at resulterende sikkerhet i profil A-A t.o.m. D-D antas å være tilfredsstillende også i fremtidig situasjon. Dette må imidlertid bekreftes i senere fase, i tillegg til at det må dokumenteres at stabilitet i anleggsperioden ikke medfører for lav sikkerhet.

Det er funnet glideflater med for lav sikkerhetsfaktor ($F_c < 1,61$) med hensyn til fremtidig situasjon i profil E-E. Det er også funnet glideflater med for lav sikkerhet i profil F-F ($F_{c\phi} < 1,25$).

5 Nødvendige tiltak

Foreløpige snittegninger fra ARK viser at det aktuelle tiltaket vil innebære avlastning av terrenget ved topp skråning i fremtidig situasjon. Det må i senere fase utføres beregninger av områdestabiliteten for å kontrollere om krav til sikkerhetsfaktor 1,61 er tilfredsstilt med hensyn til avlastningen i profil E-E. Hvis avlastningen ikke er tilstrekkelig må det vurderes andre tiltak for å forbedre områdestabiliteten, f.eks. ytterliggere avlastning og tilbakefylling med lette masser. Et annet tiltak kan være installasjon av permanent spunt for å avgrense eventuelle kritiske glideflater.

Siden det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke området ved profil F-F, forventes det å bli nødvendig å slake ut terrenget ned mot elva for å oppnå tilstrekkelig robusthet i skråningen i tillegg til erosjonssikring. Det fremgår i NOTEBY-rapport fra 1959 at det allerede har «inntruffet en rekke mindre skred» i dette området, ref. [21]. Siden skråningen ligger utenfor influenssonen til tiltaket, gjelder prosentvis økning av $F_{c\phi}$ og F_{cu} i henhold til Tabell 3.3 og Figur 3.3 i NVEs veileder nr. 1/2019.

5.1 Erosjonssikring

Ettersom at det er observert aktiv erosjon langs Akerselva, stilles krav til at det skal erosjonssikres langs elva innenfor kartlagt løsneområde. Erosjonssikring må være utført før oppstart grunnarbeider i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019.

Da det er utført begrenset med grunnundersøkelser ned mot Akerselva, må det påregnes at hele strekningen innenfor løsneområdet må erosjonssikres. Det kan i senere faser utføres supplerende grunnundersøkelser og utføres en ny vurdering på om det kan unngås erosjonssikring på deler av strekningen.

Det må vurderes om eksisterende erosjonssikring ved Frysjaveien 35 er tilstrekkelig. Vurdering av dette samt prosjektering av ny erosjonssikring må gjøres av personell med rett kompetanse.

6 Viktige momenter

I detalj- og utførelsesfasen vil det være nødvendig å vurdere lokalstabilitet i sammenheng med eventuelle utgravings- og/eller fyllingsarbeider, samt bæreevne for maskiner. Stabilitet i forbindelse med eventuell ramming av peler må også vurderes. Det må lages et måleprogram i forbindelse med detaljprosjektering for å hindre at poretrykket øker for mye under ramming/installasjon. Det samme gjelder for installasjon av spunt.

Det forutsettes at stabilitet ivaretas på tilsvarende måte i eventuelle fremtidige prosjekter/inngrep i nærområdet, med spesielt hensyn til registrerte områder for kvikkleire/sprøbruddmateriale.

Faseplaner for utførelse av tiltak som dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet i alle anleggsfaser må utarbeides på neste plannivå, når valg og utforming av endelig tiltak skal detaljprosjekteres.

Utførte beregninger er basert på dagens elvebunn, og det presiseres at forhold i fremtiden kan påvirke vurderingene.

7 Referanser

7.1 Veiledninger og regelverk

- [1] NVE (2020). Veileder nr. 1/2019. *Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.*
- [2] Plan og bygningsloven. Byggteknisk forskrift TEK 17, sist revidert 05.09.2017.
- [3] NVE (2011). Retningslinje nr. 2/2011. *Flaum og skredfare i arealplanar med vedlegg*, sist revidert 15.04.2011.
- [4] NVE (2020). Ekstern rapport nr. 9/2020. *Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, konsekvens og risiko for kvikkleireskred. Metodebeskrivelse.* Datert: 27.11.2020.
- [5] NIFS (2014). Rapport nr. 77/2014. *Naturfareprosjekt Dp. 6 Kvikkleire. Valg av karakteristisk cuA – profil basert på felt- og laboratorieundersøkelser.*
- [6] NIFS (2014). Rapport nr. 14/2014. *Naturfareprosjekt Dp. 6 Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer.*
- [7] Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Geoteknikk i vegbygging (Håndbok V220)», Vegdirektoratet, Oslo, Veileding, 2018.

7.2 Rapporter/notater


- [8] GrunnTeknikk. Rapportnr. 115658r1. *Oslo. Frysjaparken felt A, E og G1. Grunnundersøkelser.* Datert: 14.09.2021.
- [9] Grunnteknikk. Rapportnr. 115544r2. *Oslo. Frysjaparken felt G2. Grunnundersøkelser.* Datert: 04.06.2021.
- [10]COWI. Dokumentnr. A130702-RAP-RIG-001. Ver. 1.0. *Frysjaveien 29 GU. Geoteknisk datarappart.* Datert: 02.12.2019.
- [11]GrunnTeknikk. Rapportnr. 114192r1. *Oslo. Frysjaparken felt B. Grunnundersøkelser.* Datert: 19.08.2019.
- [12]COWI. Dokumentnr. A095693-RIG-RAP-001. Ver. 3.0. *Frysjaveien 31, Oslo – Datarappart. Geotekniske grunnundersøkelser.* Datert: 01.03.2018
- [13]NOTEBY. Oppdragsnr. 50772, rapportnr. 1. *Frysjaveien 29. Utvidelse. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering.* Datert: 24.01.1995.
- [14]NOTEBY. Oppdragsnr. 5248, rapportnr. 1. *Frysjaveien 27, Oslo. Stabilitet.* Datert: 01.06.1964.
- [15]COWI. Dokumentnr. A114661-NOT-RIG-01. Ver. 2.0. *Frysjaveien 31, Oslo. Innledende geotekniske vurderinger.* Datert: 25.09.2019
- [16]Multiconsult. Dokumentnr. 10229355-02-RIG-RAP-001. Rev. 02. *Riverside (Finerfabrikken). Datarappart – supplerende grunnundersøkelser.* Datert 06.05.2022
- [17]Multiconsult. Dokumentnr. 10202096-RIG-RAP-001. Rev. 01. *Frysjaparken Felt C. Datarappart – Geotekniske grunnundersøkelser.* Datert 14.06.2018
- [18]Multiconsult. Dokumentnr. 128355-RIG-RAP-001. Rev. 00. *Frysjaparken. Geoteknisk grunnundersøkelse.* Datert 18.12.2015
- [19]NOTEBY. Oppdragsnr. 4474, rapportnr. 1. *Ny fabrikkbygning, Frysjaveien 35, Oslo. Grunnundersøkelser, fundamentering, utgraving, drenasje og stabilitet.* Datert 18.03.1961
- [20]NOTEBY. Oppdragsnr. 4178, rapportnr. 1. *Prosjektert nybygg i Frysjaveien, Oslo. Grunnundersøkelser.* Datert 11.04.1959
- [21]NOTEBY. Oppdragsnr. 4305, rapportnr. 1. *Industriområde ved Frysjaveien. Grunnundersøkelser.* Datert 02.11.1959
- [22]NOTEBY. Oppdragsnr. 4626, rapportnr. 1. *Prosjektert reservedelslager og lastebilverksted i Frysjaveien 31, Oslo. Grunnundersøkelser og fundamenteringsteknisk utredning.* Datert 25.05.1961

[23]Norconsult. Oppdragsnr. 5144755. Rapportnr. NO-G-RiG-RAP-004. *Frysja – Frysjaveien.*
Geotekniske grunnundersøkelser. Datert 19.06.2020

Vedlegg A

Samlet borplan med kritiske snitt og faresone

Tegning 10229355-01-RIG-TEG-001



FORKLARING

TEGNFORKLARING:

- DREIESONDERING ○ PRØVESERIE ○ PORETRYKKMÅLING
 - ENKEL SONDERING □ PRØVEGROP ⓧ KJERNEBORING
 - ▼ RAMSONDERING ♦ DREIETRYKKSONDERING ⚭ FJELLKONTROLLBORING
 - ▽ TRYKKSONDERING ☒ SKRUPLATEFORSØK ☈ BERG I DAGEN
 - ⊜ TOTALSONDERING + VINGEBORING

KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA KUNDE
 KOORDINATSYSTEM: EUREF89, sone 32
 HØYDEREFERANSE: NN1954/NN2000/SJØKARTNULL

EKSEMPEL TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
 BP 1 43.0 — BORET DYBDE + BORET I BERG
 28.2
 ANTATT BERGKOTE

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

-  PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE

Utløp- og løsneområde

HENVISNINGER

TIDLIGERE BORINGER:

Prefiks	Utførende aktør	Årstall	Dokument/oppdragsnr.
-	Multiconsult	2022	10229355
MC1	Multiconsult	2015	128355
MC2	Multiconsult	2018	10202096
C1	COWI	2019	A130702
C2	COWI	2018	A095693
G1	GrunnTeknikk	2021	115658r1
G2	GrunnTeknikk	2021	115544r2
G3	GrunnTeknikk	2019	114192r1
N1	NOTEBY	1964	5248
N2	NOTEBY	1961	4474
N3	NOTEBY	1959	4178
N4	NOTEBY	1959	4305
NOR	Noconsult	2020	5144755

Merkander:

Høydekoter for NOTEBY-borpunkter er ikke korrigert mtp.
høydesystem N2000.

Prøver tatt opp av Norconsult består i hovedsak av poseprøver. Derfor er borpunkter med prøvesymbol markert som "mulig" eller "antatt ikke" kvikkleire/sprøbruddmateriale.

Frysjaparken Finer AS Riverside (Finerfabrikken)	RIG	A1	
	Dato	20.05.2022	
Samlet børplan m/ kritiske snitt og faresone Områdestabilitetsvurdering	Målestokk:	1:800	
		-	
Multiconsult www.multiconsult.no	Status Utarbeidet Oppdragsnr. 10229355-01	Konstr./Tegnet BAL Tegningsnr. RIG-TEG-001	Kontrollert TGJ Rev. 00

Vedlegg B

Oversikt løsne- og utløpsområde

Tegning 10229355-01-RIG-TEG-002



Utløp- og løsneområde


00	Utarbeidet	20.05.2022	BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
Frysjaparken Finer AS Riverside (Finerfabrikken)			Fag Format RIG A1
			Dato 20.05.2022
Oversikt løsne- og utløpssone Områdestabilitetsvurdering			Målestokk: 1:1500 -
Multiconsult www.multiconsult.no		Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet BAL
Oppdragsnr.		Tegningsnr.	Godkjent BAL
10229355-01		RIG-TEG-002	Rev. 00

Vedlegg C

Poretrykksmålinger

Tegning 10229355-02-RIG-TEG-350 t.o.m. -351



Opprdagsnr. A095693 vedlegg 3.1 t.o.m. 3.5 (fra COWI-rapport)



Lokasjon og geometri


	<i>Enhet</i>	<i>Verdi</i>	<i>Anmerkning</i>
Koordinat NORD (X)	[m]	1218845	NTM 10
Koordinat ØST (Y)	[m]	115232	NTM 10
Terregnkote	[m]	143,8	NN2000
Topp slange over terreg	[m]	1,0	
Topp slange - topp rør (a)	[m]	0,0	
Topp slange kote	[m]	144,8	
Lengde rør + spiss (H)	[m]	11,0	
Dybde filterspiss under terreg (D)	[m]	10,0	
Filterspiss kote	[m]	133,8	

Avlesning/Logging



Type	Hørpunkt	Id	Installert dato	Borbok nr
Hydraulisk m/filter og plastslange, ett dyp	8	PZ 8	20.01.2022	Digital
Frysjaparken Finer AS	Starts.	Fag	Original Formann	Dato
Riverside (Finerfabrikken)	Til rapport	RIG	A4	10.02.2022
	Konst. / Tegner	Kontrollert	Godkjent	Målestokk
	BAL	JAF	bal	-
	Oppgårsnr	Regningsnr		Rev
Poretrykksregistrering	10229355-02	RIG-TEG-350		0

Poretrykksmåler 1 (PZ9.1) - dyp:	6,0	m
Poretrykksmåler 2 (PZ9.2) - dyp:	10,0	m






Lokasjon og geometri

Enhet	PZ 9.1	PZ 9.2	Anmerkning
Koordinat NORD (X)	[m]	1218787	115250 NTM 10
Koordinat ØST (Y)	[m]	1218787	115250 NTM 10
Terrengkote	[m]	137,9	137,9 N2000
Topp slange over terreng	[m]	1,0	1,0
Topp slange - topp rør (a)	[m]	0,0	0,0
Topp slange kote	[m]	138,9	138,9
Lengde rør + spiss (H)	[m]	7,0	11,0
Dybde filterspiss under terreng (D)	[m]	6,0	10,0
Filterspiss kote	[m]	131,9	127,9

Avlesning/Logging

Dato registrert	Dybde fra topp slange (b) [m]	Trykkhøyde hu [m]	Trykkhøyde kote [m]	Trykkhøyde trykk [kPa]	Anmerkning
Poretrykksmåler 9.1:	6 m				
22.03.2022	0,4	6,6	138,5	66,0	
Poretrykksmåler 9.2:	10 m				
22.03.2022	0,0	11,0	138,9	110,2	Vann står helt i toppen på rør, muligens renner over



Type	Borpunkt	Lu	Innstøtter i dato	Borlok nr
Hydraulisk m/filter og plastslange, to dyp	9	PZ9.1, PZ9.2	01.03.2022	Digital
Frys japarken Finer AS Riverside (Finerfabrikken)	Stands Til rapport Konstr / tegnet BAL	Fag RIG Kontrollert JAF	Uregelm. normal A4 Godkjent BAL	dato 21.04.2022 Målestokk -
Poretrykksregistrering	Oppdragstnr 10229355-02	Tegningsnr RIG-TEG-351	Rev 0	


Prosjekt:	Frysjaveien	Oppdragsnr:	Borhull:
System:	Installert av:	A095693	P2
Elektrisk, Geonor	STEL	Installasjonsdato:	10.03.2017

PZ nivå 1

Terrengnivå	kote +	141,407	Spissnivå	kote +	135,41
Topp rør til spiss (a)	m	7,00	γ_w	kN/m^3	10,00
Rørhøyde over terrenget (c)	m	1,00	Forboret	m	
Spissdybde under terrenget	m	6,00	Spissnr.		11175

PZ nivå 2

Terrengnivå	kote +	141,41	Spissnivå	kote +	130,41
Topp rør til spiss (a)	m	12,00	γ_w	kN/m^3	10,00
Rørhøyde over terrenget (c)	m	1,00	Forboret	m	
Spissdybde under terrenget	m	11,00	Spissnr.		11178

Poretrykkspotensial BH P2

COWI AS	Dato: 26.02.2018	Utarbeider: BALI	Kontroll: KACA	Godkjent: KACA	COWI
	Oppdrag nr.: A095693	Vedlegg nr.: 3.1	Versjon 0.3		


Prosjekt:	Frysjaveien	Oppdragsnr:	Borhull:
System:	Installert av:	A095693	P6
Hydraulisk	STEL	Installasjonsdato:	13.03.2017

PZ nivå 1

Terrengnivå	kote +	138,714	Spissnivå	kote +	133,71
Topp rør til spiss (a)	m	6,00	γ_w	kN/m^3	10,00
Rørhøyde over terrenge (c)	m	1,00	Forboret	m	
Spissdybde under terrenge	m	5,00	Spissnr.		

PZ nivå 2

Terrengnivå	kote +	138,71	Spissnivå	kote +	
Topp rør til spiss (a)	m	0,00	γ_w	kN/m^3	
Rørhøyde over terrenge (c)	m	0,00	Forboret	m	
Spissdybde under terrenge	m	0,00	Spissnr.		

Poretrykkspotensial BH P6

COWI AS	Dato: 26.02.2018	Utarbeider: BALI	Kontroll: KACA	Godkjent: KACA	COWI
	Oppdrag nr.: A095693	Vedlegg nr.: 3.2	Versjon 0.2		

Prosjekt: Frysjaveien		Oppdragsnr: A095693		Borhull: S1	
System:	Installert av: STEL		Installasjonsdato: 12.07.2017		
Hydraulisk					
PZ nivå 1					
Terrengnivå	kote +	150,562	Spissnivå	kote +	
Topp rør til spiss (a)	m	5,00	γ_w	kN/m^3	
Rørhøyde over terren (c)	m	0,00	Forboret	m	
Spissdybde under terren	m	5,00	Spissnr.		
PZ nivå 2					
Terrengnivå	kote +	150,56	Spissnivå	kote +	
Topp rør til spiss (a)	m	0,00	γ_w	kN/m^3	
Rørhøyde over terren (c)	m	0,00	Forboret	m	
Spissdybde under terren	m	0,00	Spissnr.		
Poretrykkspotensial BH S1					
<p>Kotehøyde [moh], NN2000</p> <p>Dato</p> <ul style="list-style-type: none"> S1 (5m) hydraulisk Terrengoverflate (150,56 moh) 					
COWI AS	Dato: 26.02.2018	Utarbeider: BALI	Kontroll: KACA	Godkjent: KACA	
	Oppdrag nr.: A095693	Vedlegg nr.: 3.3	Versjon 0.2		


Prosjekt:	Frysjaveien	Oppdragsnr:	Borhull:
System:	Installert av:	A095693	S2
Elektrisk, Geonor	STEL	Installasjonsdato:	12.07.2017

PZ nivå 1

Terrengnivå	kote +	140,731	Spissnivå	kote +	136,73
Topp rør til spiss (a)	m	5,00	γ_w	kN/m^3	10,00
Rørhøyde over terren (c)	m	1,00	Forboret	m	
Spissdybde under terren	m	4,00	Spissnr.		11600

PZ nivå 2

Terrengnivå	kote +	140,73	Spissnivå	kote +	132,73
Topp rør til spiss (a)	m	9,00	γ_w	kN/m^3	10,00
Rørhøyde over terren (c)	m	1,00	Forboret	m	
Spissdybde under terren	m	8,00	Spissnr.		11599

Poretrykkspotensial BH S2

COWI AS	Dato: 26.02.2018	Utarbeider: BALI	Kontroll: KACA	Godkjent: KACA	COWI
	Oppdrag nr.: A095693	Vedlegg nr.: 3.4	Versjon 0.2		

Prosjekt:	Frysjaveien	Oppdragsnr:	A095693	Borhull:
System:	Installert av:	Installasjonsdato:		S4
Hydraulisk	STEL		01.01.2018	

PZ nivå 1

Terrengnivå	kote +	144,91	Spissnivå	kote +	140,91
Topp rør til spiss (a)	m	5,00	γ_w	kN/m^3	10,00
Rørhøyde over terren (c)	m	1,00	Forboret	m	
Spissdybde under terren	m	4,00	Spissnr.		

PZ nivå 2

Terrengnivå	kote +	144,91	Spissnivå	kote +	
Topp rør til spiss (a)	m	0,00	γ_w	kN/m^3	
Rørhøyde over terren (c)	m	0,00	Forboret	m	
Spissdybde under terren	m	0,00	Spissnr.		

Poretrykkspotensial BH S4


COWI AS	Dato: 26.02.2018	Utarbeider: BALI	Kontroll: KACA	Godkjent: KACA	COWI
	Oppdrag nr.: A095693	Vedlegg nr.: 3.5	Versjon 0.1		


Vedlegg D

Tolkning treaksialforsøk


Tegning 10229355-02-RIG-TEG-450.1 t.o.m. -452.3


Dokument nr. 20170022 t.o.m. 20170022-8 (fra COWI-rapport)







Plott	Type forsøk	Dybde	G.v.s.	γ (kN/m ³)	w (%)	$\Delta e/e_0$	ϵ_{vol} (%)	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)
-	CAUa	6,60 m	2,5 m	19,7	24,7	0,06	2,4	90,0	88,2	59,7
Frysjaparken Finer AS						Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent		
						GEO	ANNM	BAL		
Riverside (Finerfabrikken)						Borpunkt	Dato	Revisjon		
						8	07.02.2022	00		
Multiconsult						Oppdragsnummer	Tegningsnummer			
						10229355-02	RIG-TEG-450.3			






Plott	Type forsøk	Dybde	G.v.s.	γ (kN/m ³)	w (%)	$\Delta e/e_0$	ϵ_{vol} (%)	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)
-	CAUa	14,60 m	2,5 m	20,8	18,6	0,09	2,8	185,0	182,0	109,9
Frysjaparken Finer AS						Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent		
						GEO	ANNM	BAL		
Riverside (Finerfabrikken)						Borpunkt	Dato	Revisjon		
						8	07.02.2022	00		
Multiconsult						Oppdragsnummer	Tegningsnummer			
						10229355-02	RIG-TEG-451.3			





Plott	Type forsøk	Dybde	G.v.s.	γ (kN/m ³)	w (%)	$\Delta e/e_0$	ε_{vol} (%)	σ'_{v0} (kPa)	σ'_{ac} (kPa)	σ'_{rc} (kPa)
-	CAUa	4,80 m	1,0 m	19,4	28,1	0,02	0,8	55,8	55,5	51,6
Frysjaparken Finer AS						Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent		
						EIVSO	GEO	BAL		
Riverside (Finerfabrikken)						Borpunkt	Dato	Revisjon		
						9	23.03.2022	00		
Multiconsult						Oppdragsnummer	Tegningsnummer			
						10229355-02	RIG-TEG-452.3			



Frysjaveien

Dokument nr.
20170022

Dato/Rev.: 2014-12-23/02

Treaksial forsøk: CAUa

Figur nr.

Boring: P2

Dybde = 4.25 m

Konsolidering-spenninger

Dato
2017-03-24

Tegnet av / kontr.
ThV / GS

Sylinder: 7

$p_0' = 64.2$ kPa

(kPa) maks. min. endelig

Del: A

$w_i = 28.2$ %


$\sigma_{ac}' =$ - - 64.2


Test: 1

$w_c = 27.7$ %

$\sigma_{rc}' =$ - - 56.5







Frysjaveien

Dokument nr.
20170022

Dato/Rev.: 2014-12-23/02

Treaksial forsøk: CAUa

Figur nr.

Boring: P2

Dybde = 9.23 m

Konsolidering-spenninger

Dato
2017-03-24

Tegnet av / kontr.
ThV / GS

Sylinder: 12

$p_0' = 108.8$ kPa

(kPa) maks. min. endelig

Del: A

$w_i = 23.6\%$



$\sigma_{ac}' = - - 108.8$

Test: 1

$w_c = 22.8\%$

$\sigma_{rc}' = - - 95.8$





Frysjaveien

Dokument nr.
20170022

Dato/Rev.: 2014-12-23/02

Treaksial forsøk: CAUa

Figur nr.

Boring: P3

Dybde = 5.38 m

Konsolidering-spenninger

Dato
2017-03-27

Tegnet av / kontr.
ThV / GS

Sylinder: 6

po' = 76.3 kPa

(kPa) maks. min. endelig

Del: A

w_i = 28.2 %


σ_{ac}' = - - 50.6

Test: 1

w_c = 27.7 %

σ_{rc}' = - - 67.8






Frysja veien

20170022

Date/Rev: 2014-12-23/02

mekanisk prøve		maks. spenninger	
Boring:	P3	Dybde =	5.38 m
Sylinder:	6	p_0' =	76.3 kPa (kPa)
Del:	A	w_i =	28.2 %
Test:	1	w_c =	27.7 %
		σ_{ac}' =	-
		σ_{rc}' =	-
		-	-
		-	67.8

35



Frysjaveien

Dokument nr.
20170022

Dato/Rev.: 2014-12-23/02

Treaksial forsøk: CAUa

Figur nr.

Boring: P6

Dybde = 4.47 m

Konsolidering-spenninger

Dato
2017-03-31

Tegnet av / kontr.
ThV / MAS

Sylinder: 6

$p_0' = 41.0$ kPa

(kPa) maks. min. endelig

Del: A


$w_i = 27.9$ %


$\sigma_{ac}' =$ - - - 41.0

Test: 1

$w_c = 27.2$ %

$\sigma_{rc}' =$ - - - 36.1





Frysjaveien

Dokument nr.
20170022-8

Figur nr.

Treaksial forsøk: CAUa

Dato 2017-09-16	Tegnet av / kontr. ThV / GS
--------------------	--------------------------------

Boring: S1

Dybde = 7.40 m

Konsolidering-spenninger

Sylinder: 8

po' = 96.0 kPa

(kPa) maks. min. endelig

Del: A

w_i = 44.2 %


σ_{ac'} = - - 96.0

Test: 1

w_c = 43.0 %

σ_{rc'} = - - 57.5





Vedlegg E


C-profiler

Tegning 10229355-02-RIG-TEG-500.7 t.o.m. -505.7

Tegning 10229355-01-RIG-TEG-506 t.o.m. -507

Anisotropiforhold i figur:

Treaks BH 8: cuC/cucptu = 1,000



Prosjekt Riverside (Finerfabrikken)	Prosjektnummer: 10229355-02	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull 3	Kote +147,4
Innhold	Sondenummer			
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet	4704			
Multiconsult	Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 25.01.2022	Revisjon 0	RIG-TEG 500.7
		Rev. dato 24.05.2022		


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 8: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 8: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,650)

Konus BH 8: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,650)

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)



Prosjekt Riverside (Finerfabrikken)	Prosjektnummer: 10229355-02	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull 8	Kote +143,8
Innhold			Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			4704	
Multiconsult	Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Date sondering 25.01.2022	Revisjon 0 Rev. dato 24.05.2022	RIG-TEG 501.7


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 8: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 5: cuuc/cucptu = 0,630

Konus BH 5: cufc/cucptu = 0,630

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)



Prosjekt Riverside (Finerfabrikken)	Prosjektnummer: 10229355-02	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +143
Innhold			Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				4704
Multiconsult	Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Date sondering 26.01.2022	Revisjon 0	RIG-TEG 502.7
		Rev. dato 24.05.2022		


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 9: cuC/cucptu = 1,000

Enaks BH 9: cuuc/cucptu = 0,630

Konus BH 9: cufc/cucptu = 0,630


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)



Prosjekt Riverside (Finerfabrikken)	Prosjektnummer: 10229355-02	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull 9	Kote +137,9
Innhold			Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			4704	
Multiconsult	Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Date sondering 03.03.2022	Revisjon 0	RIG-TEG 503.7
			Rev. dato 24.05.2022	

Anisotropiforhold i figur:
 Treaks BH 9: $c_{uc}/c_{ucptu} = 1,000$
 Enaks BH 9: $c_{uc}/c_{ucptu} = 0,630$
 Konus BH 9: $c_{uc}/c_{ucptu} = 0,630$


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt Riverside (Finerfabrikken)	Prosjektnummer: 10229355-02	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +138
Innhold			Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			4704	
Multiconsult	Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Date sondering 03.03.2022	Revisjon 0	RIG-TEG 504.7
		Rev. dato 24.05.2022		



Anisotropiforhold i figur:
 Treaks BH 8: cuC/cucptu = 1,000
 Enaks BH 5: cuuc/cucptu = 0,630
 Konus BH 5: cufc/cucptu = 0,630

Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)



Prosjekt Riverside (Finerfabrikken)	Prosjektnummer: 10229355-02	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull 8	Kote +143,8
Innhold			Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			4704	
Multiconsult	Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Date sondering 25.01.2022	Revisjon 0	RIG-TEG 505.7
		Rev. dato 24.05.2022		






Vedlegg F

Stabilitetsberegninger


Tegning 10229355-01-RIG-TEG-600 t.o.m. -611



Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C*	C	Aa	Ad	Ap
Torv	15.00	5.00	20.0	0.1	10.0	1.00	1.00	1.00
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1				
Sittig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65	0.38
Sprøbruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprøbruddmatri. redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	25.0	1.00	0.63	0.35
Morene	18.00	8.00	40.0	0.1				

- [Yellow Box] Torv
- [Light Gray Box] Fyllmasser
- [Green Box] Siltig leire
- [Red Box] Sprøbruddmateriale
- [Yellow Box] Sprøbruddmateriale redusert
- [Gray Box] Morene


00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
			Fag Format
			RIG A1
			Dato 23.05.2022
Frysjaparken Finer AS			
Riverside (Finerfabrikken)			
Profil A-A, dagens situasjon			
Effektivspenningsanalyse			
Områdestabilitetsvurdering			
Målestokk: 1:300			
A1			
Multiconsult			
www.multiconsult.no		Konstr./Tegnet BAL	Kontrollert TGJ
Oppdragsnr. 10229355-01		Tegningsnr. RIG-TEG-600	Godkjent BAL
Rev. 00			



Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C`	C	Aa	Ad
Torv	15.00	5.00	20.0	0.1	10.0	1.00	1.00
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1			
Siltig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65
Sprøbruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63
Sprøbruddmtrl. redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	25.0	1.00	0.63
Morene	18.00	8.00	40.0	0.1			

- Torv
- Fyllmasser
- Siltig leire
- Sprøbruddmateriale
- Sprøbruddmateriale redusert
- Morene


00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL	TGJ	BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
<p>Frysjaparken Finer AS Riverside (Finerfabrikken)</p>					
<p>Profil A-A, dagens situasjon Totalspenningsanalyse Områdestabilitetsvurdering</p>					
<p>Målestokk: 1:300 A1</p>					
<p>Multiconsult www.multiconsult.no</p>					
Status Utarbeidet		Konstr./Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL	
Oppdragsnr. 10229355-01		Tegningsnr. RIG-TEG-601	Rev. 00		




Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1				
Siltig leire	19.50	9.50	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65	0.38
Sprøbruddmateriale	19.00	9.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprøbruddmateriale redusert	19.00	9.00	20.0	0.1	15.0	1.00	0.63	0.35
Morene	18.00	8.00	40.0	0.1				

- Fyllmasser
- Siltig leire
- Sprøbruddmateriale redusert
- Sprøbruddmateriale
- Morene

00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
Frysjaparken Finer AS			
Riverside (Finerfabrikken)			
Profil B-B, dagens situasjon			
Effektivspenningsanalyse			
Områdestabilitetsvurdering			
Multiconsult	Status Oppdragsgnr.	Konstr./Tegnet BAL	Kontrollert TGJ
www.multiconsult.no	10229355-01	Tegningsnr. RIG-TEG-602	Godsjent Rev. 00




00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
			Fag Format
	RIG A1		
	Date 23.05.2022		
	Frysjaparken Finer AS		
	Riverside (Finerfabrikken)		
	Profil B-B, dagens situasjon		Målestokk:
	Totalspenningsanalyse		1:300
	Områdestabilitetsvurdering		A1
Multiconsult	Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet BAL	Kontrollert TGJ
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Godkjent BAL
	10229355-01	RIG-TEG-603	Rev. 00



Material	Un. Weigth	Sub. Weigth	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Torv	15.00	5.00	20.0	0.1	10.0	1.00	1.00	1.00
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1	C-prof	1.00	0.65	0.38
Siltig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprebruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprebruddmtrl. redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	15.0	1.00	0.63	0.35
Morene	18.00	8.00	40.0	0.1				


- Torv
- Fyllmasser
- Siltig leire
- Sprebruddmateriale
- Sprebruddmateriale redusert
- Morene

00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
			Fag Format
			RIG A1
			Date 23.05.2022
Frysjaparken Finer AS			
Riverside (Finerfabrikken)			
Profil C-C, dagens situasjon			
Effektivspenningssanalysse			
Områdestabilitetsvurdering			
Multiconsult		Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet BAL
Oppdragsgnr.		Kontrollert TGJ	Godkjent BAL
10229355-01		Tegningsnr.	Rev.
RIG-TEG-604			00



Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C`	C	Aa	Ad
Torv	15.00	5.00	20.0	0.1	10.0	1.00	1.00
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1			
Siltig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65
Sprøbruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63
Sprøbruddmtrl. redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	15.0	1.00	0.63
Morone	18.00	8.00	40.0	0.1			


- Torv
- Fyllmasser
- Siltig leire
- Sprøbruddmateriale
- Sprøbruddmateriale redusert
- Morone



Material	Un Weight	Sub. Weight	F_i	C^*	C	A_a	A_d	A_p
Matjord/sand	18.00	8.00	20.0	0.1				
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1				
Siltig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65	0.38
Sprøbruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprøbruddmtrl. redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	15.0	1.00	0.63	0.35
Morene	18.00	8.00	40.0	0.1				

- █ Matjord/sand
- █ Fyllmasser
- █ Siltig leire
- █ Sprøbruddmateriale
- █ Sprøbruddmateriale redusert
- █ Morene


00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL	TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr. Godkj.
			Fag	Format
			RIG	A1
			Dato	23.05.2022
	Frysjaparken Finer AS			
	Riverside (Finerfabrikken)			
	Profil D-D, dagens situasjon			Målestokk:
	Effektivspenningsanalyse			1:400
	Områdestabilitetsvurdering			A1
Multiconsult	Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		
	10229355-01	RIG-TEG-606	Rev.	00




Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C*	C	Aa	Ad	Ap
Matjord/sand	18.00	8.00	20.0	0.1				
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1				
Siltig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65	0.38
Sprøbruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprøbruddmateriale redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	15.0	1.00	0.63	0.35
Morene	18.00	8.00	40.0	0.1				

- Matjord/sand
- Fyllmasser
- Siltig leire
- Sprøbruddmateriale
- Sprøbruddmateriale redusert
- Morene


00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL	TGJ	BAL
Rev.	Beskrivelse	Date	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			Fag	Format	
			RIG	A1	
			Date	23.05.2022	
Frysjaparken Finer AS Riverside (Finerfabrikken)			Målestokk:	1:400	
Profil D-D, dagens situasjon				A1	
Totalspenningsanalyse					
Områdestabilitetsvurdering					
Multiconsult		Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet BAL	Kontrollert TGJ	Godkjent BAL
		Oppdragsgnr.	Tegningsnr.		Rev.
		10229355-01	RIG-TEG-607	00	






Material	Un.Weigth	Sub.Weigth	Fi	C`	C	Aa	Ad	/
Torv	15.00	5.00	20.0	0.1	10.0	1.00	1.00	1.
Fyllmasser	20.00	10.00	30.0	0.1				
Siltig leire	20.00	10.00	26.0	0.1	C-prof	1.00	0.65	0.
Sprøbruddmateriale	20.00	10.00	20.0	0.1	C-prof	1.00	0.63	0.
Sprøbruddmtrl. redusert	20.00	10.00	20.0	0.1	25.0	1.00	0.63	0.

- Torv
- Fyllmasser
- Siltig leire
- Sprøbruddmateriale
- Sprøbruddmateriale redus
- Morene



00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
			Fag Format
			RIG A1
			Dato 23.05.2022
Frysjaparken Finer AS			Målestokk:
Riverside (Finerfabrikken)			1:200
Profil F-F, dagens situasjon			A1
Effektivspenningssanalyse			
Områdestabilitetsvurdering			
Multiconsult		Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet
Oppdragsnr.		BAL	Kontrollert
Tegningsnr.		TGJ	Godkjent
10229355-01		RIG-TEG-610	BAL
Rev. 00			



00	Utarbeidet	23.05.2022	BAL TGJ BAL
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.
			Fag Format
			RIG A1
			Dato 23.05.2022
Frysjaparken Finer AS			
Riverside (Finerfabrikken)			
Profil F-F, dagens situasjon			Målestokk:
Totalspenningsanalyse			1:200
Områdestabilitetsvurdering			A1
Multiconsult		Status Utarbeidet	Konstr./Tegnet
Oppdragsnr. 10229355-01		BAL	Kontrollert
Tegningsnr.		TGJ	Godkjent
Rev. 00		RIG-TEG-611	BAL

Vedlegg G

Evaluering av faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse

Tegning 10229355-01-RIG-TEG-700

FAREGRADSEVALUERING

Faktorer		Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekttall	Poeng
Tidligere skredaktivitet		Ingen tidligere skredaktivitet registrert på skrednett.no, men prøveserie ved borpunkt C-S1 indikerer evt. skredmasser.	Lav	1	1	1
Skråningshøyde, meter		Ca. 15 m, med antagelse om 1 m fra vannspeilet til elvebunn i elva.	15-20	1	2	2
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)		Utførte ødometerforsøk og CPTU-sondering ved borpunkt 8 indikerer OCR rundt 1,5 ved kritiske glidesirkler i profil E-E.	1,2-1,5	2	2	4
Poretrykk	Overtrykk, kPa	Det er utført poretrykksmålinger i 2 dybder ved borpunkt 9 som viser ca. 10 kPa poreovertrykk.	10-30	2	3	6
	Undertrykk, kPa	-	-	0	-3	0
Kvikkleiremektighet		Det er registrert ca. 10 m med sprøbruddmateriale i borpunkt 5 (uten hensyn til sprøbruddmateriale under H/2 målt fra antatt elvebunn). Skråningshøyden er vurdert til 15 m.	>H/2	3	2	6
Sensitivitet		Opprettet prøveserie i borpunkt 9 viser sensitivitet > 100 i sprøbruddmassene.	> 100	3	1	3
Erosjon		Det ble observert lite erosjon langs elva under befaring.	Litt	1	3	3
Inngrep	Forverring	Terrenngformasjon indikerer at deler av området er fylt opp. Antar lite forverring ifb. utlegging av fyllmasser.	Liten	1	3	3
	Forbedring	Vi har ikke kjennskap til at det er utført fobedrende tiltak.	Ingen	0	-3	0
Sum		26-51 poeng = HØY faregrad				28
% av maksimal poengsum						55 %

SKADEKONSEKVENSEVALUERING

Faktorer		Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekttall	Poeng
Boligheter, antall		Antatt løsneområde strekker seg delvis inn på Frysjaveien 44 og Kjelsåsveien 160 hvor det er leilighetsbygg.	Tett > 5	3	4	12
Næringsbygg, personer		Det er flere næringsbygg innenfor antatt løsneområdet.	>50	3	3	9
Annen bebyggelse, verdi		Vi har ikke kjennskap til at det er bebyggelse med spesiell verdi (f.eks. historiske, kulturelle eller religiøse bygg) innenfor løsne- eller utløpsområdet.	Ingen	0	1	0
Vei, ÅDT		Det finnes ikke data over ÅDT for Frysjaveien eller Kjelsåsveien, men pga. ÅDT = 4212 for Maridalsveien i vest velges total ÅDT > 5000.	> 5000	3	2	6
Toglinje, bruk		Det er ingen toglinjer innenfor løsne- eller utløpsområdet.	Ingen	0	2	0
Kraftnett		Antar lokal basert på NVE Atlas.	Lokal	0	1	0
Oppdemming og flodbølge		Begrenset vannmengde i Akerselva.	Middels	2	2	4
Sum		23-45 poeng = Meget alvorlig				31
% av maksimal poengsum						69 %

RISIKOKLASSE


Faregrad (% av maksimal poengsum)		54,90
Skadekonsekvens (% av maksimal poengsum)		68,89
Risiko	Risikoklasse 5: 3 201 til 10 000	3 782,14

Vedlegg H

Kartlegging av erosjon langs Akerselva


1 Vurdering av erosjon

Akerselva renner øst for planområdet. Iht. kap.3.3.4 i NVEs veileder 1/2019 [1] skal erosjonsforhold som kan utløse skred som kan ramme planlagt tiltak forebygges. Behov for erosjonssikring i nærområdet til tiltaket er basert på befaring utført av geotekniker i Multiconsult 13. mai 2022. Klassifisering av erosjon er utført iht. NVE Ekstern rapport 9/2020 [4]. Figur 1-1 viser hvilken del av Akerselva som er kartlagt for erosjon i forbindelse med områdestabilitetsvurderingen. Befaringskart i Figur 1-2 viser plassering av bilder.



Figur 1-1. Utsnitt over området langs Øverlandselva som er kartlagt for erosjon (markert i blått).

Det ble registrert aktiv erosjon i elva. Grad av erosjon varierer i elveløpet, fra ingen (klasse 0) til lite erosjon (klasse 1). På befaringstidspunktet var det lav vannføring i elva, noe som kan være grunnen til at det ikke ble observert misfarging i vannet.



Figur 1-2. Oversikt over kartlagt erosjon langs Akerselva. Symbol viser hvor bilde ble tatt, og nummerering henviser til figurer som følger.



Figur 1-3: Ingen erosjon. Elva er plastret i ytterkant. Se punkt 1 i kart for plassering.



Figur 1-4: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Se punkt 2 i kart for plassering.



Figur 1-5: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Noen trær har falt, men lite sannsynlig at dette har skjedd på grunn av erosjon. Se punkt 3 i kart for plassering.



Figur 1-6: Litt erosjon. Noen trær står på skakke. Se punkt 4 i kart for plassering.



Figur 1-7: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt, men til høyere i bildet har ett tre veltet (antatt på grunn av erosjon). Se punkt 5 i kart for plassering.



Figur 1-8: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Se punkt 6 i kart for plassering.



Figur 1-9: Ingen erosjon (innersving i elva). Trær står i hovedsak vertikalt. Se punkt 7 i kart for plassering.



Figur 1-10: Litt erosjon. Noen trær har veltet (antatt på grunn av erosjon). Se punkt 8 i kart for plassering.



Figur 1-11: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Se punkt 9 i kart for plassering.



Figur 1-12: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Se punkt 10 i kart for plassering.



Figur 1-13: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Se punkt 11 i kart for plassering.



Figur 1-14: Litt erosjon. Trær står i hovedsak vertikalt. Delvis naturlig erosjonsbeskyttelse i bunn med stor stein. Se punkt 12 i kart for plassering.



Figur 1-15: Litt erosjon. Noen trær står på skakke. Se punkt 13 i kart for plassering.