

# Vedlegg 2. Visualiseringer

Fra Lannavegen mot Ulefoss Hovedgård

Dagens situasjon



Figur 1. Bildet er tatt mot Ulefoss Hovedgård fra Lannavegen og viser dagens situasjon.



Fra Lannavegen mot Ulefoss Hovedgård

Alt. 1.0.



Figur 2. Visualiseringen viser alternativ 1.0 sett fra Lannavegen.



Fra Lannavegen mot Ulefoss Hovedgård

Kabelalternativ



Figur 3. Visualiseringen viser fjernede master ved kabelalternativ.



Fra Kåsa gård

Dagens situasjon



*Figur 4. Bildet viser førsituasjon ved Kåsa gård med 132 kV ledningen Bolvik-Vrangfoss i forgrunn.*



Fra Kåsa gård

Alternativ 1.0



*Figur 5. Visualiseringen viser alternativ 1.0 sett fra Kåsa gård.*



Mot Moen og Kåsa gård

Dagens situasjon



*Figur 6. Dagens situasjon ved Moen gård (t.v.) og Kåsa gård (t.h.).*



Mot Moen og Kåsa gård

Alternativ 1.1-1.0



*Figur 7. Visualisering av alternativ 1.1-1.0 mot Moen og Kåsa gård.*



## Mot Ulefoss Kraftverk

### Dagens situasjon



Figur 8. Bildet viser dagens situasjon ved Ulefoss kraftverk.



Mot Ulefoss Kraftverk

Alternativ 1.0 og 1.1-1.0



Figur 9. Visualiseringen viser situasjonen ved alternativer 1.0 og 1.1-1.0



Mot Ulefoss Kraftverk

Kabelalternativ



Figur 10. Visualiseringen viser situasjonen ved kabelalternativene som fører til riving av dagens master.