

	KVIKKLEIREKARTLEGGING I TRONDHEIM INNMELDING TIL NVE	
Sone nr:	-	
Sone-navn	Lade	
Delsoner:		
Ny(e) sone(r)	Foreløpig ikke utarbeidet forslag til sonегrense	
Utredningsnivå	Vurdering av stabilitet i forbindelse med reguleringsplan for Lade Allé 9.	
Retningslinje for utredningen (kryss av)	NVE-retningslinje 1-2007, Foreløpig utgave	
	NVE-retningslinje 1-2008, 01.07.2008	
	NVE-retningslinje 1-2008, 05.03.2009	
	NVE-retningslinje 2-2011	x
	Annet	
Utførende	Rambøll	
3. partskontroll		
Hva er gjort:	Det er utført grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser i forbindelse med reguleringsplan for Lade Allé 9. Det er ikke påvist kvikkleire i noen av prøvene, men sprøbruddleire er funnet. Det har tidligere gått kvikkleireskred i området, og tidligere grunnundersøkelser indikerer mulig kvikk leire i dybden.	
Følger for arealutnyttelse i kvikkleiresonen	For utbygging på området kreves det stabilitetsforbedrende tiltak og begrensning av utgraving. Utbygging og foreslåtte stabiliseringstiltak må detaljprosjekteres og følges opp under utførelse.	
Revisjon av eksisterende kvikkleiresone	Ny grense for kvikkleiresone	Nei
	Endret faregrad	nei
Kvikkleirekartet viser (sett kryss)	Kvikkleire	
	Kvikkleire og annen sprøbruddleire	x
Referanser¹.	1. G-not-001 6130725, Geoteknisk vurdering for utbygging av boligbygg i Lade Allé 9	
Vedlegg		

¹ Henvende deg til utførende /oppdragsgiver for innsyn.