

RAPPORT

GRUNNUNDERSØKELSER OG FORSLAG TIL
SIKRINGSTILTAK GRAELVA, STJØRDAL

Oppdragsgiver: Norges Vassdrags- og
Energiverk

900053-2

5 FEBRUAR 1991



Norges
Geotekniske
Institutt
Norwegian
Geotechnical
Institute

RAPPORT

GRUNNUNDERSØKELSER OG FORSLAG TIL SIKRINGSTILTAK GRÅELVA, STJØRDAL

Oppdragsgiver: Norges Vassdrags- og
Energiverk

900053-2

5 FEBRUAR 1991

FAREN FOR UTLØSING AV KVIKKLEIRESKRED I GRÅELVAVASSDRAGET ER STØRST I DEN ØVERSTE DELEN AV GRÅELVA, FRA CA PEL 60, SAMT I SIDEVASSDRAGENE.

FORSLAG TIL TILTAK FOR Å SIKRE DISSE OMråDENE ER ANGITT PÅ
SITUASJONSPLANEN, FIG. 038. TILTAKENE KAN VÆRE EN REN
EROSJONSBESKYTELSE ELLER OGSÅ HA NØDVENDIG STABILITETSFORBEDRENDE
VIRKNING. DET FORUTSETTES UTFØRT SUPPLERENDE GRUNNUNDERSØKELSER I
OMråDET. DEN ENDELIGE PLANEN UTARBEIDES PÅ GRUNNLAG AV DISSE.

PÅ STREKNINGEN FRA RIKSVEI E75 TIL PEL 60 ER DET LITE ELLER INGEN
KVIKKLEIRE UT I ELVESKRÅNINGEN. FORBYGNING SYNES HER IKKE AKTUELT.

for NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Odd Gregersen

Postal Address: P.O.Box 40 Tåsen N-0801 Oslo 8 Norway	Street Address: Sognsveien 72 Oslo	Telephone: National (02) 23 03 88 International +47 2 23 03 88	Telefax: National (02) 23 04 48 International +47 2 23 04 48	Telex: 19 787 ngi n	Postal Giro Account No.: 5 16 06 43	Bankers: Bergen Bank Account No.: 5096.05.01281
--	--	--	--	------------------------	---	--

Resultatene av de utførte undersøkelsene er vist på situasjonplan Fig. 038 og profilene, Fig. 030-037. På situasjonsplanen er borer med påvist/antatt kvikkleire merket med en ring.

Som det fremgår, er det praktisk talt ikke påvist kvikkleire i selve elveskråningen på den nederste delen av Gråelva, fra Elv 75 til ca pel 60. (Hovedprofil I-I, Fig. 030). De påviste kvikkleireforekomstene innen denne delen av området (på vestsiden og østsiden) ligger dessuten på et vesentlig høyere terrengnivå enn selve elveleiet. Erosjonsaktiviteten på denne strekningen er likeledes svært liten. En eventuell rasvirksomhet i elvesidene vil ha ubetydelig eller ingen innvirkning på de innenforliggende kvikkleireforekomstene. Det anses derfor å være en svært liten fare for at kvikkleireskred skal bli utløst langs denne delen av Gråelva. Det er ikke foreslått sikringstiltak av noe slag i Gråelva for denne strekningen.

På den videre strekningen, fra ca pel 60 til ca pel 40, er det våvist kvikkleire noe ut i elveskråningen på vestre side (Hovedprofil II-II, Fig. 030 samt profilene på Fig. 036). Kvikkleiren ligger vesentlig høyere enn nivået for Gråelva. Det foregår dessuten på denne strekningen en betydelig erosjon i elven, både vertikalt og sideveis. Denne strekningen anbefales sikret mot videre erosjon. Hvorvidt det her også er behov for stabilitetsforbedrende sikringstiltak, er noe usikkert. Supplerende undersøkelser vil kunne avklare dette. Foreløpig forutsettes at sikringsarbeidene her begrenses til tiltak mot den pågående erosjonen. Det foreslås utlagt et erosjonsbeskyttende lag av sprengstein eller grov velgradert grus i elvebunnen og opp på sidene til over flomvannstanden, se situasjonplanen.

På den øvrige strekningen som er undersøkt, fra ca pel 40 til pel 15, går kvikkleiren for en stor del helt ut mot elven samt at kvikkleiren her ligger ned mot elvens nivå (Hovedprofil III-III, Fig. 030 samt profilene på Fig. 031-035). Denne delen må anses som mest utsatt for fremtidige kvikkleireskred. På grunn av den pågående erosjonen skjer det her en fortøpende spenningsøkning i kvikkleiren. Når spenningsnivået i leiren

har nådd leirens styrke, vil skred bli utløst. Likeledes vil initialras kunne skape ustabilitet i bakenforliggende områder og utløse skred. Vi vil derfor anbefale at det utføres sikringstiltak på denne strekningen. Tiltakene bør både sikre mot fremtidig erosjon, og ha stabilitets-forbedrende virkning. Sikringsmetoder vurderes på grunnlag av lokale forhold, så som graderinger og landbruksinteresser. Med den lokalkunnskap vi sitter inne med, kan oppfylling i dalbunnen med sprengstein synes mer aktuell enn bruk av terskler. Løsningen med sprengsteinoppfylling er uavhengig av elvens gradient. Likeledes vil denne løsningen medføre en mindre heving av vannspeilet enn ved bruk av terskler. Heving av vannspeilet vil medføre en heving av grunnvannsnivået i sonen langs elven. Dette kan ha negative virkninger på jord- og skogbruksforholdene. Vi vil derfor foreløpig for denne strekningen forutsette anlegg av sprengsteinsfylling med tykkelse 1,5 - 2,0 m. Kanskje kan sikringen på enkelte partier begrenses til en ren erosjonsbeskyttelse. En slik detaljvurdering er foreløpig ikke utført.

Forholdene langs Hofstadelva er på flere måter som beskrevet på den øverste strekningen av Gråelva. Kvikkleiren går helt ut mot elven samt at den ligger ned mot elvens nivå eller dypere. Erosjonen i Hofstadelven er imidlertid mye mindre enn i Gråelva. På grunnlag av foreliggende data vil vi anse Hofstadelva som utsatt for fremtidige skred. Elven bør sikres ved gjennomføring av stabilitetsforbedrende tiltak. Det mest aktuelle tiltaket er trolig oppfylling av elveleiet med sprengstein. Nødvendig oppfyllingshøyde kan være 1,5 - 2,0 m. Elvens gradient er trolig for høy til at terskler vil være et økonomisk alternativ. Stabilitetsberegninger bør imidlertid utføres før tiltak bestemmes og gjennomføres. Den stabile situasjonen som har eksistert her gjennom flere årtier (ingen vesentlig erosjon) kan indikere at sikkerheten her kanskje ikke er kritisk. Området har vært utsatt for store klimatiske påkjenninger uten at skred har inntruffet.

Sidebekkene i Gråelvavassdraget har meget stor erosjon. Gradienten er høy og naturlig erosjonsbeskyttelse finnes ikke. Bekkene eroderer i leiravsetninger med høy sensitivitet. Det må således anses å være en stor fare for at erosjonen i sidebekkene kan utløse kvikkleireskred. Sikringen av disse bekkene bør derfor inngå som en integrert del av sikringen av hele vassdraget. De foreliggende undersøkelsene gir en viss oversikt over omfanget og utstrekningen av kvikkleire langs sidebekkene. Noe supplerende undersøkelser vil her være ønskelig før et endelig forslag til tiltak utarbeides. På situasjonsplanen er det vist et foreløpig forslag. For de strekningene som ikke går i kvikkleire, er det foreslått en enkel erosjonssikring, mens strekningene i kvikkleire er foreslått sikret med stabilitetsforbedrende tiltak, oppfylling med sprengstein i 1,5 - 2,0 m tykkelse.

Som tidligere forutsatt og som nevnt i denne rapporten, er det for enkelte områder behov for gjennomføring av noe mer detaljerte grunnundersøkelser. Undersøkelsesprogram med kostnadsoverslag vil bli utarbeidet på forespørsel fra Dem.

Bakgrunnsmaterialet fremgår av Vedlegg A.

I Vedlegg A er bakgrunnsmaterialet gjennomgått i mer detalj. Dette omfatter hensikten med undersøkelsene, feltarbeidene samt en beskrivelse av grunnforholdene.

V E D L E G G A BAKGRUNNSMATERIALE

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

Bakgrunn - hensikt	A2
Feltarbeid	A2
Grunnforhold	A3

Tillegg

Tillegg I - Markundersøkelser - Boremetoder

Tegningsliste

001-025	Dreietrykksonderinger
026-029	Vingeboringer
030	Hovedprofiler I-I, II-II og III-III
031-036	Profiler Gråelva
037	Profiler Hofstadelva
038	Situasjonsplan M = 1:5000

BAKGRUNN - HENSIKT

Statens Naturskadefonds landsomfattende kartlegging av skredfarlige kvikkleireområder indikerte at Gråelvavassdraget i Stjørdeal kan være spesielt utsatt for rasfare. Boringene indikerte store sammenhengende kvikkleireforekomster over mesteparten av området. Kvikkleiren har mange steder stor mektighet (inntil 20 m) og terrenghøydeforskjellene er store, 30 - 50 m eller mer. Det siste og avgjørende momentet for å foreta en nærmere vurdering av området, er at Gråelva er helt uten erosjonsbeskyttelse og således graver både vertikalt og sideveis. Dette innebærer at det skjer en stadig forverring av stabilitetsforholdene langs hele vassdraget. Utsagn fra lokalkjente tilsier at vertikalerosjonen kan ha vært så stor som 3 m i løpet av en periode på 30 - 50 år.

Det nåværende oppdraget går ut på å foreta en nærmere kartlegging av kvikklerens utstrekning mot hovedvassdraget og sidebekkene. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere faren for store kvikkleireskred. Supplerende undersøkelser bør utføres i områder der kvikkleire er påtruffet og fare for kvikkleireskred kan være til stede.

FELTARBEID

Feltarbeidene ble utført av vår boreleder Snorre Selmer i perioden uke 48 til 51, 1990. Arbeidene har omfattet 25 dreietrykksonderinger, 4 vingeboringer og installasjon av 3 poretrykksmålere. Beliggenheten av borepunktene fremgår av situasjonskartet, Fig. 038 og er nummerert fra 101 til 127. Resultatene av dreietrykksonderingene er vist på Fig. 001-025 og vingeboringene på Fig. 026-029.

Tidligere undersøkelser, som også ligger til grunn for den nåværende vurderingen, er boringene utført i forbindelse med NGIs kvikkleire-kartlegging, 23 dreietrykksonderinger og 3 dreiesonderinger. Beliggenheten er vist på situasjonskartet. Likeledes har Vegvesenet

utført boringer langs Fv. 29 og Rv. 752, henholdsvis på vestsiden og østsiden av Gråelva (boringene er ikke angitt på kartet).

En nærmere beskrivelse av boremetodene fremgår av Tillegg I, Markundersøkelser - Boremetoder

GRUNNFORHOLD

Det aktuelle området omfatter Gråelvavassdraget fra E75 til Korstad, en strekning på 7 - 8 km. Foruten selve Gråelva består området av en rekke sidevassdrag. De største er Tomasdalbekken, Brandalsbekken, Bangbekken, Luddebekken, Hofstadelva, Islandsbekken, Sætranbekken og Kartbekken. Området er altså meget ravinert av små og store vassdrag. Høydeforskjellene er store, for det meste mellom 30 og 50 m.

På det nederste partiet, fra E75 til pel 59, er gradienten i Gråelva relativt lav, i gjennomsnitt ca 5 o/oo. På denne strekningen er erosjonen liten eller ingen. På den øvrige strekningen er gradienten betydelig større. Erosjonen kan her være ganske omfattende. Spesielt gjelder det på strekningen fra pel 59 og oppover til ca pel 45. Alle sidevassdragene har svært høy gradient, fra 20 o/oo til 60 - 70 o/oo. Bortsett fra i Hofstadelva, hvor det finnes en viss naturlig erosjons-sikring, er erosjonen betydelig i sidevassdragene.


De foreliggende undersøkelsene gir en god informasjon om omfanget av kvikkleire innen området. Boringene som påviser/indikerer kvikkleire, er markert på situasjonsplanen med en ring. Som det fremgår, er det kvikkleire langs hele vassdraget, men med en viss overvekt i den øverste delen av området. Spesielt ser en at mange av boringene nærmest Gråelva på den nederste strekningen ikke inneholder kvikkleire.

Området kan grovt deles inn i tre soner etter kvikkleirens utstrekning og beliggenhet. Hovedprofilene I-I, II-II og III-III er representative for

de tre sonene, Fig. 030. Den nederste sonen går fra E75 til ca pel 60. På denne strekningen er det ikke påvist kvikkleire nærmere enn 100 - 150 m fra Gråelva. I større avstand fra elva er det på begge sider mektige kvikkleireavsetninger. Spesielt gjelder dette vest for Gråelva, i området rundt Vennamarka. Kvikkleiren ligger dessuten på et vesentlig høyere kotenivå enn nivået for Gråelva. Erosjonen på denne strekningen av Gråelva er svært liten. Den midterste sonen går fra ca pel 60 til ca pel 40, se Hovedprofil II-II. På denne strekningen er det påvist kvikkleire noe ut i den vestre elveskråningen. Kvikkleiren ligger også her på et vesentlig høyere kotenivå enn nivået for Gråelva. Det foregår dessuten her en meget intens erosjon i elveleiet. Den øverste sonen er representert ved Hovedprofil III-III. På denne strekningen er det påvist kvikkleire helt ut mot elven på begge sider. Kvikkleiren ligger her ned mot nivået for elven. Denne situasjonen er også representativ for forholdene i Hofstadelva.

Forholdene langs Gråelva og Hofstadelva er vist i mer detalj på de lokale profilene på Fig. 031 til 037. Som det fremgår, er det variasjoner i forholdene innenfor de enkelte sonene. Hovedtrekkene, som nevnt ovenfor, synes imidlertid å være relativt entydige.

Sidebekkene har meget høye grader og en tilsvarende høy erosjonsaktivitet. For de fleste av sidebekkene ligger kvikkleiren, på kortere eller lengre strekninger, i samme nivå som bekkeleiet. Dette synes å være den alt overveiende situasjonen. Det skal imidlertid påpekes at dokumentasjon på grunnforholdene langs sidebekkene ennå er noe mangelfull.



GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 101
Terrengkote:

Test nr.: 17000658
Test Dato: 901130

Rapport nr.	Figur nr.
900053	001
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 102
Terrengkote:

Test nr.: 17000660

Test Dato: 901130

Rapport nr.
900053

Figur nr.

002

Tegner
BORPLOT

Dato

Kontrollert



✓



NGI

Godkjent

✓



GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 103
Terrengkote:

Test nr.: 17000661

Test Dato: 901130

Rapport nr.
900053


Figur nr.
003

Tegner
BORPLOT

Dato

Kontrollert
Godkjent





GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 104
Terrengkote:

Test nr.: 17000662
Test Dato: 901201

Rapport nr.	Figur nr.
900053	004
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSØNDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 105
Terrengkote:


Test nr.: 17000663
Test Dato: 901201

Rapport nr. 900053 Figur nr. 005


Tegner BORPLOT Dato

Kontrollert *o*

Godkjent *o* NGI



GRAELVA, STJORDALEN		Rapport nr.	Figur nr.
DREIETRYKKSONDERING		900053	006
Sted:	STJORDALEN	Tegner	Dato
Hull nr.:	106	BORPLOT	
Terrengkote:		Kontrollert	
		Godkjent	
			9
		NGI	



GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 107
Terrengkote:

Test nr.: 17000672
Test Dato: 901203

Rapport nr.	Figur nr.
900053	007
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN



DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 109
Terrengkote:

Test nr.: 17000665
Test Dato: 901202

Rapport nr.	Figur nr.
900053	008
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	9
Godkjent	9





GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 110
Terrengkote:

Test nr.: 17000666

Test Dato: 901202

Rapport nr.
900053

Figur nr.
009

Tegner
BORPLOT

Dato

Kontrollert


7

Godkjent

9



NGI



GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 111
Terrengkote:

Test nr.: 17000667
Test Dato: 901202

Rapport nr.	Figur nr.
900053	010
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	






GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 112
Terrengkote:

Test nr.: 17000669
Test Dato: 901203

Rapport nr. 900053	Figur nr. 011
Tegner BORPLOT	Dato
Kontrollert ?	
Godkjent ?	NGI



GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 113
Terrengkote:


Test nr.: 17000671
Test Dato: 901203

Rapport nr.	Figur nr.
900053	012
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	

7

7

NGI



GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 114
Terrenkote:

Test nr.: 17000675

Test Dato: 901211

Rapport nr.
900053

Figur nr.
013

Tegner
BORPLOT

Dato


Kontrollert

o

Godkjent

o





GRAELVA, STJORDALEN



DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 115
Terrengkote:

Test nr.: 17000674
Test Dato: 901211

Rapport nr.	Figur nr.
900053	014
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING


Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 116
Terrengkote:

Test nr.: 17000676

Test Dato: 901211

Rapport nr.	Figur nr.
900053	015
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 117
Terrengkote:

Test nr.: 17000677
Test Dato: 901211

Rapport nr.	Figur nr.
900053	016
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 118
Terrengkote:

Test nr.: 17000678
Test Dato: 901212

Rapport nr.	Figur nr.
900053	017
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





GRAELVA, STJORDALEN


DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 119
Terrengkote:

Test nr.: 17000670
Test Dato: 901203

Rapport nr.	Figur nr.
900053	018
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	







GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 120
Terrengkote:

Test nr.: 17000679
Test Dato: 901212

Rapport nr.	Figur nr.
900053	019
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	
	NGI



GRAELVA, STJORDALEN

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDALEN
Hull nr.: 121
Terrengkote:

Test nr.: 17000680

Test Dato: 901212

Rapport nr.
900053

Figur nr.
020

Tegner
BORPLOT

Dato


Kontrollert

7


Godkjent

7





GRAELVA, STJORDAL		Rapport nr.	Figur nr.
DREITRYKKSØNDERING		900053	021
Sted:	STJORDAL	Tegner	Dato
Hull nr.:	123	BORPLOT	
Terrengkote:		Kontrollert	
		Godkjent	
			NGI




GRAELVA, STJORDAL

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDAL
Hull nr.: 124
Terrenkkote:

Test nr.: 17000682
Test Dato: 901213

Rapport nr.	Figur nr.
900053	022
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	9
Godkjent	9



GRAELVA, STJORDAL

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDAL
Hull nr.: 125
Terrenkote:

Test nr.: 17000683

Test Dato: 901213

Rapport nr.
900053

Figur nr.
023

Tegner
BORPLOT


Dato

Kontrollert

?

Godkjent






GRAELVA, STJORDAL

DREIETRYKKSONDERING

Sted: STJORDAL
Hull nr.: 126
Terrengkote:

Test nr.: 17000684
Test Dato: 901213

Rapport nr.	Figur nr.
900053	024
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	7
Godkjent	9
NGI	



GRAELVA, STJORDAL


DREITRYKKSONDERING

Sted: STJORDAL
Hull nr.: 127
Terrengkote:

Test nr.: 17000685
Test Dato: 901213

Rapport nr.	Figur nr.
900053	025
Tegner	Dato
BORPLOT	
Kontrollert	
Godkjent	





STJØRDAL - GRAELVA

Rapport nr.
900053

Figur nr.
026

VINGEBORING

Hull: 106
Terr.kote:
Instr.nr: 20
Ving: 65/130

Tegner

Dato

Kontrollant


1

1

1



NGI



STJØRDAL - GRAELVA

Rapport nr.
900053

Figur nr.
027

VINGEBORING

Hull: 110
Terr.kote:
Instr.nr: 20
Ving: 65/1300

Tegner

Dato


Kontrollert

4

Godkjet

1





STJØRDAL - GRAELVA

Rapport nr.
900053

Figur nr.
028

VINGEBORING

Hull: 118
Terr.kote:
Instr.nr: 20
Ving: 65/130

Tegner

Dato

18.12.90


Kontrollert

?

Godkjent

?





STJØRDAL - GRAELVA

Rapport nr.
900053

Figur nr.
029

VINGEBORING

Hull: 120
Terr.kote:
Instr.nr: 20
Ving: 65/130

Tegner
Kontrollert
Godkjent








fig. 037


900053

**TEGNFORLARING :**

- ▼ Dreietrykksondering
- + Vingeboring
- ⊖ Poretrykksmåler

GRÅELVA STJØRDALProfil A-A og B-B
M = 1 : 500

Rapport nr.	900053	Figur nr.	037
Tegner		Dato	05.02.91
Kontrollert	7	Godkjent	7
NGI			7



TEGNFORKLARING



$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_j} \frac{\partial \dot{x}_j}{\partial t} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i}$

10. The following table shows the number of hours worked by each employee in a company.

GRÅELVA STJØRDAL		Rapport nr. 900053	Figur nr. 036
Profil 49+60m og 53+50m M = 1 : 500		Tegner	Dato 05.02.91
		Kontrollert ?	Godkjent ?
		 NGI	

Fig. 035

900053



TEGNFORKLARING :

▼ Dreietrykksondering

Nedpressingskraft i KN

GRÅELVA STJØRDAL

Profil 37+65m og 39+2m
M = 1 : 500

Rapport nr.
900053

Figur nr.
035

Tegner

Dato

Kontrollert

05.02.91

Godkjent


?

Godkjent

7

NGI

Fig. 034

TEGNFORKLARING :

- ◆ Dreietrykksondering
- + Vingeboring

GRÅELVA STJØRDAL

Profil 35+70m og 32+25m
M = 1 : 500

Rapport nr.
900053Figur nr.
034

Tegner

Dato

Kontrollert

05.02.91

Godkjent

7




900053

Skrift nr. 003E 12.02.1000 Reciamo

Fig. 033

PROFIL 28 + 80m



TEGNFORKLARING :

♦ Dreietrykksondering


GRÅELVA STJØRDAL

Profil 28+80m
M = 1 : 500

Rapport nr.	900053	Figur nr.	033
Tegner		Dato	05.02.91
Kontrollert	7	Godkjent	7
			NGI

900053



Fig. 032



900053

Fig. 031




Skjema nr. 003E, 12-82, 1000, Reclamo



GRÅELVA STJØRDAL	Rapport nr. 900053	Figur nr. 031
Profil 15+50m og 19+25m M = 1 : 500	Tegner Kontrollert Godkjent	Dato 05.02.91 7 9
		NGI

Fig. 030

900053



TEGNFORKLARING :

- ▽ Dreietrykksondering
- Dreiesondering
- + Vingeboring

GRÅELVA STJØRDAL

Profil I, II og III
LM = 1: 5000
HM = 1: 500

Rapport nr.	900053	Figur-nr.	030
Tegner		Dato	05.02.91
Kontrollert			7
Godkjent			7

