

RAPPORT

Langberget, Nesna

OPPDAGSGIVER

Nesna Maskinstasjon AS

EMNE

Geoteknisk vurdering ifm. regulering

DATO / REVISJON: 9. april 2024 / 02

DOKUMENTKODE: 10251619-RIG-RAP-002



Multiconsult

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av Multiconsult på vegne av Multiconsult Norge AS eller selskapets klient. Klientens rettigheter til dokumentet er gitt for den aktuelle oppdragsavtalen eller ved anmodning. Tredjeparter har ingen rettigheter til bruk av dokumentet (eller deler av det) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Multiconsult. Enhver bruk av dokumentet (eller deler av det) til andre formål, på andre måter eller av andre personer eller enheter enn de som er godkjent skriftlig av Multiconsult, er forbudt, og Multiconsult påtar seg intet ansvar for slikt bruk. Deler av dokumentet kan være beskyttet av immaterielle rettigheter og/eller eiendomsrettigheter. Kopiering, distribusjon, endring, behandling eller annen bruk av dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Multiconsult eller annen innehaver av slike rettigheter.

RAPPORT

OPPDRAG	Langberget, Nesna			DOKUMENTKODE	10251619-RIG-RAP-002
EMNE	Geoteknisk vurdering ifm. regulering			TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Nesna Maskinstasjon AS			OPPDRAKSLEDER	Hanna M. S. Skjærان
KONTAKTPERSON	Per M. Paulsen			UTARBEIDET AV	Hanna M. S. Skjærان
KOORDINATER	Sone: 33	Øst: 411101	Nord: 7342159	ANSVARLIG ENHET	10234061 Seksjon Geofag Helgeland & Salten
GNR./BNR./SNR.	57 / 409 / - / Nesna				

SAMMENDRAG

Foreliggende rapport presenterer geoteknisk vurdering av byggbarhet mht. skredfare for regulering av «Langberget» i Nesna kommune. Planområdet skal reguleres for industri- og boligformål. Utredning av områdestabilitet er utført etter stevvis prosedyre i NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det er videre utført vurdering av andre skredfarer iht. TEK 17.

Det bemerkes at foreliggende rapport ikke inneholder geoteknisk detaljering av planlagt tiltak eller eventuelle stabiliseringe tiltak. Konklusjonen i foreliggende rapport frismelder ikke områdene utenfor planområdet.

Med bakgrunn i topografi, terrengeanalyser, stabilitetsberegninger og utførte grunnundersøkelser som har påvist sprøbruddsmateriale, er det kartlagt en faresone «Pålsrud» i den nordre delen av planområdet. Det er videre kartlagt en faresone «Bjønnndalsbekken» øst for planområdet, med utløpsområde som delvis berører planlagt tiltak.

Det er grunt til kvikkleire i området som skal reguleres for boligformål. Utførte stabilitetsberegninger i faresone «Pålsrud» viser tilfredsstillende områdestabilitet for dagens situasjon. Det er kun utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon, da det ikke foreligger detaljerte planer for utbygging. Under detaljprosjeftering må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet under alle faser i prosjektet. Det forutsettes at stabilitet ivaretas på tilsvarende måte i ev. fremtidige prosjekter/inngrep i sonen.

Utførte stabilitetsberegninger i faresone «Bjønnndalsbekken» i øst viser tilfredsstillende krav til sikkerhet og robusthet. *Siden deler av tiltaksområdet ligger i utløpsområdet for skred fra denne sonen, er det viktig at det ikke pågår erosjon. Det forutsettes derfor at aktiv erosjon stoppes med erosjonssikring, og at erosjon kontrolleres jevnlig (årlig) i bekker som ikke er erosjonssikret.*

Rapporten er revidert for andre gang etter at rapporten er kvalitetssikret av uavhengig foretak. Revisjonen omfatter også oppdateringer knyttet til snøskredfare. Revidert tekst er markert i kursiv.

02	09.04.2024	Revisjon etter uavhengig kontroll	Hanna M. S. Skjæran	Roger Kristoffersen	Hanna M. S. Skjæran
01	05.01.2024	Revisjon etter supplerende grunnundersøkelser i faresone i øst	Hanna M. S. Skjæran	Roger Kristoffersen	Hanna M. S. Skjæran
00	25.09.2023	Utarbeidet rapport	Hanna M. S. Skjæran	Roger Kristoffersen	Roger Kristoffersen
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	6
2	Regelverk.....	7
2.1	Kvalitetssikring og standardkrav	7
2.2	Innhold og bruk av rapporten	7
2.3	Relevant regelverk	7
3	Grunnlag.....	8
3.1	Grunnundersøkelser og tidligere vurderinger	8
3.2	Grunnlagsdokumenter	8
3.3	Koordinat og høydesystem	8
4	Terren og grunnforhold.....	9
4.1	Områdebekrivelse	9
4.2	Topografi.....	10
4.3	Grunnforhold	12
4.4	Nærliggende vassdrag	13
4.5	Grunnvannstand og poretrykk	13
5	Potensiell fare knyttet til vassdrag/sjø.....	14
5.1	Flom og erosjon	14
5.2	Stormflo	14
6	Utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 (kvikkleire).....	15
6.1	Hovedresultater	15
6.2	Steg 1: «Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området»	17
6.3	Steg 2: «Avgrens områder med mulig marin leire»	18
6.4	Steg 3: «Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred»	19
6.5	Steg 4: «Bestem tiltakskategori»	21
6.6	Steg 5: «Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde»	21
6.7	Steg 6: «Befaring»	23
6.8	Steg 7: «Gjennomfør grunnundersøkelser»	23
6.9	Steg 8: «Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder»	23
6.9.1	Aktuell skredmekanisme	23
6.9.2	Avgrensning av mulig løsne- og utløpsområde	24
6.10	Steg 9: «Klassifiser faresoner»	24
6.11	Steg 10: «Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet»	25
6.11.1	Sikkerhetskrav	25
6.11.2	Plassering av beregningsprofiler	25
6.11.3	Lagdeling	25
6.11.4	Jordartspartemere	26
6.11.5	Beregningresultater	27
6.11.6	Erosjonssikring	27
6.12	Steg 11: «Meld inn faresoner og grunnundersøkelser»	27
7	Utredning av andre skredfarer	28
7.1	Snøskred	28
7.2	Andre skredtyper	28
8	Innspill planbestemmelser	Error! Bookmark not defined.
9	Uavhengig kvalitetssikring	28
10	Sluttkommentar	29
11	Referanser	30

TEGNINGER

10251619-RIG-TEG	-000	Oversiktskart
	-002	Situasjonsplan områdestabilitet
	-003	Situasjonsplan med bratthetskart og aktsomhetskart for marin leire
	-004	Løsne- og utløpsområde, kvikkleiresone «Pålsrud»
	-005	Løsne- og utløpsområde, kvikkleiresone «Bjørnndalsbekken»
	-400.3	Tolkning av ødometerforsøk bp. 7
	-401.3	Tolkning av ødometerforsøk bp. 18
	-450.1	Tolkning av treaksialforsøk bp. 7
	-451.1 og -452.1	Tolkning av treaksialforsøk bp. 18
	-501.2 til -501.7	CPTU-tolkning bp. 7
	-503.2 til -503.7	CPTU-tolkning bp. 18
	-700 og -701	Profil A – A, profil B – B og profil C – C med tolket lagdeling
	-800.1	Profil A – A, stabilitetsberegnung dagens situasjon, ADP- og aφ-analyse
	-801.1	Profil B – B, stabilitetsvurdering retrogresjon
	-801.2	Profil B – B, stabilitetsberegnung dagens situasjon, ADP- og aφ-analyse
	-802.1	Profil C – C, stabilitetsberegnung dagens situasjon, ADP- og aφ-analyse

VEDLEGG

- A. Evaluering av faregrad, konsekvens og risikoklasse
- B. Situasjonsplan med oversikt over prøvepunkt fra Nesna Maskinstasjon AS
- C. Planforslag datert 21.03.2013

1 Innledning

Foreliggende rapport presenterer geoteknisk vurdering av byggbarhet mht. skredfare for regulering av «Langberget» i Nesna kommune. Planområdet skal reguleres for industri- og boligformål. Det vises til Figur 1-1.

Multiconsult utførte geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringen i 2016, hvor undersøkelsene viste store forekomster av kvikkleire. Det er videre utført supplerende grunnundersøkelser i 2023 som grunnlag for områdestabilitetsutredning.

Utredning av områdestabilitet er utført etter stegvis prosedyre i NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det er videre utført vurdering av andre skredfarer iht. TEK 17.

Rapporten ble revidert for første gang etter at det ble utført supplerende grunnundersøkelser i sone «Bjønndalsbekken».

*Rapporten er revidert for andre gang etter at rapporten er kvalitetssikret av uavhengig foretak.
Revisjonen omfatter også oppdateringer knyttet til snøskredfare. Revidert tekst er markert i kursiv.*



Figur 1-1: Utsnitt fra planforslag utarbeidet av Stein Hamre Arkitektkontor AS, dateret 21.03.2013. Gitt i rapportens vedlegg F.

2 Regelverk

2.1 Kvalitetssikring og standardkrav

NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1] stiller krav til bemanning og kompetanse for utredning av steg 4 – 11. Multiconsults bemanning oppfyller disse kravene for dette prosjektet.

2.2 Innhold og bruk av rapporten

Foreliggende rapport inneholder ikke geoteknisk prosjektering av planlagt tiltak eller eventuelle stabiliseringstiltak.

2.3 Relevant regelverk

- Plan- og bygningsloven, § 28-1
- Sikkerhet mot naturpåkjenninger, Byggteknisk forskrift, TEK 17 §7-3 med tilhørende veiledning
- Konstruksjonssikkerhet, Byggteknisk forskrift, TEK 17 §10-2 med tilhørende veiledning
- Byggesaksforskriften, SAK 10
- NVE veileder nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
- NVEs retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar»
- NVE Ekstern rapport 9/2020 «Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, konsekvens og risiko for kvikkleireskred»

3 Grunnlag

3.1 Grunnundersøkelser og tidligere vurderinger

Multiconsult utførte grunnundersøkelser i 4 punkter forbindelse med regulering av området i 2016, hvor det ble påvist kvikkleire i den nordvestre delen av området. Øvrige sonderinger indikerte også forekomst av kvikkleire/sprøbruddsmateriale. Det ble videre utarbeidet et geoteknisk notat med vurdering av grunnforhold og avgrensning av mulig løsneområde, hvor det ble beskrevet behov for områdestabilitetsutredning med supplerende grunnundersøkelser i planområdet.

For å avgrense eventuelle løsneområder for kvikkleireskred, gjennomførte Nesna Maskinstasjon AS supplerende borer med egen borerrig i 2016 for å påvise berg i dagen og dybde til berg. Oversikt over prøvepunkt med resultater er vist på tegning 16107-B100-B datert 08.07.2016, gitt som vedlegg i rapporten.

Multiconsult har videre utført supplerende grunnundersøkelser i 15 punkter i 2023 for å avgrense området med kvikkleire og å utføre en områdestabilitetsutredning.

Resultater fra grunnundersøkelsene utført i 2016 og 2023 er presentert i en felles rapport, 10251619-RIG-RAP-001. Tabell 3-1 viser grunnundersøkelser og tidligere vurderingsnotat som er benyttet som grunnlag i utredningen. Plassering av borpunkt og type undersøkelser, kommer frem av tegning RIG-TEG-002.

Tabell 3-1: Grunnundersøkelser benyttet som grunnlag ved geoteknisk vurdering.

Rapport nr.	Tittel/kommentarer	Utarbeidet av	Datert	Ref.
10251619-RIG-RAP-001	Geotekniske grunnundersøkelser	Multiconsult	04.12.2023	[2]
417916-RIG-NOT-001	Vurdering grunnforhold	Multiconsult	10.11.2017	[3]

3.2 Grunnlagsdokumenter

Utover utførte grunnundersøkelsene, er tegning presentert i Tabell 3-2 benyttet som grunnlag for utregningen.

Tabell 3-2: Grunnlagstegning benyttet som grunnlag ved geoteknisk vurdering.

Tegningsnr.	Tittel/kommentar	Utarbeidet av	Datert
201312	Planforslag Langberget	Stein Hamre Arkitektkontor AS	21.03.2013

3.3 Koordinat og høydesystem

I foreliggende rapport er geografisk sone UTM 33 og høydesystem NN2000 benyttet.


4 Terreng og grunnforhold

4.1 Områdebeskrivelse

Planområdet ligger i og rundt Strandlandsvegen 96, gnr./bnr. 57/409 i Nesna kommune, sørøst for sentrum av tettstedet Nesna. Planområdet avgrenses av Strandvegen ved fjorden i sør og et eksisterende boligfelt i nord.

Deler av det aktuelle arealet er benyttet som steinbrudd, og resterende areal består av jordbruksarealer og tett vegetasjon.

Det vises til kartutsnitt i Figur 4-1 og Figur 4-2.



Figur 4-1: Oversiktskart over området, med planområdet markert med rød sirkel [4].




Figur 4-2: Flyfoto over området, med planområdet markert med rød sirkel [4].

4.2 Topografi

Terrenget i reguleringsområdet preges av en bergrygg med retning tilnærmet nord-sør. Større deler av denne bergryggen er benyttet som steinbrudd, hvor berget er tatt ned til ca. kote +5. Terrenget for øvrig er varierende og ligger mellom ca. kote +5 i sør og +23 i nord.

Figur 4-3 viser oversiktskart med terrenghelninger i området, hvor de ulike fargene representerer ulike gradintervaller. Figur 4-4 viser terrenngmodell med skyggerelieff.

Det er langgrunt i området. Avstand fra strand til marbakken er i overkant av 800 m.



Figur 4-3: Oversiktskart som indikerer terrenghelninger i området [5].



4.3 Grunnforhold


I den sentrale delen av området er i dag et steinbrudd med berg i dagen som er tatt ned til ca. kote +5. Øst og vest for dette området er løsmasseoverdekning. Utførte grunnundersøkelser i den vestre delen av området viser at løsmassene her generelt består av et inntil ca. 2 m tykt topplag av torv og/eller sand over leire med varierende siltinnhold. Sonderingene viser lav til ingen motstand mot dybden i leirmassene. Kvikkleire er påvist fra ca. 3 m dybde i 3 av 3 prøveserier i den vestre delen av området (BP. 3, 7 og 12).

Utførte grunnundersøkelser i den østre delen av området, mot sør, viser et tynt topplag av torv over bløtere masser av leire. Mot nord er det påtruffet bløte lag av antatt leire og fastere lag av antatt sand og grus, med innslag av stein. Det er tatt opp prøver fra ett borpunkt i den østre delen av området (BP. 18). Omrørt skjærstyrke er målt til 1,18 kPa ved 2,4 m dybde, og leira defineres dermed som sprøbruddmateriale på denne dybden. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale videre i dybden i dette punktet, men utført CPTU indikerer kvikkleire/sprøbruddmateriale ($B_q \approx 1$) fra ca. 13 m under terrenget.


Faste masser er påvist mellom ca. 4 og 26,7 m under terrenget. Sondering i borpunkt 13 ble avsluttet i løsmasser ved 30 m dybde, og faste masser ble følgelig ikke påvist i dette borpunktet.

Figur 4-5 viser et utsnitt fra profil C – C, i den vestre delen av området. Figur 4-6 viser et utsnitt fra profil G – G, i den østre delen av området.

For mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises det til datarapport 10251619-RIG-RAP-001 [2]. Situasjonsplan med klassifisering av borpunkter er vist i RIG-TEG-002, gitt som vedlegg i rapporten.



Figur 4-5: Utsnitt fra profil C - C, RIG-TEG-602 i RIG-RAP-001, i den vestre delen av området.



Figur 4-6: Utsnitt av profil G – G, RIG-TEG-606 i RIG-RAP-001, i den østre delen av området.

4.4 Nærliggende vassdrag

Bjønndalsbekken går langs den østre grensen av planområdet og har utløp i fjorden i sør. I den sørvestre delen av området er i tillegg et bekkeutløp, fra stikkrenne under Strandvegen. Fra gatebilder tolkes dette vannet å komme fra avskjæringsgrøft rundt området med dyrka mark, vest for planområdet.

4.5 Grunnvannstand og poretrykk

Det er ikke utført målinger av poretrykk og grunnvannstand i området. Grunnvannstanden er peilet i forbindelse med prøvetaking i borpunkt 7 i den nordvestre delen av området og i borpunkt 12 i den sørvestre delen av området, hhv. 0,25 og 0,3 m under terregn. Grunnvannstanden er peilet i forbindelse med prøvetaking i borpunkt 18 i den sørøstre delen av området, ca. 0,5 m under terregn.

5 Potensiell fare knyttet til vassdrag/sjø

I henhold til TEK 17 §7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og skred).

5.1 Flom og erosjon

I henhold til NVE Atlas ligger planområdet innenfor et aktsomhetsområde for flom fra Bjønndalsbekken. Det vises til Figur 5-1. Denne delen av bekken ligger i et lavbrekk i terrenget rundt kote +5,0, som ligger over dimensjonerende vannstand ved stormflo, se avsnitt Figur 5-1. Det vurderes derfor å ikke være reell flomfare.

Historiske kart over området (siden 1994) og terremodell fra Høydedata med skyggerelieff (Figur 4-4) viser ingen tydelige tegn til aktiv erosjon.



Figur 5-1: Aktsomhetskart for flom og stormflo [5].

5.2 Stormflo

Dimensjonerende vannstandsnivå for sikkerhetsklasse F3 med klimapåslag ligger på kote +2,98 [7], og planområdet ligger altså ikke utsatt for stormflo.

6 Utredning av områdestabilitet iht. NVE veileder 1/2019 (kvikkleire)

6.1 Hovedresultater

Tabell 6-1 viser en oppsummering av gjennomgang av prosedyren for utredning av akt somhetsområder og faresoner, definert i avsnitt 3.2 i NVE veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» [1]. Vurdering av punktene er videre gitt i avsnitt 6.2 tom. 6.12.

Tabell 6-1: Oppsummering av gjennomgang av prosedyren i NVE veileder 1/2019.


Pkt.	Overskrift	Kommentar	Kan fare for områdeskred utelukkes i dette trinnet?
1	Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området	Området er ikke kartlagt mht. kvikkleire. Statens vegvesen har registrert kvikkleirepunkter i Nesna, hvor nærmeste ligger omtrent 1,2 km nordvest og omtrent 1,9 km sørøst for planområdet. Det har tidligere gått tre kvikkleireskred like ved planområdet. Forekomst av sprøbruddmateriale kan ikke utelukkes.	Nei
2	Avgrens områder med mulig marin leire	Akt somhetskart for marin leire indikerer at store deler av prosjektområdet ligger innenfor akt somhetssone for marin leire. Kvartærgеologisk kart indikerer at løsmassene i området hovedsakelig består av tykk hav-, fjord- og strandavsetning. Forekomst av sprøbruddmateriale kan ikke utelukkes.	Nei
3	Avgrens områder med terregn som kan være utsatt for områdeskred	Hovedparten av planområdet har slakere terrenghelling enn 1:20, eller høydeforskjeller mindre enn 5 m. En mindre del av planområdet i den nordre delen av området kan inngå i løsneområde for skred. Det er videre identifisert et potensielt løsneområde øst for planområdet, med utløpsområde som kan berøre planområdet. De potensielle løsneområdene er vist i Figur 6-5.	Nei
4	Bestem tiltakskategori	Den planlagte utbyggingen havner i tiltakskategori K4, da tiltaket medfører større tilflytting/personopphold.	Nei
5	Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skrånninger og mulig løsneområde	Figur 6-6 viser antatt kritisk snitt A – A innenfor det mulige løsneområdet i nord, og Figur 6-7 viser antatt kritisk snitt B – B og C – C i det mulige løsneområdet i øst.	Nei
6	Befaring	Det er utført befaring i og rundt planområdet i forbindelse med feltundersøkelser i 2 omganger. Det er ikke utført befaring i det østre området, da planlagt utbygging ikke har direkte innvirkning på stabiliteten i dette området.	Nei
7	Gjennomfør grunnundersøkelser	Multiconsult og Nesna Maskinstasjon AS utførte grunnundersøkelser i 2016. Multiconsult har videre utført supplerende grunnundersøkelser i 2023. Det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale med relativt stor maktighet i 3 av 3 prøveserier i den vestre delen av området. I den østre delen av området er det påvist et tynt sjikt med sprøbruddmateriale ved ca. 2,4 m dybde i 1 av 1 prøveserie. Utført CPTU i dette punktet indikerer	Nei

		videre at det ligger et lag med kvikkleire/sprøbruddmateriale fra ca. 13 m dybde.	
8	Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder	<p>Aktuell skredmekanisme er vurdert til retrogressivt skred for beregningssnitt A – A i det nordre løsneområdet. For løsneområdet i øst er aktuell skredmekanisme vurdert til flakskred/rotasjonsskred i den midtre delen, og retrogressivt skred i den nordre og søndre delen.</p> <p>Utløpsområde for faresone «Pålsrud» er vurdert til å være $L_u = 1,5L$, basert på retrogressivt skred i åpent terrenge. Det er vurdert at det ikke kan gå retrogressive skred i den midtre delen av sonen, men det er uklart i hvor stor utstrekning dette gjelder.</p> <p>Utløpsområdet er derfor konservativt valgt til å være $L_u = 1,5L$ for hele sonen.</p>	Nei
9	Klassifiser faresoner	<u>Faresone «Pålsrud»:</u> Faregrad = LAV Konsekvens = ALVORLIG Risikoklasse = 3 <u>Faresone «Bjønnedalsbekken»:</u> Faregrad = HØY Konsekvens = ALVORLIG Risikoklasse = 3	Nei
10	Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet	<p>Beregninger i profil A – A i faresone «Pålsrud» viser tilfredsstillende sikkerhet for dagens situasjon. Det er vurdert at det er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved utbygging i den nordre kvikkleiresonen. Dette må dokumenteres i alle faser av utbyggingen.</p> <p>Beregninger i profil B – B og C – C i faresone «Bjønnedalsbekken» viser tilfredsstillende krav til sikkerhet og robusthet.</p> <p>Planlagt utbygging vil medføre økt avrenning til bekker, og det er derfor viktig å påse at alt overvann ledes ut i erosjonssikrede bekker/grøfter.</p>	Nei
11	Meld inn faresoner og grunnundersøkelser	Faresonene skal meldes inn til NVE og grunnundersøkelser er lastet opp til NADAG etter at uavhengig kontroll er utført.	Nei
Konklusjon		<p>Med bakgrunn i topografi, terrenganalyser, stabilitetsberegninger og utførte grunnundersøkelser som har påvist sprøbruddmateriale, er det kartlagt en faresone «Pålsrud» ved prosjektområdet for Langberget.</p> <p>Det er videre kartlagt en faresone øst for prosjektområdet, «Bjønnedalsbekken», med utløpsområde som berører planområdet. <i>Utførte stabilitetsberegninger i denne sonen viser tilfredsstillende krav til sikkerhet og robusthet.</i></p>	


6.2 Steg 1: «Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området»

Området er ikke kartlagt mht. kvikkleire [8]. Statens vegvesen har registrert kvikkleirepunkter i Nesna, hvor nærmeste ligger omtrent 1,2 km nordvest og omtrent 1,9 km sørøst for planområdet. Det er videre registrert tre kvikkleireskred i planområdet, både i 1912, 1937 og 1938. Det vises til Figur 6-1. Disse skredene er tilsynelatende omtrentlig plassert under registreringen, og ser ut til å høre hjemme lengre sør på kartet.

Statens vegvesen har påvist sprøbruddmateriale i et område ca. 250 m sør for området, som ikke er registrert som kvikkleirepunkter i NVE sine aktsomhetskart. Grunnundersøkelsene ligger ute på den nasjonale grunnundersøkelsesdatabasen NADAG [9]. Det vises til Figur 6-2. Resultatene er presentert i rapport 50067-1 [10].



Figur 6-1: Aktsomhetskart for kvikkleire og marin leire [8]. Blå skravur indikerer mulig sammenhengende forekomster av marin leire. Statens vegvesen kvikkleirepunkter og tidligere skredhendelser er markert med pil. Planområdet er markert med rød sirkel.



Figur 6-2: Blå punkter angir område hvor Statens vegvesen har påvist sprøbruddsmateriale, ca. 250 m sør for planområdet [9].


6.3 Steg 2: «Avgrens områder med mulig marin leire»

Figur 6-1 viser at det er mulig sammenhengende forekomster av marin leire i store deler av området, både oppstrøms og nedstrøms planområdet.

Figur 6-3 viser kvartærgеologisk kart over området. Kartet viser at i sentrale deler av området kan det forventes bart fjell og tynt humus-/torvdekke over berg. Steinbruddet er registrert som fyllmasser.

I områdene i øst og vest kan det forventes tykk hav- og fjordavsetning og marin strandavsetning. Brune områder indikerer myr, og det kan ikke utelukkes at det ligger marine avsetninger under myrområdene.

Det røde området i øst, Bjønndalsaset, indikerer skredmateriale. Dette området er inkludert i aktsomhetsområdet for mulig sammenhengende forekomst av marin leire. Det vises til Figur 6-1. Basert på topografien i dette området, vurderes det som lite sannsynlig at det ligger marin leire der.



Figur 6-3: Kvartærgeologisk kart over området [11].

6.4 Steg 3: «Avgrens områder med terrenge som kan være utsatt for områdeskred»

I henhold til NVE veileder 1/2019 [1] kan det utføres terrenganalyser for å begrense aktsomhetsområdene til områder der terrenghelling gir mulighet for områdeskred. Kriteriene som benyttes for å tegne opp aktsomhetsområder for områdeskred kan deles inn i terrenge som kan inngå i løsneområdet for et skred, og terrenge som kan inngå i utløpsområdet for et skred:

Terrenge som kan inngå i løsneområdet (aktsomhetsområde) for et skred:


- Total skråningshøyde (i løsmasser) over 5 meter
- Jevnt hellende terrenge brattere enn 1:20 og høydeforskjell over 5 meter
- Aktsomhetsområder som ligger innenfor $20 \times$ skråningshøyden, H, målt fra bunn av skrånning (ravinebunn, bunn av elv eller marbakke i sjø (inntil 25 m.u.h.))

Terrenge som kan inngå i utløpsområdet (aktsomhetsområde) for et skred:

- $3 \times$ lengden til løsneområdets lengde. Løsneområdet er enten en eksisterende faresone eller et aktsomhetsområde
- Utløpssone som allerede er kartlagt

Figur 6-4 viser situasjonsplan RIG-TEG-003 med utførte grunnundersøkelser i området, innmålinger av berg i dagen, klassifisering av borpunkter og relevante opplysninger fra oppdragsgiver. Som bakgrunnskart er det lagt inn aktsomhetskart for marin leire (Figur 6-1) sammen med bratthetskart (Figur 4-3). Figuren viser at en større del av planområdet kan utelukkes som løsneområde for områdeskred.


Det vurderes at planområdet ikke kan inngå i løsneområde for skred initiert i sjøen. Avstanden til marbakken er i overkant av 800 m, og terrenget er slakere enn 1:20 fram til toppen av marbakken.



Figur 6-4: Utsnitt fra tegning RIG-TEG-003. Grunnlag for avgrensning av områder som kan være utsatt for områdeskred.

Områder med terreng som kan inngå i løsneområde for skred som kan berøre planområdet, og som må studeres nærmere, er markert i Figur 6-5.

Området med terreng som kan inngå i løsneområde for skred i øst strekker seg i realiteten langt nord mot Nesna sentrum. Det er valgt å ikke strekke dette området lenger nord enn planområdet, da vi har manglende grunnundersøkelsesgrunnlag i nordøst, og områder lenger nord ikke er relevant for planområdet.



Figur 6-5: Områder med terrenge som kan inngå i løsneområder for skred, markert i rødt. Det potensielle løsneområdet i nordvest strekker seg noe lenger nord og det potensielle løsneområdet i øst avgrenses av bekki i sør.


6.5 Steg 4: «Bestem tiltakskategori»

Det er planlagt etablering av industriområde og boligbebyggelse. Ettersom tiltaket medfører større tilflytting/persononophold, faller tiltaket inn under tiltakskategori K4 i NVE veileder 1/2019 [1].


6.6 Steg 5: «Gjennomgang av grunnlag – identifikasjon av kritiske skråninger og mulig løsneområde»

I henhold til NVE veileder 1/2019 må det i utgangspunktet forutsettes at det vil kunne gå et retrogressivt skred, hvor avgrensning av maksimalt løsneområde for et retrogressivt skred er $15 \times$ skråningshøyden H. Begge de potensielle løsneområdene lengde begrenses imidlertid av berg i bakkant.

Figur 6-6 viser antatt kritisk snitt A – A innenfor det mulige løsneområdet i nord og Figur 6-7 viser antatt kritisk snitt B – B og C – C innenfor det mulige løsneområdet i øst.



Figur 6-6: Mulig løsneområde i nord, med antatt kritisk snitt A – A.



Figur 6-7: Mulig løsneområde i øst, med antatt kritisk snitt B – B og C – C. Det potensielle løsneområdet strekker seg lengre sør og avgrenses av en bekk.

6.7 Steg 6: «Befaring»

Multiconsult har utført feltundersøkelser i 2 omganger i og rundt planområdet, med innmålinger og bilder av berg i dagen. Det er videre mottatt grunnlagskart med oversikt over prøvepunkter og andre opplysninger fra oppdragsgiver, og området vurderes som godt kartlagt mht. bergdybder og berg i dagen. Det er vurdert som ikke nødvendig å foreta ytterligere befaring i forbindelse med utredningen av det nordre området.

Det er ikke utført befaring i det østre området, da planlagt utbygging ikke har direkte innvirkning på dette området.

6.8 Steg 7: «Gjennomfør grunnundersøkelser»

Multiconsult og Nesna Maskinstasjon AS har utført grunnundersøkelser i planområdet i 2016. Det vises til rapport 417916-RIG-RAP-001 [12] og tegning 16107-B100-B. Multiconsult har videre utført supplerende grunnundersøkelser i 2023. Det vises til rapport 10251619-RIG-RAP-002_rev01 [2].

Det er påvist kvikkleire i 3 av 3 prøveserier i den vestre delen av området. I den østre delen av området er det påvist et tynt sjikt med sprøbruddmateriale ved ca. 2,4 m dybde i 1 av 1 prøveserie. Utført CPTU i dette punktet indikerer videre at det ligger et lag med kvikkleire/sprøbruddmateriale fra ca. 13 m dybde.

Se kapittel 4 for ytterligere informasjon om grunnforhold.

6.9 Steg 8: «Vurder aktuelle skredmekanismer og avgrens løsne- og utløpsområder»

Aktuelle skredmekanismer i sprøbruddmateriale er bl.a. avhengig av terrenghold, sprøbruddmaterialets beliggenhet og leiras omrørte fasthet. Metodikk for bestemmelse av aktuell skredmekaniske og nærmere avgrensning av løsneområdet er beskrevet i veilederens kapittel 4.5.

6.9.1 Aktuell skredmekanisme


Å identifisere en reell skredmekanisme er avgjørende for størrelsen på løsne- og utløpsområdet, og gjøres iht. NVE veileder 1/2019, kapittel 4.5. Utklipp av flytskjema gitt i veilederen for vurdering av aktuell skredmekanisme er vist i Figur 6-8.

Det er påvist sprøbruddmateriale med omrørt skjærfasthet under 0,69 kPa i den nordvestre delen av området, med relativt stor mektighet fra ca. 3 m under terrenget. Aktuell skredmekanisme er dermed vurdert til å være retrogressivt skred for det nordvestre løsneområdet.

Det er påvist et tynt sjikt med sprøbruddmateriale med omrørt skjærfasthet lik 1,18 kPa i den midtre delen av det østre løsneområdet. Dette medfører at det ikke kan gå retrogressive skred i denne delen av løsneområdet. Det kan potensielt gå flakskred i slike tynne sjikt.

Det er ikke tatt opp prøveserie fra den nordre delen av det østre løsneområdet. Vurdering av mulighet for retrogradasjon i dette området er utført etter NGI-metoden, se tegning -801.1. Andel sprøbruddmateriale over 1:15-linja vurderes å være over 40 % der hvor b/D er størst, slik at aktuell skredmekanisme blir retrogressivt skred.

I den søndre delen av det østre løsneområdet er det påvist sprøbruddmateriale med omrørt skjærstyrke under 0,69 kPa fra ca. 4 m under terrenget. Skrånninga i området med mulig marin leire er ca. 25 m høy og har gjennomsnittlig terrenghelning ca. 1:6, og det vurderes derfor at andelen sprøbruddmateriale over 1:15-linja kan være over 40 %. Det vurderes derfor at konservativt at det kan gå retrogressive skred i den søndre delen av dette løsneområdet.



Figur 4.3 Flytskjema for vurdering av aktuell skredmekanisme

Figur 6-8: Flytskjema fra NVE veileder 1/2019 for vurdering av aktuell skredmekanisme for det nordvestre løsneområdet.

6.9.2 Avgrensning av mulig løsne- og utløpsområde

Ustrekning av mulige løsne- og utløpsområder er vist på tegning RIG-TEG-004 og RIG-TEG-005.

Jevnt hellende terrenget brattere enn 1:20 og høydeforskjeller over 5 m er benyttet som terrengriktetrum for vurdering av aktuelle løsneområder.

Utløpsområde for potensielt områdeskred for faresone «Pålsrud» er vurdert til å være $L_u = 1,5L$, basert på retrogressivt skred i åpent terregng.

Utløpsområdet for faresone «Bjønndalsbekken» er vurdert til å være $L_u = 1,5L$, basert på retrogressivt skred i åpent terregng. Det er vurdert at det ikke kan gå retrogressive skred i den midtre delen av sonen (se avsnitt 6.9.1), men det er uklart i hvor stor utstrekning dette gjelder. Utløpsområdet er derfor konservativt valgt til å være $L_u = 1,5L$ for hele sonen.

6.10 Steg 9: «Klassifiser faresoner»

Løsne- og utløpsområdet for et potensielt områdeskred utgjør faresonen. Faresonen klassifiseres med faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse iht. metoden beskrevet i kapittel 4 i NVE Ekstern rapport 9/2020 «Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad, konsekvens og risiko for kvikkleireskred – Metodebeskrivelse». Det er dagens situasjon som er utgangspunktet for evalueringen.

Tabell 6-3 presenterer resultatene fra evaluering av faregrads-, skadekonsekvens- og risikoklasse for faresonene hhv. i nord og øst, «Pålsrud» og «Bjønndalsbekken». Detaljerte vurderinger er vist i Vedlegg A.

Tabell 6-2: Resulterende faregrad-, konsekvens- og risikoklasse, kvikkleiresone «Pålsrud» i nordvest.

Faregrad			Konsekvens			Risiko	
Score	% av maks	Klasse	Score	% av maks	Klasse	Score	Klasse
16	31 %	Lav faregrad	14	31 %	Alvorlig	976	3

Tabell 6-3: Resulterende faregrad-, konsekvens- og risikoklasse, kvikkleiresone «Bjønnndalsbekken» i øst.

Faregrad			Konsekvens			Risiko	
Score	% av maks	Klasse	Score	% av maks	Klasse	Score	Klasse
27	53 %	Høy faregrad	10	22 %	Alvorlig	1176	3

6.11 Steg 10: «Dokumenter tilfredsstillende sikkerhet»

6.11.1 Sikkerhetskrav

For tiltakskategori K4 er kravet til sikkerhet $F_{cu} \geq 1,40*f_s$ og $F_{c\phi} \geq 1,25$. Sprøbruddforholdet f_s er 1,15 ved forverring og 1,0 ellers. Ved bruk av prosentvis forbedring skal «forbedring» i figur 3.3 i NVE veileder 1/2019 benyttes.

For skråninger i faresonen som ligger utenfor influensområdet til tiltaket, gjelder krav til sikkerhet $F_{c\phi} \geq 1.25$ og robusthet $F_{cu} \geq 1.20$, eventuelt prosentvis «forbedring».

I tillegg kreves at «erosjon som kan utløse skred som kan ramme tiltaket må forebygges».

6.11.2 Plassering av beregningsprofiler

Det er utført stabilitetsberegninger i antatt kritisk profil A – A i sone «Pålsrud» i nord. Antatt kritisk beregningsprofil er plassert som skissert i Figur 6-6 (RIG-TEG-002). Det er kun utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon, da det ikke foreligger detaljerte planer for utbygging. Under detaljprosjektering må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet under alle faser i prosjektet.

Det er videre utført stabilitetsberegninger i antatt kritiske beregningssnitt B – B og C – C i sone «Bjønnndalsbekken» i øst. Beregningssnittene er plassert som skissert i Figur 6-7. Det er kun utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon, da det ikke er noen kjente planlagte inngrep innenfor dette løsneområdet. Skråningen i øst vurderes som «skråning utenfor influensområdet til tiltaket», da den planlagte utbyggingen ikke vil ha direkte påvirkning på stabiliteten i dette området.

Det er ikke utført beregninger i antatt kritiske snitt i den søndre delen av sone «Bjønnndalsbekken», da det er vurdert at et eventuelt skred utløst i den søndre delen ikke vil ramme planområdet. Det er vurdert at sideveis utvikling mot planområdet ikke vil kunne oppstå grunnet for slak terrenghelning i denne retningen.

6.11.3 Lagdeling

Tolket lagdeling for beregningssnitt A – A, B – B og C – C er presentert i tegning -700 til -702.

6.11.4 Jordartsparametere

Skjærfasthet

Generelt skal et karakteristisk aktivt skjærstyrkeprofil velges ut fra følgende rangering:

1. Treaksialforsøk av god kvalitet
2. CPTU (anvendelsesklasse 1)
3. Erfaringsverdier (s_{uA}/p'_0 , SHANSEP)
4. Konus/enaksialforsøk/vingebor

Det er utført ett treaksialforsøk i borpunkt 7 og to treaksialforsøk i borpunkt 18. Tolkning av materialparametere fra disse forsøkene er presentert i tegning -450.1 til -452.1. Treaksialforsøket i borpunkt 7 er av dårlig kvalitet, mens forsøkene i borpunkt 18 er av god kvalitet. Forsøkene i borpunkt 18 er benyttet ved tolkning av karakteristisk aktivt skjærstyrkeprofil basert på utført CPTU i borpunkt 18.

Utført CPTU i borpunkt 7 og 18 tilfredsstiller kravene til anvendelsesklasse 1. Tolkning av CPTU i borpunkt 7 og 18 er vist i tegning -501.2 til -501.7 og -503.2 til -503.7. Som tolkningsgrunnlag er også utførte ødometerforsøk i borpunkt 7 og 18 benyttet, hvor tolkede parametere er presentert i tegning -400.3 og -401.3.

Karakteristisk aktivt skjærstyrkeprofil fra tolkning av CPTU i borpunkt 7 og 18 er benyttet i beregningene i hhv. snitt A – A og C – C.

Det er ikke tatt opp prøver eller utført CPTU-sonderinger i området ved snitt B – B. Erfaringsverdier i NIFS rapport 77/2014 [13] tilsier at den aktive skjærstyrken ikke bør ligge lavere enn $0,25 \times p'_0$. I dette snittet er derfor $0,25 \times p'_0$ benyttet som karakteristisk aktivt skjærstyrkeprofil.

Anisotropifaktorer

Tabell 1 i NIFS rapport 14/2016 [14] legges til grunn for vurdering av anisotropifaktorer i cohesjonsjordarter. Plastisitetsindeks er målt til $\leq 10\%$ i alle opptatte prøveserier. Valgte ADP-faktorer er dermed hhv. 1,0, 0,63 og 0,35.

Materialparametere for drenerte analyser

Vurdering av materialparametere for drenerte analyser er basert på utførte treaksialforsøk og erfaringsparametere gitt i Statens vegvesens håndbok V220 [15]. Det er valgt benyttet meget konservative parametere for kvikkleirelaget i de drenerte beregningene.

6.11.5 Poretrykk

Det er ikke installert poretrykksmålere i området. Grunnvannstanden er peilet i borpunkt 7, 12 og 18, og disse grunnvannsnivåene er benyttet som utgangspunkt i vurderingene.

Det er utført sensitivitetsanalyser av poretrykksforhold i beregningene. De drenerte beregningene er følsomme for poreovertrykk, men har god sikkerhetsmargin, og det er derfor valgt å legge vekt på udrenerte beregninger. Disse er mindre følsomme for poreovertrykk, men er følsomme for valgt plassering av grunnvannstand, grunnet drenerte masser høyere opp i terrenget i profilene. Det er derfor valgt å plassere grunnvannstanden høyt i beregningene, på konservativ side.

6.11.6 Beregningsresultater

Beregnehed sikkerhetsfaktorer er vist i Tabell 6-4 for situasjon før utbygging. Tabellen inkluderer også sikkerhetskrav etter NVE 1/2019.

Tabell 6-4: Beregningsresultater.

Profil	Situasjon	Sikkerhetsfaktor	Sikkerhetskrav	Tegningsnr.	Kommentar
A – A	Udrenert	1,60	1,40 - OK	800.1	Det er kun utført beregninger for dagens situasjon.
	Drenert	3,15	1,25 - OK	800.1	
B – B	Udrenert	1,21	1,20 – OK	801.2	Dagens situasjon, skråning utenfor influensområdet til tiltaket
	Drenert	1,99	1,25 – OK	801.2	
C – C	Udrenert	1,33	1,20 – OK	802.1	Dagens situasjon, skråning utenfor influensområdet til tiltaket
	Drenert	1,54	1,25 – OK	802.1	

6.11.7 Erosjonssikring

I henhold til NVE veileder 1/2019 må all erosjon som kan påvirke tiltaket forebygges for tiltakskategori K4.

Kartstudier viser ingen tydelige tegn til aktiv erosjon. Utbygging i området vil imidlertid medføre økt avrenning til bekker i området. Det blir derfor viktig å sørge for at alt overvann ledes ut i erosjonssikrede bekker/grøfter. Overvannshåndtering må detaljprosjeteres i senere prosjekteringsfase.

6.12 Steg 11: «Meld inn faresoner og grunnundersøkelser»

Faresoner skal rapporteres inn til NVE og grunnundersøkelser er rapportert inn til NADAG.

7 Utredning av andre skredfarer

7.1 Snøskred

Rambøll Norge AS har utført vurdering av snøskredfare, presentert i rapport 1350006815-G-not-001 [16]. Det er konkludert med at planområdet ikke ligger i utløpssone for snøskred.

7.2 Andre skredtyper

Planområdet ligger ikke innenfor akt somhetsområder for jord- og flomskred eller steinsprang, og vurderes dermed som klarert mht. disse skredtypene.

8 Uavhengig kvalitetssikring

Tiltaket er plassert i tiltakskategori K4, og NVE veileder 1/2019 stiller dermed krav til at det utføres uavhengig kvalitetssikring. *Dette er utført uten åpne avvik, og utredningen av områdestabilitet kan derfor anses som gyldig.*

9 Sluttkommentar

Det bemerkes at foreliggende rapport ikke inneholder geoteknisk detaljering av planlagt tiltak eller eventuelle stabiliseringstiltak. Konklusjonen i foreliggende rapport friskmelder ikke områdene utenfor planområdet.

Det er grunt til kvikkleire i området som skal reguleres for boligformål. Før igangsettingstillatelse for byggetiltak innenfor planområdet gis, skal det foreligge en detaljert geoteknisk prosjektering. Utførte stabilitetsberegninger i kvikkleiresone «Pålsrud» i nord viser tilfredsstillende områdestabilitet for dagens situasjon. Det er kun utført stabilitetsberegninger for dagens situasjon, da det ikke foreligger detaljerte planer for utbygging. Under detaljprosjektering må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet under alle faser i prosjektet. Dette må dokumenteres før utbygging. Det forutsettes at stabilitet ivaretas på tilsvarende måte i ev. fremtidige prosjekter/inngrep i sonen.


Det presiseres at alt overvann fra planområdet må ledes ut i erosjonssikrede bekker.

Overvannshåndtering må detaljprosjekteres i senere prosjekteringsfase.

Utførte stabilitetsberegninger i kvikkleiresone «Bjønnndalsbekken» i øst viser tilfredsstillende krav til sikkerhet og robusthet. Det er ikke utført befaring i denne sonen, da planlagt utbygging ikke har direkte innvirkning på skråningsstabiliteten. Ved en ev. senere utbygging i denne sonen, vil det være nødvendig å utføre en befaring for å kartlegge berg i dagen og erosjonsforhold, samt vurdere behov for supplerende grunnundersøkelser. Siden deler av tiltaksområdet ligger i utløpsområdet for skred fra denne sonen, er det viktig at det ikke pågår erosjon. Det forutsettes derfor at aktiv erosjon stoppes med erosjonssikring, og at erosjon kontrolleres jevnlig (årlig) i bekker som ikke er erosjonssikret.


10 Referanser


- [1] Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), "Sikkerhet mot kvikkleireskred: Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper," Veileder nr. 1/2019, Dec. 2020.
- [2] Multiconsult Norge AS, "Langberget, Nesna. Geotekniske grunnundersøkelser," 10251619-RIG-RAP-001, Apr. 2023.
- [3] Multiconsult Norge AS, "Langberget, Nesna. Vurdering grunnforhold," 417916-RIG-NOT-001, Oct. 2017.
- [4] Kartverket, "Norgeskart." [Online]. Available: www.norgeskart.no
- [5] Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), [Online]. Available: atlas.nve.no
- [6] Kartverket, "Høydedata." [Online]. Available: <https://hoydedata.no/LaserInnsyn2/>
- [7] Kartverket, "Se havnivå i kart." [Online]. Available: <https://kartverket.no/til-sjos/se-havniva/kart>
- [8] NVE, "NVE Kvikkleire." [Online]. Available: <https://nve.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0d1e0ec8a4f343778a1e2799f91f7377>
- [9] NADAG, "NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelser." [Online]. Available: https://geo.ngu.no/kart/nadag_mobil/
- [10] Statens vegvesen, "Deponiområdet 'Fallet'. Nesna kommune," 50067–1, Jan. 2004.
- [11] Norges geologiske undersøkelse (NGU), "Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase." [Online]. Available: http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
- [12] Multiconsult Norge AS, "Langberget, Nesna. Datarapport grunnundersøkelser," 417916-RIG-RAP-001, Apr. 2016.
- [13] NIFS, "Naturfareprosjektet Dp. 6 Kvikkleire: Valg av karakteristisk cuA-profil basert på felt- og laboratorieundersøkelser," Rapport 77/2014, May 2015.
- [14] V. Thakur *et al.*, "En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer," Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JV), NIFS rapport 14/2014, Jan. 2014.
- [15] Statens vegvesen, "Geoteknikk i vegbygging (Håndbok V220)," Vegdirektoratet, Oslo, Veiledning, 2018.
- [16] Rambøll Norge AS, "Detaljreguleringsplan Langberget, Nesna - Vurdering av faresone for snøskredutløp," 1350006815-G-not-001, Nov. 2024.





00	Med supplerende borpunkt 15 til 18 i øst	2023-12-20	HMSS	RK	HMSS
00	Uarbeidet plantegning	2023-09-13	HMSS	RK	RK
Rev.	Beskrivelse	Date	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			Fag		Format
			RIG	A1	
			Date		
			2023-12-20		
Nesna Maskinstasjon AS					
LANGBERGET, NESNA					
Situasjonsplan					
Områdestabilitetsutredning					
Multiconsult		Status Godkjent	Konstr./Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS
www.multiconsult.no		Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
10251619			10251619		
RIG-TEG-002					
01					





FORKLARING

TEGNFORKLARING:

● DREIESONDERING	○ PROVESERIE	⊖ PORETRYKKMÅLING
○ ENKEL SONDERING	□ PROVEGROP	◇ KJERNEBORING
▼ RAMSONDERING	■ DREIETRYKKSONDERING	✖ FJELLKONTROLLBORING
▽ TRYKKSONDERING	✖ SKRUPATEFORSØK	▲ BERG I DAGEN
⊖ TOTALSONDERING	+ VINGEBORING	

KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA KARTVERKET
KOORDINATSYSTEM: EUREF89, sone 33
HØYDREFERANSE: NK2000
EKSEMPEL: BP 1 43.0 14.8 +2.4 — BORET DYBDE + BORET I BERG
TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
ANTATT BERGKOTE

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

- PÅVIST KVIKKEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
- TOLKET KVIKKEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
- TOLKET IKKE KVIKKEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
- IKKE PÅVIST KVIKKEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE

KLASSIFISERING AV FARESONE:

- LØSNEOMRÅDE: LAV FAREGRAD
- UTLØPSOMRÅDE: LAV FAREGRAD

HENVISNINGER


10251619-RIG-RAP-001 Geoteknisk datarapport

Tegning 16107-B100-B - Boringer fra Nesna Maskinstasjon AS (2016). Boringene er angitt med indeks foran borrhulsnr: N-X



Nesna Maskinstasjon AS
LANGBERGET, NESNA
Løsne- og utløpsområdet
Kvikkleiresonen «Pålsrud»

00 Utarbeidet plantegning	2023-09-22	HMSS	RK	RK
Rev. Beskrivelse	Date	Tegn.	Kontr.	Godkj.
		Fag	Format	
		RIG	A1	
		Date		
		2023-09-22		
		Pålestokk:		1:1500
		Multiconsult	Status Godkjent	Kontr. RK
		www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Godkjent
		10251619	Tegningsnr.	RK
			Rev.	



FORKLARING

TEGNFORKLARING:

- DREIESONDERING ◎ PRØVESERIE ☈ PORETRYKKMÅLING
 - ENKEL SONDERING □ PRØVEGROP ☯ KJERNEBORING
 - ▼ RAMSONDERING ♦ DREIETRYKKSONDERING ☆ FJELLKONTROLLBORING
 - ▽ TRYKKSONDERING ☒ SKRUPLATEFORSØK ≈ BERG I DAGEN

⊕ TOTALSONDERING + VINGEBORING

EKSEMPEL TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
BP 1 43.0 14.8 +2.4 — BORET DYBDE + BORET I BER
28.2 \ ANTATT BERGKOTE

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

-  PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  TOLKET KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  TOLKET IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 -  IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE

KLASSIFISERING AV FARESONE:

- LØSNEOMRÅDE: HØY FAREGRAD
UTLØPSOMRÅDE: HØY FAREGRAD

HENVISNINGER

10251619-RIG-RAP-001 Geoteknisk datarapport

Tegning 16107-B100-B – Boringer fra Nesna Maskinstasjon AS (2016).
Boringene er angitt med indekser foran borhullsnnr: N-X


01	Oppdatert geometri etter supplerende grunnundersøkelser	2023-12-21	HMSS	RK	HMSS

00	Utarbeidet plantegning	2023-09-22	HMSS	RK	RK
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Nesna Maskinstasjon AS

LANGBERGET, NESNA

Løsne- og utløpsområde
Kvikkleiresone «Bjønndalsbekken»



Densitet ρ (g/cm^3):
Vanninnhold w (%):

2,01
29,90

Effektivt overlagringstrykk, σ'_{vo} (kPa):

33,95

Nesna Maskinstasjon AS
Langberget, Nesna

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Tolkning: σ'_{av} - ϵ_a , M og c_v .

Tegningens filnavn:

10251619-01-RIG-TEG-400

Multiconsult

MULTICONSTANT AS

Kvaløyvegen 156
9013 TROMSØ

Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:
01.08.2023

Dybde, z (m):
3,50

Borpunkt nr.:
7

Forsøknr.:
1

Tegnet av:
HMSS

Kontrollert:
RK


Godkjent:
RK


Oppdrag nr.:
10251619-01

Tegning nr.:
RIG-TEG-400.3


Prosedyre:
CRS

Tolkning dato:
10.09.2023







Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619-01. Rapportnummer: RIG-RAP-001_REV00			Borhull 7
Innhold Spenningssti i skjærfase, $\sigma' - \tau$ plott (NTNU)				Dybde (m) 9,60
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent RK	Forsøkstype CAUc
Region Nord	Dato utført 31.07.2023	Revisjon 1	Rev. dato 10.09.2023	Figur 450.1




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619. Rapportnummer: RIG-RAP-001			Borhull 18
Innhold Spenningssti i skjærfase, $\sigma' - \tau$ plott (NTNU)				Dybde (m) 5,55
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Forsøkstype CAUc
Region Nord	Date utført 16.11.2023	Revisjon 1	Rev. dato 19.12.2023	Figur 451.1




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619. Rapportnummer: RIG-RAP-001			Borhull 18
Innhold Spenningssti i skjærfase, σ'_r - τ plott (NTNU)				Dybde (m) 9,40
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Forsøkstype CAUc
Region Nord	Date utført 18.11.2023	Revisjon 1	Rev. dato 19.12.2023	Figur 452.1




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +9,4
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger			Sondenummer	
Multiconsult	Utført KAE	Kontrollert RK	Godkjent RK	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 07.06.2023	Revisjon 00	Figur 501.2
			Rev. dato 08.06.2023	



Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +9,4
Innhold			Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier				4639
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent RK	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 07.06.2023	Revisjon 1	Figur 501.3




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull 7	Kote +9,4
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold			Sondenummer 4639	
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent RK	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 07.06.2023	Revisjon 1	Figur 501.4



Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619 Rapportnummer: RIG-RAP-002	Borhull 7	Kote +9,4
Innhold	Sondenummer 4639		
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$			
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent RK
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 07.06.2023	Revisjon 0 Rev. dato 10.09.2023
		Anvend.klasse 1	Figur 501.5

Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619 Rapportnummer: RIG-RAP-002	Borhull	Kote +9,4
Innhold		Sondenummer	7
Overkonsolideringsgrad, OCR			4639
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent RK
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 07.06.2023	Revisjon 0 Rev. dato 10.09.2023
			Anvend.klasse 1
			Figur 501.6


Anisotropiforhold i figur:

Treks BH 7: cuC/cucptu = 1,000


Enaks BH 7: cuuc/cucptu = 0,630

Konus BH 7: cufc/cucptu = 0,630


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619 Rapportnummer: RIG-RAP-002	Borhull 7	Kote +9,4
Innhold	Sondenummer 4639		
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			
Multiconsult	Utført HMSS	Kontrollert RK	Godkjent RK
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 07.06.2023	Revisjon 00 Rev. dato 10.09.2023
			Anvend.klasse 1
			Figur 501.7



Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +18,9
Innhold	In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger	Sondenummer		
				4639
Multiconsult	Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 01.11.2023	Revisjon 0	RIG-TEG 503.2
			Rev. dato 03.11.2023	




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +18,9
Innhold			Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier				4639
Multiconsult	Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 01.11.2023	Revisjon 0	RIG-TEG 503.3
			Rev. dato 03.11.2023	




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +18,9
Innhold			Sondenummer	
Avleddede dimensjonsløse forhold				4639
Multiconsult	Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 01.11.2023	Revisjon 0	RIG-TEG 503.4
			Rev. dato 03.11.2023	

Prekonsolideringstrykk, σ'_c (kPa)



Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +18,9
Innhold			Sondenummer	
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$				4639
Multiconsult	Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 01.11.2023	Revisjon 0	RIG-TEG 503.5
			Rev. dato 19.12.2023	


Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +18,9
Innhold			Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR			4639	
Multiconsult	Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 01.11.2023	Revisjon 0	RIG-TEG 503.6
		Rev. dato 19.12.2023		


Anisotropiforhold i figur:
 Treaks BH 18: cuC/cuctu = 1,000
 Enaks BH 18: cuuc/cuctu = 0,630
 Konus BH 18: cufc/cuctu = 0,630


Udrenert aktiv skjærfasthet, c_{ucptu} (kPa)




Prosjekt Langberget, Nesna	Prosjektnummer: 10251619	Rapportnummer: RIG-RAP-001	Borhull	Kote +18,9
Innhold	Sondenummer			
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet	4639			
Multiconsult	Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Anvend.klasse 1
	Utførende Multiconsult	Dato sondering 01.11.2023	Revisjon 0	RIG-TEG 503.7
			Rev. dato 19.12.2023	












KARTGRUNNLAG: DIGITALT KART FRA HØYDedata
HØYDEREFERANSE: NN2000

00	Utarbeidet tegning	2023-09-22	HMSS	RK
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.






ANSWER

		KARTGRUNNLAG: HØYDEREFERANSE:	DIGITALT KART FRA KARTVERKET NN2000
Status Godkjent	Fag RIG	Originalt format A3LL	Dato 2023-04-02
Konstr./Tegnet HMSS	Kontrollert RK	Godkjent HMSS	Målestokk 1:400
Oppdragsnr. 10251619	Tegningsnr. RIG-TEG-801.2	Rev.	0

multiconsult
www.multiconsult.no

etter uavhengig kvalitetssikring	2024-04-02	HMSS	RK	HMSS
	2023-12-21	HMSS	RK	HMSS



Vedlegg A

Evaluering av faregrad,
konsekvensklasse og risikoklasse

(2 sider)

FAREGRADSEVALUERING "PÅLSRUD"

Faktorer	Beskrivelse	Vurdering	Score	Vekttall	Poeng
Tidligere skredaktivitet	3 registrerte leirskred i nærområdet.	Høy	3	1	3
Skråningshøyde, meter	Skråningshøyde opp mot ca. 10 m	<15	0	2	0
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	Basert på utført CPTU vurderes leira som overkonsolidert.	1,5-2	1	2	2
Poretrykk	Grunnvannstrømning fra høyere nivåer i øst hindres av bergrygg som går gjennom planområdet. Det antas derfor hydrostatisk poretrykkfordeling med dybden.	-	0	3	0
		-	0	-3	0
Kvikkleiremektighet	Ved bp. 1 og 5 er mektigheten over halve skråningshøyden.	> H/2	3	2	6
Sensitivitet	Maksimal sensitivitet er 89.	30-100	2	1	2
Erosjon	Ingen erosjon observert, men det må regnes med økt avrenning i bekker ved utbygging.	Litt	1	3	3
Inngrep	Forverring	-	Ingen	0	3
	Forbedring	Må oppnå forbedring etter tiltak, for å tilfredsstille sikkerhetskravene	Ingen	0	-3
Sum	0-17 poeng = LAV faregrad				16
% av maksimal poengsum					31 %

SKADEKONSEKVENSEVALUERING

Faktorer	Beskrivelse	Vurdering	Score	Vekttall	Poeng
Boligenheter, antall	Det er et eksisterende boligfelt i den nordre delen av sonen, relativt tett bygd.	Tett > 5	3	4	12
Næringsbygg, personer	Det er ingen næringsbygg i sonen.	Ingen	0	3	0
Annен bebyggelse, verdi	Ingen annen bebyggelse av verdi innenfor faresonen.	Ingen	0	1	0
Vei, ÅDT	ÅDT = 200 ved Kvilhaugvegen og Pålsrud ifølge vegvesen.no/vekart.	100-1000	1	2	2
Toglinje, bruk	Ingen toglinje innenfor sonen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Det er ikke registrert kraftnett innenfor sonen.	Lokal	0	1	0
Oppdemming og flodbølge	Utløpssonen ligger på land.	Ingen	0	2	0
Sum	7-22 poeng = Alvorlig				14
% av maksimal poengsum					31 %

RISIKOKLASSE

Faregrad (% av maksimal poengsum)		31
Skadekonsekvens (% av maksimal poengsum)		31
Risiko	Risikoklasse 3: 631 - 1900	976

FAREGRADSEVALUERING "BJØNNNDALSBEKKEN"

Faktorer	Beskrivelse	Vurdering	Score	Vektall	Poeng
Tidligere skredaktivitet	3 registrerte leirskred i nærområdet.	Høy	3	1	3
Skråningshøyde, meter	Skråningshøyde opp mot 27 m i sør.	20-30	2	2	4
Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR)	OCR ligger mellom ca. 1 og 1,8 i bp. 18. Vurderes som normalkonsolidert.	1,0-1,2	3	2	6
Poretrykk	Området ligger langs vestsiden av en bratt fjellside, og grunnvannet begrenses av en bergrygg i vest. Det må regnes med poreovertrykk.	0-10	1	3	3
		-	0	-3	0
Kvikkleiremektighet	Det er påvist et tynt sjikt med spøbruddmateriale i bp. 18 i den midtre delen av sonen. Det er ikke tatt opp prøveserier i den nordre delen av sonen. I den	<H/2	3	2	6
Sensitivitet	Sensitiviteten er målt til å være inntil 42 i den søndre delen av sonen, og inntil 14 i den midtre delen.	30-100	2	1	2
Erosjon	Ingen tydelig aktiv erosjon er observert ved kartstudier. Bør kartlegges ved befarung.	Litt	1	3	3
Inngrep	Forverring	Vi kjenner ikke til at det er planlagt noen tiltak i løsneområdet.	Ingen	0	3
	Forbedring	-	Ingen	0	-3
Sum	26-51 poeng = HØY faregrad				27
% av maksimal poengsum					53 %

Evaluering av skadekonsekvens:

Faktorer	Beskrivelse	Vurdering	Score	Vektall	Poeng
Boligheter, antall	Det er en eksisterende bolig innenfor sonen.	Sprett <5	1	4	4
Næringsbygg, personer	Det er ingen næringsbygg i sonen.	Ingen	0	3	0
Annen bebyggelse, verdi	Ingen annen bebyggelse av verdi innenfor faresonen.	Ingen	0	1	0
Vei, ÅDT	ÅDT = 260 ved Strandslandsvegen og ÅDT = 100 ved Strandvegen ifølge vegvesen.no/vekart.	100-1000	1	2	2
Toglinje, bruk	Ingen toglinje innenfor sonen.	Ingen	0	2	0
Kraftnett	Distribusjons- og regionalnett innenfor sonen.	Regional	2	1	2
Oppdemming og flodbølge	Eventuelt skred vil i liten grad gi flodbølge.	Liten	1	2	2
Sum	7-22 poeng = Alvorlig				10
% av maksimal poengsum					22 %


Risikoklasse

Faregrad (% av maksimal poengsum)		52,94
Skadekonsekvens (% av maksimal poengsum)		22,22
Risiko	Risikoklasse 3: 631 - 1900	1 176,47


Vedlegg B

Situasjonsplan med oversikt over
prøvepunkter fra Nesna Maskinstasjon AS

(1 side)



Punkt 0001 Kotehøyde terregn: Myr/Jord: Sand: Leir: Fjell:	18,14 17,64 17,54 15,5 15,5	Punkt 0012 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 17,91	17,91	Punkt 0101 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: (Bunn bekkeløp)	6,76
Punkt 0002 Kotehøyde terregn: Jord/advekkningsmasser: Sandig leir: Fjell:	18,42 17,37 16,76 16,76	Punkt 0013 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 17,67	17,67	Punkt 0102 Kotehøyde terregn: Sand/grus (fylling): Jord: Leir (Hard i topp, bløt i bunn): Fjell:	4,79 4,79 3,59 2,89 -16,81
Punkt 0003 Kotehøyde terregn: Myr/Jord: Sand: Hard Leir: Fjell:	17,08 16,58 16,40 13,75 13,25	Punkt 0014 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 18,16	18,16	Punkt 0103 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: (kant utsprengt område)	6,32
Punkt 0004 Kotehøyde terregn: Myr/Jord: Sandig leir: Leir: Fjell:	17,66 16,89 16,69 15,02 15,02	Punkt 0015 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 17,90	17,90	Punkt 0104 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: (Muligens innenfor område som er lastet ut)	4,46
Punkt 0005 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 20,93	20,93	Punkt 0016 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 16,71	16,71	Punkt 0105 Kotehøyde terregn: Myr/Jord: Sandig leir: Leir: Fjell:	5,00 5,00 3,80 2,4 -18,8
Punkt 0006 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 23,51	23,51	Punkt 0017 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 14,62	14,62	Punkt 0106 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 3,82	3,82
Punkt 0007 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 23,29	23,29	Punkt 0018 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 15,91	15,91	Punkt 0107 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: (Kant bekkeløp)	2,55
Punkt 0008 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 22,27	22,27	Punkt 0019 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 14,10	14,10	Punkt 0108 Kotehøyde terregn: Sand: Fjell: (Kant bekkeløp)	5,92 5,92 5,62
Punkt 0009 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 19,40	19,40	Punkt 0020 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 15,62	15,62	Punkt 0109 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 18,83	18,83
Punkt 0010 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 18,56	18,56	Punkt 0021 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 15,27	15,27	Punkt 0110 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 18,56	18,56
Punkt 0011 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 17,83	17,83	Punkt 0022 Kotehøyde terregn: Gammel Sprengsteinsfylling: Fjell: NB: sprengsteinsfylling er fra krigs dager.	19,74 18,30 18,30	Punkt 0111 Kotehøyde terregn: Fjell i dagen: 14,10	14,10
TEGNFORKLARING					
MATJORD/MYR					
SAND					
LEIR					
HARD LEIR					
STEINFYLING					
FJELL					



Vedlegg C

Planforslag datert 21.03.2013

(1 side)

