



Vedlegg D Visualiseringer

D.1 Flomkanal / Steinbrudd




Visualisering av eksisterende flomkanal. Sett fra Nord-Vest.



Visualisering av mulig utforming av flomkanal etter istandsetting. Omlegging av vei til båtsett er vist i bakgrunn. Sett fra Nord-Vest.



Visualisering av eksisterende flomkanal. Sett fra Nord.




Visualisering av mulig utforming av flomkanal etter istandsetting. Omlegging av vei til båtutsett er vist i bakgrunn. Sett fra Nord.


D.2 Område nedstrøms dammen ved utløp tunneller



Visualisering av området nedstrøms dammen i dag. Sett fra Nord.



Visualisering av området nedstrøms dammen med mulig utforming av gjenfylling ved utløpet til eksisterende omløpstunnel. Sett fra Nord.



Visualisering av området nedstrøms dammen i dag. Sett fra Vest.




Visualisering av området nedstrøms dammen med mulig utforming av gjenfylling ved utløpet til eksisterende omløpstunnel. Sett fra Vest.

D.3 Morenetak



Visualisering av planlagt område for morenetak i dag. Sett fra Sør.



Visualisering av mulig utforming av morenetak etter istandsetting. Sett fra Sør.