

Statnett



Dokumenttittel

Vurdering forurenset grunn ved kaihakk Todalsfjorden

Gradering (sett kryss)

- ☐ K3 - Kraftsensitiv informasjon. *Underlagt taushetsplikt etter energiloven § 9-3 jf kbf § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13.*
- ☐ K2 - Statnett Konfidensiell
- ☐ K1 - Statnett Intern
- ☒ K0 - Statnett Åpen

Prosjektnr.
10219-Statnett
10243461 - Sweco

Kontraktsnr.
KON-005964-44

Prosjektnavn
Surna transformatorstasjon

Dokumentnummer
10219-SUA.B.S.K1-35-006-NO

Erstatter dokument
(legg til referanse til utgått dokument)

Antall sider + vedlegg
6 sider

Sammendrag

Sweco Norge AS har gjort en vurdering av miljøtilstanden på land ved planlagt kaihakk i Todalsfjorden.

Basert på observasjoner i felt og gjennomgang av flyfoto og grunnforurensningsdatabasen er det konkludert med at det ikke er behov for miljøtekniske grunnundersøkelser på land i forbindelse med tiltaket.

Det henvises til notat fra befaring naturmangfold, som angir at det er påvist fremmedarten rynkerose. Det må tas hensyn til rynkerose i forbindelse med massehåndtering og arbeid på området.

Rev. dato	Rev. nr.	Utgivelsesgrunn	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent
10.11.2025	01A	Utgitt for tidligfase	nosylv	nodise	nohegn

Dokumentnr.:	10219-SUA.B.S.K1-35-006-NO	Rev.:	01A
Tittel:	Vurdering forurenset grunn ved kaihakk Todalsfjorden	Dato:	10.11.2025

Innhold

1	Bakgrunn og formål.....	3
2	Beskrivelse av tiltaket	4
3	Historisk kartlegging og feltobservasjoner	5
4	Konklusjon	5
5	Referanser.....	6
6	Revisjonsbeskrivelse	6


SDOK-196-4, revisjon 9.0, Mal Tekstdokument forside_Norsk, Godkjent av Markus Drake Borge 17.01.2024

2 Beskrivelse av tiltaket

Kaihakket er planlagt i Todalsfjorden ved Fv671. Det skal etableres en veg/rampe opp til riksvegen. Dronebilde av planlagt plassering er vist i figur 2.1, mens plassering av kaihakk og veg/rampe er vist i figur 2.2.



Figur 2.1 Dronebilde av planlagt plassering for kaihakk i Todalsfjorden, sett fra nordøst. Bildet viser berg i dagen.



Figur 2.2 Plassering av kaihakk og veg/rampe.

Dokumentnr.:	10219-SUA.B.S.K1-35-006-NO	Rev.:	01A
Tittel:	Vurdering forurenset grunn ved kaihakk Todalsfjorden	Dato:	10.11.2025

3 Historisk kartlegging og feltobservasjoner

Det er ikke registrert grunnforurensning på land i Miljødirektoratets grunnforurensnings-database [2].

Historiske flyfoto over området fra Norge i Bilder [3], viser ingen indikasjon på at det har vært utstrakt havnevirksomhet eller tilsvarende forurensningskilder i tiltaksområdet.

Befaringsbilder viser tydelig berg i dagen hvor kaien er tenkt plassert (Figur 2.1). Vegetasjonen i hele området består av trær og busker og det er ingen mistanke om forurensning i grunnen (Figur 3.1). Det er derimot påvist fremmedarten rynkerose [4].



Figur 3.1 Dronefoto over området. Bildet overlapper med figur 2.1 og viser området videre sørøstover. Kaihakkets plassering er med andre ord til venstre for bildet.

4 Konklusjon

Det er ikke behov for miljøtekniske grunnundersøkelser på land i forbindelse med tiltaket. Det henvises til notat fra befarings naturmangfold, som angir at det er påvist fremmedarten rynkerose. Det må tas hensyn til rynkerose i forbindelse med massehåndtering og arbeid på området.

Dokumentnr.:	10219-SUA.B.S.K1-35-006-NO	Rev.:	01A
Tittel:	Vurdering forurenset grunn ved kaihakk Todalsfjorden	Dato:	10.11.2025

5 Referanser

- [1] Sweco, «Miljøtekniske sedimentundersøkelse kaihakk Todalsfjorden. Dokument 10219-SUA-35-002-KAI-RE.,» 2025.
- [2] Miljødirektoratet, «Grunnforurensningsdatabasen.,» [Internett]. Available: <https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/>. [Funnet november 2025].
- [3] Statens kartverk, «Norge i bilder,» [Internett]. Available: www.norgeibilder.no.
- [4] Sweco, «Notat befarings - Naturmangfold. Dokumentnr. 10219-SUA-35-001.,» 2025.

6 Revisjonsbeskrivelse

Gyldig fra	Rev.	Beskrivelse av viktige endringer