

Egil Joar Husabø
Gråtrostvegen 3
7082 KATTEM

Innspill i forbindelse med krav om omgjøring av konsesjonen for Gangåsvatnet.

Eier av eiendom 5059-244/19

Adresse: Orkland kommune, Skjenalddalsvegen 1000, 7320 Fannerem

Regulant: Bekk og Strøm

Mine synspunkter i denne forbindelse, som hytteeier ved Gangåsvatnet. Har hatt denne eiendommen i over 6 år, med regulanten som «nabo».

Det er 2 punkter i denne forbindelse, som er viktig for meg.

1. Erosjon på eiendom
2. Vannstand over HRV

1. Erosjon på eiendom

Store deler av eiendommen har myrkant mot Gangåsvatnet. Denne er utsatt for erosjon av bølger og isgang. Kanten er i enkelte områder usikker for alminnelig ferdsel.

Naust ligger nede ved vannet. Naustgulvet ligger på ca 154,5 moh ref Above.

Fundament til naust og steinfylling øst for naustet er utsatt for erosjon og påfølgende slitasje når dette brytes på av vann og is. På sen høsten da vannet fylles opp og når dette så fryser til is, belastes fundament og steinfylling med påfølgende svekkelser.

En betongkant er brutt ned fra fundament på naust.

Steiner brytes ned fra steinfylling og må legges opp hver sommer.

Har hatt kommunikasjon med regulanten i forbindelse med å få denne til å dekke utgifter i forbindelse med plastring og erosjonsikring av eiendom mot vannet. Kan ikke si at Regulanten har vært så veldig samarbeidsvillig. Siste brev fra denne var fra advokat og kunne vise til, at det en gang på 1920-tallet, ble utbetalt erstatning til grunneiere rundt Gangåsvatnet, vist nok for evig tid. Her stoppet all kommunikasjon.

Krav:

Det har snart gått 100 år, siden denne erstatningen. Regulanten må ta sin del av ansvar for skader påført eiendommer i forbindelse med manøvrering av Gangåsvatnet.

2. Vannstand over HRV.

Regulanten har sine grenseverdier og forholde seg til, HRV og LRV.

Har opplevd gjentatte ganger at vannet stiger langt over HRV. I disse tilfellene går vannet over gulvet i naustet og påfører bygget og eiendeler vannskader. Forsikringsselskap må kontaktes og egenandeler må betales. Til nå har jeg kun opplevd dette i månedene november/desember

Det er ikke sikkert at regulanten gjør noe galt i måten denne manøvrerer vannet på, ut fra de bestemmelser denne har fått fra NVE.

Mulig at disse bestemmelsene er litt utgått på dato. Da det for tiden er mye snakk om

klimaendringer og mer ekstremt vær.

Det står i Bestemmelser for Manøvrering: ***Ellers i året er det mulig å overskride HRV med 20cm.*** Virker som det er disse «ekstra» 20 cm, som forvolder mest skade. Har ikke opplevd at det flommer innover naustgulvet på våren **enda**.

Krav: Bestemmelser for Manøvrerings må revideres. Med tanke på klimaendringer og mer ekstremt og uforutsigbart vær. Regulanten må i tillegg kunne pålegges å åpne flomlukene enda tidligere enn ved HRV, om værmeldingen tilsier dette.

Savner litt forutsigbarhet og trygghet. For at ikke eiendommen, eiendeler og bygg utsettes for skade når det kommer større nedbørsmengder.

Billedokumentasjon følger

Bilde fra øst til
vest på
eiendom ved
Gangåsvannet



Del av myrkant
utsatt for
erosjon



Her har det
gravd så mye
at kanten har
«Kalvet» og
holdes kun
igjen av røtter




Her har det
gravd seg
under og inn ca
1 meter



Lengst ned på
bildet vises
murdant som er
brutt ned fra
naustet



Manøveringsbestemmelser som må revideres. Pga klimaendringer og mere ekstrem vær. **Ellers i året er det mulig å overskride HRV med 20cm.** Virker som det er disse «ekstra» 20 cm som forvolder mest skade. Har ikke opplevd at det flommer innover naustgolv på våren enda.



24/11-21
Målestav ved Osbrua. 37cm over HRV.



Naust gulvet
ligger på ca
154,5moh ref
Above.



24/11-21
Deler av tomt
oversvømt og
vann inn på
naustguly, med
påfølgende
vannskader på
bygg og
eiendeler.



26/11-21
Etterfulgt av
periode med
frost og
kuldegrader.
Enda godt over
HRV.



5/12-2016
Viser
tilsvarende
situasjon.
Ble også
etterfulgt av
kuldeperiode.



