

Vedlegg 4a Fotografier av berørt område og tekniske inngrep



Foto 1. Ramstadsjøen sett fra hoveddam (Kjærås, mai 2017).



Foto 2 Mange slike plasser for fiske, bålbrekking og bading finnes rundt vannet (Erath, mai 2017).



Foto 3. Rasteplass (Erath, mai 2017).



Foto 4. Ramstadsjøen (Amland, mai 2017).



Foto 5. Opplysningsskilt (Kjærås, mai 2017).



Foto 6. Holme i Ramstadsjøen (Amland, mai 2017).



Foto 7. Opplevelsesrik smal sti i kontakt med vannet mellom hoveddam og sperredammer (Erath, mai 2017).



Foto 8. Stikryss ved Ramstadsjøens sørside (Erath, mai 2017).



Foto 9 Bildet viser noe lav vannstand pga. lekkasjer ved alle tre dammer og begrenset tilsig (Erath, mai 2017).



Foto 10. Flere vannstandsmerker som viser at vannet har hatt høyere vannstand (Erath, mai 2017).



Foto 11. Mye rusk finnes under vannoverflaten ved vannets sørside (Erath, mai 2017).



Foto 12. Innsjøbunnen i det statlig sikrete friluftsområdet er mye ryddigere (Erath, mai 2017).



Foto 13. Strandberg viser slitasje i statlig sikret friluftsområde (Erath, mai 2017).



Foto 14. Sti langs sørside er spennende og utfordrende i god kontakt med vannet (Erath, mai 2017).



Foto 15. Langs vannet (Erath, mai 2017).



Foto 16. Til dels bratt, også i vannet (Erath, mai 2017).



Foto 17. Spor etter menneskelig aktivitet (Erath, mai 2017).



Foto 18. Båt (Erath, mai 2017).



Foto 19. Klappstol er klar ved bål plass (Erath, mai 2017).



Foto 20. Spor etter menneskelig aktivitet (Erath, mai 2017).



Foto 21. Blåveis vitner om kalkrik grunn (Erath, mai 2017).



Foto 22. Grop i berget ovenfor rasteplass (Erath, mai 2017).



Foto 23. Rasteplass (Erath, mai 2017).



Foto 24. Badeberg i statlig sikret friluftsområde (Erath, mai 2017).



Foto 25. Mulig til dels utfylt terreng like utenfor bukten ved sperredam (Erath, mai 2017).



Foto 26. Mulig utfylling ved sperredam. Bekkeinnløp i bakgrunnen (Ameland, mai 2017).



Foto 27. Høy slitasje i området ved sperredam (Erath, mai 2017).



Foto 28. Huske ved Huldreheim (Erath, mai 2017).



Foto 29. Statlig sikret friluftsområde. Hytteruin eter Huldreheim skimtes noe til høyre for midten (Erath, mai 2017).



Foto 30. Opplysningskilt (Erath, mai 2017).



Foto 31. Mur etter Huldreheim (Erath, mai 2017).



Foto 32. Mur etter Huldreheim (Erath, mai 2017).



Foto 33. Mur etter Huldreheim (Erath, mai 2017).



Foto 34. Ruinen etter Huldreheim er velegnet for telting (Erath, mai 2017).



Foto 35. Seng under åpen himmel inntil ruinen av Huldreheim (Erath, mai 2017).



Foto 36. Mot hoveddam, laveste søkk (Erath, mai 2017).



Foto 37. Strandberg. Statlig sikret (Erath, mai 2017).



Foto 38. Statlig sikret friluftsområde (Erath, mai 2017).



Foto 39. Turvekilt ved vannet (Erath, mai 2017).



Foto 40. Innløpsbekk i statlig sikret friluftslivsområde (Erath, mai 2017).



Foto 41. Innløpsbekk i statlig sikret friluftslivsområde (Erath, mai 2017).



Foto 42. Nordende (Erath, mai 2017).



Foto 43. Nordende (Erath, mai 2017).



Foto 44. Innløpsbekk. Nordende (Erath, mai 2017).



Foto 45. Nordende (Erath, mai 2017).



Foto 46. Sti nordfra ved stikryss. Klopper (Erath, mai 2017).



Foto 47. Ved innløp i nordenden (Amland, mai 2017).



Foto 48. Nærområde (Kjærås, mai 2017).



Foto 49. Tur- og løypeskilt i nordenden (Kjærås, mai 2017).



Foto 50. Blåmerket sti nordvestside (Erath, mai 2017).



Foto 51. Skog i nordenden (Erath, mai 2017).



Foto 52. Det er begrenset utsikt mot sjøen fra blåmerket sti i nordvest (Erath, mai 2017).



Foto 53 Skiløypeskilt peker over vannet i vest (Erath, mai 2017).



Foto 54. Bekken ved skiløypen i vest. Mulig tilførsel for tørrlagt bekkedal bak sperredam (Kjærås, mai 2017).



Foto 55. Jernfat ved bekeinnløp (Erath, mai 2017).



Foto 56. Skiløype sett fra vannkanten (Erath, mai 2017).



Foto 57. Skiløype fortsetter ut på vannet. Sperredammen ligger i kløft som ligger rundt odden/fyllingen til venstre (Kjærås, mai 2017).