

Vannføringsreduksjon 25-26/5-2018 med påfølgende yngeldød pga tørrlegging av gyteområder:

Jostein Mosby observerte mye død yngel i nordenden av Stavsøyra den 27/5-2018.

Det ble først oppdaget i vannpytter som ble dannet under nedgangen i vannføring.



Ved nærmere inspeksjon viste det seg at det var død og inntørket yngel i hele området merket med rød ring nord for Stavsøyra




Svært mange inntørkede yngel på dette bilde ved gytegroper på Stavsøyra



Oversiktsbilde fra Haus hengebro og nedover. Område med død yngel markert med ring.



Fra nordenden av Stavsøyra, gytegrøper markert med øsekar



Oversikts satellittbilde hvor de to aktuelle områdene er markert.

Tor Gundersen og hans datter fanget samtidig yngel som var fanget i groper på Torve, se kart. De fanget og slapp ut ca 300 årsyngel, men det var også mange døde i groper og nede i grusen.



Noen av de ca 300 heldige som ble reddet.



Ifølge Steinar Wiik så ble vannføringen redusert fra 140 m³/s fredag kveld til 80 m³/s natt til lørdag.

Det er sannsynlig at det er betydelig yngeldød også andre steder på anadrom strekning i Otra

Otra Laksefiskerlag har registrert hendelsen og ser at den er veldig lik hendelsen 01.06.2012 hvor vannstanden ble redusert raskt for å fylle opp Byglandsfjord. Det ble lovet i møte med Agder Energi at dette ikke skulle skje igjen.

Otra laxefiskerlag vurderer hva de skal gjøre med denne saken (rask vannføringsreduksjon 25-26/6 2018).

27.05.2018

Jostein Mosby