

Byglandsfjorden – dokumentasjon av vannstand

- I Byglandsfjorden er HRV 203 moh. og LRV 198 moh.
- Fra vårflommens kuliminasjon til 1.9 skal ikke vannstanden underskride kote 202. Konsesjonen oppfordrer imidlertid til at vannstanden skal holdes på kote 202,5.
- I arbeidet med revisjonssaken for Otra er det valgt ut steder hvor situasjonen ved fire ulike vannstander dokumentert. Dette er steder hvor bading, landskap, båtferdsel og båtfortøyning er viktige interesser.
- Alle områdene ligger på østsiden av Byglandsfjorden og strekker seg fra Byglandsfjord i sør til Bygland i nord. I den etterfølgende presentasjonen presenteres områdene fra sør mot nord.

OBs forslag til endret reglement i perioden frå vårflommens kulminasjon og ut august måned

I tiden fra vårflommens kulminasjon og ut august måned skal vannstanden i Byglandsfjorden ikke være lavere enn kote 201,5. Regulanten oppfordres til å søke å holde vannstanden mellom kote 202 og kote 202,5. Vannstanden kan i perioder gå under kote 202 eller over kote 202,5 i forbindelse med flomsituasjoner, sikre MVF kravet i Otra nedstrøms dam Byglandsfjord eller i spesielle driftssituasjoner for kraftanleggene i Otra.



4. Grendi nord



3. Grendi sør



2. Brygge Byglandsfjord



1. Vassendkilen



8. Brygge Bygland

7. Bygland v/ Setesdølen

6. Rakkeneset 2

5. Rakkeneset 1



1. Vassendkilen



Blå pil = fotoretning fra
fotosted



200,3




201,0



201,5



202,1





201,0

Offshore oil and gas drilling as of 10/2023



201,5

Ottaråsen Brukseierforen 05.01.10 2023



202,1

Otteråens Brugsforening 01.10.2023

2. Brygge Byglandsfjord



Blå pil = fotoretning fra
fotosted





200,3

Otteråsens Brugstedenforening, 01.10.2023



201,0

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,5


Ottoraaens Brugsøierforening, 01.10.2023



202,1

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023

3. Grendi sør



Blå pil = fotoretning fra
fotosted



200,3



201,0



201,5



202,1



200,3

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,0

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,5


© 2015 by the author. All rights reserved.



202,1

© Olof Bengtsson, 01.10.2016

4. Grendi nord



Blå pil = fotoretning fra
fotosted





200,3

Otteråens Brugsforening, 01.10.2023



201,0

Otteraaen Brugsforening 01.10.2023



201,5


Otteraaens Brugseierforening 01.10.2023



202,1

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023

5. Rakkeneset 1



Blå pil = fotoretning fra
fotosted



200,3



201,0



201,5



202,1



200,3

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,0

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2025



201,5


Otteraaens Brugselerforening, 01.10.2023



202,1

Östersådens Bjugårdsväring 01-10-2023

6. Rakkeneset 2



Blå pil = fotoretning fra
fotosted





200,3

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,0

Otteraaens Brügseierforening, 01.10.2023



201,5


Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



202,1

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023

7. Bygland v/ Setesdølen







200,3

Otteraaens Brugselerforening, 01.10.2023



201,0

Ottensåsen Brugdeklubbforening, 01.10.2023



201,5


Ottelassen Brannsløkkerforening 01.10.2023



202,1

Ottarsøens Brugsforening 01.10.2023

8. Brygge Bygland



Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023

Blå pil = fotoretning fra
fotosted





200,3

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,0

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



201,5

Otteraaens Brugseierforening, 01.10.2023



202,1

Otteraaens Brugsforening, 01.10.2023