

Vedlegg 2

FEIL I DET FAGLIGE GRUNNLAGET SOM REVISJONEN AV KONSESJONSVILKÅRENE FOR AURA 2021 BYGGER PÅ, MED FØLGEFEIL:

Kardinalfeil nr 1: Det var regulanten som ødela elveløpet i Aura mellom Sæter og Finnset med en klassisk forbygning vinteren 1975-76. Regulanten har skapt/ødelagt elveløpet mellom Sæter og Finnset slik det er i dag. Dette kommer ikke fram i de faglige rapportene knyttet til vilkårsrevisjonen, og feilene blir videreført.

SWECO notat No1 2.5.2018 og NINA prosjektnotat 71 16.5, 2018, begge bestilt av Statkraft, tar for seg ulike tiltak i Aura. Begge rapporter er utført som en skrivebordstudie. De to institusjonene er heller ikke opplyst om arbeidet regulanten gjorde i elva vinteren 1975-76, men de er innom hva som kan ha skjedd. På side 15 i SWECO rapporten står det:

- Antall løp. Det er tydelig at Aura har hatt flere løp i området, selv om hovedstrømmen virker å ha gått i nordre løp. Utfylling av området for jordbruksformål har ført alt vannet inn i et løp.
- Bredden på Aura. Bredden på elveprofilen var gjennomgående smalere i elvas naturlige løp. Dette førte blant annet til at vannet ble konsentrert over et mindre areal i elveløpet, noe som resulterte i høyere vannstander.
- Forbygning. Det er bygd forbygninger mot de utfylte områdene i vest.
- Utretting av elveaksen. I forbindelse med forbygningene har elva mistet sin noe undulerende akse. Den er nå tilnærmet rettlinjet over lenger strekk.
- Oppfylling. Elvebunnen virker å være gjennomgående hevet i tiltaksområdet C1 (se figur 21). Dette kan enten skyldes 1. At masser ble dumpet i forbindelse med utfylling for jordbruksformål eller 2, at Aura har erodert lenger oppstrøms og avsatt grusmasser i C1. En kombinasjon av disse punktene er også mulig.
- Flommer, erosjon og is. Aura opplever stadig flomepisoder som endrer på elveleiet selv etter reguleringen. Dette er tydelig når man sammenligner detaljutsnitt fra ulike årstall der vegetasjonen er vasket vekk over større arealer (se figur 23 og figur 24). Dette kan også skyldes isskuring ved isgang.”

I det påfølgende NINA prosjektnotat 71 skriver de på side 11:

Sammen med Egil Andreas Vartdal (SWECO) gikk vi gjennom både nyere flyfoto ved ulike vannføringer og en flyfotoserie fra 1971. Gjennomgangen og tolkingen av bildene er beskrevet i detalj i notat fra SWECO (Vartdal 2018). Det ble vist og sannsynliggjort at antall løp i området har blitt redusert, at dagens elveprofil er gjennomgående bredere, at det er forbygninger som har rettet ut elva, at elvebunnen er hevet ved igjenfylling i forbindelse med nydyrking eller på grunn av avsetninger av masser erodert lengre opp, og at Aura selv etter utbyggingen opplever flomepisoder eller isskuringer som endrer elveleiet. Det antydes i SWECO- notatet at oppfyllingen av elveleiet kan utgjøre så mye som 3-5 m, og sammen med bredden på elva er dette trolig viktige årsaker til at mye av elva går i grunnen.

SINTEF ble også innleid av STATKRAFT for prosjektet «Regulerte vassdrag som mister vann til grunnen». Der er konklusjonen: *«når vannføringen her er under ca. 2m³/s er denne strekningen tilnærmet eller helt tørrlagt.*

NVE konkluderer ut fra alt dette i sin innstilling til OED på side 116:

Det foregår fortsatt erosjon og hydromorfologiske endringer på grunn av flommer og isskuringer i dette området.

På side 120:

Tiltak på «tørreleggingstrekningen» der vann i dag forsvinner i grunnen, vil etter vår vurdering være forbundet med høy grad av usikkerhet. Det må gjennomføres omfattende fysiske tiltak på en lang elvestrekning som vil kreve behov for sikringsarbeider og løpende vedlikehold. Kostnadene vil være betydelige, spesielt i det foretrukne alternativet.

Dette viser at STATKRAFT, SWECO, NINA, SINTEF og NVE ikke hadde kunnskap om hva som egentlig har skjedd med elva mellom Finnset og Sæter. Verken STATKRAFT eller saksbehandler i NVE kan ha lest høringsuttalelse fra Eikesdal Sameige som er å finne på side 77 i innstillingen til OED. Der skriver Eikesdal Sameige:

For det første vil vi gjere merksam på at Aura sitt elveløp vart førebygd frå Finnset og nedover forbi Sæter på slutten av 70-tallet. Elveløpet vart då flytta og totalt endra. Elvebotnen vart heilt oppgravd og gjennomarbeid, noko som utan tvil har medført lekkasje i grunnen. Dette har forsterka effekten av redusert vassføring i elva i samband med Aurotbygginga og bør reparerast.

I de gamle konsesjonsvilkårene fra 1953 står det at "Flomløpet skal holdes åpent" og det er det eneste som står om miljø og natur. På 61 år ble det gjort 5 tiltak av regulanten basert på dette konsesjonsvilkåret.

- 3 ganger fjerning av masser fra Øyabekken som demte opp Eikesdalsvatnet i innløpet til Eira. Senest i 2014 da det ble fjernet ca. 1000m³. Da massene ble fjernet sank vannstanden i vatnet med ca 50 cm. Dette er viktig for vannmåler 104.2 Eikesdalsvatnet. Når kan man si at den viser riktig vannføring i Eira?
- Slått av krypsiv i Litjvatnet (Lille Eikesdalsvann) i 2004(?). Dette fordi grunne parti mellom deler av vannet grodde igjen.
- Vinteren 1975-76 ble elva mellom Finnset og Sæter forbygd av NVE.

Dette fordi de gamle elveløpene mellom alle holmene grodde igjen (se vedlagt kart som Blakstad fikk laget etter at han kjøpte elva i 1907). I tilfelle et stort overløp var grunneierne redd for at elva skulle rive med seg trær og kratt og demme seg opp. Dette kunne føre til erosjon på dyrkamark. Resultatet ble en klassisk NVE forbygning med et bredt og jamt fallende elveløp for å få vannet fortest mulig igjennom. Arronderingen av dyrkamarka ble også mye bedre samtidig.

I SWECO notat nr 1 på side 17 viser de til figur 26 og figur 27 som er på side 18. Dette er to luftfoto som er tatt av elva i 1971 og 2017. De skriver:

Omfanget av oppfylling av elveleiet kan estimeres ved en analyse av historiske bilder. På figur 26 vises flere steinblokker som ligger i elveleiet. På samme utsnitt fra 2017 er flere av blokkene borte. Dersom man antar at dette skyldes at blokkene er overfylt med løsmasser vil dybden på overfyllingen trolig være så mye som 3-5 m. Det kan også finnes andre

forklaringer på hvorfor blokkene ikke er der i dag. Dersom oppfyllingen skyldes erosjon og transport av oppstrøms sedimenter vil sedimentasjonen styres av størrelsen på sedimentene og strømningsenergien.


Dette viser at her var det en høl i elva som ble fylt opp av NVE i 1975-76. Det har ikke vært noe erosjon av slike dimensjoner etter 1954 i vassdraget.

I 2006 var SINTEF i denne elvestrekninga med georadar og notat av 13.11.2006 skriver de:

Det ble tatt radarmålinger ved Aura i området mellom Finnset og Sætra (se bilde 4 side 4) der størstedelen av vannføringen trolig går i grunnen. Både enkeltbilder og løpende scanning på grus og stein på delvis helt tørt land i et strekk på 30 m ble tatt, og også målinger i strekket fra vegen til elva. Antennefrekvens var 500 MHz, rangevart satt til 200 ns og dielektrisitetskonstanten til 25. Resultatene viser at det er relativt homogene avsetninger ned til ca. 1,5 - 2 m under bakken der man tydelig ser et sjikt av ca. 30 - 40 cm tykkelse. Laget mellom 2 og 3,5 - 4 m ser ut til å bestå av samme avsetninger som det øverste området, før et nytt sjikt som dominerer resten av penetreringsdybden til ca. 5 m inntreffer. Disse dybdene avhenger av at parametrene i radaren er rimelig antatt.

Ved Avelshammeren, der denne scanningen er gjort, var det en høl i elva. Denne ble fylt opp av NVE under arbeidet med forbygningen i 1975-76. Så det stemmer godt med at det er et tydelig sjikt på 1,5 - 2 m der elvebunnen er.

Konklusjon 1: Elva som Sømme skrev rapporter om er kort og godt planert, flyttet på og begravd av NVE/STATKRAFT. Vi finner det rimelig spesielt at to etater som er så sammenvevd ikke visste hva de hadde gjort med elva, for så å konkludere med avslag på minstevannføring på grunn av usikkerhet med effekten om vinteren.



Kart over elva fra 1907

Kardinalfeil nr 2: Bruken av data frå vannmåler 104.1 Lille Eikesdalsvann (Litjvatnet)

Måleren ble satt opp 1.1.1907 og historiske data finnes på sildre.no. Målinger fra denne stasjonen er brukt i all forskning og rapporter om Aura. Dette blir feil når det gjelder vannføringen i øvre deler av Aura. Det er et nedbørsfelt på ca. 80-90 km² som kommer til elva på måler 104.1 nedstrøms den ødelagte elva mellom Finnset og Sæter. I NINA rapport 275 bruker de bare målinger fra 104.1. På side 24 skriver de:

Denne episoden med fiskedød er datofestet til ca. 9 desember 1959, og da var vannføringen i Aura 0,94 m³/s (figur 4.2). Dette viser at vannføringen må være minst 1 m³/s for å unngå omfattende tørrlegging og påfølgende fiskedød, og sannsynligvis betydelig høyere. Ved vår befaring i Aura i oktober 2006 var vannføringen 1,60 m³/s, og da var elva nesten helt tørr på en ca. 2 km strekning ovenfor Litlevatnet og helt tørr i ca. 500 m (se forsidebilde) et stykke ovenfor Høvla.

NINA er heller ikke opplyst av regulanten hva som ble gjort med elva vinteren 1975-76. Fisken som døde i desember 1959 må nødvendigvis ha overlevd vinteren 1954 – 55, 1955 - 56, 1956 – 57, 1957 -58 og vinteren 1958 -59. Fiskedød vinteren 1959 - 60 Laveste vintervannføring måler 104.1 i samme periode:

Tabell 1

1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
0,417	0,497	0,497	0,587	0,456	0,637	0,193

Altså vannføring langt under 1 m³/s på 104.1 for at fisken kom seg gjennom vinteren i den gamle elva.

Måler 104.16 Finnset ble satt opp den 10.5.1958 og den står fortsatt. Så da er det mulig å måle vann inn på elva mellom Finnset og Sæter og sammenligne med målinger fra 104.1. Vinteren 1958-59 overlevde fisken, i 1959-60 var det fiskedød.

Tabell 2

	58-59	58-59	59-60	59-60	25-26	25-26
	104.16	104.1	104.16	104.1	104.16	104.1
10.desember	1,830	3,444	0,205	0,937	0,788	1,550
17.desember	1,028	1,635	0,190	0,587	0,559	0,380
2. februar	0,593	1,009	0,221	0,289	0,526	0,280
9. februar	0,559	0,746	0,205	0,289	0,466	0,200
15. februar	0,495	0,637	0,205	0,317	0,437	0,150
4. mars	2,378	5,481	0,190	0,237	0,437	0,160
17. mai	12,463	25,777	25,252	27,640	4,400	3,990

Målinger på 104.16 i 2025 – 26 er gjort med manuell avlesning og gjort om til vannføring med hjelp av historiske data for måleren fra 1958 til 1982 hentet fra sildre.no .

SINTEF skriver i notat "Regulerte vassdrag som mister vann til grunnen. Årsak, omfang og tiltak – forprosjekt i Aura", datert 2006-11-13. (Det var da de var i elva med georadar).


VANNFØRING

Vannføringen ble målt med et Ott C2 miniflygel med propelldiameter 5cm i et tverrsnitt uten store steiner der bilvegen går helt inntil Aura om lag 1 km nedstrøms Finnset. Vannføringen ble beregnet til 0,27 m³/s. Vannstand avlest på målestasjon 104.1 Lille Eikesdalvatn var samtidig 0,27 m, noe som tilsvarer en vannføring på 1,98 m³/s.

Konklusjonen fra SINTEF blir da at ved ca. 2 m³/s forsvinner vannet i grunnen.

7. november 1959 var det nøyaktig 1,981 m³/s på måler 104.1. Samme dag viste 104.16 1,082 m³/s på gammel elv før raseringen i 1975-76, men før Takrenneprosjektet.

Likevel er det fortsatt noe vann igjen og strekningen Nils-Pe spranget og til ca. 300 m nedstrøms brua på Finnset. Her blir elva aldri tørr, det skal mye til før den fryser og det er levelig for fisk her. I 2024 ble det plantet 50 000 rognkorn i elva midt mellom Finnset og Nils-Pe spranget og i sommer var det store stimer med yngel å se i elva. Strekningen var ikke islagt i vinter tross lite nedbør. På Lille Eikesdalvatn (Litjvatnet) var det en lang periode med god skøyteis. De to siste kolonnene i Tabell 2 viser vannføring for utvalgte datoer vinteren 2025/26 for Finnset og Lille Eikesdalvatn.



Konklusjon 2. Jeg har laget en Tabell 3 for avlesninger utført sommeren 2026. SINTEF konkluderte med at 2 m³/s forsvinner i grunnen i dagens elv. Dette var basert på måleren 104.1 Lille Eikesdalsvann (Litjvantet). Denne påstanden er ikke er enkel å grunngi dersom man samtidig leser av data fra 104.16 Finnset:

Tabell 3

	104.16 Finnset	104.1 Lille Eikesdalvatn
14. juni 2026	4,4	6,93
28. juni 2026	2,694	4,288
20. juli 2026	0,926	1,092
28. juli 2026	0,788	0,764
13. august 2026	2,480	2,569
16. august 2026	2,279	3,169
18. august 2026	3,041	3,390

Det var også fiskedød i Aura før reguleringene. Vinteren 1950-51 og 1959-60 er nevnt spesielt, i tillegg til år med lav vannføring ved 104.1 Lille Eikesdalvatn.

Her er det ikke nok å se bare på vannføringen slik som NINA gjør i rapport 275. Det må også bli sett på metrologiske data for å få et riktig bilde når det oppsto fiskedød.

Her er noen artikler fra aviser desember 1959:

denne boka
vøll og dei
arane hans
ned vil det
in ikkje får
anget som
om har med
la å gjera.
forfattaren
gt haldi seg
ar til ber-
n vedkjem
d.v.s. den
lle fylkes-
kvart må
in til slutt
e fullsten-
«Det nors-
rie». Dette
bygdeboka
ta med å
landssoga,
in spreng-
eboka og
gdelesaren
an er lite
a han til
jenna frå

To tusen død fisk funnet i Aura

Det begynner å bli temmelig tørt i Aura-elva som nå går gjennom Eikesdalen. Vår medarbeider vasset forleden dag nesten «tørskodd» over elva ved Finnset, og ennå skal det tas bort mer vatn som ennå renner ned i dalføret.

Etter hva vår medarbeider fikk opplyst hadde folk plukket opp et par tusen laks og ørret som var død p. g. a. mangel på vatn i elva. Vi fikk disse opplysningene fra flere som hadde vært med og plukket opp fisken — Mesteparten av fisken som ble funnet var alt utskjemt og på denne tid av året er den jo så mager og stygg at den er uspiselig.

Vittige sjeler vil ha det til at det skal være de sterke saker som lensmannen i Sunndal tømte ut i Leipåna som skulle være årsak til fiskens død, men i dette tilfelle må man nok skylle på mangel på vatn i elva.

uavhengig vakk
jordssætrene
framtidens u
sjuk og uvilj
og rasjonalis
dual: «Song o
tidene», eit f
Aanes: «Skul
til no». Elle
dre forfatta
— om Tr
Nesheim), k
na Skeidsvo
sjølvhjelp
temarknader
torskefiskar
Uksnøy», D
skipa (Olav
arbeid i T.
Tresfjordm
om musikk
dal), om idt
Tresfjording

Romsdal Budstikke 8 desember 1959

Grytten, Hen og Holm sogn uten elektrisk kraft i tre døgn

Grytten, Hen og Holm sogn i Veøy som får elektrisk kraft fra Grytten kommunale elektrisitetsverk, har vært uten strøm siden onsdag formiddag, og det er lite trolig at de vil få strømmen tilbake før lørdag. De strømløse distrikter har et innbyggertall på 6.000 — 7.000, men verst er det at strømstansen rammer konfeksjonsindu-

Voldsomme sarrdannelser i e-verkets inntaksdam

strien og annen industri nå i de gode ukene for jul.

Den er den strenge kulden i det siste som har skapt vanskeligheter for elektrisitetsver-

ket. Temperaturen har vært nede i 17 grader, slik at vannet fros fullstendig i elven mellom bassenget i Vermavatnet og inntaksdammen. For å bane vei for vannet ble det sprengt vekk en del is, men dette førte til at en kraftig sarrdannelse i inntaksdammen. Man regner med at det samlet seg ca. 20.000 kubikkmeter ismasse i selve dammen, og for å få den vekk ble det nødvendig å slippe vannet ut. Det er arbeidet med å lense dammen for sarr som nå pågår. 20 mann er i arbeid døgnet rundt. Men mens dette foregår er elvene frosset til igjen, slik at det blir nødvendig med ny sprengning for å få vann til oppfylling av inntaket, og dermed er det sjanser for nye sarrdannelser. I verste fall kan det tenkes at distriktet må vente på strømmen til det igjen blir mildvær, og det kan ta lang tid på denne årstiden.

TANKBÅT SOM KRAFTPRODUSENT ?

Situasjonen er i det hele tatt meget vanskelig, og formannskapet og e-verksstyret hadde møte i går for å drøfte hva som kan gjøres. Man luftet også muligheten for å få en båt i opplag til Åndalsnes som flytende kraftstasjon, en ordning

STYRKE OG SIKKERHET

REVUE sportsur kombinerer styrke — sikkerhet — eleganse, med kjent sveitsisk presisjon.


REVUE for damer og herrer i stål og doublé



Veil. priser fra kr. 203,-

Det skjeddene her...

GRØNLANDSK I DRIVA



Det er ikke nettopp noe hyggelig å gå langs Driva nå om dagene, mens den bitende, iskalde vinden holder på å rive en med til sjøs. Med fare for naglbit og liknende onde ting

fikk vi tatt dette bilde. Helt fra sjøen langt oppover er elva drivende kvit av is, som har pakket seg sammen i stormen. Det er den rene grønlandske utsikten en har, her fra laksefisker-

nes bredder, med Drivabrua i bakgrunnen.

Eldre folk sier det skal bli mildvær når det er slik. Foreløpig har vi ikke kjent noe til det.

Romsdal Folkeblad 11 desember 1959

Kaf-
ns

Storgaten

Ismassene på Verma

Lensmann Torstein Hole takker
Neset kommunestyre
Lensmann Torstein Hole i
Neset som skal fratre sin stil-
ling fra nyåret var lørdag på
Neset kommunestyre sitt møte.
Han takket for samarbeidet og
takket samtidig for gaven han
fikk fra kommunen på 70 års
dagen sin.

P. Hjelvik, Hjelvik og Olav Vik-
ås, Vågstranda.

Ingvar Bøe bet. kr. 5 og utf.
Odd Østigård, Molde, Gunnar
Skeide, Måndalen og Martin
Hinnhammer, Eidsvåg.

Anders Halsen bet. kr. 5 og
utf. John Høsteng, Vistdal, Jo-
mar Berg, Istad og Reidar Haug,
Molde.

Kjell Venås bet. kr. 5 og utf.
Ingvar Skeide, Måndalen, Kåre
Harang, Molde og Odd Venås,
Måndalen.

Aslak Nerland bet. kr. 5 og
utf. Martinus Torhus, Eresfjord,
Martinus Vågbø, Vistdal og Ing-
var Nerland, Eresfjord.

Kjell Opsal bet. kr. 5 og utf.
Anders Gjendem, Molde, Magne
Helde, Molde, og Birger Brevik,
Molde.

Osvold Hjelset, bet. kr. 5 og
utf. Otto Bjørnstad, Børge Hjel-
vik og Leif Vikås.

resse for Måndalen

tt på møte laurdag

Tilstades var heradsagronomen
som gjorde greie for stønads-
ordningar for vassverk, og det
vart og orientert om tidlegare
planar for eit vassverk på Voll
og om Bud vassverk.

Etter det Romsdal Folkeblad
får opplyst rårde det stemning
for at denne viktige saka må
øysast. Møtet valde ei arbeids-
nemnd som fekk i oppdrag å
arbeide vidare med saka. Og
lesse vart valde: Jon O. Moen,
Peder Voldset, Leif Venås, Olav
Samseth, Knut Skeide. Vara-
menn: Arne Moen og Jon A.
Moen.



Indre Romsdal har igjen fått
e-kraft, og livet begynner å fal-
le tilbake i vanlige former. Men
før en kom så langt var det man-
ge kjølige timer og store vansker
som måtte overvinnes. Og det

I ordskiptet om vassverkspør-
målet rårde det og semje om
at det ville høve best å ta vatn
frå «Tørla» ei elv som renn på
vestsida i Måndalen.

altoverskyggende problem var
isen.

Bildet viser en av dammene til
Verma Kraftstasjon, og dammen
ligger oppe på fjellet. Her har
mannskapene fått en sprekk i is-
massene, og iskanten er ikke
mindre enn 10 meter høy. Det
har vært strevsomme døgn, men
nå stråler den livgivende var-
men i «de tusen hjem» og be-
driftslivet kommer i sving igjen.
(Foto Sødahl.)

JULEN NÆR

og vi minner spesie

gode julek

Dessuten anbefales

Alle sorter,

Alt i kolonia

Melk og flø

Sigarer —

Tobakk

Gjør Deres innkjøp av god

A. HO

Telefon 706

Mol

Vedkommende e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

utkan-
seks-
fleste av
og sov.
ar alle i
ne eks-
nabola-
ust i en
rundt

er me-
ut det
ker som
okkene.
eekend-
korps i
til eks-
ldagsti-
st enor-
e bren-
ur poli-
av de
som ble
av et

er

t 200
øse på

er
et
uke

ne for
pr. hl.
r vår-
ll. kr.
t for
tilsva-
deslag

in

Over til siste side

Det er ingen overlevende

Salt sjøsprøyt laget strømstans i Alvundeid

Skogen er salt langt opp i Wirumdalen

Det smaker salt av skogen langt innover Wirumdalen i Alvundeid, etter at sjørøkket under stormen drev langt inn i landet. Etter at stormen løyet har saltet tørket inn og nå lyser det fint rundt isolatorene på kraftnettet. Dette førte da også med seg, at det ble overslag og kortslutning i transformatoren på Opdøl — hvor det selvsagt var verst med saltbelegg — og strømmen falt ut over hele Alvundeid.

Folk fra Sunndal Kraftforsyning satte imidlertid i gang vasking — mest på transformatorene men også på vanlige bæremastre fra Opdøl til Gjersvoll — og driftsbestyrer Pedersen mente at en nå i hvertfall skulle klare å holde strømmen inne. Men det vil fortsatt bli knitring — en kan se fine blå flammer i mørket — og radiostøy. Et kraftig regnskyll må til for at en skal få skylle bort alt. Vaskingen foretok en delvis med sprit og delvis varmt vann

Åndalsnes framleis i mørke

Det er framleis mørkt på Åndalsnes. Helt siden onsdag har stedet vært uten strøm på grunn av isdannelse og issørpe i inntaksdammen. Tjue mann har vært i virksomhet med å lage renne i dammen, men det er et uhyre langvarig og vanskelig arbeid. Nå ser det imidlertid ut

— men det var så kalt at vannet ville fryse etter hvert.

— Dette er ikke noen sjelden foreteelse, sier Pedersen, men her har vi ikke vært særlig plaget av det. Vi har vært utsatt for det en gang før — da i Øksendal. Men denne gangen var det svært mye — og en merket godt den sterke saltsmaken om en forsøkte å smake på furutrærne langt oppe på land.



En frimerkekrig er brutt ut mellom Hellas og Sovjet. Den

To Mol

Men ble

To karer
Martin R.
Knut Olaf
i går ved 14
ledning til
hjelpeseng
20-tiden v
igjen kom
lukke. De l
pet på Å
Molde.
De to kare
på en gård o

Skø åpn Kuppe

(Fra vår
En gnist
meter av 15
personlig re
nok det stø
der skøyte
miere på Fr
Knut Johan
statuetten» fo
EM og gikk
Da det gjens
ett sekund et
i foregående
bak parkame

Mann

Romsdal Folkeblad 12 desember 1959.

Sundagsforslaget
Grunn-
skoleåre-
skolen
skolen
skolen
14 kl.
len få
alt vil
tuelt i
en me
av, na
rende
Planl
tidlig
blir g
ved t
le —
klass
er de
med
Ør
på o
begy
i papi
Bj
se l

Feilene i det faglige grunnlaget for revisjon av konsesjonsvilkårene 2021 bygger på disse hovedpunktene, oppsummert:

1. Det var regulanten som ødela elveløpet i Aura mellom Sæter og Finnset med en klassisk forbygning vinteren 1975-76. Regulanten har skapt/ødelagt elveløpet mellom Sæter og Finnset slik det er i dag. Dette området i elva ble brukt som argument for å ikke pålegge minstevassføring.
2. Bruk av vannmåler 104.1 Lille Eikesdalsvann (Litjvatnet)
3. Bruk av rapporter fra 1950-tallet uten å forstå at elva er totalt forandret.
4. Det at vatnet forsvinner i grunnen mellom Sæter og Finnset ble pekt på som den største flaskehalsen i revisjonen 2021. Den største flaskehalsen i elva *er og blir* at Aura må ha nok vannføring for å få fisken fra Rangåa og opp i Lille Eikesdalvatn (Litjvatnet).
5. Elva ble ikke forstått og tolket riktig.

Kilder

NVE sin innstilling til OED, vilkårsrevisjon for Aura reguleringen.

SWECO notat N01 vurdering av oppvandringstiltak i Aura

NINA prosjektnotat 70 og NINA rapport 275

Aura reguleringen status 2002

Romsdalsmuseet arkiv gamle aviser

Kristian Finset, har tatt vare på gamle kart

SINTEF notat "Regulerte vassdrag som mister vann til grunnen. Årsak, omfang og tiltak - forprosjekt i Aura"

Eresfjord 28.08.2026

Per Even Opsal