

- 2 FEB. 2010

NVE - RM



Multiconsult AS, Trondheim  
v/Håvard Narjord  
Sluppenvegen 23  
**7486 TRONDHEIM**

Vårt prosj.nr/ref.: 20091119-00-12-UK

Hovedkontor:  
Pb. 3930 Ullevål Stadion  
0800 Oslo

Avd Trondheim:  
Pb. 1230 Pirsenteret  
7462 Trondheim

T 22 02 30 00  
F 22 23 04 48

Kontor 5096 05 01281  
Org. nr 958 254 318 MVA

[ngi@ngi.no](mailto:ngi@ngi.no)  
[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

Trondheim, 29. januar 2010

### **Kvikkleiresone Lauvia, Meråker. Tredjepartskontroll.**

Vedlagt oversendes NGIs tekniske notat 20091119-00-1-TN, rev.1: "Tredejepartskontroll – Kvikkleiresone Lauvia, Meråker", datert den 29. januar 2010.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen  
for NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

*Tone Solem*  
Tone Solem  
Avdelingskoordinator

### Vedlegg

Kopi til: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Midt-Norge v/  
Edward Witczak



# Teknisk notat

Til: Multiconsult AS, Trondheim  
v/: Håvard Narjord  
Kopi: NVE Region Midt-Norge  
Fra: NGI  
Dato: 25. juni 2009 , rev. dato: 29. januar 2010  
Dokumentnr.: 20091119-00-1-TN , rev. 1  
Prosjekt: Kvikkleiresone Lauvia, Meråker. Tredjepartskontroll  
Utarbeidet av: Ellen Elizabeth Davis Haugen  
Prosjektleder: Ellen Elizabeth Davis Haugen  
Kontrollert av: Alf Kristian Lund

---

Hovedkontor:  
Pb. 3930 Ullevål Stadion  
0806 Oslo

Avd Trondheim:  
Pb. 1230 Pirsenteret  
7462 Trondheim

T 22 02 30 00  
F 22 23 04 48

Kontor 8096 05 01281  
Org. nr 958 254 318 MVA

[ngi@ngi.no](mailto:ngi@ngi.no)  
[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

## Tredjepartskontroll - Kvikkleiresone Lauvia, Meråker

NGI har gjennomgått følgende av Multiconsult AS sine notat som omhandler utredningen av kvikkleiresone 1358 Lauvia:

- 411544-1: Lauvia, Meråker. Kvikkleiresoner. Geotekniske undersøkelser. Forbygningsvurdering, 5. juni 2006
- 411544-2: Lauvia, Meråker. Kvikkleiresone. Supplerende grunnundersøkelser. Datarapport, 8. oktober 2008
- 411544-3: Lauvia kvikkleiresone, Meråker. Supplerende geotekniske vurderinger. Faregradsvurdering. 29.oktober 2008, rev. 1 – 13. januar 2010.

Multiconsult har utført undersøkelser og vurdering av elveforbygning i kvikkleiresona Lauvia i 2006 og har i 2008 foretatt supplerende geotekniske vurderinger og faregradsvurdering av sona for å oppfylle kravene i NVEs retningslinjer *Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag*, publikasjon 1 – 2008, vedlegg 1: *Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med sprøbruddoppførsel*. NVE-retningslinjene krever også tredjepartskontroll av denne vurderingen, som NGI har utført.

Vedlagt er en sjekkliste som viser NGIs kommentarer til de forskjellige punktene Multiconsult har vurdert.

NGI konkluderer med at Multiconsults dokumentasjon av sikkerhet for dagens situasjon i sona og forslag til ny soneutstrekning er tilfredsstillende, og godkjenner med dette utredningen.



## Tredjepartskontroll av utredning av kvikkleiresoner

Bakgrunn:

Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer 1-2008 "Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag":

"*Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprebruddsgenskaper* : NVE 5. mars 2009.

Sone:	1358 Lauvlia
Utdel av:	Multiconsult AS
Rapport:	411544-1: Lauvlia, Meråker. Kvikkleiresoner. Geotekniske undersøkelser. Forbygningsvurdering, 5. juni 2006 411544-2: Lauvlia, Meråker. Kvikkleiresone. Supplerende grunnundersøkelser. Datarappport, 8. oktober 2008 411544-3: Lauvlia kvikkleiresone, Meråker. Supplerende geotekniske vurderinger. Faregradsvurdering, 29.oktober 2008
Oppdragsgiver:	NVE
Tredjeparts-kontrollør:	NGI
Prosjektnummer:	20091119

Under feltet *Kontrollstatus* føres:

- OK : kontrollert og godkjent (evt. m/kommementar)
- ANM.: kontrollert med anmerkning (med kommentar)
- IG : kontrollert - ikke godkjent (med kommentar)
- IR : ikke relevant

EDOK dokumentnummer: 09-1152. EDOK-sak: 2009-255 Tredjepartskontroll av utredning av kvikkleiresoner. Sjekkliste.

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kvikkleiresoner  
Utarbeidet av: EDH/RMo/KE.15.09.08. Rev 190609 \_EDH

Sjekkpunkt	Kontroll-status	Dato & sign	Kommentar	
<b>GRUNNLAG: Geotekniske vurderinger og utredninger på ulike plannivåer (ref. kap. 4)</b>				
<b>Status for planprosess (kommuneplan / reguleringsplan / byggesak) – hvor langt utredelsen er kommet</b>				
Mulig skredfare / utiløpsområde (farenøye opprettet)	EDH 23.06.09	OK		Reguleringsplan
Grunnundersøkelser utført (supplerende)	EDH 23.06.09	OK		Byggesak
Faregradsevaluering	EDH 23.06.09	OK		
Utredelse av potensielt skred – evt. justering av farezone	EDH 23.06.09	OK		
Stabilitetsanalyser og vurdering av tiltak utført	EDH 23.06.09	OK		
Tilstrekkelig sikkerhet i anleggsfasen	EDH 23.06.09	Ikke foreløpig		
Kommentarer:			Byggesak er ikke aktuelt pr. sist rapsports dato	
<b>GRUNNLAG: Tidligere undersøkelser + utførte grunnundersøkelser (ref. kap. 5)</b>				
<b>Enkeltboringer</b>				
Tolkning av kvikkleire	OK	EDH 23.06.09	Dreitrykk og prøveserier	
Tilstrekkelig boredybde ifht elvedybde	OK	EDH 23.06.09	DRT 37 og 31 til ca +70, DRT 20 til +80. Bunn elv på ca +80.	
Kvalitetskasse kontrollert	ANM 23.06.09		<b>Ikke kommentert for prøver eller sonderinger.</b>	
<b>Type undersøkelser</b>				
DRT/Total for sonebegrensning/agdeling	OK	EDH 23.06.09	14 DRT	
CPT, Ø54 mm eller vingebor for parameter tolking	OK	EDH 23.06.09	9 54 mm, 1 CPT	
Min. en piezometer i to dybder	OK	EDH 23.06.09	Piezometer i tre punkt (2 i 1 dybde, 1 i 2 dybder)	

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kvikkleiresoner  
 Utarbeidet av: EDH/RMo/KE.15.09.08. Rev 190609\_EDH

Omfang					
Tilstrekkelig mengde for å begrunne evt. sonenendring*	OK	EDH 23.06.09	Tilstrekkelig borpunkt for å føreså sonenendring		
Vurdert behov for undersøkelser utenfor sonen / planområdet	OK	EDH 23.06.09	Ikke behov. Prøvene i sonen begrenser den		
<b>STABILITETSVURDERING (ref. kap. 3 og 6)</b>					
<b>Materialparametere</b>					
Dokumentert grunnlag for valg av parametere	OK/ <b>ANM</b>	EDH 23.06.09	$a-\varphi$ : Erfaringsparametre Meråkerområdet. Rutineundersøkelser. su tolka fra CPT og samholdt med treaks og Shanssep.		
			NB! su fra rutineundersøkelser (konus og enaks) er direktestyrker, men angitt som su-aktiv i CPT-tolk – må skaleres opp for å samsvere med suA-grafen		
Konsolideringsforhold undersøkt fra terreng og evt. ødometer sammenholdt med OCR-verdi fra CPT*	OK	EDH 23.06.09			
Bruk prinsipp om tøyningsskompatibilitet	OK	EDH 23.06.09			
Tatt hensyn til krav om tøyningsskompatibilitet v/valg av anisotropiforhold	OK	EDH 23.06.09	$suD = 0,6suA$ . $suP = 0,3suA$		
Juster skjærstyrke ifht evt. terregendringer	IR	EDH 23.06.09			
Reduksjon av $s_u$ fra blokkprøver (15 %)	IR	EDH 23.06.09			
Reduksjon av $s_u$ fra CPT for sensitive leirer (15 %)	OK	EDH 23.06.09			
Korreksjon av vingebor	IR	EDH 23.06.09			
Tatt hensyn til årtidsvariasjoner ved poretrykksbestemmelser	OK	EDH 23.06.09	Lagt grunnmennstand i topp skråning ved effektivspenningsberegring – konservativt for alle årstider		
<b>Profilvalg – Bruddtyper</b>					
Plassering valgt ut fra overkonsolideringsforhold, største høydeforskjell, erosjonsforhold.	OK	EDH 23.06.09	B-B mest kritisk snitt med kvikkleire		
Lokal og global stabilitet undersøkt – funnet kritiske glideflater	<b>ANM</b>	EDH 23.06.09	<b>Anntatt profil B-B som mest kritiske snitt mot elva og regna lokal stabilitet her. Er det også sjekka global stabilitet/plant snitt m for i elv?</b>		

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kvikkleiresoner  
Utarbeidet av: EDH/RMMo/KE.15.09.08. Rev 190609 \_EDH



<b>Alle aktuelle skreddtyper vurdert</b>	<b>ANM</b>	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>Regnna rotasjonsskred i skråning. Ikke kommentert om sikkerhet på mulig initialskred ved elv. Dette vil nødvendigvis forbedres ved elvefortøyning, men sørner kommentar om dagens sikkerhet.</i>
<b>Analyse</b>			
Dagens og fremtidig situasjon – drenert jordoppførsel	OK	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>Kun dagens situasjon aktuell. Rapp. 1. a-φ</i>
Dagens og fremtidig situasjon – udrenert jordoppførsel. ADP anvendt* eller $s_u$ redusert tilstrekkelig ifht ADP-verdier	OK	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>Kun dagens situasjon aktuell. Rapp. 3. su</i>
Anvendt beregningsprogram basert på grenselikevektsmetoden eller elementmetoden	OK	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>Geosuite for ADP-analyse. a-φ: Stabil (intern Multiconsult-program)</i>
<b>Modellering</b>			
- Lagdeling*	OK	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>-Lagdeling OK, men vanskelig å se hvilke linjer som er hva</i>
- tørrskorpe modellert (drenert analyse) evt. med vannflyt sprekks			<i>- Tørrskorpe OK</i>
- styrkeprofiler (nivåer, interpolasjon mm)*			<i>- c-profil OK</i>
- GVS / poretrykksprofiler*			<i>- GVS i terrenget for a-φ-analyse og i hht piezometer i su-analyse</i>
<b>Valgfritt: Vurdering av skredfare ved beregning av skjærtøyninger langs kritisk skjærflate og sammenligne med σ-ε-kurver fra treaksforsøk</b>			
<b>Sikkerhetsnivå</b>			
Beregnet materialkoeffisient, $\gamma_m$	OK	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>1,4</i>
Vist tiltakets prosentvisje forbedring ved $\gamma_m < 1,4$	IR	<i>EDH 23.06.09</i>	
Tilleggskrav mht. erosjon etc.	OK	<i>EDH 23.06.09</i>	<i>Foreslår sikring av elveskråningen for å hindre erosion og evnt. initialras</i>
Krav om mer avanserte grunnundersøkelser	IR	<i>EDH 23.06.09</i>	
Forbedring av andre glideflater ( $\gamma_m < 1,4$ ) enn kritisk glideflate vurdert	IR	<i>EDH 23.06.09</i>	

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kvikkleiresoner  
Utarbeidet av: EDH/RMo/KE.15.09.08. Rev 190609 \_EDH



Oppdatere faregradsevaluering	OK	EDH 23.06.09	Poretrykk konservertt siden $GVS > 2 \text{ m u.t.}$ i alle piezometer samt undertrykt lengre ned, men siden faregraden blir lav likevel er dette av liten betydning.
<b>KONTROLLKRAV (ref. kap. 7)</b>			
Gjennomført internkontroll dokumentert	OK	EDH 23.06.09	Signedt for sidemannskontroll
<b>TILTAK (ref. kap. 8)</b>			
Ved behov: Tiltak for å bedre områdets stabilitet vurdert og dokumentert	OK	EDH 23.06.09	Foerslått elveforbygning
Vurdert behov for soneendring*	OK	EDH 23.06.09	Foerslått revisert soneutstrekning
Vurdert behov for supplerende grunnundersøkelser	OK	EDH 23.06.09	I utgangspunktet nok undersøkelses, men kan vurderes i fht. punkt 20

\* Ikke stilt spesielle krav i NVE sin veileder

#### Generelle merknader:

- Savner bergning for andre typer bruddtyper enn rotasjonsskred samt en global stabilitetsvurdering, eller en kommentar om hvorfor disse evnt. ikke er nødvendige å undersøke sikkerheten for disse.

# Kontroll- og referanseside/ Review and reference page



<b>Dokumentinformasjon/Document information</b>						
<b>Dokumenttittel/Document title</b> Kvikkleiresone Lauvia, Meråker. Tredjepartskontroll.				<b>Dokument nr/Document No.</b> 20091119-00-1-TN		
<b>Dokumenttype/Type of document</b>		<b>Distribusjon/Distribution</b>		<b>Dato/Date</b> 2009-06-25		
<input type="checkbox"/> <b>Rapport/Report</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Teknisk notat/Technical Note</b>		<input type="checkbox"/> <b>Fri/Unlimited</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Begrenset/Limited</b> <input type="checkbox"/> <b>Ingen/None</b>		<b>Rev.nr./Rev.No.</b> 1, datert 2010-01-29		
<b>Oppdragsgiver/Client</b> NVE Region Midt-Norge						
<b>Emneord/Keywords</b> kvikkleire, stabilitet						
<b>Stedfesting/Geographical information</b>						
<b>Land, fylke/Country, County</b> Norge, Nord-Trøndelag				<b>Havområde/Offshore area</b>		
<b>Kommune/Municipality</b> Meråker				<b>Feltnavn/Field name</b>		
<b>Sted/Location</b> Lauvia				<b>Sted/Location</b>		
<b>Kartblad/Map</b> 1721 i Meråker				<b>Felt, blokknr./Field, Block No.</b>		
<b>UTM-koordinater/UTM-coordinates</b> Sone 32 N7034746 E636366						
<b>Dokumentkontroll/Document control</b>						
<b>Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001</b>						
<b>Rev./ Rev.</b>	<b>Revisjonsgrunnlag/Reason for revision</b>		<b>Egen- kontroll/ Self review av/by:</b>	<b>Sidemanns- kontroll/ Colleague review av/by:</b>	<b>Uavhengig kontroll/ Independent review av/by:</b>	<b>Tverrfaglig kontroll/ Inter- disciplinary review av/by:</b>
0	Originaldokument		EDH	AKL		
01	Revisjon av rapport fra Multiconsult		EDH	EDH	AKL	AKL
<b>Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release</b>		<b>Dato/Date</b> <i>2010-01-29</i> 2010-01-29	<b>Sign. Prosjektleder/Project Manager</b> <i>Ellen E.D. Haugen</i>			

NGI (Norges Geotekniske Institutt) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

Vi arbeider i følgende markeder: olje, gass og energi, bygg, anlegg og samferdsel, naturskade og miljøteknologi. NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.

NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002 og leder "International Centre for Geohazards" (ICG).

[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

NGI (Norwegian Geotechnical Institute) is a leading international centre for research and consulting in the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment.

NGI works within the oil, gas and energy, building and construction, transportation, natural hazards and environment sectors. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim and daughter company in Houston, Texas, USA.

NGI was awarded Centre of Excellence status in 2002 and leads the International Centre for Geohazards (ICG).

[www.ngi.no](http://www.ngi.no)

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet garanteres. Adressaten bør vurdere denne risikoen og ta fullt ansvar for bruk av dette dokumentet.

Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke reproduceres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI.

Neither the confidentiality nor the integrity of this document can be guaranteed following electronic transmission. The addressee should consider this risk and take full responsibility for use of this document.

This document shall not be used in parts, or for other purposes than the document was prepared for. The document shall not be copied, in parts or in whole, or be given to a third party without the owner's consent. No changes to the document shall be made without consent from NGI.