

13 MARS 2009

NVE - RM



Multiconsult AS
v/Erik Tørum
Sluppenvegen 23
7486 Trondheim



Vårt prosj.nr/ref.: 20071622/edh

Trondheim, 11. mars 2009

Hovedkontor
Pb. 3930 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Avd Trondheim:
Ph. 1230 Pirseinteret
7462 Trondheim

T 22 02 30 00
F 22 23 04 48

Kontonr 5096 05 01281
Org. nr 958 254 318 MVA

ngi@ngi.no
www.ngi.no

Tredjepartskontroll av kvikkleiresonene Storaunet-Skei i Rissa

Vedlagt oversendes to kopier av NGIs tekniske notat 20071622 *Kvikkleiresonene Storaunet-Skei og Grønlia i Rissa og Tronstad i Leksvik. Tredjepartskontroll av kvikkleiresone Storaunet-Skei*, datert 11. mars 2009.

Vurdering av sonene Grønlia i Rissa og Tronstad i Leksvik blir sendt i egne notat.

Med vennlig hilsen
for NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Ellen D. Haugen
Ellen Davis Haugen
Prosjektmedarbeider

Kopi til: Mads Johnsen, NVE

BS EN ISO 9001
Sertifisert av BSI
Reg. No. FS 32989

Teknisk notat



Til: Multiconsult AS
V/: Erik Tørum
Fra: NGI
Dato: 2009-03-11
Prosjekt: 20071622 Kvikkleiresonene Storaunet-Skei og Grønlia i Rissa og Tronstad i Leksvik
Utarbeidet av: Ellen Davis Haugen

Hovedkontor:
Pb 3930 Ullevål Stadion
0806 Oslo

Avd Trondheim:
Pb. 1230 Pirsenteret
7462 Trondheim

T 22 02 30 00
F 22 23 04 48

Kontonr 5096 05 01281
Org. nr 958 254 318 MVA

ngi@ngi.no
www.ngi.no

Tredjepartskontroll av kvikkleiresone Storaunet-Skei

NGI har gjennomgått Multiconsults rapport 412498-2 *Kvikkleirekartlegging Rissa & Leksvik. Sone Storaunet-Skei og Grønlia, Rissa*, datert 18.2.2009, og foretatt en tredjepartskontroll som vurderer hvorvidt notatene oppfyller kravene i vedlegget *Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med sprøbruddoppførsel* i NVEs retningslinjer *Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag*, publikasjon 1 – 2008.

Vedlagt er ei sjekkliste som går gjennom punktene fra NVEs retningslinjer for sone Storaunet-Skei. Hovedkonklusjonen til NGI er at rapporten til Multiconsult kan godkjennes, men vi har noen anmerkninger. Disse gjelder spesielt:

- **Beregnet sikkerhet:** Multiconsult argumenterer med samfunnsøkonomiske hensyn for å bruke drenert sikkerhet som grunnlag for tiltak. Det er den laveste sikkerheten som må legges til grunn for tiltaksforslag, i dette tilfellet er dette udrenert sikkerhet. Det er korrekt at tiltak for å øke denne tilstrekkelig vil være svært store, men det er myndighetene som må avgjøre om tiltakene vil være samfunnsøkonomisk forsvarlige. For dagens situasjon uten tilflytting anbefaler NGI preventive tiltak som erosjonssikring av bekkene (som også er anbefalt i Multiconsults rapport), slik at stabiliteten ikke forverres og heller gjerne forbedres noe. Dersom nybygging skal foregå i området må store tiltak gjøres for å få sikkerheten god nok (i hht. plan og bygningsloven).
- **Ny soneutstrekning:** Angående forslag til utstrekning av ny sone, så er ikke den ikke-kvikke NGI-boringen på Kårli 86-6 tatt med på kartet. NGI mener at forslaget til sonebegrensning bør gå vest for denne, og dermed også gi en noe mindre soneutstrekning i nord.

- **Poretrykk:** Begge poretrykksmålerne viser overtrykk i øverste måler. CPTU-ene er tolka hydrostatisk unntatt i 3, NGI-11 og 9. I profil 1 og 8 er det lagt inn overtrykk i beregningene, da bør også CPTU 17 være tolka for overtrykk. Profil 5 er beregna for GVS 2 m under terreng – det bør vurderes hvilke utslag det gir å justere profil 5 og CPTU 8 for overtrykk også.

Øvrige punkter som er kontrollert i Multiconsults notat er vedlagt. Enkelte felt som er merket med "ANM" er påført en anmerkning om en mangel, dette gjelder hovedsaklig punkter som det ikke kommer klart frem hva som er vurdert. Disse punktene er det ønskelig at rettes opp av Multiconsult, men endringene anses ikke av NGI å være av betydning for resultatet av stabilitetsberegningene dersom forutsetningene er som antatt i kontrollen.

Noen typografiske feil er også funnet og oppsummeres til slutt i vedlegget.

Tredjepartskontroll for sona Grønlia i Rissa blir sendt som et eget notat.



Tredjepartskontroll av utredning av kvikkleiresoner

Bakgrunn:

Vedlegg 1 til NVEs "Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag":
"Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire". NVE 1. juli 2008.

Sone:	Storaunet-Skei, Rissa
Utredet av:	Multiconsult AS
Rapport:	412498-1 Kvikkleirekartlegging Rissa & Leksvik
Oppdragsgiver:	NVE
Tredjeparts-kontrollør:	NGI
Prosjektnummer:	20071622

Under feltet *Kontroll/status* føres:

- OK : kontrollert og godkjent (evt. m/kommementar)
- ANM.: kontrollert med anmerkning (med kommentar)
- IG : kontrollert - ikke godkjent (med kommentar)
- IR : Ikke relevant

Filsti sjekkliste: F:\41\TRONDHEIMS KONTORET\Felles Naturskade\Sjekkliste for tredjepartskontroll - februar 09 - EDH.docx

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kvikkleiresoner
Utarbeidet av: EDH/RMo/KE.15.09.08. Rev 110209_EDH

Sjekkpunkt	Kontroll-status	Dato & sign	Kommentar
GRUNNLAG: Geotekniske vurderinger og utredninger på ulike pannivåer (ref. kap. 5)			
Status for planprosess (kommuneplan / reguleringsplan / byggesak) – hvor langt utredelsen er kommet (Ja/Nei)			
Mulig skredfare / utløpsområde	Ja	EDH 06.03.09	
Grunnundersøkelser utført	Ja	EDH 06.03.09	
Faregradsevaluering	Ja	EDH 06.03.09	
Utredelse av potensielt skred – evt. justering av faresone	Ja	EDH 06.03.09	
Stabilitetsanalyser og vurdering av tiltak utført	Delvis	EDH 06.03.09	Sikkerheten vurderes for lav, men ingen detaljerte tiltak presentert
Tilstrekkelig sikkerhet i anleggsfase	Nei	EDH 06.03.09	Ingen tiltak planlagt føreløpig
GRUNNLAG: Tidligere undersøkelser + utførte grunnundersøkelser (ref. kap. 6 og 3)			
Enkeltboringer			
Tolkning av kvikkleire	ANM	EDH 06.03.09	NGI-boring 86-6 på Kårli er ikke merka på kartet. Denne er ikke kvikk. Kan gi mer realistisk begrensning på sonen
Tilstrekkelig boredybde ifht elvedybde	OK	EDH 06.03.09	DRT 15
Kvalitetsklasse kontrollert	OK	EDH 06.03.09	Ø54 mm prøver vurdert forstyrra fra reaks. CPTU vertikalavvik kommentert.
Type undersøkelser			
DRT/Total for sonebegrensnings/lagdeling	OK	EDH 06.03.09	1. runde: 15 DRT. 2. runde: 4 DRT
CPT, Ø54 mm eller vingebor for parametertolking	OK	EDH 06.03.09	1. runde: 2 CPTU, 3 Ø54mm.
Min. en piezometer i to dybder	OK	EDH 06.03.09	2 stik i 2 dybder.
Omfang			
Tilstrekkelig mengde for å begrunne evt. soneendring*	OK	EDH 06.03.09	Dype kvikkleireboringer i nord fører til utvidelse av sonen (se generelle merknader). Noe ikke-kvikke lommer, men velger å inkludere disse.

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kvikkleiresoner
 Utarbeidet av: EDH/RMMo/KE 15.09.08. Rev 110209_EDH

Vurdert behov for undersøkelser utenfor sonen / planområdet	OK	^{EDH} 06.03.09	Gjort flere undersøkelser utenfor sonegrensene
STABILITETSVURDERING (ref. kap. 7 og 4)			
Materialparametere			
Dokumentert grunnlag for valg av parameterer	ANM	^{EDH} 06.03.09	Hvor kommer ølere og φ knivkile kommer fra? s_u fra CPT-tolking - OK
Ved CPTU: Tolkningsmetode sjekka. *	ANM	^{EDH} 06.03.09	- CPTU-3: Når og når tolka på grunnlag av OCR er høy. for lavsensitiv og høysensitiv leire. Dette bør være konsekvent (har bruk høysensitiv for resten av CPTU'ene). Har ikke innvirkning på designlinje.
Konsolideringsforhold undersøkt fra terren og evt. ødometer sammenholdt med OCR-verdi fra CPT*	ANM	^{EDH} 06.03.09	- Nytig med lik skaling av forskjellige CPTU for å sammenligne... $\Delta p'$ i Shansen-s _u tatt fra tilnærningslinje i OCR-graf. Ikke sammenholdt OCR fra terren, bortsett fra v/bruk av Shansen i midt skråning pr. 5 og 8 - antatt 10pp skråning tidligere terren.
Brukt prinsipp om tøyningskompatibilitet	OK	^{EDH} 06.03.09	Udrenert: ADP-s _u . Drenert: Nedskalert φ fra bruddverdier.
Tatt hensyn til krav om tøyningskompatibilitet v/valg av anisotropiforhold	OK	^{EDH} 06.03.09	$s_{uD} = 0,6s_{uA}$, $s_{uP} = 0,3s_{uA}$.
Justert skærstyrke ifht evnt. terengendringer	IR	^{EDH} 06.03.09	
Reduksjon av s _u fra blokkprøver	IR	^{EDH} 06.03.09	
Reduksjon av s _u fra CPT for sensitive leirer	OK	^{EDH} 06.03.09	Redusert 15%
Korreksjon av vingebor	IR	^{EDH} 06.03.09	
Tatt hensyn til årtidsvariasjoner ved poretrykksbestemnelser	ANM	^{EDH} 06.03.09	Ingen variasjon av poretrykk. Brukt poreovertrykk v/tolking av CPTU 3, NGI-11 (30%) og CPTU 9 (10%) og i profil 1 og 8. Men i CPTU 17 og 18 + profil 5 er det brukt hydrostatisk fra 2 m under terreng. Bør vurdere utslaget av overtrykk i disse også (det vil sannsynligvis likevel udrenert sikkerhet som er dimensionerende)
Profilvalg – Bruddtyper			
Plassering valgt ut fra overkonsolideringsforhold, største høydeforskjell, erosjonsforhold.	OK	^{EDH} 06.03.09	Vurdert bratthet, høyde, erosjon og konsolidering.

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kwikkleiresoner
Utarbeidet av: EDH/RMo/KE 15.09.08. Rev 110209_EDH

Lokal og global stabilitet undersøkt – funnet kritiske glideflater	OK	EDH 06.03.09	Kun profil 8 har upprega lokal og global glideflate.
Alle aktuelle skredtyper vurdert	OK	EDH 06.03.09	Rotasjonskred beregna. Retrogressive skred kommentert ifbm tiltak.
Analyse			
Dagens og fremtidig situasjon – drenert jordoppførsel	OK	EDH 06.03.09	
Dagens og fremtidig situasjon – udrenert jordoppførsel. ADP anvendt* eller \bar{s}_u redusert tilstrekkelig ifht ADP-verdier	OK	EDH 06.03.09	ADP
Anvendt beregningsprogram basert på grenselikevektsmetoden eller elementmetoden	OK	EDH 06.03.09	GeoSuite Stability
Modellering	OK I ANM	EDH 06.03.09	<p><u>Profil 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TS (uten sprekk) + sensitiv leire - c-profil: Uryddig interpolasjon. Ville ha fjerne c-profilet midt i skråning (2. fra venstre). Sannsynligvis liten betydning. - GV = 1,3 * hydrostatisk under tørrskorpe. Bør skrives på tegning. <p><u>Profil 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TS (uten sprekk) + kvikkleire + leire - c-profil: ok <p>GV: Tegning: 30% overtrykk. Tekst: hydrostatisk fra 2 m u.t. Hvorfor går GV-linjen ned øst i profilet?</p> <p><u>Profil 8:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TS (uten sprekk) + kvikkleire - c-profil: ok - GV = hydrostatisk 1-5 m, deretter 20% overtrykk
Valgfritt: Vurdering av skredfare ved beregning av skjærtøyninger langs kritisk skjærflate og sammenligne med σ-ε-kurver fra treaksforsøk	IR	EDH 06.03.09	

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kwikkleiresoner
Utarbeidet av: EDH/RMo/KE 15.09.08. Rev 110209_EDH

Sikkerhetsnivå				
Beregnet materialkoeffisient, γ_m	OK	EDH 06.03.09		
Vist tiltakets prosentvisे forbedring ved $\gamma_m < 1,4$	ANM	EDH 06.03.09	<i>Foreslår forbedring kun med $\alpha\phi$-beregning som basis. Den verste sikkerheten må brukes ved vurdering av forbedring (se generelle merknader).</i>	
Tilleggskrav mht. erosjon etc.	OK	EDH 06.03.09	Råder til erosjonsstyrking uten å forbedre sikkerheten nok (se generelle merknader).	
Krav om mer avanserte grunnundersøkelser	OK	EDH 06.03.09	Tilstrekkelig.	
Forbedring av andre glideflater ($\gamma_m < 1,4$) enn kritisk glideflate vurdert	ANM	EDH 06.03.09	<i>Foreløpig ingen detaljkissering av tiltak for de fleste profilene</i>	
Oppdatere faregradsevaluering	OK	EDH 06.03.09		
KONTROLLKRAV (ref. kap. 8)				
Gjennomført interntkontroll dokumentert	OK	EDH 06.03.09	Dokumentert og signert	
TILTAK (ref. kap. 9)				
Ved behov: Tiltak for å bedre områdets stabilitet vurdert og dokumentert	ANM	EDH 06.03.09	<i>Kommentert behov for forbedring, men ikke detaljert (se generelle merknader)</i>	
Vurdert behov for soneendring*	OK	EDH 06.03.09	<i>Storaunet-Skei er føreslått utvida til å inkludere sona Ersland og mer nord for Ersland. Konservativ grensetrekking. Se generelle merknader.</i>	
Vurdert behov for supplerende grunnundersøkelser	OK	EDH 06.03.09	Tilstrekkelig	

* Ikke stilt spesielle krav i NVE sin veileder

Generelle merknader:

- **Beregnet sikkerhet:** Multiconsult argumenterer med samfunnsøkonomiske hensyn for å bruke drenert sikkerhet som grunnlag for tiltak. Det er den laveste sikkerheten som må legges til grunn for tiltaksforslag, i dette tilfellet er dette udnert sikkerhet. Det er korrekt at tiltak for å øke denne tilstrekkelig vil være svært store, men det er myndighetene som må avgjøre om tiltakene vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig. For dagens situasjon uten tilflytting anbefaler NGI preventive tiltak som erosjonssikring av bekken (som også er anbefalt i Multiconsults rapport), slik at stabiliteten ikke forverres og heller gjerne

Sjekkliste for 3. partskontroll av Utredning av kwikkleiresoner
Utarbeidet av: EDH/RMo/KE.15.09.08. Rev 11.0209 _EDH

forbedres noe. Dersom nybygging skal foregå i området må store tiltak gjøres for å få sikkerheten god nok (i hht. plan og bygningsloven).

- Ny soneutstrekning: Angående forslag til utstrekning av ny sone, så er ikke den ikke-kvikke NGI-boringen på Kårl 86-6 tatt med på kartet. NGI mener at forslaget til sonebegrensning bør gå vest for denne, og dermed også gi en noe mindre soneutstrekning i nord.

- Poretrykk: Begge poretrykksmålerene viser overtrykk i øverste måler. CPTU-ene er tolka hydrostatisk unntatt 3, NGI-11 og 9. I profil 1 og 8 er det lagt inn overtrykk i beregningene, da bør også CPTU 17 være tolka for overtrykk. Profil 5 er beregna for GVS 2 m under terreng – det bør vurderes hvilke utslag det gir å justere profil 5 og CPTU 8 for overtrykk også.

Typografiske feil:

- Feil bildetekst i figur 1-1 "Tronstad"
- Avsnitt 4.1.1 (hake 1): NGIs boringer "det er utført to sonderinger i sonen Ersland som viser kvikkleire". Bare NGI 86-7 er tegna inn på kartet. Den andre, NGI 86-6 på Kårl, går til fjell på 4,2 m og er antatt ikke kvikk i NGI-rapp. 86054-2.
- Side 22 avsnitt 6.1: Henvisning til tegning 412498-77. Skal være tegning 412498-177.

Kontroll- og referanseside/ Review and reference page



Dokumentinformasjon/Document information						
Dokumenttittel/Document title Tredjepartskontroll av kvikkleiresone Storaunet-Skei			Dokument nr/Document No. 20071622			
Dokumenttype/Type of document		Distribusjon/Distribution		Dato/Date 2009-03-11		
<input type="checkbox"/> Rapport/Report		<input type="checkbox"/> Fri/Unlimited		Rev.nr./Rev.No.		
<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk notat/Technical Note		<input checked="" type="checkbox"/> Begrenset/Limited				
		<input type="checkbox"/> Ingen/None				
Oppdragsgiver/Client Multiconsult AS						
Emneord/Keywords quick clay, stability, control						
Stedfesting/Geographical information						
Land, fylke/Country, County Norge, Sør-Trøndelag			Havområde/Offshore area			
Kommune/Municipality Rissa			Feltnavn/Field name			
Sted/Location Stadsbygd			Sted/Location			
Kartblad/Map			Felt, blokknr./Field, Block No.			
UTM-koordinater/UTM-coordinates						
Dokumentkontroll/Document control						
Kvalitetssikring i henhold til/Quality assurance according to NS-EN ISO9001						
Rev./ Rev.	Revisjonsgrunnlag/Reason for revision	Egen- kontroll/ Self review av/by:		Sidemanns- kontroll/ Colleague review av/by:	Uavhengig kontroll/ Independent review av/by:	Tverrfaglig kontroll/ Inter- disciplinary review av/by:
0	Originaldokument	EDH	EDH	KE <i>OK</i>		
Dokument godkjent for utsendelse/ Document approved for release		Dato/Date <i>11.03.09</i>		Sign. Prosjektleder/Project Manager <i>Kyrre Emaus</i>		

NGI er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet, og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg.

NGI arbeider i følgende markeder: olje og gass, bygg og anlegg, samferdsel, naturskade og miljøteknologi.

NGI er en privat stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA.

NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002, og leder "International Centre for Geohazards" (ICG).

www.ngi.no

NGI is a leading international centre for research and consulting in the geosciences

NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the environment, installations and structures.

NGI works within the oil and gas, building and construction, transportation, natural hazards and environment sectors.

NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim and daughter company in Houston, Texas, USA. NGI was awarded Centre of Excellence status in 2002, and leads the International Centre for Geohazards (ICG).

www.ngi.no

Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet garanteres.
Adressaten bør vurdere dette før bruk av dokumentet.

Dokumentet skal ikke benyttes i utdrag eller til andre formål enn det dokumentet omhandler. Dokumentet må ikke reproduseres eller leveres til tredjemann uten eiers samtykke. Dokumentet må ikke endres uten samtykke fra NGI.

Neither the confidentiality nor the integrity of this document can be guaranteed following electronic transmission. The addressee should consider this before using this document.

This document shall not be used in parts, or for other purposes than the document was prepared for. The document shall not be copied, in parts or in whole, or be given to a third party without the owner's consent. No changes to the document shall be made without consent from NGI.