



Sørlandet sykehus

Områdestabilitet

Sørlandet sykehus
Sørlandet sykehus, Områdestabilitet
Oppdrag nr: 1350016866
Rapport nr. 102

Dato: 30.09.2016

Fylke Vest Agder	Kommune Kristiansand	Sted Eg	UTM-sone 32V 04400 64474
Byggherre			
Oppdragsgiver Sørlandets sykehus			
Oppdrag formidlet av Lasse Grødum			
Oppdragsreferanse	Oppdragsbekreftelse av 17.06.2016		
Antall sider 8	Tegn.nr 501 - 524	Antall bilag -	Antall vedlegg 3

Prosjekt-tittel

Sørlandet sykehus, Områdestabilitet

Rapport-tittel

**Vurdering av sikringstiltak i kvikkleiresone
1888 Eg sykehus**

Oppdrag nr: 1350016866 Rapportnr 102 Rev: 00 Dato: 30.09.2016 Kontr: ERPY
Oppdragsleder: Morten Tveit Utarbeidet av: Morten Tveit
SAMMENDRAG
Rambøll har utført reviderte stabilitetsberegninger av foreslalte sikringstiltak i kvikkleiresone 1888 Eg sykehus etter supplerende grunnundersøkelser. De supplerende undersøkelsene dokumenterer stort sett tidligere antagelser om skjærstyrken i leira samt noe økt styrke i leira ved foten av skråningen. For ny utbygning i sonen er det behov for stabiliserende tiltak. Det anbefales å videreføre eksisterende fylling i Otra mot båthuset rett nedenfor Bygg 1. Øvre del av fyllingen bør ligge på kote +3 og helningen ut i Otra må være 1:2,5 eller slakere. Fyllingen må bygges opp gradvis slik at det ikke blir stor oppbygning av poretrykket i leira som kan forårsake initialutglidninger. Det er ikke utført vurderinger av hvordan fyllingen påvirker de hydrologiske forholdene i Otra, men påvirkning antas å være liten.

INNHOLD

1	INNLEDNING	- 5 -
1.1	OPPDRA�	- 5 -
1.2	INNHOLD	- 5 -
2	GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN.....	- 5 -
3	STABILITETSANALYSER.....	- 6 -
3.1	SUPPLERENDE STABILITETSANALYSER	- 6 -
3.1.1	<i>AFI-analyse (drenert).....</i>	- 6 -
3.1.2	<i>ADP-analyse (udrenert)</i>	- 6 -
3.2	FORESLÄTT SIKRINGSTILTAK	- 6 -
3.2.1	<i>Motfylling langs Otra</i>	- 6 -
3.2.2	<i>Avlastning på topp av skråning.....</i>	- 6 -
3.2.3	<i>Avlastning kombinert med motfylling</i>	- 7 -
3.3	VURDERING AV STABILITETEN ETTER ANBEFALT SIKRINGSTILTAK (MOTFYLLING)	- 7 -
3.4	POTENSIELLE UTLØSNINGS- OG SKREDMEKANISMER	- 7 -
4	VIDERE ARBEID	- 7 -
5	KONLUSJON	- 8 -
6	REFERANSER	- 8 -

TEGNINGER

Tegn. nr.	Tittel	Målestokk
501	Oversiktskart	1:50 000
502	Situasjonsplan – Stabiliserende tiltak - Motfylling	1:1500
503	Situasjonsplan – Stabiliserende tiltak - Avlastning	1:1500
503	Situasjonsplan – Anbefalte stabiliserende tiltak	1:1500
510	Profil B – Lagdeling	1:400
511	Profil B – ADP-analyse – Dagens situasjon	1:400
512	Profil B – AFI-analyse – Dagens situasjon	1:400
513	Profil B – ADP-analyse – Stabiliserende tiltak, Motfylling	1:400
514	Profil B – AFI-analyse – Stabiliserende tiltak, Motfylling	1:400
515	Profil B – ADP-analyse – Stabiliserende tiltak, Avlastning	1:400
520	Profil C – Lagdeling	1:400
521	Profil C – ADP-analyse – Dagens situasjon	1:400
522	Profil C – AFI-analyse – Dagens situasjon	1:400
523	Profil C – ADP-analyse – Stabiliserende tiltak	1:400
524	Profil C – AFI-analyse – Stabiliserende tiltak	1:400

VEDLEGG

- 1 Tolking/presentasjon av CPTU – Udrynert skjærfasthet og OCR – Punkt R201
- 2 Tolking/presentasjon av CPTU – Udrynert skjærfasthet og OCR – Punkt R203
- 3 Tolking/presentasjon av CPTU – Udrynert skjærfasthet og OCR – Punkt R206

1 INNLEDNING

1.1 Oppdrag

Rambøll Norge AS, avd. Geo og Miljø har fått i oppdrag å utføre supplerende grunnundersøkelser og vurdering av sikringstiltak mot kvikkleireskred i sone 1888 Eg sykehusområde.

Områdestabilitet er tidligere utredet i henhold til NVEs veileder 7/2014: Flaum- og skredfare i arealplaner – Veileder for vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre sensitive/kvikke jordarter med sprøbruddegenskaper.^[1] Utredningen er gitt i rapport G-rap-003.^[2]

1.2 Innhold

Rapporten inneholder stabilitetsvurderinger og anbefalte stabiliserende tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet i forbindelse med ny utbygning.

2 GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI OG GRUNNVANN

Øvre deler av skråningen fra Bygg 1 og ned til Otra profil B består generelt av tre til fem meter sand, silt og tørrskorpe over leire og kvikkleire. I nedre del er mektigheten til sanden ca. to meter og under sanden er det påvist leire som i dybden går over til kvikkleire. Mektigheten på kvikkleira er opptil 15 til 20 meter og avtar mot øst under Otra og mot vest innover platået. Leira og kvikkleira er meget overkonsolidert og har en forholdsvis høy skjærstyrke i uomrørt tilstand.

Det er tidligere utført flere poretrykksmålinger som viser at poretrykket er ca. 60 % av hydrostatisk i øvre del av profilet. Hydraulisk piezometer nært Otra viser tilnærmet hydrostatisk poretrykk ved foten av skråningen.

Det vises til vedlagte stabilitetsberegninger og tidligere utarbeidet parameterrapport, G-rap-002 1350005219, for ytterligere beskrivelse av topografi, grunnforhold og grunnvann.

Stabiliteten i dagens situasjon for profil B tilfredsstiller ikke kravet som trengs for ny utbygning i sonen.

3 STABILITETSANALYSER

For vurdering av valg av profiler, materialfaktorer, materialparametere, lagdeling og poretrykksfordeling henvises det til Rambølls G-rap-002.^[4] Profil B supplert med tre dreietrykk- og trykksonderinger for vurdering av lagdeling og skjærstyrke til leira. Det er utført tre dreietrykksonderinger sør for profil B for å danne grunnlag for vurdering av stabiliteten mot søndre del av foreslått motfylling. I tillegg et det installert en poretrykksmåler nede ved Otra.

Tolkning av supplerende trykksonderinger er vist i vedlegg 1.

3.1 Supplerende stabilitetsanalyser

For oversikt over beregnede profiler henvises det til tegning 502. Det er utført stabilitetsberegninger for både langtids- (drenert) og korttidstilstanden (udrenert).

I tillegg til sirkulære skjærflater er det i profil B undersøkt stabiliteten for sammensatte glideflater. Disse er funnet til å være mindre kritiske enn de sirkulære glideflatene.

3.1.1 AFI-analyse (drenert)

Tabell 3.1 Resultater fra stabilitetsberegninger (drenert analyse)

Profil	Sikkerhetsfaktor - Dagens situasjon	Krav til sikkerhetsfaktor			Sikkerhetsfaktor - Etter tiltak
		Forbedring	Vesentlig forbedring	Anbefalt	
B	1,37	1,38	1,39	1,4	1,92 (Motfylling)
C	1,80	1,4	1,4	1,4	2,07 (Motfylling)

3.1.2 ADP-analyse (udrenert)

Ved beregning av stabiliserende tiltak er det valgt ikke å ta hensyn til en eventuell styrkeøkning i leira på grunn av pålasting i forbindelse med etablering av motfyllingen.

Tabell 3.2 Resultater fra stabilitetsberegninger (udrenert analyse)

Profil	Sikkerhetsfaktor - Dagens situasjon	Krav til sikkerhetsfaktor			Sikkerhetsfaktor - Etter tiltak
		Forbedring	Vesentlig forbedring	Anbefalt	
B	1,28	1,30	1,32	1,4	1,36 (Motfylling)
					1,40 (Avlastning)
C	1,4	1,4	1,4	1,4	1,43 (Motfylling)

3.2 Foreslått sikringstiltak

Det er vurdert ulike sikringstiltak med en motfylling langs Otra, avlastning på topp av skråning samt en motfylling i kombinasjon med en avlastning.

3.2.1 Motfylling langs Otra

Det er gjort beregninger av stabiliteten ved en videreføring av eksisterende fylling. Området oppnår en tilfredsstillende stabilitet dersom det etableres en fylling til kote +3,0. Fyllingen kan ha en helning ut i Otra på 1:2,5.

3.2.2 Avlastning på topp av skråning

Ved kun avlastning på toppen av skråningen er det behov for omfattende utgraving. Det må graves inn ca. 10 meter inn i skråningen med en graveskråning på 1:2,25. Toppen av skråningen blir dermed ca. 25 meter nærmere eksisterende bygg 1. Omfanget er tilnærmet likt det som ble skissert i G-rap-004. Denne avlastningen vil medføre at all eksisterende infrastruktur ved skråningstoppen må flyttes. I tillegg kan det bli nødvendig å utføre

stabilisering tilførte til fundamentene til Bygg 1 ettersom det blir behov for graving inn mot disse. Basert på tidligere dokumenter antas dette bygget fundamentert på trepeler.

Platået utenfor Bygg 1 er også fredet av riksantikvaren.

3.2.3 Avlastning kombinert med motfylling

De utførte beregningene viser at tilfredsstillende stabilitet kan oppnås med kun motfylling eller kun avlastning av terreng. Det er mulig å redusere foreslått tiltak dersom en utfører det andre tiltaket i kombinasjon. Dersom det velges å utføre avlastning på toppen av skråningen, må denne utføres med stabil graveskåning som er slakere enn dagens situasjon. Ved en eventuell utgraving vil øvre vegetasjonslag fjernes. Dette har i dag en bindende virkning for overflatestabiliteten.

3.3 Vurdering av stabiliteten etter anbefalt sikringstiltak (motfylling)

Ettersom platået på toppen av profilet er fredet, samt at det er en risiko for at en utgraving nært eksisterende bygg, kan medføre setningsskader anbefales det å etablere en motfylling langs Otra. Dette vil være en naturlig videreføring av eksisterende fylling.

Anbefalt motfylling er en forlengelse av eksisterende motfylling/erosjonssikring som ble etablert i 1997/1998. Etter dette har det vært kontroll av fyllingen flere ganger. Det ble utført en regelmessig 5 års kontroll av denne av Multiconsult senest i 2014. Det er i geoteknisk notat beskrevet at «motfyllingen synes å være intakt» og det har ikke vært behov for utbedringer på fyllingen.^[8,9]

I henhold til kravet i TEK10 for utbygging i en faresone med faregrad middels skal det minimum utføres *Forbedring* av dagens stabilitet for å oppnå tilfredsstillende stabilitet for ny utbygning (K4-tiltak). Ettersom kvikkleiresonen 1888 omfatter eksisterende sykehushusbryggelse anbefalte Rambøll å benytte sikkerhetsfaktor, $F>1,4$ som minstekrav for områdestabiliteten. Utførte beregninger viser at profil B oppnår en sikkerhetsfaktor på 1,36 og profil C på 1,43 i udrenert situasjon etter foreslått sikringstiltak. I drenert situasjon (langtidsstabilitet) er sikkerhetsfaktoren 1,92 og 2,07. Ettersom kritisk glidesirkel er ca. 120 meter lang vurderes det at reell sikkerhetsfaktor er et gjennomsnitt av profil B og C. Anbefalt motfylling tilfredsstiller dermed både kravet i TEK10 og tidligere anbefalinger.

3.4 Potensielle utløsnings- og skredmekanismer

Ettersom det ikke er registrert erosjon av betydning langs Otra i nyere tid, antas det som mest sannsynlig at eventuelle skred vil bli utløst av anleggsvirksomhet. Potensielle utløsningsmekanismer kan være oppfyllinger på topp av skråninger, utgravinger ved skråningsfot eller endringer i grunnvannsstrømmene. Inspeksjon av erosjon langs elvebunn er ikke utført.

4 VIDERE ARBEID

Ettersom det foreslås å utføre en utfylling i elva anbefales det å utføre en hydrologisk vurdering hvordan dette kan påvirke strømningsforholdene.

5 KONLUSJON

Rambøll har utført reviderte stabilitetsberegnninger av foreslalte sikringstiltak i kvikkleiresone 1888 Eg sykehus etter supplerende grunnundersøkelser.

De supplerende undersøkelsene dokumenterer stort sett tidligere antagelser om skjærstyrken i leira samt noe økt styrke i leira, ved foten av skråningen.

For ny utbygning i sonen er det behov for stabiliserende tiltak. Det anbefales å videreføre eksisterende fylling i Otra mot båthuset rett nedenfor Bygg 1. Øvre del av fyllingen bør ligge på kote +3 og hellingen ut i Otra må være 1:2,5 eller slakere. Fyllingen må bygges opp gradvis slik at det ikke blir for stor oppbygning av poretrykket i leira som kan forårsake initialutglidninger. Det bør installeres poretrykksmåtere som overvåkes under fyllingsarbeidene.

Det er ikke utført vurderinger av hvordan fyllingen påvirker de hydrologiske forholdene i Otra, men påvirkning antas å være liten.

6 REFERANSER

1. NVE. Veileder: Sikkerhet mot kvikkleireskred. Datert april 2014.
2. Rambøll. Oppdragsnummer 1350005219. Områdestabilitet Eg sykehusområde. Rapport nr. 003 – Rev04. Kvikkleireutredning. Datert 01.02.2016
3. Rambøll. Oppdragsnummer 1350005219. Områdestabilitet Eg sykehusområde. Rapport nr. 001. Innledende arbeid. Datert 15.09.2014.
4. Rambøll. Oppdragsnummer 1350005219. Områdestabilitet Eg sykehusområde. Rapport nr. 002 – Rev01. Parameterrapport. Datert 02.15.2015
5. Multiconsult, kart: Orienterende kvikkleirekart søndre område med utvalg av foreliggende grunnboringer-Eg, Kristiansand og Orienterende kvikkleirekart nordre område med utvalg av foreliggende grunnboringer-Eg, Kristiansand, datert 22.1.2013.



Oppdrag nr. 1350016866 Målestokk: 1:50 000 Status:

Sørlandet sykehus, Områdestabilitet
Sørlandet sykehus

Oversiktskart

UTM: 04400 64470 (Euref 89 - Sone 32V)


RAMBOLL

Ramboll Norge AS
P.b. 116
Henrik Wergelandsgate 29
4662 Kristiansand
TLF: 99 42 81 00 - FAX: 38 12 81 01
Tegning nr.
Rev.

00	22.09.2016	MTV	ERPY	MTV
Rev.	Dato	Tekst	Utarb	Kontr

501

00



TEGNFORKLARING	
Boring type (symbol)	Totalsondering
	Poretrykksmåler
	Dreietrykksondering
	Vingeboring
	Trykksondering (CPTU)
	Ramsondering
	Enkel sondering
	Prøveserie
	Prøvegrop
	Fjellkontrollboring
	+
	▽
	●
	○
	□
	▲

		OPPDAG	INNHOLD	OPPDAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
22.09.2016		Oppdrag	Situasjonsplan - Stabiliserende tiltak	1350016866	1:1500	-	-
REV.	DATO	TEGN	Oppdragsgiver	TEGNING NR.	REV.		
	ENDRING	KONTR	Sørlandets sykehus				
TEGNINGSSTATUS		GODKJ	Motfylling	502	0		


RAMBOLL

Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no



TEGNFORKLARING	
Boring type (symbol)	
Terrenkote	Boredybde i løsmasse + boring i fjell (m)
Borpunkt nr.	4
Fjellkote	

		OPPDAG	INNHOLD	OPPDAG NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
22.09.2016		Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60 www.ramboll.no	Situasjonsplan - Stabiliserende tiltak ■ Avlastning	1350016866	1:1500	-	-
REV.	DATO	MTV	OPPDAGSGIVER	TEGNING NR.	REV.		
	ENDRING	ERPY	Sørlandets sykehus				
		MTV		503	0		
		KONTR					
		GODKJ					
TEGNINGSSTATUS							




22.09.2016	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN KONTR GODKJ
TEGNINGSSTATUS			

RAMBOLL


Rambøll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
TLF: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no


OPPDAGR
Sørlandets sykehus - Områdestabilisering
INNHOLD
Situasjonsplan
OPPDRAKGIVER
Sørlandets sykehus

OPPDAGR NR.
1350016866
MÅLESTOKK
1:1500
BLAD NR.
-
TEGNING NR.
504
REV.
0



Material	nr	Densitet	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Sand	5	17.50	32.0	0.0				
Leire	4	18.00	---	---	C-profil	1.00	0.65	0.37
Kvikkleire	3	17.00	---	---	C-profil	0.85	0.63	0.35
Morene	1	19.00	35.0	35				
Berg								





00	21.09.2016		MTV	ERPY MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR. GODKJ.
TEGNINGSSITUASJON				

RAMBOLL
Ramboll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAF
Sørlandet sykehus - Områdestabilisering
OPPDRAFGIVER
Sørlandets sykehus


INNHOLD
Stabilitetsberegning - Profil B
Dagens situasjon
AFI-analyse

OPPDRAF NR. 1350016866	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR. AV
TEGNING NR. 512		REV. 0

Material	no	Un.Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Fylling	2	19.00	42.0	5.0				
Sand	5	17.50	32.0	0.0				
Leire	4	18.00	---	---	C-profil	1.00	0.65	0.37
Kvikkleire	3	17.00	---	---	C-profil	0.85	0.63	0.35
Morene	1	19.00	35.0	5.0				
Berg								

$F_c = 1.36$

$F_c = 1.28$ (Dagens situasjon)



Basert på CPTU i R102 over kote +10,6
Basert på Shansep under kote +10,6

$\Delta p^* = 200 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,32$
 $\beta = 0,80$

Basert på CPTU i R203 over kote -6,0
Basert på Shansep under kote -6,0

$\Delta p^* = 50 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,60$

Basert på CPTU i R101 over kote -7,4
Basert på Shansep under kote -7,4

$\Delta p^* = 120 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,70$

Basert på CPTU i R206 over kote -12
Basert på Shansep under kote -12

$\Delta p^* = 180 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,70$

Basert på CPTU i R201 over kote -11,5
Basert på Shansep under kote -11,5

$\Delta p^* = 350 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,32$
 $\beta = 0,80$

00	14.09.2016	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR. GODK.
TEGNINGSSITUAT				


RAMBOLL

Ramboll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - Fax: 73 84 10 60
www.ramboll.no


OPPDRA
Sørlandet sykehus - Områdestabilisering
OPPDRA
Oppdragsgiver
Sørlandets sykehus


INNHOLD
Stabilitetsberegning - Profil B
Motfylling
ADP-analyse

OPPDRA NR. 1350016866 **MÅLESTOKK** 1:400 (A3L) **BLAD NR.** AV
TEGNING NR. TEGNING NR. REV.
513 **0**



Material	nr	Densitet	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Sand	5	17.50	32.0	0.0				
Leire	4	18.00	---	---	C-profil	1.00	0.65	0.37
Kvikkleire	3	17.00	---	---	C-profil	0.85	0.63	0.35
Morene	1	19.00	35.0	35				
Berg								





Elvebunn er gjennomsnittlig på kote -3 m.
Basert på kart over elvebunn.

ENDRING




bøll AS - Region Midt-Norge
9420 Sluppen
omila 79, N-7493 Trondheim
73 84 10 00 - FAX: 73 84 10
w.ramboll.no

OPPDRAG
Sørlandet sykehus - Områdestabilisering
OPPDRAGGSGIVER
Sørlandets sykehus

10

1

OPPDAG NR. 1350016866	MÅLESTOKK 1:400 (A3L)	BLAD NR.	AV
		TEGNING NR. 520	R



00	21.09.2016	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR. GODKJ.

RAMBOLL
Ramboll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAF

Sørlandet sykehus - Områdestabilisering
OPPDRAFGIVER
Sørlandets sykehus


INNHOLD

Stabilitetsberegning - Profil C

Dagens situasjon

ADP-analyse

OPPDRAF NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350016866	1:400 (A3L)		
TEGNING NR. REV.			521 0



Material	no	Un.Weight	Fi	C'
Fylling	5	19.00	42.0	5.0
Sand	1	17.50	32.0	0.0
Leire	2	18.00	29.0	11.1
Kvikkleire	3	17.00	29.0	10.2
Morene	4	19.00	35.0	35
Berg				

00	21.09.2016	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR GODKJ
TEGNINGSSTATUS				

RAMBOLL
Ramboll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no


OPPDRAF
Sørlandet sykehus - Områdestabilisering
OPPDRAFGIVER
Sørlandets sykehus

INNHOLD

Stabilitetsberegning - Profil C

Dagens situasjon
AFI-analyse

OPPDRAF NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350016866	1:400 (A3L)		
TEGNING NR.		REV.	
522		0	



Basert på CPTU i R203 over kote -6,0
Basert på Shansep under kote -6,0

$\Delta p^* = 50 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,60$

Fra CPTU R203

Basert på CPTU i R203 over kote -6,0
Basert på Shansep under kote -6,0

$\Delta p^* = 50 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,60$

Fra CPTU R203

Basert på CPTU i R101 over kote -7,4
Basert på Shansep under kote -7,4

$\Delta p^* = 120 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,70$

Fra CPTU R101

Basert på CPTU i R206 over kote -12
Basert på Shansep under kote -12

$\Delta p^* = 180 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,25$
 $\beta = 0,70$

Fra CPTU R206

Basert på CPTU i R201 over kote -11,5
Basert på Shansep under kote -11,5

$\Delta p^* = 350 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,32$
 $\beta = 0,80$

Fra CPTU R201

Basert på Shansep
Basert på Shansep

$\Delta p^* = 400 \text{ kPa}$
 $\alpha = 0,32$
 $\beta = 0,80$

Fra CPTU R201

00	21.09.2016	MTV	ERPY	MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR
			GODKJ	

TEGNINGSSTATUS

RAMBOLL
Ramboll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRA

Sørlandet sykehus - Områdestabilisering

OPPDRA

Motfylling

ADP-analyse

INNHOLD

Stabilitetsberegning - Profil C


OPPDRA

Oppdragsgiver

Sørlandets sykehus

OPPDRA NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350016866	1:400 (A3L)		
	TEGNING NR.	REV.	

523 0



00	21.09.2016		MTV	ERPY MTV
REV.	DATO	ENDRING	TEGN	KONTR GODKJ
TEGNINGSSTATUS				

RAMBOLL
Ramboll AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen
Mellomila 79, N-7493 Trondheim
Tlf: 73 84 10 00 - FAX: 73 84 10 60
www.ramboll.no

OPPDRAF	Sørlandet sykehus - Områdestabilisering	INNHOLD	Stabilitetsberegning - Profil C
OPPDRAFGIVER	Sørlandets sykehus	Motfylling	AFI-analyse

OPPDRAF NR.	MÅLESTOKK	BLAD NR.	AV
1350016866	1:400 (A3L)		
TEGNING NR.	REV.		
	524		0

