

GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS
Postboks 1563
3007 DRAMMEN

Vår dato: 31.12.2018
Vår ref.: 201839940-5
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kristoffer M. Skogseid

Rapport fra kontroll av rapporterte opplysninger om damsikkerhet – Glitre Energi Produksjon AS

Vi viser til stikkprøvekontroll av Glitre Energi Produksjon AS' innrapporterte opplysninger. Kontrollen ble først varslet 5.10.18. Vedlagt følger rapport fra stikkprøvekontrollen.

Ved kontrollen er det ikke avdekket avvik, men det er gitt tre anmerkninger.

Dere kan uttale dere til denne rapporten innen 23.1.19. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom vi ikke får kommentarer innen fristen, er rapporten å anse som endelig og tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: Stikkprøvekontroll

Kopi: GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS v/Helge Martinsen
GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS v/Terje Økland

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Rapport fra stikkprøvekontroll

**Kontrollert enhet: Glitre Energi Produksjon AS,
organisasjonsnummer 979 487 223**

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med kontrollen

Glitre Energi Produksjon AS har innrapportert en rekke opplysninger til NVE gjennom *Damdatabasen SIV*. Opplysningene omfatter internkontrollsystem, beredskapsplaner, overvåking av vassdragsanleggene (hovedtilsyn), og krav til personell.

Formålet med kontrollen var å vurdere hvorvidt Glitre Energi Produksjon AS oppfyller kravene gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), i tråd med innrapporterte opplysninger.

1.2 Grunnlag for kontroll

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

Ved gjennomgang av dokumentasjon er det kontrollert hvorvidt dokumentasjonen omfatter bestemmelsene gitt av damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Kvaliteten på innholdet i dokumentasjonen er ikke vurdert i denne kontrollen, men vil være gjenstand for øvrig kontrollvirksomhet – eksempelvis systemrevisjon.

1.3 Tema for kontrollen

I denne stikkprøvekontrollen var tema basert på opplysninger innrapportert av Glitre Energi Produksjon AS den 18.2.2016 der følgende ble angitt:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem
- Det foreligger beredskapsplan for vassdragsanleggene i konsekvensklasse 2 og 3
- Det er gjennomført hovedtilsyn i 2017 ved dam Hensfoss

1.4 Funn

3 anmerkinger

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Ved rapportering i NVEs damdatabase SIV den 6.2.2018 har Glitre Energi Produksjon AS bekreftet følgende:

- Leder har gjennomført kurs *Damsikkerhet III*.
- Det foreligger oppdatert internkontrollsystem for vassdragsanleggene som tilfredsstiller alle krav gitt av forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).
- Det foreligger beredskapsplaner for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2 eller høyere. Beredskapsplanene er oppdatert innenfor de siste tre år.
- Det er gjennomført hovedtilsyn ved dam Hensfoss i 2017.

Kontrollen viser at de faktiske forhold er i tråd med Glitre Energi Produksjon AS' egenmelding. NVE finner ingen vesentlige mangler ved internkontrollsystem, beredskapsplaner eller rapport gjennomført hovedtilsyn. Leder har beviselig gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring (*Damsikkerhet III*).

Kontrollen har kun omfattet å se til at omfanget av dokumentene etterlever forskriftsbestemmelsene. Kvaliteten på dokumentasjonens innhold er ikke vurdert og denne rapporten er således ikke å anse som en godkjenning av innholdet i oversendt dokumentasjon.

2 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	VTAs faglige ansvar for oppdatering av internkontrollsystemet må dokumenteres.
2	Eksisterende beredskapsplaner bør oppdateres til å inkludere trykkrøret ved Hensfoss.
3	Rapport fra hovedtilsyn bør inkludere dokumentasjon på vurdering av grunnlag for klassifisering og instrumentering. Også gjennomgang av rutiner for periodisk tilsyn, samt vurdering av om det foreligger oppdaterte flomberegninger, bør inngå i dokumentasjonen etter hovedtilsyn.