

Vedlegg 4 - Fotografier av berørt område og tekniske inngrep



Bilde 1 Hoveddam og topp av sidedam. Bilde viser oppstrøms side av dam. Bilde er tatt mot sør- vest. (09.12.16)



Bilde 2 Hoveddam med sidedam til venstre. Bilde viser oppstrøms side av dam. Tele/ el mast er også vist. Bilde er tatt mot sør- øst. (26.09.16)



Bilde 3 Hoveddam Storavatn. Bilde viser nedstrøms side av dam. Bilde er tatt mot nord- vest. (25.02.16)



Bilde 4 Hoveddam Storavatn. Lekasje gjennom dam, samt gammelt rør over dam. Bilde viser nedstrøms side av dam. (09.12.16)



Bilde 5 Damkrone sidedam og oppstrøms del av hoveddam til høyre. Bilde er tatt mot sør- øst. (14.07.16)



Bilde 6 Hoveddam, sidedam og opprinnelig overløpsterskel i terrenget under bru. Rørledning (med blå plast) er eid av Fjellvar og krysser Storavatnet. (09.12.16)



Bilde 7 Opprinnelig overløpsterskel i terrenget under bru. (14.07.16)



Bilde 8 Ny kanal og overløpsterskel gjennom sidedam etablert i 2017 (09.2019)



Bilde 9 Oppstrøms side av silhus med basseng (14.07.16)



Bilde 10 Holdepunkt for telefon/strøm. (14.07.16)



Bilde 11 Grusvei inn fra Rv555 ca. 150 m fra krysset ved Areffjordvegen. (14.07.16)