

From: OLAV STERTEN <olaste@online.no>
Sent: tirsdag 23. november 2021 17.50
To: Ellen Lian Halten
Subject: Merknader konsesjonsbehandling Lerøy,Lensvik

Viser til befaring 22/11

Utnesvatnet; ifølge driftssjef Lerøy var vannstanden 40 cm over max høyde, idag 23/11 er den steget igjen betydelig.

"Hullet" i demningen v/utløpet må derfor utvides så vannet kommer ut.

Som vist på befaringa var vegggrøfta v/Karslettet full av vann, tilgrensende dyrkajord forblir vassjuk,drensgrøftene slammes igjen i utløpet og vannet kommer ikke ut.

Fylkes/kommunevei får utvasking/oppvætning.

Målepunkt med max/min merke for reguleringshøyde må etableres så grunneiere kan selv kontrollere vannstand.

Ved nedtapping sommerstid fikk vi 7-8 m fjære v/Utnes, ifølge Lerøy kunne ennå 13 cm nedtappes,- meget betenkelig

Vinterstid oppleves gyteplassen for røye tomt for vann,- isen ligger helt nedpå bunnen, slik at rognen dør???

NVE må sørge for at rette instanser ordner opp i dette ved fornyinga av konsesjon.

Mvh grunneierne, Olav Sterten 798/1,Isak Landrø 801/7 og Torgeir Tangvik 797/1