

Øystein Timland  
Klokkargardsvegen 70  
3691 Gransherad

Gransherad 10.04.2011

NVE – Konesjonsavdelinga  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 Oslo

Deres Ref.: NVE 20079826-45 kv/emb  
NVE 201000661-3 kn/hjb

### **Høringsuttalelse/innspill til konsesjonsbehandlingen for Sauland Kraftverk**

Det vises til utsendte dokumenter fra Dem angående ovennevnte dat. 23.12.2010

Etter å ha lest nevnte dokumenter tillater jeg meg å komme med noen innspill til den videre behandlingen av konsesjonsaken.

Jeg er eier av Gnr. 78 bnr. 4 I Hjartdal Kommune.

Eiendommen min grenser til øvre del av Omnesfossen og mange hundre meter oppover mot Sauland sentrum, ca 1200m.

Jeg er positiv til utbygginga til Sauland I og II, forutsatt at nedenfor nevnte avbøtende tiltak kan imøtekommes.

#### **Faktaopplysning:**

Mine jorder grenser til elva hele veien. Elva er en viktig del av min kornproduksjon og solbær dyrking. Dagens vannstand i elva opprettholder grunnvanns nivået og sørger for vann til både kornet og solbæra. Jeg har vannet med vannigs anlegg under de verste tørkene.

Ved den foreslåtte minstevannføringen har jeg all grunn til å tro at dagens grunnvannsnivå vil synke og føre til at jeg må bruke vanningsanlegget mere. Det vill også bli vanskeligere å "suge" opp vannet til pumpa da det mest sannsynlig vil bli veldig grunt i elveleiet der pumpe huset står og sugerøret går ut i elva.

#### **Avbøtende tiltak:**

Grunnvannsnivået blir opprettholdt på dagens nivå av terskler i elva som sørger for samme vannspeil i same nivå som i dag.

Det må lages en kum som sugerøret fra pumpehuset kan senkes ned i og sørge for konstant vanntilgang.

#### **Faktaopplysning:**

Det kommunale renseanlegget grenser til min eiendom mot Øygardsjordet.

Avløps røret er gravd ned fra renseanlegget over min eiendom og ut i elva. Her kan det tildels komme masse slam som dagens vannføring transporterer videre

ned i elva. Ved den foreslåtte mistevannføringa vil det mest sannsynlig ikke være nokk vann til å "kvitte" seg med slammet videre ned i elva. Utløpsrøret vil nok heller ikke rekke ut til vannet. Dette vil medføre opphoping og sterk lukt av slam på min eiendom. Vist terskler blir bygd (noe som bør gjøres) vil dette også gjøre det mere vannsklig å kvitte seg med slammet.

Avbøtende tiltak:

Avløpsrøret fra rensesanlegget må legges om.

Alt.I.: Det legges nytt rør fra rensesanlegget til nedstrøms Omnesfossen.

Alt.II.: Det bores hull fra rensesanlegget og inn til avløpstunnelen.

Med Vennlig Hilsen

Øystein Timland

Kopi sendt Hjartdal Kommune.