

Åbjør Utmarkslag SA  
v/ leder Per Ragnar Lillebråten  
Golsvegen 469  
2910 Aurdal

NVE  
Konsesjonsavdelingen  
Postboks 5091, Majorstua  
0301 Oslo

Åbjør, 5.juli 2016

### **KONSESJONSREVISJON FOR ÅBJØRAVASSDRAGET.**


Åbjør Utmarkslag SA representerer grunneiere og rettighetshavere på nordsiden av vassdraget fra brua over Tisleia elv ved Bjørkestølen camping og ned til Begna elv.

Det vises til befaring den 29.6.då og til tidligere uttalelser.

Vi vil med denne siste uttalelsen fokusere på det som betyr mest for oss :

- Minstevannføring i Åbjøra elv fra Bløytjerdammen til Begna
  - Uten minstevannføring er det et stort problem for mange dyreeiere at beitedyr lett tar seg over vassdraget i de flatere, høyereliggende områdene like nedenfor demningen og kommer inn på beiteområder der de ikke hører hjemme. Dette argumentet har vært altfor lite fremme i samband med minstevannføringsdebatten. Minstevannføringen bør derfor måles like nedenfor Bløytjerdammen.
  - Minstevannføringen i Åbjøra bør ligge på et høyt nivå i perioden 1. juni- 30.september. Vi er ikke like opptatt av minstevannføring i vinterhalvåret og kan gå bort fra krav om dette forutsatt et tilstrekkelig nivå i sommerhalvåret. Det er viktig med minstevannføring frem til utgangen av september, da beitedyr i utmarka oftest sankes helt frem til elgjakta begynner den 25.september.
  - Det bør etableres terskler og kulper i Åbjøras flateste partier, dvs. ovenfor Mønin bru, samt i elvens nederste del.
- Problemene med nedtapping av den langgrunne Ølsjøen
  - Det bør etableres terskel mellom Bløytjern og Ølsjøen. Selv om FBR mener at en slik terskel aldri har eksistert på permanent basis, kan ikke det begrunne en avvisning av at den skal etableres.
  - Det var på befaringen mye snakk om denne terskelen. Vi ber NVE om å kontrollere om det ble stilt krav om terskel ved konsesjonen i 1949, slik noen hevder. Terskelen har blitt enda mer påkrevd etter at maskineriet i Åbjøra Kraftverk ble skiftet ut. Vannstanden i Ølsjøen/Bløytjern/Pardisfjorden endrer seg etter denne oppgraderingen mye raskere enn før, og magasinene er oftere nede på LRV, ofte over lange perioder. Ølsjøen er langgrunn, og ved vannstand ned mot LRV medfører dette at store arealer fjordbunn blir tørrlagt. Det er innlysende at dette er skadelig for bunndyr og dermed mattilgang for fisk. Arealene ved utløpet av Tisleia i Ølsjøen er definert som våtmarksområder og ved tørrleggingen av Ølsjøen påvirker dette disse områdene på en negativ måte.

- Ei nedtapping slår svært hardt ut ved Merket med store problemer for tilgang til vannet fra handikappbrygga, som Røde Kors Merket har anlagt ved elva.
  - Vi ønsker utplassert to vannstandsmål i Ølsjøen, på lett tilgjengelige steder.
  - Vårt største ønske er at Ølsjøen er nærmest mulig HRV i sommerhalvåret.
- 
- Utsetting av fisk i Ølsjøen
    - Det må åpnes for at vedtaket om fritak fra utsettingspålegg kan endres.

  
Per Ragnar Lillebråten  
Styreleder

  
Tor Magne Fløene  
Styremedlem

  
Knut Grøndalen