

From: Harald Lund <har-lun2@online.no>
Sent: onsdag 2. september 2020 19.01
To: NVE
Subject: FW: «Uttalelse vilkårsrevisjon Lundesokna».

Hei igjen !

Glemte i farta å foreslå at Trønderenergi blir pålagt å sette ut f.eks 1000 stk. laks og ørretsmolt på denne elvestrekningen i Lundesokna.

Får Trønderenergi pålegg om jevn maksimum og minstevannføring, samt pålegg om utsetting av både laks og sjøørret på strekningen Nedre Møllefoss til utløpet i Gaula, vil Lundesokna igjen kunne bli en viktig elv for både laks og sjøørret.

Som dere sikkert kjenner til har Trønderenergi i dagens konsesjonsbetingelser pålegg om å sette ut 15 000 stk. 2-årig laksesmolt i Gaula fra Settefiskanlegget på Lundamo, noe de prøver å få opphevet, mens det er ikke noe pålegg om utsetting av sjøørret verken i Lundesokna eller i Gaula.

Hilsen

Harald Lund

Fra: Harald Lund <har-lun2@online.no>
Dato: onsdag 2. september 2020 12:08
Til: <nve@nve.no>
Kopi: Jon Erik Lund <JonErik@trebetong.no>
Emne: «Uttalelse vilkårsrevisjon Lundesokna».

Hei !

Jeg beklager at uttalelsen min kommer "et par dager" etter høringsfristen 01.09.2020, men jeg vil allikevel komme med noen betraktninger vedrørende ovennevnte, og håper de blir tillagt vekt.

Jeg var eier av eiendommen g.nr 201 b.nr 3 i Melhus Kommune fra 1985 til 2010, da ble gården overtatt av min sønn Jon Erik Lund som eier og driver den i dag.

Eiendommen vår grenser til Lundesokna på begge sider på en lang strekning helt til utløpet i Gaula iflg kart.

Jeg vil opplyse at da jeg var ung og snakket med gamle folk på gården her, sa de at hver sommer ble det servert så mye laks og ørret på gården, at "ondefolket" ofte ba om å få noe annet til middag...!!

Jeg kan opplyse at sjøørret og laks tidligere gikk opp i Lundesokna fra Gaula og helt opp til Nedre Møllefoss. Ved Nedre Møllefoss er det en demning som laks og sjøørret ikke kan forsere, så ovenfor Nedre Møllefoss er det bare røye og "vanlig" ørret.

i tørre perioder og sist nå i juni 2020, var nedre del av Lundesokna, dvs fra Nedre Møllefoss til utløpet i Gaula helt tørrlagt. Og slik har det vært mange ganger tidligere også i tørre perioder.

Det sier seg selv at dette gjør denne viktige strekningen ubrukelig for sjøørret og laks for overlevelse og gyting.

I fremtidige revisjonsvilkår for Lundesokna *må* det derfor stilles spesifikke krav til minstevannføring , samt at det også må stilles krav om jevn vannføring på denne strekningen.

I dag kan denne strekningen som sagt enten være tørrlagt, eller den kan være stri og stor når Trønderenergi kjører kraftstasjonene for fullt.

Begge deler er selvsagt like ille med tanke på å opparbeide og å bevare en fremtidig fiskebestand på denne viktige strekningen.

Mvh

Harald Lund
Lundamovegen 377

7232 Lundamo