

Til NVE

Retterholt

Brufossen kraftverk

Utfyllende opplysninger.

Fra Bekk og Strøm sine opplysninger om vannhøyder er ikke korrekte

sommervannhøyde. Landmåljenerster Sør har målt sommervannshøyde,

elven kan gå noe opp og ned spesielt på vår og høst, men sommervannshøyden er ikke på det nivå som Bekk og Strøm hevder.

Badeplassen.

Brukes på sommeren når elven er på sommernivå. Ved heving av vannnivå er badeplassen ødelagt,

Dette er den eneste badeplassen Retterholt har og er derfor svært mye brukt,

spesielt for barna.

Fiske.

Dette gjelder både tuested og badeplassen

Dette er en plasser som er mye brukt av fiskere, de kommer før snøen er gått om våren

og fiskelaget har derfor satt opp infotavle ved innkjøring til badeplassen.

Ved heving av vannivå vil fisinga bli ødelagt.

Husdyr.

På Retterholt er det heltidsfamiliebruk med melkeproduksjon, heving til 188,3 vannhøyde

Blir det umulig å ha beitedyr der. Dette er plasser hvor det har vært beitedyr i generasjoner.

Overkjøring til tuested.

Dette er en overkjøring fra Bomsteveien over elva til tuested. Dette overkjøringsstedet

Tåler svært lite heving på vannnivå før det er umulig å komme over elva.

Påkjøringssted for båt.

Laget egen påkjøringsplass ved Buslåttmyra, denne blir også sterkt berørt av høyere vannstand.

Retterholtsfossen.

Retterholtsfossen ligger i enden av tuested og blir også berørt av høyere vannstand.

Avslutningskommentar.

Det hevdes fra Bekk og Strøm at det er fall på ca. 1 meter dette er ikke korrekt sommervannsføring.

Etter måling fra Landmålar Sør er fallet på 12,1 cm, ved heving av vannspeilet vil dette føre til

At ikke elva kommer ned på sommernivå, dette vil føre til mye flom under nedbør.

Grunneier på Retterholt synes kraftutbygger har gått dårlig fram med så store konsekvenser.

Vedlegg bilder Rettåna

Hilsen Knut Retterholt