



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO
Norge

Vår saksbehandler
Jan Thorsen

Vår dato
29.11.2016
Deres dato
08.09.2016

Vår referanse
16/00648-2
Deres referanse

Høring av revisjonsdokumenter for Seljord- og Sundsbarmreguleringene. NVEs referanse: 201306917-11

Fylkesstyret i Telemark Bondelag har i sak 54/2016 behandlet høring av revisjonsdokumenter for Seljord- og Sundsbarmreguleringene. Telemark Bondelag avgir følgende høringsuttalelse i saken:

Høringssaken består av dokumentene «Revisjon av vilkår – regulering av Seljordsvatnet» og «Revisjon av vilkår – Sundsbarmreguleringen».

For landbruket er Seljord- og Sundsbarmreguleringene, og vilkårene for reguleringen, av størst betydning med tanke på reguleringenes evne til å motvirke flomtilstander som oversvømmer dyrka jord langs vassdraget fra Seljordsvatnet via Bøelva til Norsjø.

Fra 1990 tallet og utover er det registrert en utvikling hvor det har blitt mer krevende å få til effektiv drenering av betydelige arealer med dyrka jord langs Bøelva. Det kan synes som vannstanden i Bø elva har blitt høyere i vekstsesongen, og at det kan skyldes mer vannføring fra Sundsbarmreguleringen. Den høyere vannstanden i Bø elva i vekstsesongen fører til at dreneringssystemene virker dårligere, med negative følger for planteveksten som resultat. Denne generelt høyere vannstanden i vassdraget, fører og til at store områder langs vassdraget er mer flomutsatt nå enn tidligere, ved langvarig regn i vekstsesongen eller ved kraftige regnskyll.

Telemark Bondelag forstår at restriksjoner på bruken av magasinet Seljordsvatnet vil ha negative konsekvenser for kraftproduksjonen i vassdraget. Disse negative konsekvensene vil kunne bli forsterket hvis det blir gitt konsesjon til Herrefoss kraftverk og Nye Oterholtfoss kraftverk. I høringsdokumentet vises det og til magasinet i Seljordsvatnet først og fremst er en buffer for å sikre minstevassføring i Bøelva.

Konklusjon:

Regulering av vassdrag vil i de fleste tilfeller medføre ulike negative ulemper. Dette er noe av prisen samfunnet må betale for å kunne nytte fornybar energi. Samtidig er det vesentlig

Bondelagets Servicekontor AS

Postadresse:
Landbrukets hus, Bøvegen 271
3810 GVARV
Telemark Bondelag
Bondelagets Servicekontor AS

Besøksadresse:
Landbrukets hus, Bøvegen 271
3810 GVARV
Org.nr.: 939678670
Org.nr.: 985063001 MVA

Telefon:
35 95 90 30

Bankkonto: 8101.05.12891
Bankkonto: 8101.05. 91392

E-postadresse:
telemark@bondelaget.no

Internett:
<http://www.bondelaget.no/telemark/>

Vår dato
29.11.2016

Vår referanse
16/00648-2

at det er et kontinuerlig fokus på tiltak som kan bøte på og minimalisere de negative effektene ved vassdragsregulering. Det kan synes som sommervannstanden i Bøelva over tid har blitt høyere, og at det har sammenheng med kjøring av Sundsbarm kraftverk. Denne høyere sommervannstanden skaper utfordringer for drift av betydelige arealer med dyrka jord langs Bøelva. Telemark Bondelag mener det er nødvendig å utarbeide grundigere analyser som viser hvordan kjøring av Sundsbarm kraftverk i sommerhalvåret, påvirker vannstand i vassdraget Seljordsvatnet – Bøelva.

Med vennlig hilsen

Elektronisk godkjent, uten underskrift

Jan Thorsen