

# Tilsynsrapport - revisjon

Revidert enhet:	Stranda Energi AS	
Tilsynsdato:	17.04.2015	
Sted:	Stranda Energi AS sine lokaler i Ødegårdsvegen 123 i Stranda	
Medvirkende fra revidert enhet:	Ola Raknes, administrerende direktør Terje Årdal, nettsjef Tore André Remme, plan ingeniør Knut Jarle Helsem, avdelingsingeniør IKT/måler	
Tilsynslag fra NVE:	Amir Messiha, tilsynsleder	
	Øystein Gåserud, tilsynsmedarbeider	
	Lars Andreas Eriksson, tilsynsleder rasjonering Synnøve Lill Paulen, tilsynsmedarbeider	
Seksjonssjef	Arthur Gjengstø, TBB	
Vår ref Saksnr./Arkiv:	201501027-6	Vår dato :22.05.2015
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.		

## 1 Innledning

### 1.1 Formål med revisjonen

Kartlegge status for hvordan selskapet oppfyller krav i henhold til energiloven, energilovforskriften og beredskapsforskriften – kontrollere at ROS-analyser, beredskapsplanverk, dokumenterte rutiner og tilgang på ressurser tilfredsstillende kravene, samt at konsesjonsgitte vilkår er oppfylt.

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

- Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).
- Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
- Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften (bfe)).
- NVEs varsel om tilsyn av 26.02.2015.
- Selskapets redegjørelser og innsendt dokumentasjon før tilsynet.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



### 1.3 Tilsynsform

Tilsynet ble gjennomført som et samlet møte mellom representantene for selskapet det ble ført tilsyn med og tilsynslaget fra NVE og en befaring av 22 kV kraftledning. Innledningsvis ble det gitt korte presentasjoner fra begge parter.

### 1.4 Veileder til beredskapsforskriften

For de fleste avvik er det gitt en kort kommentar. I veilederen til beredskapsforskriften finnes mer utdypende kommentarer, samt konkrete krav til hvordan bestemmelsene i forskriften skal oppfylles. Veiledningen er knyttet til de enkelte paragrafene i forskriften.

## 2 Hjemmel, avvik og angivelse av tidsfrister

De avvik og anmerkninger som er angitt nedenfor skal være i overensstemmelse med innholdet i avslutningsmøtene. Hvis dette ikke skulle være tilfelle, eller det oppdages unøyaktigheter eller utelatelser, ber vi om snarlig tilbakemelding. Det er totalt 2 avvik og 2 anmerkninger.

*Avvik er: Brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og eventuell annen lovgivning NVE forvalter.*

*Anmerkning er: Påpekning av forhold med forbedringsmulighet, eller et forhold som bør vurderes nærmere av selskapet, men som ikke er brudd på krav gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen.*

### 2.1 Avvik

#### bfe § 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyser

Avvik 1:	Selskapets risiko og sårbarhetsanalyse oppfyller ikke forskriftskrav.
----------	---

*Kommentar:* Risiko og sårbarhetsanalyse mangler handlingsplaner, tidsfrister og prioritert rekkefølge. Analysen viser ikke hvilke resultater og forbedringer de foreslåtte tiltakene gir. Selskapet mangler en samlet oversikt over alle risiko for å kartlegge prioriteringene. Risiko og sårbarhetsanalyse har ikke kobling til beredskapsplan for beredskapstiltak.

Retting:

- Risiko- og sårbarhetsanalysen skal følges opp med handlingsplaner. Sikringstiltakene skal være konkrete og tidfestet med prioritering. Ved hendelser som skal håndteres med beredskapstiltak skal henvises til beredskapsplan.
- Det må utarbeide en sammenstilling av alle ROS-analyser.
- Handlingsplan må utarbeides også for hendelser med middelrisiko.
- Konsekvenser og resultater ved innføring av foreslåtte tiltak må utarbeides.

*Frist:* 01.09.2015



### **bfe § 2-5 Beredskapsplanlegging**

Avvik 2: Beredskapsplaner bygger ikke på risiko og sårbarhetsanalyse.

*Kommentar:* Funn i risiko og sårbarhetsanalyse med middel og høyrisiko som ikke sikres i handlingsplanen må håndteres i beredskapsplanen.

Retting: Beredskapsplanen må oppdateres.

*Frist:* 01.09.2015

## **2.2 Anmerkninger**

### **bfe § 3-5 a Drift, vedlikehold og modernisering**

Anmerkning 1: Selskapets bør videreføre arbeidet med å sikre kritiske og utsatte linjer mot trefall.

*Kommentar:* Selskapet bør gjennomføre sine planer for oppgradering av kraftlinjer.

### **bfe § 7-17 Mobile radionett**

Anmerkning 2: Selskapets bør endre rutiner for testing av kommunikasjonsmedium.

*Kommentar:* Selskapet bør teste satellittelefonen jevnlig og bør benytte VHF i daglig drift.

## **3 Tilbakemelding**

Vi ber om å få tilsendt bekreftelse på at korrigerende tiltak er utført innen fristen. For det enkelte avvik skal det gis en kortfattet beskrivelse av hva som faktisk er utført. Ytterligere dokumentasjon skal kunne framlegges dersom NVE ber om dette.