


Utsnitt reguleringskart – Dalvatn.



Gammel tunell og inntak/luke er markert med svart pil.

Dalvatn – utsnitt av magasinkart.



Sørvestre ende mot dam.

Vedlegg 2

Dalvatn – gammel inntaksluke Sauda I.



Bilder fra 27.juni 2007.



Rist foran luke.

Luka er av støpejern og fra 1917.

Dalvatn – bilder fra 1999 (lukebytte).



Nedtappa magasin sett fra Dalvatn dam mot NØ – gjelder begge bildene denne side.





Dalvatn dam sett fra magasinet – begge bilder.



Dalvatn – fisk.

Fra konsekvensutredning for Saudautbygginga, fisk og fiskeinteresser.

Utklipp fra side 112 i rapporten:

Holmavatn/Finnflotvatn, Førstavatn og Dalvatn

Alle disse magasinene har aure, og det settes ut aure i hvert av dem. De fiskebiologiske forholdene i Holmavatn ble undersøkt i 1974 (Møkkelgjerd og Gunnørød 1975). Rapporten konkluderer med at innsjøen er tett befolket med naturlig rekruttert aure slik at utsettingspålegget fra 1955 burde trekkes tilbake. Også i dag skal det være noe naturlig rekruttering i Holmavatn/Finnflotvatn. Det er tvilsomt om auren reproducerer i Dalvatn, ettersom der ikke er egnede gytebekker.

Omslag rapport.

Framsida rapport.



Fisk og fiskeinteresser

Konsekvensutredninger
for Saudautbyggingen






Ase Åtland
og
Atle Kambestad

Rådgivende Biologer AS
INSTITUTT FOR MILJØFORSKNING

Rapport nr. 71, september 1992


Juni 2016 Ola

Dalvatn – gml driftsluke SI – snitt, detaljer og kotehøyder.



LÆNGDESNIT.

1/25.



Støpejernsluke b x h = 2,3 x 2,7 m fra 1917 – kontroller/status – ukjent!!

Tappeluke i dam 1,2 x 1,7 m fra 1999

Fangdam med nålestengsel

Reguleringshøyde 14,5 m

Volum i magasinet 6,3 Mm3

Kotehøyder.

Topp fangdam 536

LRV 535,8

Bunn gml luke 532,8 (maks vann for å sjekke tunell)

Inntakstunell Sønnå - bunn i tunell ved høybrekk kt 528.

Inntakstunell Sønnå – topp inntak i magasin kt 535,8