

Vedlegg 4 Fotografier av berørt område og tekniske inngrep



Foto 1. Senneruddammen. Ved dammen (Erath, mai 2017).



Foto 2. Dammen ligger i et turområde tett ved bebyggelse (Erath, mai 2017).



Foto 3. Turveikryss ved dammen (Erath, mai 2017).



Foto 4. Tilrettelegging ved dammen (Erath, mai 2017).



Foto 5. Ved dammen (Erath, mai 2017).



Foto 6. Dammen benyttes i følge lokalbefolkning ikke til bading (Erath, mai 2017).



Foto 7. Hovedsti bøyer bort fra dammen, og slikt terreng følger Senneruddammen (Erath, mai 2017).



Foto 8. Gjerde er satt opp langs sidene av dammen. Bever er aktiv i området (Erath, mai 2017).



Foto 9. Turvei fra bebyggelse (Erath, mai 2017).



Foto 10. Beverfelling (Erath, mai 2017).



Foto 11. Gjerde falt ned (Erath, mai 2017).



Foto 12. Spor etter bever (Erath, mai 2017).



Foto 13. Spor etter bever (Erath, mai 2017).



Foto 14. Hogstfelt like ved dammen (Erath, mai 2017).



Foto 15. Trær som er felt av bever ligger på rad og rekke (Erath, mai 2017).



Foto 16. Trær over gjerde (Erath, mai 2017).



Foto 17. Ferske spor etter bever (Erath, mai 2017).



Foto 18. Andre spor (Erath, mai 2017).



Foto 19. Sti gjennom sump langs dammen (Erath, mai 2017).



Foto 20. Sumpskog i sørenden (Erath, mai 2017).



Foto 21. Sumpområde i sørenden (Erath, mai 2017).



Foto 22. Område på østsiden av Senneruddammen (Erath, mai 2017).



Foto 23: Sti på østsiden av dammen (Erath, mai 2017).



Foto 24. Sennerruddammen er ikke synlig fra stien (Erath, mai 2017).



Foto 25. Gjerde også på østsiden av dammen (Erath, mai 2017).



Foto 26. Dammen (Erath, mai 2017).



Foto 27. Dammen (Erath, mai 2017).



Foto 28. Dammen benyttes ikke til bading (Erath, mai 2017).



Foto 29. Overløp (Erath, mai 2017).



Foto 30. Overløp (Erath, mai 2017).



Foto 31. Bekk nedstrøms dam (Erath, mai 2017).



Foto 32. Dammen (Erath, mai 2017).



Foto 33. Dammen (Erath, mai 2017).