

SUNDSBARM KRAFTVERK

Eiere
Skiensfjordens kommunale kraftselskap - Vest-Telemark Kraftlag

Γ

7

Sigmund Telnes

3800 BØ

L

Telefoner:

Seljord (036) 50 044
Porsgrunn (03) 55 37 80

J

Deres ref.:

Deres dato:

Vår ref.:

Vår dato:

AØ/KBu

14.12.89

424.061

DERES HENVENDELSE DEN 11.12.89 VEDR. OPPLYSNINGER OM FLOMMEN
I JULI 1988

Flommen i juli 88 kom på et tidspunkt av året da det svært sjelden forekommer flom i område. Den var betydelig mindre enn flommen i 87, som nok var opp mot en 100 års flom.

Avrenningen fra Seljordsvatnet var høyest den 6.7.88 og målt til 95,1 m³/s, kote Seljordsvatn 117,62, mot i 87 var avrenningen 174 m³/s, kote 118,35.

Det er Bø kommune som har reguleringen av Seljordsvatnet, men SK utfører den i.h.t. avtale med Bø kraftverk.

Reguleringshøyden i Seljordsvatn: HRV = kote 116,00

" " " : LRV = " 115,50

Normal vannstand er kote 116,00.

Med hilsen

A. Øverbø

Andres Øverbø

Vedlegg: kopi av limnigrafpapir for Seljordsvatn 4.7 - 25.7.88

" " " " Hagadrag 4.7.- 25.7.88









