



Innsendt: 08.12.2025 07:40

Ref.nr: LTVEXC

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 930187240	Foretaksnavn HYDRO ENERGI AS
Foretakets telefonnummer 22 53 81 00	Foretakets e-postadresse hydro.energi@hydro.com
Kontaktperson KRISTEN JOHANNES AARETHUN	
Telefon 91862919	E-post kristen.aarethun@hydro.com
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Tyin

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Tyin
Fylke Vestland
Kommune Årdal
Nedborsfelt Årdalsvassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 374,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 12.01.2026	Til dato 14.01.2026
1. Begrunn valg for tidspunkt Første eigna tidspunkt for regulanten	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☐ Tapping under LRV
- ☐ Fylling over HRV
- ☒ Fravik fra minstevannføring
- ☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

Soknad om tidsavgrensa fravik fra kravet til minstevassføring.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Behov for å fravike kravet til minstevassføring i ein kort periode, ca. 10 timar.

I forbindelse med prosjektering av tiltak som følgje av avvik i revurdering er det behov for inspeksjon og skanning av lukesjakt + lukepropp på Tyinosen.

Det er ikkje mogleg å utføre dette på sikkert vis utan å fråvike kravet til minstevassføring. Dette då minstevassføringa på 300 l/s går i det same tappeløpet som ein skal inspisere.

Hydro Energi kan ikkje sjå at dette har store konsekvensar for miljøet nedstraums i den korte perioden, og vil i forkant av lukestengning sleppe noko meir vatn for å buffre opp hølar og vassdrag nedstraums.

Det er naudsynt med fraviket for å sikre at Hydro Energi er i stand til å lukke avvik på tappearrangementet i konsekvensklasse 4 innan tidsfristen sett av Damtilsynet.

Om det er spørsmål, så tek dykk kontakt.