

Høringsuttalelse Teinvassåsen vannverk

Vi eier hytte på Dekarveien 108, Sør-Aurdal Gnr. 83 Bnr 62.

Vi har i dag egen brønn (100 m dypt borehull) på eiendommen.


I deres dokumentasjon ifm. høringsuttalelsen er denne feilplassert og dere har angitt 0 l/time.


Dette er ikke riktig.

Brønnen er plassert som angitt på kartutsnitt under (tett ved hytten og ikke der vi har markert med rødt kryss) og har en kapasitet på mer enn 1200 l/time. Dette er anslått som følger.

Har hatt pumpe gående (20 l/min > 1200 l/time) i mer enn 5 timer i strekk (totalt 6000 l) og har ikke klart å tømme brønnen. Pumpe ligger på 70m.

Vannet er klart uten noen bismak og drikkes uten koking eller annen form for rensing.





Figur 9. Plassering av eksisterende grunnvannsbrønner, tallene viser kapasitet i liter pr time. (Kilde www.ngu.no).

Regner med at dokumentasjon oppdateres med våre data som angitt over.

Mvh. Steinar Flatøy