


Vedlegg 5 - Bilder av tiltaksområder

Oversiktskart



Oversiktskart som viser omtrent plassering fra der bildene er tatt, piler viser bilderetning.

Vedlegg 5 - Bilder av tiltaksområder

Område 1 – Nord for Gryta (tilbakeføring av flomskadet mark)



Figur 1. Dørja ved oppstrøms ende av flomskadet mark.



Figur 2. Dørja langsmed flomskadet mark.

Vedlegg 5 - Bilder av tiltaksområder

Område 2 – Adkomstveg



Figur 3. Dørja hvor adkomstveg skal etableres på høyre bredd. Dyrket mark synes på høyre side (venstre bredd).



Figur 4. Planlagt kryssings punkt for adkomstveg.

Vedlegg 5 - Bilder av tiltaksområder

Område 3 – Bunnlastsperre



Figur 5. Område oppstrøms bunnlastsperre.



Figur 6. Område med fjell i dagen hvor bunnlastsperre etableres.

Vedlegg 5 - Bilder av tiltaksområder

Område 4 – Helleberg



Figur 7. Dørja oppstrøms Vestringsvegen bro. Sideplastring og flomvoll er synlig.



Figur 8. Dørja ved samløpet med Jøra. Bunnterskler og sideplastring er synlig.

Vedlegg 5 - Bilder av tiltaksområder

Område 5 – Sørmo



Figur 9. Jøra ved Sørmo (sett medstrøms). Bildet er tatt etter "Hans" i august 2023 og viser masseavsetning i elven.



Figur 10. Jøra ved Sørmo (sett motstrøms). Bildet er tatt etter "Hans" i august 2023 og viser masseavsetning i elven.