



LAV VANN FØRING
GIR TØRRLAGT GYTE GRUS
18.04.2019

TØRRLAGT GYTEGRUS MOSBY 160x50 METER CIRKA

GYTEGROP HOLDER PÅ Å TØRKE UT

Ved Mosby sydvest for Stavsøya er en av Otra`s største gyte områder.


- Lav fjærevann i sjøen
- Vannføring i Otra 70 kubikk meter
- Cirka 30 - 40 gyte groper
- 160 X 50 meter område




NY KLEKKET YNGEL OG 1+ FUNNET DØD I TØRRLAGT GROPENE



STOR GYTE OMRÅDER PÅ STAVSØYA TØRRLAGT.



SAGJØRDET VIKTIG GYTE GROPER TØRRLAGT RØGN FUNNET I TØRRLAGT GRUS



RØGNKORN TØRRLAGT VANNFØRING 70 KUBIKK

- På Sagjordet som har veldig mye gyte groper tett sammen .
- Det blir funnet røgn med å fjerne stein i gyte grop skråning
- Det er funnet flere røgn men vil ikke forstyr område mer en nødvendig .



MÅ GYTE GROPER SENKES ?

Er det slik at vi må kanskje gjør et tiltak for senke de høyt liggende gytegroper.

Slik at både yngel og rogn kan for klekke og vokse i fred?



MAT TIL YNGEL BLIR OGSÅ TØRRLAGT

På bilde til høyre så ser mann at lav vannføring går ut over det insekt fauna .

Når elva går på høye vannføring I lengre tid så trekker insektene inne mot grunnere vann .

Når elva blir senket så blir insektene ofrer til tørrlegging .

