



NVE
Norges vassdrags-
og energidirektorat

BREMNES SEASHORE AS
Øklandsvågen
5430 BREMNES

Vår dato: 02.07.2021
Vår ref.:
Arkiv: 317
Deres dato:
Deres ref.: Vidar Steinsbø

Saksbehandler:
Sigrun Birkeland Rawcliffe
22959316/sbi@nve.no

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting - BREMNES SEASHORE AS avdeling Trovåg

Vi viser til revisjon av BREMNES SEASHORE AS avdeling Trovåg og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 17.06.2021-18.06.2021. Revisjonen var varslet i brev av 20.05.2021.

Revisjonen resulterte i 2 avvik og 2 anmerkninger.

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen. Dere må sende bekreftelse på at avvikene er rettet til nve@nve.no innen de angitte tidsfristene. Dersom avvikene ikke er rettet innen de respektive tidsfristene, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere om rapporten innen 13. august 2021.

Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil vi legge til grunn opplysningene vi har i saken.

Med hilsen

Anne Rogstad
Fungerende avdelingsdirektør

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5901, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Revisjonsrapport

| | |
|---------------------------------|--|
| Revidert enhet: | BREMNES SEASHORE AS |
| Revisjonsdato: | 17.06.2021-18.06.2021 |
| Sted: | Trovåg i Vindafjord - digital gjennomføring av revisjonen |
| Medvirkende fra revidert enhet: | Produksjonssjef settefisk Vidar Steinsbø Internkontrollansvarlig Johan Flatebø Selle Driftsleder Trovåg Øyvind Haraldseid Tilsynspersonell Geir Magne Knutsen |
| Revisorer fra NVE: | Revisjonsleder Sigrun Birkeland Rawcliffe Medrevisor Katarina C. Eftevand |
| Seksjon: | Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen, TBMV |

1 Innledning

Formålet med revisjonen var å kontrollere om virksomheten oppfyller krav i regelverk, tillatelser og vedtak gitt i eller i medhold av lovgivningen NVE forvalter.

1.1 Grunnlag

Revisjonsgrunnlaget var følgende:

- LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
- FOR-2011-10-28-1058: Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Vassdragskonsesjon - Overføring av vann fra Svendsbøelva til Malasetvatn og regulering av dette (16.01.2007)
- Bremnes Seashore AS, Trovåg - Avslutning av skriftlig kontroll av settefiskanlegg (19.11.2018)
- Rapport fra miljøtilsyn 11. april 2013 - Bremnes Seashore AS avd Trovåg (30.04.2013)

Revisjonsrapporten baseres også på dokumentasjon (mottatt i forkant og i etterkant av revisjonen) og opplysninger gitt under revisjonen.

1.2 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet settefiskanlegg i driftsfase med følgende tema:



- Internkontroll
- Magasin vannstand
- Vannvei
- Dam
- Inntak
- Skilting og merking
- Vannuttak

1.3 Funn

- 2 avvik
- 2 anmerkninger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.4 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført digitalt på Teams. Dere virket å være godt forberedt til revisjonen, og NVE fikk svar på de spørsmål vi hadde etter gjennomgang av tilsendt dokumentasjon. Under revisjonen var dere åpne og delte informasjon. Dere kunne finne frem dokumenter NVE etterspurte på en effektiv måte. Revisjonen viste at dere har gjort en god jobb med å etablere og utvikle et internkontrollsystem siden forrige revisjon av anlegget i 2009.

Dere viste illustrerende bilder som ga NVE nyttig oversikt over vassdragsanlegget. Vi fikk se inntaket med dam i Malasetvatnet, overføringspunktet i Svendsbøelva og settefiskanlegget. Dere fortalte også om videre utviklingsplaner for anlegget i årene fremover.

Revisjonen hadde hovedfokus på kravet til nødvendige målinger og registreringer, risikohåndtering og avviksbehandling ved anlegget på Trovåg. NVE noterte at ledelse og personell ved Trovåg virket å ha god kunnskap og kompetanse knyttet til de tema revisjonen handlet om. Det kom frem at dere følger opp vanntilgangen i vassdraget tett og er observante med hensyn til å unngå kritiske situasjoner knyttet til lavt tilsig. Vi fikk opplyst at dere slipper noe minstevannføring fra dam Malasetvatnet som et frivillig miljøltiltak. NVE ser positivt på dette.

Personell som går tilsynsvakt ved Trovåg var ikke tilstede under revisjonen. NVE nevnte at det er viktig at dere har fokus på kompetanseoverføring og god ansvarsfordeling fra ledelse til operasjonelt personell. Slik vil dere oppnå felles forståelse for plikter og enes om gode rutiner.

Et av målene med en revisjon av internkontrollsystem er at det skal føre til læring og kontinuerlig forbedring av system og rutiner. NVE forventer at dere nå går gjennom hele internkontrollforskriften, IK-vassdrag, og følger opp de funn



som er påpekt under revisjonen. Disse erfaringene må overføres til de andre settefiskanleggene til Bremnes Seashore AS, slik at NVE ikke finner samme avvik der ved en senere kontroll.

Dere må snarest ta kontakt med NVEs konsesjonsavdelingen for overdragelse av vassdragskonsesjonen til rette konsesjonær. Dette ble også påpekt fra NVE ved revisjon i 2009. NVE må være orientert før dere går i gang med arbeidet med å forlenge vannledningen i Malasetvatnet.

2 Beskrivelse av avvik

| Avvik 1 | |
|-------------------|---|
| Krav | IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 6 (Farer og problemer) <i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og sikkerhet og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene, jf. § 5 første ledd første setning.</i> |
| Avviket | Dere har ikke en fullstendig kartlegging med vurdering av farer og problemer for anlegget knyttet til vassdragsmiljø. |
| Dokumentasjon | Mottatt dokumentasjon og intervjuer |
| Hvordan rette | Dere må gå gjennom kartleggingen av farer og problemområder knyttet til vassdragsmiljø i Trovågelva og Svendsbøelva. Dersom det ikke tas inn flere forhold i kartleggingen må dette dokumenteres skriftlig. |
| Frist for retting | 01.11.2021 |



| Avvik 2 | |
|-------------------|--|
| Krav | IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 5 (Registreringer) <i>Internkontroll innebærer at den ansvarlige skal foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, jf. § 5 første ledd første setning.</i> |
| Avviket | Dere har ikke etablert måleutstyr for registrering av det totale vannuttaket ved anlegget og kan dermed ikke dokumentere dette slik at dere oppfyller kravet i vassdragskonsesjonen post 1. |
| Dokumentasjon | Mottatt dokumentasjon og intervjuer |
| Hvordan rette | Dere må etablere vannmåler for det totale vannuttaket for anlegget og dokumentere forbruket ved hjelp av data for siste periode før rettefristen. |
| Frist for retting | 01.11.2021 |

3 Beskrivelse av anmerkninger

| Nr. | Beskrivelse |
|-----|---|
| 1 | IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 5 (Registreringer) <i>Dere bør vurdere å etablere elektronisk måler i Svendsbøelva for å kunne dokumentere i form av timesdata når tid overføringen er i bruk. Dette vil også være en fordel for deres egen oppfølging av overføringen.</i> |
| 2 | IK-vassdrag 5 Første ledd andre setning pkt 2 (Oversikt over vassdragsanlegget) <i>Dere har et oversiktskart over vassdragsanlegget, dette bør oppdateres og fornyes og alle tiltak må komme godt frem på kartet. Opplysningskiltet for Malasetvatnet må oppdateres med riktig eier og kontaktopplysninger.</i> |