

VEDLEGG 4**FOTOGRAFIER AV BERØRT OMRÅDE OG TEKNISKE INNGREP**

Bilde 1: Bjørumdammen sett fra vestsiden. Bilde datert 20.06.2019.



Bilde 2: Bjørumdammen sett fra nedstrøms side. Betong pigges og fjernes. Steinmuren plukkes ned og gjenbrukes i plastring. Bilde datert 20.06.2019.



Bilde 3: Bilde av dam fra nedstrøms side. Bilde datert 14.04.2020.



Bilde 4: Bilde av damfot. Betongdeler fjernes. Bilde datert 20.06.2019



Bilde 5: Bilde mot nedstrøms side, sett fra damfoten. Bilde datert 20.06.2019.



Bilde 6: Elv nedstrøms dam med bilde tatt mot dammen. Bilde datert 20.06.2019.



Bilde 7: Magasinet oppstrøms dammen sett fra dammen. Bilde datert 20.06.2019.



Bilde 8: Magasinet ved lav vannføring. Bilde datert 18.05.2020.



Bilde 9: Magasinet sett retning oppstrøms fra dammen. Bilde datert 18.05.2020.



Bilde 10: Magasinet sett fra "halvøy" retning nedstrøms. Nytt elveløp vil gå til venstre i bildet (på østsiden). Bilde datert 18.05.2020.



Bilde 11: Magasinet markert med utførte borpunkt og miljøpunkt. Sett retning oppstrøms. Nytt elveløp vil gå på høyre side av bildet (på østsiden). Bilde datert 18.05.2020.



Bilde 12: Skogbilveg på vestside av dammen som kan benyttes som hovedadkomstveg. Sti ned til dammen ved skiltet "Brann dam". Skiltet skal fjernes. Bilde datert 20.06.2019.