

NVE

Innsendt dato: 28.02.2021

Referansenummer: OPLJYN

Innsending av høringsuttalelse

Informasjonsside	
Fortsett med høringsuttalelsen	Ja

Personopplysninger	
Fornavn	EINAR
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	SAMSLÅTT
Adresse	SIRDALSVEIEN 2873
Postnummer	4440
Poststed	TONSTAD
E-postadresse	einar-sam@hotmail.no
Mobilnr.	93492896
	Ikke angitt

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	201104124
Sakstittel	Revisjon av konsesjonsvilkår for Finså-utbyggingen

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	Høringsuttalelse. Denne høringsuttalelse leveres av Einar Samslått og gjelder gnr. 28, bnr. 6 Bjørnestad i Sirdal. Min eiendom grenser mot magasin Bjørnestad og blir lett berørt av reguleringen. Slik reguleringen praktiseres volder det for meg stor ulempe. Jeg tenker at Agder Energi ikke tar spesielt hensyn til grunneiere når magasin kjøres opp og ned. 2020 var tydelig et år med liten lønnsomhet. All den tid magasinet sto overfylt hele vekstsesongen resulterte i at jorder sto med overvann både når det skulle sås og høstes, som igjen resulterte i unødvendig avlingstap. På Bjørnestad har vi en fin plass for rekreasjon nede på sandstranda når vannstanden er akseptabel, men opplever mange år at alt står under vann. Det er blitt planlagt noen utflukter som har måttet avlyses pga. høy vannstand. I andre perioder synes vannstanden til å være unødig lav med den ulempe at når det kommer sterk nedbør så graver alle små bekker i kantsonen. Magasinet fremstår da som et stort krater. For forbipasserende samt feriereisende er det også veldig skjemmende. Når magasin er nedtappet, påvirker det også båthold i vannet da opp- og nedtrekk vanskeliggjøres. For vår skyld, alle vi som bor på Bjørnestad, er det et sterkt ønske om å holde vannstand i sommerhalvåret på et nivå der badestrand er synlig og at dyrka mark ikke oversvømmes. Under utbygging på 60-tallet forsvant ca. 10 dekar jordareal, pga. at bekken grov ut ved nedtapping. Utbygger måtte da stanse utgraving med å bygge flere terskler for at ikke mer skulle forsvinne i bjørnestadvannet. Disse tersklene bør etterses og vedlikeholdes/fornyes for å unngå plutselig kollaps og videre utgraving. Øverste terskel bør utbedres snarest. For ikke bare å være negativ, skal det sies at A.E. sin utsetting av ørret ser ut til å fungere. Det er godt med fisk og den er fin. 28.02.2021 Mvh. Einar Samslått
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	