

Uttalelse fra grunneierne til revisjon av Finsåvassdraget.

28.02.21

Dette er et dokument fra grunneierne på Espetveit gnr: 30, Feed gnr: 31, Furestøl gnr: 32 og Kuli gnr: 33.

Vi som er grunneiere i det området som er berørt av finsåvassdragsutbyggingen synes at Agder Energi operer som en profesjonell aktør. Dersom vi som grunneiere har noe å bemerke så tar de tak i det.

Vi som grunneiere er fornøyd med ha lettere tilgang til våre eiendommer, det gjelder spesielt grunneiere på Feed (g nr: 31) som har stølshus og eiendommer på Furestøl (gnr: 32) og Kuli (gnr: 33). Dette forandrer seg en del etter at Agder Energi bygget vei langs Nespervatnet og fikk koblet sammen veien slik at den ble sammenhengende fra fylkesvei 42 til Kulidammen. Veien er i dag 11 km lang.

Bruken av utmarka og stølshusa fikk en helt annen funksjon i form av beite, jakt, fiske og friluftsliv. De som driver med landbruk fikk da også mye større mulighet til å bruke stølsmarka og utmarka til beite for sau og storfe.

Da konsesjonen ble gitt i 1964 og finsåvassdraget var ferdig utbygd, ble det i Flekkefjord herredsrett i 1965 kompensert noen rettigheter til grunneierne. Bruken av dette området har naturligvis forandret seg siden 1965. Det har også adkomsten til dette området, både med tanke på friluftsliv, jakt, fiske og de som driver med landbruk.

Vi som grunneiere har noen ting vi vil bemerke ut fra hva som står i skjønnnet.

På vestsiden av Kulivatnet er det beskrevet ut fra skjønnnet punkt 13; «det skal lages en vei som skal være 2 meter bred ned til bekken fra Langevatn, og bro over den.» Det er idag etablert en sti som er ca. 1,5 meter bred uten sikring. Ut fra dagens bruk med friluftsliv, adkomst til hytte og driving av dyr så er dette veldig problematisk. Det er heller ikke etablert noen bro over bekken. Dette føler vi som grunneier er viktig å få orden på.

Kulivatnet har som kjent flere grunneiere, i tillegg er det noen rettighetshavere.

Båttrekk. For dem som har rett til å ferdes på Kulivatnet, er det veldig problematisk å få båt ut på vannet, spesielt når vannstanden forandrer seg mye. Det kommer til å bli enda vanskeligere når kulikraftstasjonen skal oppgraderes med større slukeevne. Da hadde grunneierne vært mye mer tjent

med at Agder Energi etablerte en støpt betongvei som grunneierne og rettighetshaverne kunne kjørt ned og satt ut båten.

Tomt til fellesnaust. I punkt 9 i skjønnet står det om et le-skur med tak til en båt. Nå som det er vei sammenhengene til Kulidammen, er bruken av Kulivatnet blitt en helt annen enn i 1965. Grunneierne og rettighetshaverne ser på opparbeidelse av en tomt til naust som et ønske, der Agder Energi kunne opparbeidet en tomt eksempelvis bak lukehuset ved Kulidammen. Grunneierne og rettighetshaverne kunne da ha satt opp et naust med en port til hver.

Dette som er nevnt i de to siste punktene er etablert av Sira-Kvina Kraftselskap ved Svartevatn og Roskreppfjorden.

Fisk i de regulerede magasinene. Når det gjelder fisken i de regulerede magasinene, så har det stort sett vært bra. Men etter store jobber og senkning av vannstanden over lengre tid, er fiskebestanden svært redusert. Det er derfor viktig å ta tak i slikt tidlig, slik at vi har «levende vann med fisk».

Gjengroing av gamle elveløp og overløps elver fra demninger. Det er viktig at elveløpene blir rydda og at det ikke blir etablert øyer av tuer og gress. Dette fører til at elveløpene blir trangere og når nedbøren kommer, så renner vannet den letteste veien. Slik det har vært de siste årene med ekstremvær, så flommer vannet fra de etablerte elveløpene og inn på dyrka mark. Da har vannet med seg fremmedelementer som ikke skal være der og kan ta med seg matjorda. Dette er spesielt et problem på overløpsbekken (sagånå) fra nespervatndemningen. Der Sagånå møter Finså er det så trangt at vannet flommer inn over jordet. Det burde vært åpnet opp slik at begge elveløpene lett kunne samles der. Dette er en konsekvens av gjengroing av gress og tuer i elveløpet.

Minstevannsføring i finså. Vi som grunneiere er litt skeptiske til minstevannsføringen. Spesielt på grunn av at på den dyrka marka er det lite fall, det fører til at vannet i grøftene ikke får komme ut dersom vannstanden i Finså blir hevet. Da blir det enda større problemer med bløte jorder og avlingene.

Med vennlig hilsen

Gabriel Feed

Representant for grunneierne på Espetveit Gnr: 30, Feed Gnr: 31, Furestøl Gnr: 32 og Kuli Gnr: 33.

