

Fra: "Finn Thorsen" <finn@verbaldesign.no>
Sendt: torsdag 6. mars 2025 21.55.38
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Emne: Høringsnummer 202210186

Jeg , Finn A. Thorsen, har hatt adresse på Jegersberg i 75 år. Jeg kan bekrefte at vannspeilet i Nedre Jegersbergvann var mye høyere.

Byens første industriområde lå langs Prestebekken med demninger og mølledrift ved Papirmølle vannet/Øvre Jegersbergvann, ved Nedre Jegersbergvann og ved den tidligere «Dammen» tvers av våningshuset til Jegersberg gård.

Fra Salvestjønn nær «Den omvendte båd» til Garveriet og Kongsgårdbukta var det ett felles tilrettelagt energisystem. Demninger og vannspeil utgjør en helhet som er verdifull å ta vare på for ettertiden. Samlet forteller det noe viktig om byens historie.

Bortsett fra renovering ved Øvre Jegersbergvann har Kristiansand kommune/den ansvarlige instans forsømt seg stort hva gjelder øvrige partier av Prestebekken.

Kristiansand kommune v/institusjonen Jegersberg gård har snauhogd deler av skogen øst for Nedre Jegersbergvann. Der er det bygd en stor gapahuk og gitt plass til innhegninger for hester tilhørende privatpersoner og institusjonen. I forkant av en demning ved Nedre Jegersbergvann har gården lagret et stort antall plastbelagte høyballer. Ut over det rent estetiske hindrer høyballene fri ferdsel til og fra Nedre Jegersbergvann i retning Jegersbergveien langs en tidligere velbrukt tursti. NB. *Overnevnte tiltak er alle gjort utenfor gårdens areal!* Det forteller at institusjonens aktiviteter ikke er tilpasset dens eiendomsgrenser.

En steinbro, bygd tidlig på 1800-tallet ved istandsettelsen av mølledriften, ligger ved Mølleveien/Vaktveien. Broen ledet inn til to møller. Demningen i den tidligere «Dammen» tvers av våningshuset til Jegersberg gård er revet og erstattet av en gangvei. «Dammen» eksisterer følgelig ikke. Fotoer ved Agder Museum på Kongsgård viser hva denne delen av vassdraget kunne vært for byens innbyggere i dag.

Den tidligere eieren av Jegersberg gård, Jan Martin Engebu, fylte igjen hele ravinen som var den logiske årsaken til at steinbroa ved Mølleveien/Vaktveien i sin tid ble bygd. Fyllmassen ligger høyere enn broløpet. Bekken som løper i rør under fyllingen i retning Prestebekken fra «Grønn slette». Bonden fikk også fylt igjen store deler av «Dammen» nær gårdens våningshus.
Fyllmassene stammer fra sykehusets utbygging på Eg.

Disse utfyllingene på tidlig 90-tall var *ulovlige*, men i følge kommunen *trodde* den at tillatelse var gitt. Det ble i alle fall opplyst.

Da kommunen senere kjøpte gården, minnet undertegnede skriftlig om disse ulovlighetene, med henstilling om at utfyllingene i bekkeløpene ble fjernet for bondens kostnad fratrasket kjøpssummen og ikke belastet kommunens øvrige innbyggere. Ingen svar kom fra kommunen.

Det hele ble glattet over. Og hva var den egentlige årsaken til denne passiviteten? De ulovlige utfyllingene er for lengst inntegnet på kartet som en «naturlig» del av landskapet.

I andre norske byer blir bekker, som tidligere ble lagt i rør, gravd opp igjen *til berikelse for byens innbyggere*. De ansvarlige i kommunen har tydeligvis ikke fått med seg dette. Kommunen ser ut til å mangle et helhetssyn hva gjelder vassdraget og dets nære omgivelser. Det er mer enn trist.

Marshilsen

Finn A. Thorsen
Jegersbergveien 24,
4630 Kristiansand